

۸۱/۷/۷	تاریخ
۲۳	شماره

۴۲۷  
جع ۱۹۷۰

شرکت تئیز و توزیع مهندسی و نوآوری میک  
ایران خودرو - سازمان اسناد و کتابخانه

## اطلاعیه فنی

پژو ۴۰۵ و پارس

نوع خودرو

نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور

عنوان


### اطلاعیه فنی به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو

احتراماً، نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور برای کنترل دمای مایع خنک کننده موتور، دمای محفظه موتور و کنترل کولر، به تفکیک نوع ایرادهای مشاهده شده به شرح زیر می باشد:

۱) فن ها عمل می کنند ولی موتور گرم می شود: در ابتدا لازم به ذکر است دمای حدود ۹۰ درجه سانتی گراد برای موتور این خودروها کاملاً عادی است ولی اگر دما از این مقدار بالاتر رفت و فن ها عملکرد نداشت و یا دیر عمل کرد به عنوان اولین اقدام باید هوای گیری سیستم خنک کننده انجام شود. در مرحله بعد در حالی که خودرو روشن است سوکت کنترل یونیت فن را خارج کرده و با اهم متر مقاومت بین پینهای ۷ و ۱۴ سوکت متصل به دسته سیم را طبق شکل زیر اندازه گیری بگیرید وقتی مقاومت به حدود ۲/۹۵ کیلواهم رسید بلا فاصله سوکت کنترل یونیت را وصل کنید، باید فن ها پس از لحظه ای شروع به کار در دور کنند، در غیر اینصورت کنترل یونیت معیوب است.



پتانسیومتر



اندازه گرفتن مقاومت بین پینهای ۷ و ۱۴ سوکت

همچنین می توان به جای فشنگی (سنسور-PTC)، یک پتانسیومتر (۵ کیلو اهمی) قرار داده و با تغییر مقاومت از ۲/۵ تا ۳/۵ کیلواهم موارد زیر را به ترتیب آزمایش نمود: ابتدا روشن شدن دور کنده ها، سپس دور تند فن ها، رله قطع کن کمپرسور کولر و در نهایت روشن شدن چراغ STOP. در صورتیکه آزمایشهای فوق به طور صحیح انجام شد کنترل یونیت سالم و در غیر اینصورت معیوب است و باید تعویض گردد.

معاون محترم خدمات پس از فروش معاون محترم بازرگانی مدیر محترم فنی و گارانتی مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی مدیر محترم توسعه و بهبود شبکه رئیس محترم امور مشتریان رئیس محترم اداره آموزش دفتر منطقه ای اصفهان دفتر منطقه ای شیراز دفتر منطقه ای مشهد

صفحه: ۱	تصویب کننده	تایید کننده	تایید کننده
از: ۴	تاریخ: ۸۱/۷/۲۹	تاریخ: ۸۱/۷/۲۹	تاریخ: ۸۱/۷/۷
کد فرم: ۱۰۴۰۸۰	مهر و امضاء میلاد فقیه روحی	مهر و امضاء مهدی روزیانی	捺名: پژمان شهریاری کهردی


**اطلاعیه فنی**

پژو ۴۰۵ و پارس

نوع خودرو

نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک گننده موتور

عنوان




قراردادن پتانسیومتر به جای PTC (فنی)

سوکت PTC (فنی)

**۱) فن ها هرگز عمل نمی گنند:**

ابتدا از سالم بودن فیوز، رله و فن ها مطمئن شوید. سپس سوکت ترموسوئیج کنار کاربراتور (فقط در پژو ۴۰۵) را آزاد کرده به وسیله یک تکه سیم آنرا اتصال بدنه نمایید. در این حالت باید کنترل یونیت فرمان فعالیت فن را (در دور آرام) بدهد در غیر اینصورت کنترل یونیت معیوب است.

**تذکره:** برای این تست بعد از قراردادن کنترل یونیت در جای خود باید یک بار خودرو را روشن و خاموش کنیم و پس از چند دقیقه این تست را انجام دهید.



ترمو سوئیج کنار کاربراتور (پژو ۴۰۵)

**۲) فن ها دائم کار می گنند:**

برای انجام تستهای مربوط به این عیب باید موتور خودرو سرد و سوئیج باز باشد.

-**اگر فن ها به صورت دائم و با دور کند کار گنند اقدامات زیر انجام شود:**

ابتدا سوکت مربوط به ترموسوئیج کنار کاربراتور (فقط در پژو ۴۰۵) را آزاد کنید در صورتیکه فن ها خاموش شدند یعنی ایراد از همان قطعه است در غیر اینصورت می بایست سوکت کنترل یونیت را از جای خود خارج نمود، اگر فن ها همچنان به کار خود ادامه دهند رله مربوط به دور کند فن ها ایراد دارند.

معاون محترم خدمات پس از فروش معاون محترم بازرگانی مدیر محترم فنی و تدارانی مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی مدیر محترم تضمین کیفیت ایران خودرو مدیر محترم توسعه و پیوست شبکه رئیس محترم امور مشتریان رئیس محترم اداره آموزش دفتر منطقه ای رشت دفتر منطقه ای اصفهان دفتر منطقه ای شیراز دفتر منطقه ای مشهد

صفحه: ۲
از : ۴

تصویب کننده	تایید کننده	تهییه کننده
تاریخ: ۸۱/۷/۷ مهر و امضاء میلاد فقیه روحی	تاریخ: ۸۱/۷/۷ مهر و امضاء مهدی روزبهانی	نام: پژمان شیدروی شهری تاریخ: ۸۱/۷/۷ امضاء

**اطلاعیه فنی**

عنوان	نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک گننده موتور	نوع خودرو	پژو ۴۰۵ و پارس	شماره	۲۳	تاریخ	۸۱/۷/۷
-------	---	-----------	----------------	-------	----	-------	--------

برای عیب یابی پین شماره ۵ سوکت را از طریق یک سیم و یک لامپ کوچک ۱۲ ولتی به بدنه اتصال می دهیم، در صورتیکه لامپ روشن شد یعنی فرمان از طریق کنترل یونیت کولر به کنترل یونیت فن می رسد و می بایست قسمت کنترل یونیت کولر بررسی شود و در غیر این صورت (در حالت سرد بودن خودرو) ممکن است ایجاد از فشنگی (سنسور PTC) باشد که باید مطابق بند یک آنرا آزمایش کرد. بعد از انجام تستها در صورتیکه تمام قسمتهای سیستم سالم بود کنترل یونیت خراب است.

-اگر فن ها به صورت دائم و با دور تند کار گنند اقدامات زیر انجام شود:

در این حالت احتمال خرابی کنترل یونیت بسیار کم است، ابتدا سوکت کلید سه مرحله ای کولر را قطع کنید در صورتیکه دور تند فن ها قطع شد ایجاد از کلید سه مرحله ای کولر است در غیر اینصورت ابتدا سوکت کنترل یونیت را قطع کرده با اهم متر مقاومت بین پینهای ۷ و ۱۴ سوکت متصل به دسته سیم را در حالت سوئیچ باز اندازه بگیرید. اگر عدد قرائت شده کمتر از ۲ کیلو اهم یا بیشتر از ۳/۵ کیلو اهم بود فشنگی (یا سیمهای رابط آن) ایجاد دارد و گونه کنترل یونیت معیوب است. همچنین می توان سوکت فشنگی (PTC) را خارج کرده مقاومتی حدود ۲/۲ کیلو اهم جای آن قرار دهیم. اگر فن ها خاموش نشدنده پس از اطمینان از سالم بودن سیم ارتباطی کنترل یونیت و فشنگی نتیجه می گیریم که کنترل یونیت معیوب است.

#### ۴) چراغ STOP دائم روشن است:

اگر با قطع کردن سوکت کنترل یونیت چراغ خاموش شد، کنترل یونیت معیوب است.

#### ۵) کمپرسور کولر کار نمی گند:

روش تست در این حالت مانند آیتم ۴ فن ها می باشد با این تفاوت که پس از قرار دادن مقاومت ۲/۲ کیلو اهمی کمپرسور کولر باید بتواند روشن شود. در غیر اینصورت کنترل یونیت معیوب است.

#### ۶) وقتی کولر را روشن می کنیم فن ها با دور تند به کار می افتد:

در این حالت احتمال خرابی کنترل یونیت بسیار کم است و احتمالاً ایجاد از کلید سه مرحله ای کولر می باشد.

معاون محترم خدمات پس از فروش معاون محترم بازرگانی مدیر محترم فنی و گارانتی مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی مدیر محترم توسعه و بهبود شبکه رئیس محترم امور مشتریان وین معتبر اموزش دفتر منطقه ای رشت دفتر منطقه ای اصفهان دفتر منطقه ای شیراز دفتر منطقه ای مشهد

صفحه: ۳ از: ۴	تصویب کننده	تایید کننده	تبلیغ کننده
	تاریخ: ۰۷/۰۷/۸۱	تاریخ: ۰۹/۰۷/۸۱	نام: پژمان شیری روی (سربر)
	مهر و امضاء میلاد فقیه روحی		تاریخ: ۰۷/۰۷/۸۱ امضاء

۸۱/۷/۷	تاریخ
۲۳	شماره

دستگاه تحقیق آزمایش ملائمه و اتوکمپرسور  
ویران خودرو - سایر تجهیزات (آزمایشگاه)


## اطلاعیه فنی

عنوان	نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور	نوع خودرو	پژو ۴۰۵ و پارس
-------	---	-----------	----------------


**۷) وقتی کولر کار می کند فن ها به طور لحظه ای از دور کند به دور قند می روند:**  
در این حالت نیز احتمال خرابی کنترل یونیت بسیار کم است و ممکن است ایجاد از کلید سه مرحله ای کولر باشد.

**۸) وقتی خودرو خاموش است تحت هیچ شرایطی فن ها کار نمی کنند:**

ابتدا موتور را خاموش نموده و در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه از خاموشی خودرو فیش سنسور کنار کاربراتور ( فقط در پژو ۴۰۵ ) را جدا کرده و توسط یک سیم آنرا اتصال بدنه می کنیم اگر دور آرام فن ها کار نکرد کنترل یونیت معیوب است.



محل قرارگیری دله فن ها



محل قرارگیری دله فن ها

### برخی مشخصه های سیستم خنک کننده موتور

۶/۶ لیتر	حجم مایع خنک کننده موتور
۸۲-۸۲ (سانتی گراد)	دمای شروع تا باز شدن کامل ترموموستات
۹۷	دمای شروع دور کند فن
۹۴	دمای قطع دور کند فن
۱۰۵	دمای شروع دور قند فن
۱۰۲	دمای قطع دور قند فن
۱۱۸	دمای روشن شدن چراغ اخطار
۱۱۵	دمای قطع کمپرسور کولر

معاون محترم خدمات پس از فروش معاون محترم بازدیدکننده مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی مدیر محترم توزع و بهبود شبکه دئیس محترم امور مشترکان دئیس محترم اداره آموزش دفتر منطقه ای رشت دفتر منطقه ای اصفهان دفتر منطقه ای شیروان دفتر منطقه ای مشهد

صفحه: ۴	تصویب کننده	تایید کننده	تهییه کننده
از: ۴	تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹	تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹	نام: پژمان شهریاری شهریاری
کد فرم: ۱۰۴۰۸۰	مهر و امضاء میلاد فقیه روحی	مهر و امضاء مهدی روزبهانی	تاریخ: ۸۱/۷/۷ امضاع