



موضوع: نحوه رفع لرزش و یا صدای غیرعادی فرمان


قابل توجه کلیه نمایندگان مجاز خودروهای گروه رنو

پیرو اعلام شرکت خودروساز، چنانچه هر یک از خودروهای گروه رنو مجهز به گیربکس دستی (تندر 90، پارس تندر و ساندرو) از تاریخ تولید ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به بعد، با ایراد لرزش یا صدای غیرعادی فرمان (noise) در زمان چرخاندن فرمان به نمایندگی مراجعه و ابراز شکایت و نارضایتی نمود، لازم است ابتدا قسمت های مختلف سیستم فرمان بازرسی و کنترل گردد و چنانچه از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شد، فقط اقدام به تعویض لوله فشار قوی هیدرولیک فرمان (لوله مابین پمپ هیدرولیک و جعبه فرمان) با شماره فنی 497205924R گردد. (در تصویر با نشانگر ۲ مشخص شده است)

کلیه کارشناسان فنی ملزم به اجرای صحیح اطلاعیه فنی و تعویض قطعه مطابق مستندات فنی خودروهای گروه رنو در برنامه دیالوژی می باشند.

شایان ذکر است در صورت انجام صحیح تعمیرات براساس اطلاعیه فنی، هزینه کلیم به نمایندگی پرداخت می گردد، لذا از تعویض قطعات دیگر سیستم فرمان از جمله پمپ هیدرولیک و یا استفاده از شماره فنی های دیگر خودداری شود.

سریال های مرتبط								
راهنمای جدول روابط جایگزینی								
قطعه قبلی			قطعه جایگزین			مشخصات ECN		
سریال	شماره فنی	شرح سریال	وضعیت	سریال	شرح سریال	وضعیت	شماره ECN	رابطه جایگزینی
245282	497209039R	لوله فشار قوی روغن هیدرولیک مدل دستی از 96/03 تا 94/03	خارج از سفارش	245828	497205924R	لوله فشار قوی روغن هیدرولیک مدل دستی از 96/03	فعال	B



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: بردیا میرزا طاولی تاریخ: 1397/02/10 امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: 1397/02/10 امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: 1397/02/10 امضاء