

بخش ST

سیستم فرمان

فهرست

۳	پیش هشدارها و آماده سازی
۴	پیش هشدارهایی برای سیستم فرمان
۴	ابزارهای مخصوص
۶	سرویس های روی خودرو
۶	سیستم فرمان
۶	چک و تنظیم کردن تسمه (برای فرمان هیدرولیک)
۶	چک سطح روغن (مایع) هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)
۷	چک نشتی روغن (برای فرمان هیدرولیک)
۷	هاوگیری سیستم هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)
۸	چک نیروی لازم برای چرخانیدن غربیلک فرمان (برای فرمان هیدرولیک)
۸	چک خلاصی غربیلک فرمان
۹	چک وضعیت وسط (ختنی) در غربیلک فرمان
۹	چک زاویه گردش چرخ جلو
۹	چک سیستم هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)
۱۱	غربیلک فرمان و ستون فرمان
۱۱	غربیلک فرمان
۱۲	ستون فرمان
۱۳	باز کردن و جمع کردن
۱۵	بازرسی
۱۶	جعبه فرمان معمولی (مدل: VB66K)
۱۶	پیاده وسوار کردن
۱۷	باز کردن
۱۷	جمع کردن و تنظیم کردن
۲۰	بازرسی
۲۳	سیستم هیدرولیک فرمان (مدل: PB59K)
۲۳	شرح
۲۴	جعبه فرمان هیدرولیک (مدل: PB59K)
۲۴	پیاده وسوار کردن
۲۴	اجزاء جعبه فرمان هیدرولیک
۲۵	بازدید و تنظیم های قبل از باز کردن
۲۶	باز کردن







۲۷	جمع کردن
۳۰	پمپ هیدرولیک فرمان
۳۰	باز کردن و جمع کردن
۳۰	بازرسی‌های قبل از باز کردن
۳۱	بازرسی
۳۱	باز کردن
۳۲	جمع کردن
۳۳	اتصال‌های فرمان
۳۳	پیاده وسوار کردن
۳۴	باز کردن
۳۵	بازرسی
۳۶	اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)
۳۶	مشخصات عمومی
۳۶	بازرسی و تنظیم‌ها






پیش هشدارها و آماده سازی

پیش هشدارهایی برای سیستم فرمان

- قبل از باز کردن، مجموعه ها و اطراف آنها را کاملاً تمیز کنید.
- باز کردن (جدا ، جدا کردن) باید در محل تمیز انجام پذیرد. جلوگیری از تجمع جرم و ذرات خارجی دیگر در روی قطعات داخلی سیستم، امری مهم است.
- برای راحتی و آسانی در جمع کردن مجدد، قطعات باز شده را بترتیب در قفسه قطعات قرار دهید.
- برای تمیز کردن قطعات از پارچه های الیاف مصنوعی یا حوله های کاغذی استفاده کنید. باقی ماندن الیاف کهنه های معمول در تعمیرگاهها در روی قطعات می تواند در کارکرد آنها اختلال ایجاد کند.
- قبل از بازررسی یا جمع کردن، با دقت تمام قطعات را با محلول تمیز کننده عمومی و غیر قابل اشتعال، تمیز کنید.
- قبل از جمع کردن قطعات هیدرولیکی سطح آنها را با لایه ای از روغن گیربکس اتوماتیک * ATF پوشانید، اورینگ و کاسه نمدها را می توان با روغن های نفتی چرب کرد. از هیچیک از گرسنگهای استفاده نکنید.
- تمام واشرها، کاسه نمدها و اورینگها را تعویض کنید. از آسیب رساندن به اورینگ ها، کاسه نمدها و واشرها در هنگام سوار کردن اجتناب کنید. در زمان های مشخص شده آزمایش های عملی را انجام دهید.
- * : روغن (مایع) گیربکس اتوماتیک نوع DEXRON™ ||| , DEXRON™ || E مشابه آنها.


ابزارهای مخصوص

شماره ابزار نام ابزار	شرح	موارد کاربرد	فرمان هیدرولیک	فرمان معمولی
ST27180001 بیرون کشنه غربیلک فرمان		پیاده کردن غربیلک فرمان	x	x
HT2520000 پیاده کننده سیبک		پیاده کردن سیبک پایه کروی و سیبک چرخشی	x	x
ST29020001 بیرون کشنه بازوی متحرک فرمان		پیاده کردن بازوی متحرک فرمان	x	x
KV48101500 آچار مهره قفلی		پیاده و سورا کردن مهره قفلی قطر (قطر)	-	x
KV48101400 آچار تنظیم دربوش		تنظیم و سفت کردن مهره قفلی قطر (قطر)	-	x
ST3127S000 GG91030000 ① آچار تورک HT62940000 ② بکس رابط HT62900000 ③ بکس رابط		اندازه‌گیری گشتاور	x	x

موارد کاربرد		شرح	شماره ابزار
فمان هیدرولیک	فمان معمولی		نام ابزار
x	x	<p>سوار کردن جعبه فرمان</p> <p>a: 162 mm (6.38 in) b: 110 mm (4.33 in) c: 190 mm (7.48 in) d: 9 mm (0.35 in)</p> 	KV48100301 اتصال رابط ستون و جعبه فرمان
x	-	<p>اندازه‌گیری فشار روغن</p> 	KV48103500 گیج فشار سنج
x	-	<p>اندازه‌گیری فشار روغن (همراه با KV48103500 استفاده کنید.)</p> 	KV48102500 اتصالات رابط گیج
x	-	<p>سوار کردن کاسه نمد</p> 	KV481009S0 مجموعه سمبه‌های جا زنده کاسه نمد KV48100910 ① سمبه KV48100920 ② رابط KV48100930 ③ رابط
x	x	<p>تنظیم کردن سفتی بلبرینگ شفت مارپیچ</p> 	KV48100700 رابط آچار تورک

سرویس‌های روی خودرو

سیستم فرمان



کنترل و تنظیم کردن تسمه (برای فرمان هیدرولیک)

به بخش MA («کنترل تسمه‌ها» و «تگهداری موتور») مراجعه کنید.

کنترل سطح روغن (مایع) هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)

با موتور خاموش سطح روغن را کنترل کنید.

سطح روغن را با گیج (میله) چسبیده به در مخزن کنترل کنید.


در درجه حرارت ۱۷۶°F (122°C) تا ۸۰°C (32°F) تا ۳۰°C (86°F) از محدوده «داغ» استفاده کنید. در درجه حرارت

بیش از حد پر نکنید.

احتیاط


روغن (مایع) توصیه شده، روغن گیربکس اتوماتیک ATF نوع

DEXRON™ || E, DEXRON™ |||» یا مشابه آنها می‌باشد.



کنترل نشتی روغن (برای فرمان هیدرولیک)

مسیر لوله‌ها را از نظر اتصال نامناسب، نشتی، ترک، آسیب دیدگی سایش و سائیدگی یا فرسودگی بیش از حد، کنترل کنید.



۱. موتور را در بین دور آرام و 1000 rpm روشن نگهدارید.

• ۲. از بالا آمدن درجه حرارت روغن تا ۱۷۶°C (۳۴۰°F) تا ۸۰°C (۶۰ مطمئن شوید.

۳. غربیلک فرمان را چندین بار به راست و چپ بچرخانید.

غربیلک فرمان را در هریک از حالت‌های «قفل» برای مدت ۵ ثانیه نگهداشته و با دقت سیستم را از نظر نشتی کنترل کنید.

احتیاط

غربیلک فرمان را بیش از ۱۵ ثانیه در حالت «قفل» نگه ندارید.

۴. اگر نشتی روغن در هریک از مسیر لوله‌ها مشاهده شده مهره مخصوص لوله هیدرولیک (فلیر) را شل کرده سپس سفت کنید.

اتصالات را بیش از حد سفت نکنید چون این عمل می‌تواند به اوربینگ واشر و اتصال آسیب وارد نماید.

۵. اگر متوجه نشتی از پمپ هیدرولیک فرمان شدید، پمپ هیدرولیک فرمان را چک کنید. به ST-30 مراجعه کنید.

۶. اگر متوجه نشتی در جعبه فرمان هیدرولیک شدید، جعبه فرمان هیدرولیک را کنترل کنید. به ST-23 مراجعه کنید.

هوایگیری سیستم هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)

۱. جلو خودرو را تا حدی که چرخها از زمین جدا شود بلند کنید.

۲. به مخزن روغن هیدرولیک تا سطح مشخص شده روغن اضافه کنید. سپس غربیلک را سریع و کامل به راست و چپ بچرخانید در حالیکه در آخر هر حرکت متوقف کننده‌های گردش فرمان را لمس می‌کنید.

کار با غربیلک فرمان را تا زمانیکه سطح روغن دیگر کم نشود تکرار کنید.

۳. موتور را روشن کنید.

مرحله ۲ بالا را تکرار کنید.

هوایگیری ناقص باعث بوجود آمدن موارد زیر خواهد شد.

بالا آمدن حباب هوا در مخزن هیدرولیک فرمان

صدای تقویتی در پمپ هیدرولیک فرمان


صدای زوزه شدید در پمپ هیدرولیک فرمان

اگر این حالت اتفاق افتاد، دوباره هوایگیری کنید.

صدای حرکت مایع (روغن) ممکن است در شیر یا پمپ هیدرولیک اتفاق بیافتد این امر در زمان ثابت بودن خودرو یا زمانیکه غربیلک را به آرامی می‌چرخانید عادی است. این امر تاثیری بر کارکرد یا دوام سیستم ندارد.

کنترل نیروی لازم برای چرخانیدن غربیلک فرمان (برای فرمان هیدرولیک)

۱. خودرو را در سطحی صاف و خشک پارک کنید و ترمز دستی را بکشید.
 ۲. موتور را روشن و در دور آرام 1000rpm روشن نگهدارید.
 ۳. درجه حرارت روغن هیدرولیک فرمان را به حد کافی برای کارکرد برسانید. [درجه حرارت حتماً در حدود 176°C (140°F) تا 80°C (60°F) باشد]
 ۴. نیروی لازم برای چرخانیدن غربیلک، در زمانیکه از قبل غربیلک فرمان 360° از وضعیت وسط (ختنی) چرخانیده شده باشد را کنترل کنید.
- نیروی لازم برای چرخانیدن غربیلک فرمان:**




PB59K تیپ

39 N (4kg, 9 lb) یا کمتر

۵. اگر نیروی لازم برای چرخانیدن از حدود مشخصات خارج بود موارد زیر را کنترل کنید.
 - a. سیستم هیدرولیک. به «چک سیستم هیدرولیک» و ST-9 مراجعه کنید.
 - b. ستون فرمان. به ST-12 مراجعه کنید.
 - c. جلویندی و اکسل جلو. به بخش FA («قطعات اکسل جلو و جلویندی» «سرویس‌های روی خودرو») مراجعه کنید.
 - d. گشتاور (تورک) لازم برای چرخانیدن غربیلک فرمان. به «اندازه گیری گشتاور چرخش غربیلک فرمان»، (PB59K) ST مراجعه کنید.

کنترل خلاصی غربیلک فرمان

- چرخها را در حالت مستقیم رو به جلو قرار دهید سپس خلاصی غربیلک فرمان را کنترل کنید.
- خلاصی غربیلک فرمان:**



35 mm (1.38 in) یا کمتر

- اگر در حدود مشخصات نبود، موارد زیر را از نظر شل بودن یا فرسودگی اجزاء کنترل کنید.
 - a. ستون فرمان. به ST-12 مراجعه کنید.
 - b. جلویندی و اکسل. به بخش FA («قطعات اکسل جلو و جلویندی» «سرویس‌های روی خودرو») مراجعه کنید.
- جعبه فرمان. [به ST-16 (فرمان معمولی) یا ST-24 (فرمان هیدرولیک PB59K) مراجعه کنید].

کنترل وضعیت وسط (خنثی) در غربیلک فرمان

- از تنظیم بودن میزان فرمان مطمئن شوید.

میزان فرمان

- به بخش FA («بازرسی و تنظیم‌ها»، «اطلاعات سرویس و مشخصات») مراجعه کنید.

- قبل از پیاده کردن غربیلک فرمان از موقعیت وسط بودن غربیلک مطمئن شوید.

بازرسی

- هنگام حرکت مستقیم به جلو، در وضعیت وسط بودن غربیلک فرمان را چک کنید.


- اگر در وضعیت وسط نبود، غربیلک فرمان را پیاده کرده سپس مجدداً بنحو صحیح سوار کنید.

- اگر وضعیت وسط همچنان صحیح نبود:

- مهره قفلی‌های میل‌های تنظیم فرمان را شل کنید.

- میل‌های تنظیم فرمان را در جهت عکس و بمقدار مساوی در هر دو میل سمت چپ و راست حرکت دهید.

این عمل خطای موقعیت وسط را خنثی خواهد کرد.




چک زاویه گردش چرخ جلو

- غربیلک فرمان را کاملاً براست و سپس کاملاً به چپ بپیچانید. زاویه گردش چرخ جلو را اندازه‌گیری کنید.

زاویه گردش کامل چرخ:

- به بخش FA («بازرسی و تنظیم‌ها»، «اطلاعات سرویس و مشخصات») مراجعه کنید.




چک سیستم هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)

- قبل از شروع به کار، سفتی تسممه، پولی و فشار باد لاستیک را چک کنید.
- ابزار را آماده و نصب کنید. شیر کور کننده را باز کنید سپس هو را تخلیه کنید. به «هواگیری سیستم هیدرولیک» ST-7 مراجعه کنید.

- موتور را در دور آرام یا 1000rpm روشن نگهدازید.

- از بالا آمدن درجه حرارت مایع (روغن) به (176°F) (140°C) تا 80°C در مخزن مطمئن شوید.

هشدار



- موتور را در حالیکه شیر کور کننده کاملاً باز است گرم کنید. اگر موتور در حالیکه شیر کور کننده بسته است روشن شود، فشار روغن در پمپ هیدرولیک فرمان به حداقل افزایش

- خواهد یافت. این عمل باعث افزایش غیر معمول درجه حرارت روغن هیدرولیک خواهد شد.

- فرمان را کاملاً به چپ و راست بچرخانید و در حالیکه موتور در دور آرام یا 1000rpm می‌باشد فشار را چک کنید.

احتیاط

- بیش از 15 ثانیه فرمان را در حالت حداقل چرخش (کاملاً قفل در یک سمت) نگه ندارید.
حداقل فشار پمپ هیدرولیک فرمان در دور آرام

7.949-8,238kpa (76.5- 82.4 bar, 78-84 kg/cm², 1,109-1,194 psi)

ادامه چک سیستم هیدرولیک (برای فرمان هیدرولیک)

۴. اگر فشار فرمان هیدرولیک کمتر از فشار استاندارد باشد، به آرامی شیر کور کننده را بسته و فشار را چک کنید.

احتیاط

بیش از 15 ثانیه شیر کور کننده را نبندید.

- زمانیکه فشار به حداقل برسد، به جعبه فرمان صدمه وارد خواهد شد. جعبه فرمان هیدرولیک را چک کنید.


- اگر فشار کمتر از فشار استاندارد باقی بماند پمپ صدمه دیده است، پمپ هیدرولیک فرمان را چک کنید. به ST-30 مراجعه کنید.

۵. اگر فشار هیدرولیک فرمان بیشتر از فشار استاندارد باشد، شیر کنترل جریان هیدرولیک فرمان صدمه دیده است. پمپ هیدرولیک فرمان را چک کنید. به ST-30 مراجعه کنید.

۶. پس از چک کردن سیستم هیدرولیک، ابزار را پیاده کرده و بر حسب نیاز مایع (روغن) اضافه کنید، سپس سیستم را از هوا کاملاً تخلیه کنید. به ST-7 مراجعه کنید.

غربیلک فرمان و ستون فرمان

SEC. 253•484•487•488




غربیلک فرمان

پیاده کردن و سوار کردن


صفحه بوق را پیاده کنید. (بدون ایربگ)

سوکت بوق را جدا کرده و مهره سر شفت فرمان را پیاده کنید.



ادامه غریلک فرمان

- ۲. بوسیله ابزار غریلک را باز کنید.
- برای سوار کردن به بخش RS [«کپسول ایربگ و کابل مارپیچ» «سیستم محافظت و ایمنی SRS»] مراجعه کنید.



ستون فرمان

پیاده کردن

احتیاط

- اگر باید جعبه فرمان را پیاده کنید، چرخهای جلو را در جهت مستقیم به جلو قرار دهید.
- ۱. غریلک فرمان را پیاده کنید. به ST-9 مراجعه کنید.
- ۲. غلاف ستون فرمان را پیاده کنید.
- ۳. صفحه پائین جلو داشبورد (صفحه نمایشگر) را پیاده کنید.
- ۴. سوکت‌های مجموعه کلید راهنمای و سوکت دسته سیم ایربگ را جدا کنید.
- ۵. عایق جلو داشبورد را پیاده کنید.
- ۶. پیچ اتصال شفت پائین فرمان را باز کنید.
- ۷. دو عدد پیچ ستون فرمان را باز کرده و ستون فرمان را پیاده کنید.


سوار کردن

در هنگام سوار کردن ستون فرمان ابتدا تمام پیچهای نگهدارنده پایه بست پائین را با دست به بندید. سپس آنها را سفت و محکم کنید. از نبود فشار ناخواسته و زائد روی ستون فرمان مطمئن شوید.

هنگام حاصل شافت پائین فرمان از قرار گرفتن پیچ محکم کننده رو به سمت تراش خورده (صفاف) مطمئن شوید.


احتیاط

پس از سوار کردن، غریلک فرمان را بچرخانید تا از حرکت نرم آن اطمینان حاصل کنید. از یکسان بودن تعداد دور چرخش فرمان از حالت جلو و مستقیم به حالت چپ تا آخر (قفل) و براست تا آخر (توقف) مطمئن شوید در هنگام حرکت مستقیم رو به جلو، غریلک فرمان باید در وضعیت وسط قرار داشته باشد از این وضعیت اطمینان حاصل کنید.



باز کردن و جمع کردن

SEC. 488



N·m : kg·m, ft-lb

نوع ارتفاع متغیر (تاشو)

نوع ارتفاع ثابت


جزء برای استرالیا، اروپا، خاورمیانه		اروپا، خاورمیانه	منطقه
فرمان سمت چپ		مدل مورد استفاده	
بدون ایریگ	با ایریگ	همه	
*2		*1	نوع جاردن شфт ستون

نوع *1

برای باز کردن و جمع کردن، قفل فرمان را بوسیله کلید باز کنید.

مجموعه راهنمای را پیاده کنید.

مهره قفلی را روی شفت ستون فرمان سوار کرده و سفت کنید.




نوع *2

برای باز کردن و جمع کردن، قفل فرمان را بوسیله کلید باز کنید.

مجموعه راهنمای را پیاده کنید.

در هنگام سوار کردن خار قفلی از قرار گرفتن سطح دور آن به سمت بلبرینگ (یا بوش) مطمئن شوید.

خار قفلی را بوسیله ابزار مناسب روی شفت بالا سوار کنید.




ادامه باز کردن و جمع کردن


قفل فرمان

پیچ های سرگرد را بوسیله دریل یا ابزار مناسب دیگر باز کرده یا بشکنید.

.a



.b




پیچ سرگرد همراه با سر
شکننده آن

ادامه باز کردن و جمع کردن

میکانیزم تغییر ارتفاع

بعد از سوار کردن ستون فرمان، عملکرد میکانیزم تغییر ارتفاع را چک کنید.



بازرسی


- اگر چرخانیدن غربلک فرمان به نرمی انجام نمی شود، ستون فرمان را به شرح زیر کنترل کرده و قطعات صدمه دیده را تعویض کنید.

- بلرینگ ستون فرمان را از نظر آسیب دیدگی یا تراز نبودن کنترل کنید. بوسیله گریس چند منظوره قطعات را گریس کاری کرده یا مجموعه ستون فرمان را در صورت نیاز تعویض کنید.
- غلاف شفت فرمان را از نظر تغییر شکل پیدا کردن یا شکستگی کنترل کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

- در صورتیکه خودرو تصادف سبک کرده باشد، طول «L» را کنترل کنید. اگر در حدود مشخصات نبود، بر حسب نیاز مجموعه ستون فرمان را تعویض کنید.

طول ستون فرمان «L»:


866.1 – 867.7 mm (34.10 – 34.16 in)



(VB66K) جعبه فرمان معمولی (مدل:

پیاده وسوار کردن


SEC. 480



شفت ماربیج جعبه فرمان به شفت پایین ستون فرمان


[24 - 29 (2.4 - 3.0, 17 - 22)

شیار شفت ماربیج را با سوراخ جای پیچ در
شفت پایین ستون فرمان تنظیم کرده سپس پیچ
شفت پایین را از میان قسمت تراشیده شده
شفت ماربیج با فشار جا بزنید.

شفت هزار خار به بازوی متحرک فرمان
[235 - 265 (24 - 27, 174 - 195)

بوسته جعبه فرمان به بدنه

[84 - 96 (8.6 - 9.8, 62 - 71)




بازوی متحرک فرمان را سوار کنید.

- چهار عدد شیار قسمت هزار خاری بازوی متحرک فرمان را با
چهار زانه قسمت هزار خاری شفت هزار خار فرمان میزان
کنید سپس واشر و مهره قفلی را سوار و سفت کنید.

[N·m (kg-m, ft-lb)


SEC. 480



[N·m (kg-m, ft-lb)

باز کردن


۱. با ابزار جعبه دنده را لای گیره قرار دهید.




۲. شفت مارپیچ را در حالت مستقیم به جلو قرار دهید.
۳. شفت هزار خار را همراه با درپوش آن پیاده کنید.

احتیاط

- هنگام بیرون کشیدن شفت هزار خار با موازنیت از آسیب دیدن کاسه نمد و قطعات همراه دیگر جلوگیری کنید.
- بلبرینگ سوزنی شفت هزار خار را از پوسته جعبه فرمان پیاده نکنید. در صورت نیاز مجموعه پوسته را تعویض کنید.




۴. مهره قفلی درپوش تنظیم را بوسیله ابزار شل کنید.



۵. شفت مارپیچ را همراه با بلبرینگ مارپیچ بیرون آورید.

احتیاط


- با موازنیت از چرخانیدن کامل قرقره شفت مارپیچ تا انتهای هر طرف شفت مارپیچ جلوگیری کنید. اگر قرقره تا حدی چرخانیده شود که در انتهای شفت مارپیچ متوقف شود انتهای راهنمای قرقره در همان طرف صدمه خواهد دید.
- قرقره شفت مارپیچ را از مجموعه شفت مارپیچ جدا نکنید. در صورت نیاز کل مجموعه را تعویض کنید.
- بلبرینگ سوزنی شفت هزار خار را از پوسته جعبه فرمان پیاده نکنید. در صورت نیاز کل مجموعه پوسته را تعویض کنید.

**جمع کردن و تنظیم کردن**

به نقاط آب بندی کاسه نمدهای نو شفت هزار خار و شفت مارپیچ، گریس چند منظوره بزنید.

سفتی بلبرینگ شفت مارپیچ


۱. کاسه نمد را جا بزنید.



قبل از جا زدن، سطوح تماس کاسه نمد را با روغن دنده بپوشانید.

ادامه جمع کردن و تنظیم کردن

۲. مجموعه شفت مارپیچ را همراه با بلبرینگ شفت مارپیچ در پوسته جعبه فرمان جا بزنید.



۳. با استفاده از ابزار، سفتی بلبرینگ شفت مارپیچ را تنظیم کنید.


احتیاط

همیشه سفتی بلبرینگ شفت مارپیچ را بوسیله چرخانیدن در پوش تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، تنظیم کنید.


قبل از اندازه‌گیری سفتی، شفت مارپیچ را چند دور در هر دو طرف از جهت نشست کامل بلبرینگ مارپیچ بچرخانید.

سفتی بلبرینگ مارپیچ:

0.69 – 0.88 N.m (7.0 – 9.0 kg-cm, 6.1 – 7.8 in-lb)



۴. به سطح داخلی مهره قفلی واشر چسبی مناسب بزنید.




ادامه جمع کردن و تنظیم کردن

۵. با استفاده از ابزار مهره قفلی را سفت کنید.

مهره قفلی :


226 – 255 N.m (23 – 26 kg-m, 166 – 188 ft-lb) :



- 亨گام سفت کردن مهره قفلی، از جدول نشانده شده در سمت راست برای محاسبه نمایش مقدار مناسب گشتاور (تورک) استفاده کنید.

(طول آچار تورک VS. مقدار نمایش گشتاور)

- پس از سفت کردن مهره قفلی، سفتی بلبرینگ دندنه مارپیچ را برای اطمینان از در حد مشخصات بودن کنترل کنید.



خلاصی انتهای شفت هزار خار


برای بدست آوردن خلاصی مناسب انتهای شفت هزار خار، شیم تنظیم مناسب را انتخاب و بین شفت و پیچ تنظیم سوار کنید.

خلاصی انتهای شفت هزار خار

0.1 mm (0.004 in) یا کمتر

شیم‌های پیچ تنظیم شفت هزار خار

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، ST-37 مراجعه کنید.




سفتی جعبه فرمان و پس زدن (لقی)

۱. شفت مارپیچ را در حالت مستقیم به جلو قرار دهید.

با احتیاط شفت هزار خار را در پوسته جا بزنید ضمن آنکه با موازنیت از خراش برداشتن کاسه نمد جلوگیری می‌کنید.

۲. پیچ تنظیم را تا اولین تماس شفت هزار خار با قرقه شفت مارپیچ بیچانید.

۳. سطح تماس شفت هزار خار و قرقه شفت مارپیچ را با روغن دندنه یا گریس بلبرینگ چرب کنید.




ادامه جمع کردن و تنظیم کردن

۴. بوسیله ابزار سفتی گردش جعبه فرمان را در حالت مستقیم به جلو تنظیم کنید. سپس آنرا بوسیله مهره قفلی، قفل کنید.

احتیاط

- همیشه سفتی جعبه فرمان را بوسیله چرخانیدن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت تنظیم کنید.



- شفت مارپیچ را چند دور در هر دو طرف برای نشست مجموعه جعبه فرمان، بچرخانید. بوسیله ابزار سفتی گردش را در موقعیت 360° بعد از حالت مستقیم به جلو اندازه‌گیری کنید.

softi گردش (تورک) در 360° :

0.69 – 0.88 N.m (7.0 – 9.0 kg-cm, 6.1 – 7.8 in-lb)

- سفتی گردش را در حالت مستقیم به جلو اندازه‌گیری کنید.

حالت مستقیم به جلو حالتی است که انتهای شفت 2.14° دور (دو دور کامل و 50°) از حالت قفل (توقف) چرخانیده شود.

softi گردش (تورک) در حالت مستقیم به جلو:

0.20 – 0.39 N.m (2.0 – 4.0 kg-cm, 1.7 – 3.5 in-lb)

بیشتر از سفتی گردش در 360° می‌باشد.


حداکثر سفتی گردش:

1.08 N.m (11.0 kg-cm, 9.5 in-lb)

اگر سفتی گردش در حدود مشخصات نبود، بوسیله چرخانیدن پیچ تنظیم شفت هزار خار آنرا تنظیم کنید.

- ۵. برای آب بندی مناسب بلبرینگ شفت مارپیچ، شفت مارپیچ را چندین بار با دست بچرخانید.

- ۶. سفتی جعبه فرمان را کنترل کنید. بر حسب نیاز دوباره تنظیم کنید.




- ۷. مجموع سفتی را اندازه‌گیری کنید.

- ۸. پس زدن (لقی) را کنترل کنید.

پس زدن (لقی) را در انتهای بالای بازوی متحرک فرمان در حالت مستقیم به جلو اندازه‌گیری کنید.

پس زدن یا لقی (در حالت مستقیم به جلو):

0.1 mm (0.004 in) یا کمتر



بازرسی

تمام قطعات باز شده رادر ظرف مایع حلال تمیز کننده بشوئید سپس وضعیت آنها را کنترل کنید.

شفت هزار خار

۱. سطح شانه‌ای را از نظر گودرفتگی، پلیسه، ترک یا هر نوع صدمه دیگر بازدید و بر حسب نیاز تعویض کنید.

۲. سطح هزار خار شفت هزار خار را از نظر تاب بازدید و بر حسب نیاز تعویض کنید. همچنین پوسته جعبه فرمان را از نظر تغییر شکل پیدا کردن کنترل کنید.

ادامه بازرسی

مجموعه شفت مارپیچ جعبه فرمان

۱. سطح دندوهای قرقه شفت مارپیچ را بازرسی کنید. در صورت وجود گودرفتگی، پلیسه، فرسودگی یا هر نوع صدمه دیگر آنرا تعویض کنید.
۲. قرقه را باید روی شفت مارپیچ به نرمی بچرخد، اگر سفتی بسیار زیاد باشد، مجموعه باید تعویض شود. حرکت چرخشی قرقه را بشرح زیر کنترل کنید:

احتیاط

با مواظبت از حرکت قرقه تا انتهای هر طرف شفت مارپیچ جلوگیری کنید.

- a. قرقه را آخر یکی از سرهای شفت مارپیچ حرکت دهید. سپس بتدريج مجموعه شفت مارپیچ و قرقه را روی سر دیگر شفت مارپیچ بلند کنید تا قرقه با وزن خود روی شفت مارپیچ به سمت پائین حرکت کند.

- b. اگر قرقه آزادانه تا انتهای مسیر حرکت نکرد، مجموعه را تعویض کنید.

با مواظبت از صدمه دیدن غلاف راهنمای قرقه در زمان انجام چک جلوگیری کنید.

بلبرینگ

۱. بلبرینگ شفت مارپیچ را از نظر فرسودگی، گودرفتگی یا هر نوع صدمه دیگر بازرسی کنید. بر حسب نیاز تعویض کنید.

در هنگام تعویض بلبرینگ شفت مارپیچ بلبرینگ را به همراه کنس بیرونی بلبرینگ بصورت مجموعه تعویض کنید.


۲. اگر سوزنی‌های بلبرینگ شفت هزار خار فرسوده شده یا آسیب دیدگی داشته، مجموعه پوسته جعبه دنده را تعویض کنید.

کاسه نمدها

- کاسه نمدهای پیاده شده را دور بریزید.

اگر سطح آب بندی کاسه نمد تغییر شکل داده یا ترک خوردگی دارد، کاسه نمد را تعویض کنید.

اگر حالت ارتجاعی فتر کاسه نمد کم شده یا فتر آن از جای خود در آمده است کاسه نمد را دور بیاندازید.




پیاده و سوار کردن

قبل از پیاده کردن با استفاده از تمیز کننده بخارات، سطوح خارجی جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک فرمان را تمیز کنید. سپس با هوای فشرده آنها را خشک کنید.


(PB59K) سیستم هیدرولیک فرمان (مدل :

شرح

SEC. 492-497



SEC. 490



: N·m (kg-m, in-lb)

: N·m (kg-m, ft-lb)

235 - 265 (24 - 27, 174 - 195)

39 - 51 (4.0 - 5.2, 29 - 38)

جعبه فرمان

84 - 96 (8.6 - 9.8, 62 - 71)

احتیاط

- قطعات به ندرت قابل باز کردن میباشند. هرگز بجز قطعات معین شده قطعات دیگری را باز نکنید.
- محل باز کردن قطعات را تا حد امکان تمیز کنید.
- دستهای خود را قبل از باز کردن تمیز کنید.
- از پارچه یا کهنه استفاده نکنید، از پارچه های نایلونی یا حوله کاغذی استفاده کنید.
- از روشهای احتیاطهای ذکر شده در کتاب سرویس پیروی کنید.


جعبه فرمان هيدروليک (مدل: PB59K)

پیاده وسوار کردن

قبل از پیاده کردن با استفاده از تمیز کننده بخارات، سطوح خارجی جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک فرمان را تمیز کنید. سپس با هوای فشرده آنها را خشک کنید.

SEC. 492

- سوراخهای پوسته جعبه فرمان را در پوشش کرده و بنحوه مطمئن اتصالات شلنگها را در ارتفاعی بالاتر از بین هیدرولیک فرمان قرار داده و با پارچه پوشانید.
 - با موظبیت سپیار زیاد از ورود درات خارجی به شلنگها از طریق اتصالات آنها جلوگیری کنید.
 - در هنگام سور کردن باروی متحرک فرمان، چهار عدد شیار قسمت هزار خاری آنرا با چهار زانده قسمت هزار خاری شفت هزار خار فرمان میران کنید و انش و ممهه قفل، ۱۱ سوار و سفت کنید.



24 - 29 (2.4 - 3.0, 17 - 22)

24 - 29 (2.4 - 3.0, 17 - 22)

- P 84 - 96 (8.6 - 9.8, 62 - 71)

بازوی متحرک فرمان به میل تنظیم فرمان

 : N·m (kg·m, ft-lb)

اجزاء جعیه فرمان هیدرولیک

SEC. 492

- مehrه قفلی** مهره قفلی

29 - 44 (3.0 - 4.5, 22 - 33)

- 64
7 - 6.5, 41 - 47) دربوش شفت هزار خار

شتت هزار خار اورینگ (X)

گردگیر 56 - 64 (5.7 - 6.5, 41 - 47)

پوسنہ عقب مجموعه دنده مارپیچ (باز نکنید)

اورینگ (X) اورینگ (X) ریسگ تلقون اورینگ (X) اورینگ (X)

پیچ تنظیم شفت هزار خار پیچ تنظیم شفت هزار خار

پوسنہ جعبه فرمان کاسه نمد (X)

N·m (kg·m)

 : N·m (kg·m, ft-lb)

بازدید و تنظیم‌های قبل از باز کردن

قبل از باز کردن قطعات اجزاء جعبه فرمان، از نبود نشتی در اطراف نقاط آب بندی شده (کاسه‌نمدها) اطمینان حاصل نمایید و سفتی (گشتاور) گردش فرمان را بشرح زیر چک کنید.


قسمتهای آب بندی شده را چک کنید.

- اورینگ شفت هزار خار
- پکینگ شفت هزار خار
- کاسه نمد شفت هزار خار
- اورینگ پوسته عقب
- اورینگ جعبه فرمان


تمام قطعات آب بندی (کاسه‌نمدها) و اورینگ‌های پیاده شده را دور بریزید.
در صورت تغییر شکل پیدا کردن یا ترک داشتن سطح آب بندی کاسه نمد یا اورینگ‌ها، آنها را تعویض کنید.

اندازه‌گیری سفتی (گشتاور) گردش

1. سفتی گردش را در موقعیت 360° حساب کنید.
- a. جعبه فرمان را به ابزار و گیره به بندید.



.b




.d

چندین بار انتهای شفت را تا آخر براست و چپ بپیچانید.
با ابزار سفتی (گشتاور) گردش در موقعیت 360° از حالت مستقیم به جلو را اندازه‌گیری کنید.

سفتی (گشتاور) گردش در 360° :

0.15 – 0.78 N.m (1.5 – 8.0 kg-cm, 1.3 – 6.9 in-lb)



d. سفتی (گشتاور) گردش را در حالت مستقیم به جلو اندازه‌گیری کنید.
حالت مستقیم به جلو حالتی است که انتهای شفت 2.14 دور (دو دور کامل و 50°) از حالت قفل (توقف) چرخانیده شود.

سفتی (گشتاور) گردش در حالت مستقیم به جلو:

0.2 – 0.5 N.m (2 – 5 kg-cm, 1.7 – 4.3 in-lb)

بیشتر از سفتی گردش در 360° می‌باشد.


حداکثر سفتی گردش

0.44 – 1.18 N.m (4.5 – 12 kg-cm, 3.9 – 10.4 in-lb)

اگر سفتی گردش در حدود مشخصات نبود، بوسیله چرخانیدن پیچ تنظیم شفت هزار خار آنرا تنظیم کنید.

ادامه بازدید و تنظیم‌های قبل از باز کردن

۲. با ابزار مهره قفلی پیچ تنظیم را سفت کنید.



باز کردن

قبل از باز کردن، سفتی (گشتاور) گردش را اندازه‌گیری کنید.

اگر در حدود مشخصات نبود، مجموعه جعبه فرمان را تعویض کنید.


احتیاط

قطعات آب بندی (کاسه‌نمدها) و واشر قفلی نباید پس از پیاده کردن مجدداً مورد استفاده

قرار گیرند.

۱. با ابزار جعبه دنده را لای گیره قرار دهید.


۲. شفت مارپیچ را در موقعیت مستقیم به جلو قرار دهید.



۳. پیچهای درپوش شفت هزار خار را شل کنید. (پیاده نکنید).

۴. با چکش پلاستیکی به انتهای شفت هزار خار ضربه بزنید.

۵. با دست شفت هزار خار را پیاده کنید.




۶. کاسه نمد را پیاده کنید.

۷. پکینگ را پیاده کنید.

احتیاط


هنگام پیاده کردن کاسه نمد و پکینگ، با مواظبت از زخمی شدن پوسته جعبه فرمان

جلوگیری کنید.



ادامه باز کردن

۸. مهره قفلی را پیاده کنید، سپس با پیچ گوشتی پیچ تنظیم را شل کنید. درپوش شفت هزار خار و شفت هزار خار را جدا کنید.




۹. اورینگ را پیاده کنید.

۱۰. پکینگ را پیاده کنید.

احتیاط

- در هنگام پیاده کردن پکینگ با موازنیت از زخمی کردن درپوش شفت هزار خار، بلبرینگ سوزنی و غیره جلوگیری کنید.
- بلبرینگ سوزنی را نمی‌توان باز کرد. در صورت صدمه دیدن مجموعه درپوش شفت هزار خار را پیاده کنید.




۱۱. گردگیر را پیاده کنید.

۱۲. پیچهای پوسته عقب را باز کنید.

۱۳. پوسته عقب را همراه با مجموعه شفت مارپیچ پیاده کنید.


احتیاط

- مجموعه شفت مارپیچ را نمی‌توان باز کرد. هنگامیکه پیاده شد با موازنیت از جدا شدن دنده مارپیچ از شفت یا افتادن آن جلوگیری کنید.
۱۴. رینگ تفلون و اورینگ مجموعه شفت مارپیچ را پیاده کنید.



جمع کردن

۱. اورینگ نو را روی مجموعه شفت مارپیچ سوار کنید.
۲. اورینگ نو را با لایه نازکی از روغن دنده اتوماتیک، ATF بپوشانید.
۳. رینگ تفلون نو را روی مجموعه شفت مارپیچ سوار کنید.
۴. از طرز صحیح نشست رینگ تفلون روی مجموعه شفت مارپیچ اطمینان حاصل کنید.
۵. اورینگ نو را در داخل پوسته عقب سوار کنید.




ادامه جمع کردن


۴. مجموعه شفت مارپیچ را همراه با پوسته عقب در داخل پوسته جعبه فرمان جا بزنید.

احتیاط

- قبل از جا زدن، داخل پوسته و پیستون را با لایه نازکی از روغن دندۀ اتوماتیک ATF بپوشانید.
- در هنگام جا زدن مجموعه شفت مارپیچ در داخل پوسته جعبه فرمان، با مواظبت از صدمه دیدن رینگ تفلون جلوگیری کنید.



۵. پیچهای پوسته عقب را بتدریج به روش کشیدن صلیب سفت کنید.



اورینگ نو را داخل پوسته شفت هزار خار جا بزنید.

قبل از سوار کردن اورینگ را با لایه نازکی از روغن دندۀ اتوماتیک ATF بپوشانید.


۶.

پکینگ نو را داخل پوسته شفت هزار خار سوار کنید.

قبل از سوار کردن پکینگ را با لایه نازکی از روغن دندۀ اتوماتیک ATF بپوشانید.

۷.

سمت شیار دار پکینگ را به سمت بلبرینگ سوزنی هدایت کنید.




شافت هزار خار را در پوسته شفت هزار خار جا بزنید.

قبل از سوار کردن شفت هزار خار، به پیچ تنظیم و شیم پیچ تنظیم گریس چند

۸.


منظوره بزنید.



با ابزار مناسب کاسه نمد نو را در داخل پوسته جعبه فرمان جا بزنید.


قبل از سوار کردن کاسه نمد نو به لبه‌های کاسه نمد گریس چند منظوره بزنید.

۹.




ادامه جمع کردن

۱۰. شانه‌ایی پیستون در حالت مستقیم به جلو قرار دهید.
با انگشت شانه‌ایی پیستون را در حدود 10° تا 15° بسمت خود بچرخانید.
این عمل باعث نرم جا رفتن شفت هزار خار خواهد شد.



۱۱. بتدریج شفت هزار خار را در داخل پوسته جعبه فرمان جا بزنید.
۱۲. پیچهای پوسته شفت هزار خار را سفت کنید.
۱۳. سفتی (گشتاور) چرخش شفت مارپیچ را بوسیله پیچ تنظیم و قفل کردن آن با مهره قفلی تنظیم کنید.
۱۴. به «اندازه‌گیری سفتی (گشتاور) گردش» «بازدید و تنظیمهای قبل از بازکردن» ST-25 مراجعه کنید.
۱۵. اگر برقراری و تنظیم سفتی (گشتاور) گردش به مقدار قابل توجهی با مقدار قبل از بازکردن تفاوت داشت، کل مجموعه را تعویض کنید.
۱۶. خلاصی طولی انتهای شفت هزار خار را در حالت خنثی (وسط) چک کنید.



خلاصی انتهائی:


کمتر از 0.1 mm (0.0041 in)

- اگر در حدود مشخصات نبود، آنرا با پیچ تنظیم، تنظیم کنید.
- سفتی گردش شفت مارپیچ را چک کنید. اگر در حدود مشخصات نبود دوباره آنرا تنظیم کنید.

پمپ ہیدرولیک فرمان

باز کردن و جمع کردن


SEC.490



بازرسی‌های قبل از باز کردن

اگر فقط موارد زیر کشف شد، پمپ هیدرولیک فرمان را باز کنید.

- نشتی روغن در تمام نقاط نشان داده شده در شکل
تغییر شکل یا صدمه دیدن پولی
عملکرد ضعیف



بازرسی

پولی و شفت پولی

- اگر پولی ترک خورده یا تغییر شکل پیدا کرده باشد، آنرا تعویض کنید.
- اگر در اطراف شفت پولی نشتی روغن کشف شد، کاسه نمد را تعویض کنید.


باز کردن

احتیاط

- قطعات به ندرت قابل باز کردن میباشند. هرگز بجز قطعات معین شده قطعات دیگری را باز نکنید.
- محل باز کردن قطعات را تا حد امکان تمیز کنید.
- دستهای خود را قبل از باز کردن تمیز کنید.
- از پارچه یا کهنه استفاده نکنید، از پارچه های نایلونی یا حوله کاغذی استفاده کنید.
- در هنگام باز کردن و جمع کردن ، اجازه ندهید ذرات خارجی وارد قطعات شده یا با قطعات تماس پیدا کنند.


واشر قفلی را پیدا کنید، سپس شفت محرک را بیرون بکشید.
با مواظبت از رها کردن شفت محرک جلوگیری کنید.

-
-




کاسه نمد را پیدا کنید.
با مواظبت از صدمه زدن به پوسته جلو جلوگیری کنید.

-
-




اتصال را پیدا کنید.
با مواظبت از رها کردن شیر کنترل جلوگیری کنید.

-
-




جمع کردن


- پمپ هیدرولیک فرمان را با توجه به راهنمایی‌های زیر جمع کنید.
- از سوار شدن مناسب اورینگ و کاسه نمد اطمینان حاصل کنید.
- همیشه از اورینگ و کاسه نمد نو استفاده کنید.
- مواطیب سمت کاسه نمد باشید.
- در صورت نیاز حلقه لنگ، روتور و پره‌های آن باید بصورت مجموعه تعویض شوند.



به سمت روتور توجه کنید.




هنگام سوار کردن پره‌ها روی روتور، لبه‌های مدور باید رو به سمت حلقه لنگ قرار گیرند.



- پین ② را در شیار پین ① پوسته جلو و صفحه سمت جلو جا بزنید. سپس حلقه لنگ ③ را مانند شکل نشان داده شده در راست سوار کنید.
- حلقه لنگ:

$$D_2 \text{ کمتر از } D_1$$




اتصال‌های فرمان


پیاده وسوار کردن

SEC. 485

4WD




بوسیله ابزار بازوی متحرک فرمان را پیاده کنید.



ادامه پیاده و سوار کردن

بوسیله ابزار میل تنظیم فرمان را از سگدست پیاده کنید.



باز کردن

مجموعه بازوی واسطه

لایه‌ای از گریس چند منظوره را به بوش بمالید.

- بوش را در بدنه بازوی واسطه پرس کرده و شفت پایه بازوی واسطه را با دقت جا بزنید تا اینکه بوش بیرون بزند.

میله عرضی و میل تنظیم فرمان

۱. زمانیکه سیبک‌های میل تنظیم فرمان از میل تنظیم جدا شدند، طول میل تنظیم فرمان را بنحو صحیح تنظیم کنید.

تنظیم بایستی بین مراکز محل قرار سیبک‌ها انجام گیرد.

۲. مهره قفلی بست میل تنظیم فرمان را قفل کنید بطوریکه سیبک بیرونی با توجه به سیبک درونی بنحو زیر باشد.


استاندارد L

297.6 mm (11.72 in)4WD

احتیاط

- از قرار داشتن (پیچ خوردن) حداقل (1.38 in) 35 mm از میل تنظیم فرمان در داخل لوله تنظیم فرمان مطمئن شوبد.

4WD



بازرسی**اتصال گلوله‌ای و اتصال چرخشی (سیبک)**

۱. سیبک را از نظر بازی چک کنید. اگر پیچ بی سر گلوله یا پیچ بی سر مته‌ای چرخنده سیبک فرسوده شده و یا بازی (لقی) در جهت اکسل (عمودی) بیش از حد بوده و یا سر سیبک بختی جابجا می‌شود، آنرا بصورت مجموعه تعویض کنید.

نیروی حرکت به طرفین (نقطه اندازه گیری: سوراخ اشپیل) «A»:

اتصال گلوله‌ای

15.7 – 147.1 N(1.6 – 15.0 kg, 3.5 – 33.1 lb)

نیروی حرکت چرخشی «B»:

اتصال گلوله‌ای

0.5 – 4.9 N.m (5 – 50 kg-cm, 4.3 – 43.4 in-lb)

اتصال چرخشی

1.0 – 5.9 N.m (10 – 60 kg-cm, 8.7 – 52.1 in-lb)

بازی (لقی) محور عمودی «C»:

اتصال گلوله‌ای و اتصال چرخشی

0 mm (0 in)

۲. وضعیت گردگیر را چک کنید. اگر ترک شدید دارد، آنرا بصورت مجموعه تعویض کنید.

احتیاط:

با موازنیت از بکار بردن گریس یا روغن در سطح مخروطی اتصال (سیبک) خودداری کنید.

مجموعه بازوی واسطه


- بوش لاستیکی بازوی واسطه را از نظر پارگی، فرسودگی یا لقی چک و در صورت نیاز تعویض کنید.
- در صورت نیاز مجموعه بازوی واسطه را با گریس چند منظوره گریس کاری کنید.

میله عرضی و میله تنظیم فرمان


میله عرضی و میله عرضی را از نظر شکستگی، خمیدگی یا ترک چک، و در صورت نیاز با نو تعویض کنید.

نقاط اتصال

- نقاط اتصال (مهره‌ها و اشپیل‌ها) را از نظر شل بودن لقی یا شکستگی چک کنید.
- اگر شلی یا لقی وجود داشت، سطوح مخروطی سیبک‌ها و بازوی دنده بازوی واسطه را از نظر فرسودگی چک کنید.
- در هنگام جمع کردن اتصالات (سیبک‌ها) از اشپیل نو استفاده کنید.



اتصال گلوله‌ای (سیبک)



اتصال گردنه (سیبک)

اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)

مشخصات عمومی

0.0	خلاصی طولی شفت غربلک فرمان mm (in)
35(1.38) يا کمتر	خلاصی غربلک فرمان mm (in)

فرمان هیدرولیک		نوع غربلک فرمان [ارتفاع متغیر (تاشو)]
4WD	2WD	
PB59K	VB66K	نوع جعبه دنده
3.7	5.8	تعداد دور غربلک فرمان در خودرو [از متوقف کننده(قفل) تا متوقف کننده (قفل)]
17	24.4-26.8	نسبت دنده جعبه فرمان


بازرسی و تنظیم‌ها

ستون فرمان

خاور میانه

:mm(in) واحد

تمام مدل‌ها	مدل‌های مربوطه
822.5-824.1 (32.38-32.44)	«L» طول




جعبه فرمان معمولی

(VB66K) مدل:

0.69-0.88 (7.0-9.0, 6.1-7.8)	سفتی بلبرینگ شفت ماربیچ N.m (kg-cm, in-lb)
0.69-0.88 (7.0-0.9, 6.1-7.8)	سفتی (گشتاور) گردش جعبه فرمان (kg-cm, in-lb) بعد از موقعیت مستقیم 360° به جلو
0.20-0.39 (2.0-40, 1.7-3.5)	موقعیت مستقیم به جلو (در مقایسه با زمانیکه غریبیک 360° گردیده باشد.)
1.08 (11.0, 9.5)	حداکثر سفتی (گشتاور) چرخشی
0 – 0.1 (0.004)	پس زدن (لقی) در انتهای بالای بازوی متحرک فرمان (در موقعیت مستقیم به جلو) mm (in)
0.1 (0.004) یا کمتر	خلاصی (لقی) طولی (بین شفت هزار خار و پیچ تنظیم) mm (in)
شماره فنی mm(in)	ضخامت شیم تنظیم
48129-84500 1.95 (0.0768)	
48130-84500 2.00 (0.0787)	
48131-84500 2.05 (0.0807)	
0.62 (1 – 1/8) تقریباً	ظرفیت روغن ℓ (imp pt)

اتصال‌های فرمان

مدل‌های مورد استفاده	4WD	2WD
سیبک چرخشی میل فرمان سفتی (گشتاور) چرخشی N.m(kg-cm, in-lb)	1.0-5.9 (10-60, 8.7 – 52.1)	—
لقی انتهای محور (عمودی)	0.0	—
سیبک گلوله‌ای میل تنظیم فرمان و میل فرمان نیروی حرکت به طرفین در محل سوراخ اشپیل N (kg, lb)	15.7 – 147.1 (1.6 – 15.0, 3.5 – 33.1)	
نیروی چرخشی N.m (kg-cm, in-lb)	0.5 – 4.9 (5 – 50, 4.3 – 43.4)	
بازی انتهای پیچ بی سر(محور عمودی) mm (in)	0 (0)	
طول استاندارد میل تنظیم فرمان (L) mm (in)	297.6 (11.72)	343.9 (13.54)



نیروی لازم برای گردانیدن غربیلک [در 360° پس از موقعیت خنثی (وسط) در محیط دایره غربیلک فرمان] N (kg, lb)	39(4,9) یا کمتر
فشار پمپ هیدرولیک فرمان kPa (bar, kg/cm ² , psi)	7,649-8,238 (76.5 – 82.4, 78-84, 1,109-1,194) در دور آرام
حجم روغن هیدرولیک mℓ (impfl oz)	1,000 – 1,100 (35.2 – 38.7) تقریباً
درجه حرارت کارکرد معمول (نرمال) °C(°F)	60 – 80 (140 – 176)
سفتی (گشتاور) گردش جعبه فرمان N.m (kg-cm, in-lb) 360° پس از موقعیت مستقیم به جلو	0.15 – 0.78 (1.5 – 8.0, 1.0 – 6.9)
موقعیت مستقیم به جلو (در مقایسه با زمانیکه غربیلک 360° گردیده باشد)	0.2 – 0.5 (2-5,1.7-4.3) بیشتر باشد
حداکثر سفتی (گشتاور) چرخشی	0.44 – 1.18 (4.5 – 12, 3.9- 10.4)
پس زدن (لقی) در انتهای بالای بازوی متحرک فرمان (در موقعیت مستقیم به جلو) mm (in)	0 – 01 (0 – 0.004)
خلاصی (لقی) طولی [در انتهای شفت هزار خار و موقعیت خنثی (وسط)] mm (in)	0.1 (0.004) یا کمتر