

# TONDAR 90

## راهنمای عیب یابی سوخت رسانی تندر ۹۰

### موتور و متعلقات ۱

#### سیستم سوخت رسانی بنزین

17B

EMS 3134

شماره برنامه:

شماره ۰C.۰8 و ۱۰ : Vdiag

17B- 2  
17B- 8  
17B- 13  
17B- 15  
17B- 21  
17B- 22  
17B- 24  
17B- 28  
17B- 31  
17B- 91  
17B- 123  
17B- 126  
17B- 141  
17B- 143  
17B- 146  
17B- 147  
17B- 150  
17B- 151  
17B- 157

عیب یابی - کارهای مقدماتی  
عیب یابی - فهرست و محل قرارگیری اجزاء  
عیب یابی - نقش اجزاء  
عیب یابی - شرح عملکرد  
عیب یابی - حالت غیرعادی  
عیب یابی - تعویض قطعات  
عیب یابی - پیکربندی و برنامه ریزی  
عیب یابی - جدول خلاصه خطاهای  
عیب یابی - بررسی خطاهای  
عیب یابی - بررسی تطبیقی  
عیب یابی - جدول خلاصه وضعیت‌ها  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها  
عیب یابی - جدول خلاصه تنظیمات  
عیب یابی - بررسی پارامترها  
عیب یابی - جدول فرمان‌ها  
عیب یابی - بررسی فرمان‌ها  
عیب یابی - نظرمشتری  
عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد  
عیب یابی - تست‌ها

## LOGDG1C/4/1

V10

ویرایش فارسی

تمام حقوق تألیف و نسخه‌برداری از این مستند فنی متعلق به رنو می‌باشد.  
هر گونه تأثیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این مستند فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات بدکی بدون اجازه قبلی و کتبی از رنو آکیدا منوع می‌باشد.

"روش‌ها و دستورالعمل‌های تعمیرات که در این راهنمای انجام آنها توسط سازنده توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی خودرو که در زمان تهیه این راهنمای معتبر بوده‌اند، تهیه شده است.  
در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل‌های این راهنمای نیز از طرف سازنده تغییر کنند."

## ۱. کاربرد مستند فنی

مستند عیب یابی حاضر قابل اجرا برروی تمام واحدهای کنترل الکترونیکی منطبق با مشخصات زیر است:

نام واحد کنترل الکترونیکی: EMS3134  
شماره برنامه: EA  
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

خودرو: SYMBOL 2 / THALIA 2 , SANDERO , LOGAN  
عملکرد مربوطه: سیستم سوخت رسانی بنزین  
موتور: 734 Flexfuel, K7M 714 Flexfuel  
K7M 732 , 677 Flexfuel,K4M 674 Flexfuel  
.K4M 694 Flexfuel  
745 .744 .697 .K4M 696  
K4M 698 CNG

## ۲. تجهیزات مورد نیاز برای عیب یابی

نوع مستند فنی

روش های عیب یابی (مستند حاضر و اطلاعیه های فنی مرتبط با سیستم سوخت رسانی نصب شده برروی خودرو):  
.Dialogys –

برای روش های عیب یابی مرتبط با واحد کنترل الکترونیکی 3000 GAZ K4M 698 برای موتور 3000 GAZ K4M 698، به راهنمای عیب یابی مربوطه رجوع کنید.  
نقشه های الکتریکی مورد استفاده: Visu-Schéma (CD) –

نوع ابزار عیب یابی  
CLIP –

نوع ابزار مورد نیاز

ابزار مخصوص مورد نیاز	
مولتی متر	
جعبه ترمینال	Elé 1497
جعبه ترمینال عمومی	Elé 1681

در صورتی که اطلاعات به دست آمده توسط ابزار عیب یابی، لزوم بررسی پیوستگی مدارهای الکتریکی، را به همراه داشته باشد، جعبه ترمینال 1497 Elé. یا جعبه ترمینال عمومی 1681 Elé. را وصل کنید.

### تذکرات مهم

- تمام بررسی ها با 1497 Elé. یا 1681 Elé. باید در حالی که اتصال باتری قطع است، انجام شوند.
- جعبه ترمینال فقط برای استفاده با مولتی متر در نظر گرفته شده است. هرگز نقاط اندازه گیری را توسط جریان ۱۲ V تغذیه نکنید.

### ۳. خطاهای

خطاهای موجود شناسایی شده‌اند یا ذخیره شده (خطاهای در شرایطی ایجاد شده‌اند و از آن زمان تا کنون یا از بین رفته‌اند یا همچنان موجود هستند اما طبق شرایط حاضر عیب یابی نشده‌اند).

وضعیت موجود یا ذخیره شده خطاهای باید به دنبال راهاندازی ابزار عیب یابی پس از برقراری اتصال در حالت + سوئیچ باز بررسی شوند (بدون انجام عملیات بر روی قطعات سیستم).

برای یک خطای موجود، روند مشخص شده در قسمت بررسی خطاهای را به کار ببرید.

برای یک خطای ذخیره شده، خطاهای نشان داده شده را یادداشت کنید و دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

اگر خطا با اجرای دستورالعمل‌ها تأیید شد خرابی وجود دارد. ایراد را برطرف کنید.

اگر خطا تأیید نشد، موارد زیر را بررسی کنید:

- مدارهای الکتریکی مربوط به خطا،

- اتصالات الکتریکی این مدارها (اکسیداسیون، پایه‌های خم شده، غیره)،

- مقاومت قطعه‌ای که معمول شناسایی شده،

- وضعیت سیم‌ها (عایق ذوب شده یا قطع شده، ساییدگی).

به پاراگراف "بررسی سیم کشی‌ها" و "بررسی اتصالات الکتریکی" رجوع کنید.

### بررسی تطبیقی

هدف از انجام بررسی تطبیقی، دستیابی به اطلاعاتی است که منجر به نمایش خطا به وسیله ابزار عیب یابی نمی‌شوند. در نتیجه، این مرحله شرایط زیر را ممکن می‌سازد:

- عیب یابی خرابی‌هایی که بدون نمایش خطا هستند و می‌توانند به شکایت مشتری مربوط باشند،

- بررسی عملکرد صحیح سیستم و حصول اطمینان از عدم بروز مجدد ایراد پس از انجام تعمیرات.

در این بخش روند عیب یابی برای وضعیت‌ها، و پارامترها و شرایط بررسی آنها نشان داده می‌شود.


اگر وضعیتی درست عمل نمی‌کند یا اگر پارامتری خارج از حد مجاز است، به صفحه عیب یابی مربوطه رجوع کنید.

### نظر مشتری - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

اگر بررسی با کمک ابزار عیب یابی صحیح است اما شکایت مشتری همچنان پا بر جاست، مشکل را طبق بخش نظر مشتری برطرف کنید.

خلاصه‌ای از دنبال کردن روند کلی به شکل فلوچارت در صفحه بعد موجود است.

۴. روند عیب یابی



#### ۴. روند عیب یابی (ادامه)

##### بررسی سیم کشی‌ها

###### مشکلات عیب یابی

جدا کردن اتصالات الکتریکی و/ یا دستکاری سیم کشی می‌تواند باعث حذف موقتی عامل ایراد گردد.

###### بررسی ظاهري

به دنبال آسیب‌ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشین خودرو باشد.

محافظه‌ها، عایق‌ها و درستی مسیر سیم کشی‌ها و نیز پایه‌های نگهدارنده را با دقت بررسی کنید.

###### بررسی فیزیکي

هنگام دستکاری سیم کشی‌ها، یا از ابزار عیب یابی برای مشاهده تغییر وضعیت خطاهای "ذخیره شده" به خطای "موجود" یا از مولتی متر برای مشاهده تغییر وضعیت استفاده کنید.

از نصب صحیح اتصالات الکتریکی اطمینان حاصل کنید.

فشارهای ملایمی روی اتصالات الکتریکی وارد کنید.

دسته سیم را خم کنید.

###### بررسی عایق کاري نسبت به بدن

این بررسی با اندازه گیری ولتاژ (مولتی متر در موقعیت ولت متر) بین اتصال مورد نظر و جریان **12V** یا **5V** انجام می‌شود. مقدار اندازه گیری صحیح برابر **0V** است.

###### بررسی عایق کاري نسبت به جریان **12V + 5V** یا **0V**

این بررسی با اندازه گیری ولتاژ (مولتی متر در موقعیت ولت متر) بین اتصال مورد نظر و اتصال بدن انجام می‌شود. در وحله اول، اتصال بدن می‌تواند از روی شاسی گرفته شود. مقدار اندازه گیری صحیح برابر **0V** است.

###### بررسی پیوستگي

بررسی پیوستگی با اندازه گیری میزان مقاومت (مولتی متر در موقعیت اهم‌متر) در حالتی که اتصالات الکتریکی از دو انتهای جدا شده‌اند، انجام می‌شود.

نتیجه مورد انتظار برای هر اتصال برابر  $1\Omega \pm 1\Omega$  است. مدار باید به صورت کامل بررسی شود، اتصالات میانی در این روش ذکر نشده‌اند، مگر در مواردی که باعث صرفه جویی وقت در روند عیب یابی می‌گردد. بررسی پیوستگی مدارهای مالتی پلکس باید برروی هر دو سیم انجام شود. مقدار اندازه گیری شده باید برابر  $1\Omega \pm 1\Omega$  باشد.

###### بررسی تعذیه الکتریکی

این بررسی می‌تواند به کمک یک لامپ نشانگر (بر حسب حداقل شارژ مجاز **W 21** یا **W 5**) انجام شود.

###### بررسی اتصالات الکتریکی

تذکر:

هر یک از بررسی‌های درخواست شده را در حد قابل مشاهده انجام دهید. اتصال الکتریکی را در صورتی که خواسته نشده است، باز نکنید.

تذکر:

حدا / وصل کردن مکرر اتصالات الکتریکی عملکرد آنها را ضایع می‌کند و خطر خرابی آنها را بالا می‌برد. تعداد جدا و وصل کردن‌ها را تا جای ممکن محدود کنید.

تذکر:

بررسی روی دو قسمت اتصال انجام می‌شود. اتصال می‌تواند از ۲ نوع باشد:

– اتصال الکتریکی / اتصال الکتریکی

– اتصال الکتریکی / دستگاه

### ۱. بررسی ظاهري اتصالات:

- بررسی نمایید اتصال الکتریکی به درستی متصل شده و قسمت های نر و ماده اتصال درست به هم وصل شده باشد.

### بررسی ظاهري محیط اتصال:

- وضعیت تثبیت (پین، بند، نوار چسب...) را چنانچه اتصالات الکتریکی به خودرو محکم شده‌اند، بررسی کنید.
- عدم وجود آسیب روی روکش سیم کشی (روکش، فوم آب بندی، نوار چسب...) در نزدیکی سیم کشی را بررسی کنید.
- عدم آسیب‌دیدگی سیم‌های الکتریکی را در خروجی اتصالات الکتریکی، به خصوص در سطح عایق (فرسودگی، قطعی، سوختگی...) بررسی کنید.

اتصال الکتریکی را برای ادامه بررسی‌ها قطع کنید.

### ۲. بررسی ظاهري جعبه‌های پلاستیکی:

- عدم وجود آسیب‌های مکانیکی (جعبه خرد شده، ترک خورده، شکسته...)، را به خصوص در سطح قطعات شکننده (دسته، قفل، خانه‌ها...).
- عدم وجود آسیب حرارتی (جعبه ذوب شده، سیاه شده، کج شده...) را بررسی کنید.
- عدم وجود لکه‌ها (چربی‌ها، گل و لای، مایعات...). را بررسی کنید.

### ۳. بررسی ظاهري جعبه‌های فلزی:

- (اتصال ماده‌گیره نام دارد. اتصال نر زبانه نامیده می‌شود.)
- عدم وجود اتصالات پس زده شده (اتصال به درستی داخل نشده و می‌تواند از قسمت عقب اتصال الکتریکی خارج شود) را بررسی نمایید. اتصال فنر اتصال الکتریکی وقتی سیم را کمی می‌کشیم.
  - عدم وجود تغییر حالت (زبانه‌های خم شده، باز شدن بیش از حد گیره‌ها، اتصال سیاه یا ذوب شده...) را بررسی کنید.
  - عدم وجود اکسیداسیون روی اتصالات فلزی را بررسی نمایید.

### بررسی ظاهري عایق بندی:

(فقط برای اتصالات الکتریکی عایق)

- وجود بست را در محل رابط (پین دو قسمت اتصال) بررسی کنید.
- عایق بندی در پشت اتصالات الکتریکی را بررسی نمایید:
- برای بستهای تکی (یک عدد برای هر سیم)، وجود بستهای تکی روی هر سیم الکتریکی و قرار گیری صحیح آنها در خانه‌ها (هم سطح محل قرارگیری). بررسی نمایید برای خانه‌های استفاده نشده، وجود در پوش‌ها را بررسی کنید.
- برای بستهای grommet (بست واحدی که تمام سطح داخلی اتصال الکتریکی را می‌پوشاند)، وجود بست را بررسی کنید.
- برای عایق بندی توسط ژل، وجود آنرا در تمام خانه‌ها بدون برداشتن مازاد یا تکه‌های بزرگ تراز حد بررسی کنید (وجود ژل روی اتصالات آزار دهنده نیست).
- برای عایق بندی با hotmelt (روکش جمع شونده حرارتی با چسب)، بررسی کنید روکش به درستی روی قسمت پشت اتصالات الکتریکی و سیم‌های الکتریکی جمع شده باشد، و چسب سفت شده از اطراف سیم‌ها خارج شود.
- عدم وجود آسیب بر روی مجموعه بست‌ها را بررسی کنید (بریدگی، سوختگی، تغییر حالت آشکار...).

اگر خطای شناسایی شده است، به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیر سیم کشی‌های الکتریکی رجوع کنید.

## ۵. برگه عیب یابی

### توجه

کلیه ایرادهای موجود ببروی یک سیستم مختلط باید با استفاده از ابزارهای مناسب، به طور کامل عیب یابی شوند. برگه‌ای که در جریان عیب یابی تکمیل می‌شود، امکان دستیابی و نگهداری مسیر عیب یابی انجام شده را فراهم می‌کند. در زمان ارتباط با سازنده این اطلاعات ضروری است.



توجه!

بنابراین پر کردن برگه عیب یابی در صورت درخواست بخش پشتیبانی فنی یا قسمت بررسی مدارک گارانتی، الزامی است.

این برگه همیشه در موارد زیر خواسته می‌شود:



- هنگام درخواست خدمات از بخش پشتیبانی فنی،
- برای درخواست‌های موافقت، جهت تعویض قطعاتی که نیاز به تأیید دارند،
- برای ضمیمه کردن آن به قطعات "تحت بررسی" که درخواست ارجاع دارند. بنابراین این برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتی و بررسی دقیق‌تر قطعات جدا شده لازم است.

## ۶. دستورالعمل‌های ایمنی

برای اجتناب از هر گونه آسیب جانی یا مالی، هر نوع عملیات ببروی یکی از قطعات باید با رعایت اصول ایمنی باشد:


- برای جلوگیری از هر گونه افت کارآیی واحدهای کنترل الکترونیکی در حالت شارژ ضعیف، دقت کنید شارژ باتری کامل باشد،
- از ابزار مناسب استفاده کنید.

K4M




(6) دریچه گاز  
(7) سنسور اکسیژن اولیه

(1) حسگر فشار هوا  
(2) استپر موتور کارکرد در دور آرام  
(3) حسگر دمای هوا  
(4) پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز  
(5) کوبل جرفه




(9) واحد کنترل الکترونیکی موتور




(8) سنسور اکسیژن ثانویه



K4M



(11) حسگر موقعیت و دور موتور



(10) جعبه رله ها

(14) ازکتورها  
(15) ریل سوخت رسانی(12) سنسور دمای مایع خنک کننده  
(13) حسگر ضربه موتور


**17B**

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - فهرست و محل قرارگیری اجزاء

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)


EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 0C .08 : Vdiag 10

K4M




- (16) شیربرقی بازیافت بخارات بنزین  
(17) جذب کننده بخارات بنزین


K7M




(7) حسگر فشار روغن  
(9) سنسور دمای مایع خنک کننده  
(10) حسگر موقعیت و دور موتور




(6) واحد کنترل الکترونیکی موتور  
(11) رله پمپ بنزین  
(13) رله قفل سیستم سوخت رسانی




(13) تنظیم کننده دور آرام  
(14) پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز  
(15) انژکتورها




(8) سنسور اکسیژن اولیه





(1) مجموعه کویل جرقه



(16) حسگر ضربه موتور



(18) سوئیچ فشار سیستم تهویه مطبوع

(4) حسگر دمای هوا  
(5) حسگر فشار هوا

(17) سوئیچ فشار سیستم فرمان هیدرولیک

**فشار منیفولد:**

نقش این حسگر مطلع ساختن واحد کنترل الکترونیکی از فشار موجود در منیفولد هوا است.

**سنسور دمای مایع خنک کننده:**

حسگر دمای مایع خنک کننده موتور برای مطلع ساختن واحد کنترل الکترونیکی از دمای موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**حسگر دمای هوا:**

حسگر دمای هوا، دمای هوای مکیده شده توسط موتور را به واحد کنترل الکترونیکی اطلاع می‌دهد.

**واحد کنترل دریچه گاز برقی:**

دریچه گاز برقی امکان کنترل حرکت دریچه گاز را بر حسب درخواست واحد کنترل الکترونیکی موتور فراهم می‌کند. این نوع سوخت رسانی گشتاور موتور را به صورت مؤثر اداره می‌کند.

**حسگر سرعت خودرو:**

این حسگر برای آگاه ساختن واحد کنترل الکترونیکی از سرعت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**پتانسیومتر پdal گاز:**

نقش آن آگاه کردن واحد کنترل الکترونیکی از موقعیت پdal گاز (خواسته راننده) برای کنترل دریچه گاز برقی است.

**انژکتورها:**

انژکتورها امکان تعیین دقیق مقدار سوخت تزریقی را همراه با تکرار بسیار مناسب فرآیند سوخت رسانی فراهم می‌آورند.

**حسگر ضربه موتور:**

این حسگر پالس‌هایی الکتریکی تولید می‌کند که به واحد کنترل الکترونیکی ارسال می‌گردد. واحد کنترل الکترونیکی این اطلاعات را دریافت می‌کند، ضربه را سیلندر به سیلندر شناسایی می‌کند و اصلاحات آوانس مورد نیاز را برای هر یک از سیلندرها انجام می‌دهد.

**حسگر نقطه مرگ بالا:**

اندازه‌گیری موقعیت زاویه‌ای توسط یک حسگر مغناطیسی - القایی که به وسیله دندانه‌های ماشین کاری شده روی فلاپویل تحریک می‌شود، صورت می‌گیرد. این حسگر، دور موتور و نیز موقعیت میل لنگ را برای سوخت رسانی در اختیار قرار می‌دهد.

**رله پمپ سوخت:**

رله پمپ سوخت، پمپ سوخت و در برخی شرایط، مصرف کننده‌های مختلف از جمله انژکتورها، شیر برقی تخلیه کنیستر، و غیره را تغذیه می‌کند.

**رله سوخت رسانی:**

رله سوخت رسانی، واحد کنترل الکترونیکی موتور و در برخی شرایط مصرف کننده‌های دیگر را تغذیه می‌کند.

**حسگر فشار فرمان هیدرولیک:**

واحد کنترل الکترونیکی اطلاعاتی را از سوئیچ فشار فرمان هیدرولیک دریافت می‌کند. این اطلاعات به فشار موجود در مدار هیدرولیک وابسته است. هر چه فشار بالاتر باشد، پمپ فرمان هیدرولیک انرژی بیشتری جذب می‌کند.

**رله مجموعه فن:**

نقش این رله، تغذیه عملگر مجموعه فن است.

**رله کنترل کمپرسور سیستم تهویه مطبوع:**

رله اجزه می‌دهد کمپرسور تحت کنترل واحد کنترل الکترونیکی عمل کند.

**حسگر فشار گاز فریون:**

نقش آن آگاهی کردن واحد کنترل الکترونیکی از فشار گاز فریون موجود در مدار تهویه مطبوع است.

**سنسور اکسیژن اولیه:**

سنسور اکسیژن برای دستیابی به کارایی مناسب کاتالیست کانورتور استفاده می‌شود، مخلوط هوا - بنزین ارسالی به موتور باید از غلظت ثابت و نزدیک به نسبت استوکیومتریک برخوردار باشد.

صافی جذب کننده بخارات بنزین:  
این صافی، یک "اسفنج" برای بخارات بنزین (دغالم فعال) است که امکان جذب گازهای ورودی از باک را فراهم می‌کند.

شیر برقی باک بنزین اضافی ( فقط موتورهای Flex Fuel ):  
این شیر برقی برای اجتناب از مشکل استارت زدن در زمان سرد بودن، جهت تزریق بنزین "عادی" ورودی از مخزن اضافی (1L) تعیین شده است.

رله پمپ بنزین اضافی ( فقط موتورهای Flex Fuel ):  
این رله پمپ بنزین اضافی را تقدیمه می‌کند

کوئل جرقه:  
به هر کدام از سیلندرها، یک کوئل و یک خروجی که بر حسب ترتیب احتراق توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می‌شود، تخصیص یافته است.

### اجزاء تشکیل دهنده

سیستم سوخت رسانی بنزین از قطعات زیر تشکیل می‌شود:

- پتانسیومتر پدال گاز،
- حسگر نقطه مرگ بالا،
- حسگر فشار جوی،
- حسگر دمای هوا،
- حسگر دمای آب،
- حسگر فشار سیال خنک کننده،
- سنسور اکسیژن اولیه،
- سنسور اکسیژن ثانویه،
- کنترل تنظیم کننده سرعت (برحسب سطح خودرو)،
- کنترل روشن شدن/توقف تنظیم کننده سرعت (برحسب سطح خودرو)،
- سوئیچ چراغ ترمز،
- سوئیچ پدال کلاچ،
- جذب کننده بخارات بنزین،
- واحد کنترل الکترونیکی موتور،
- دریچه گاز برقی،
- چهار انژکتور،
- حسگر ضربه موتور،
- کوئل جرقه،
- حسگر ضربه موتور،
- تنظیم کننده میل سوپیاپ،
- حسگر موقعیت میل سوپیاپ،
- باک بنزین اضافی (فقط K4M 694 و K4M 714)، (K7M 714 و K7M 714).
- پمپ برای باک بنزین اضافی (فقط K4M 694 و K4M 714).

### واحد کنترل الکترونیکی

واحد کنترل الکترونیکی ۱۱۲ پایه مارک SIEMENS EMS 31-34 که سوخت رسانی و احتراق را کنترل می‌کند. سیستم تزریق چند نقطه‌ای که به صورت ترتیبی عمل می‌کند.

اتصال به سایر واحدهای کنترل الکترونیکی که "اتصالات بین سیستمی" نامیده می‌شود:

ESP سیستم کنترل پایداری خودرو (برحسب سطح خودرو).

واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین (UCH)

واحد کنترل الکترونیکی جعبه دنده: BVR (جعبه دنده روبوتیزه) یا BVA (جعبه دنده اتوماتیک) (در صورتی که خودرو به آن مجهر باشد). صفحه نشانگرهای.

سیسم ناوبری (در صورتی که خودرو به آن مجهر باشد).

کیسه هوا

(در صورتی که خودرو به آن مجهر باشد).

سیستم تهویه مطبوع

### سیستم ضد سرقت

واحد کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" یک استراتژی سیستم ضدسرقت را اداره می‌کند:

واحد کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" از دو نوع سیستم ضدسرقت برخوردار است: نوع سیمی (2) و قفل مالتی پلکس بروی شبکه CAN (3). این دو نوع توسط واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین و واحد کنترل الکترونیکی موتور اداره می‌شوند. قبل از هر درخواست راننده، واحد کنترل الکترونیکی کنترل موتور و واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین، مجموعه اطلاعات تأییدیه را که اجازه روشن شدن یا عدم روشن شدن را صادر می‌کند، روی شبکه مالتی پلکس با یکدیگر مبادله می‌کنند.

اگر بیشتر از پنج تأیید بدون نتیجه به صورت پی در پی رخدید، واحد کنترل الکترونیکی کنترل موتور در حالت محافظتی قرار می‌گیرد و دیگر تلاشی برای تأیید نمودن UCH انجام نمی‌دهد. در صورتی که مراحل عملیاتی زیر رعایت نشود از این حالت خارج نمی‌شود: سوئیچ حداقل برای ۶۰ ثانیه باز بماند، سوئیچ بسته شود، پایان تغذیه واحد کنترل الکترونیکی موتور رعایت گردد (این مدت بر حسب دمای موتور متغیر است).

بعد از این مراحل، فقط یک درخواست مجاز است. در صورت عدم روشن شدن موتور، مراحل بالا را تکرار کنید.

در صورتی که قفل واحد کنترل الکترونیکی موتور همچنان باز نمی‌شود، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

اگر یک ضربه توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور ذخیره شده است (ET255 "ضربه شناسایی شده توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور"), سوئیچ را برای مدت ۱۰ ثانیه بیندید، سپس سوئیچ را باز کنید تا امکان روشن کردن موتور فراهم شود. به کمک فرمان RZ007 "حافظه خط" خطاهای را پاک کنید.

### سوخت رسانی

سوخت رسانی، توسط پمپ بنزین تضمین می‌شود. این پمپ در هر بار استارت زدن، به منظور تضمین مقدار معینی فشار در مدار و همچنین روشن شدن صحیح خودرو، به خصوص پس از یک دوره طولانی عدم استفاده از آن، به مدت ۱ ثانیه کنترل عدم شود. رله پمپ بنزین همیشه هنگامی که موتور روشن است، کنترل می‌شود.

### تزریق

انژکتورها بر حسب حالت‌های مختلف کنترل می‌شوند. استارت در حالت "semi-fullgroup" (انژکتورهای ۱ و ۴، و انژکتورهای ۲ و ۳ به طور هم زمان)، برای راه اندازی صحیح موتور دارای زمان بندی مناسب یا نامناسب صورت می‌گیرد. سپس در وضعیت ترتیبی قرار می‌گیرد.

در شرایطی که موتور با زمان بندی نامناسب روشن می‌شود: بعد از قرار گرفتن در حالت سوخت رسانی ترتیبی و تا زمانی که استراتژی شناسایی سیلندر ۱ رخ نداده است، انژکتورها در دو سیلندر جای جای می‌شوند: سوخت رسانی در ترتیب ۴-۳-۱-۲-۴ انجام می‌شود در حالیکه باید به ترتیب ۲-۴-۳-۱ باشد.

زمان سوخت رسانی به طور مداوم محاسبه می‌شود. برای مثال در صورت خاموش شدن موتور در حالت کاهش شتاب یا دور بیش از حد، زمان سوخت رسانی می‌تواند صفر باشد.

### زمان بندی موتور

واحد کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" به یک سیستم تغییر فاز پیوسته میل سوپاپ ورودی در جهت ریتارد مجhz است. واحد کنترل الکترونیکی موقعیت تغییر فازدهنده میل سوپاپ را از طریق سیگنال ارسالی توسط حسگر میل سوپاپ دریافت می کند. این موقعیت وجود یا عدم وجود حالت کار کرد محدود تغییر فاز دهنده میل سوپاپ را در نظر نمی گیرد.

اولین استراتژی که "زمان بندی براساس حافظه" نام دارد، برای زمان بندی کنترل موتور در هنگام روشن کردن، بر حسب داده های ثبت شده در زمان خاموش شدن قبلی به کار می رود. الزاماً قبل از هر گونه عملیات، تا پایان "powerlatch" (فاز تغذیه واحد کنترل الکترونیکی برای حفظ داده ها در واحد کنترل الکترونیکی که ۳۰ ثانیه طول می کشد) صبر کنید.

دومین استراتژی وظیفه تأیید تصمیم گیری اول را به عهده دارد و بر پایه تجزیه و تحلیل گشتاور استوار است. وقتی این استراتژی پایان گرفت، موتور به درستی زمان بندی شده است. این استراتژی در حالت LPG یا CNG نیز عملکرد دارد.

### هوارسانی

تنظیم کننده دور آرام، مجموعه محاسباتی را انجام می دهد که امکان کنترل فیزیکی عملگر دور آرام را فراهم می کند: دریچه گاز بر قی. قطعات تنظیم کننده به طور کامل قابل تطبیق می باشند (برنامه ریزی تغییر وضعیت ها و کهنه شدن).

وقتی شرایط تنظیم دور آرام موتور رعایت شده باشد، وضعیت **ET054** "تنظیم دور آرام موتور" "فعال" است، تنظیم کننده دور آرام، موقعیت دریچه گاز بر قی را در هر لحظه برای حفظ دور آرام موتور در مقدار توصیه شده تنظیم می کند. درصد مورد نیاز باز شدن دریچه گاز بر قی براساس مقدار توصیه شده دور موتور توسط پارامتر **PR426** "باز شدن شیر تنظیم دور آرام" داده می شود.

### دور آرام موتور

دور آرام توصیه شده موتور بستگی به موارد زیر دارد:

- دمای آب، استراتژی های ضدآلایندگی،
- نیازهای تهویه مطبوع،
- موقعیت دسته دنده،
- احتمالاً عمل فرمان هیدرولیک،
- مقاومت های حرارتی محفظه سرنشین،
- دمای روغن (محافظت از موتور)،
- مصرف کننده های بر قی (در صورتی که ولتاژ باتری پایین تر از 12,7 V بماند، دور موتور تا حداقل 160 rpm افزایش می یابد).

### احتراق

میزان آوانس برای هر سیلندر محاسبه می شود، این مقدار بین  $23^{\circ}\text{C}$  و  $72^{\circ}\text{C}$  محدود است و شامل اصلاحات احتمالی به دلیل ضربه های موتور می باشد.

اصلاح ضربه موتور، مقدار آوانس حداقل است که از آوانس یکی از سیلندرها کاسته می شود. اگر هیچ سیلندری ضربه نداشته باشد، این اصلاح صفر است.

### غلظت مخلوط سوخت

برای عملکرد مناسب کاتالیست کانورتور، واحد کنترل الکترونیکی کنترل موتور باید غلظت یک ۱ را تنظیم کند.

تنظیم غلظت مخلوط سوخت توسط سنسور اولیه، غلظت حدود ۱ را تضمین می‌کند.

سنسور اولیه ولتازی را براساس غلظت متوسط مخلوط سوخت ارائه می‌کند: ولتاژ ارسال شده به واحد کنترل الکترونیکی اطلاعات غنی - رقیق را نشان می‌دهد.

برای اینکه سنسور اولیه سریعاً فعال شود، گرم می‌شود. گرم شدن فقط در حالتی که موتور روشن باشد، امکان پذیر است. در سرعت بالاتر از ۱۴۰ کیلومتر در ساعت یا زمانی که موتور تحت بار قرار دارد غیرفعال است.

سنسور ثانویه نیز گرم می‌شود. فرمان درست بعد از روشن کردن موتور صادر نمی‌شود. بلکه هنگامی صادر می‌شود که موتور روشن باشد و به دمای کاری خود برسد. در سرعت بالاتر از ۱۴۰ کیلومتر در ساعت یا زمانی که موتور تحت بار قرار دارد گرم شدن سنسور غیرفعال است.

### مدیریت دمای مایع خنک کننده موتور

خنک کاری موتور توسط یک یا دو مجموعه فن (برحسب سطح خودرو) که توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور هدایت می‌شوند، صورت می‌گیرند.

برای تضمین خنک کاری در هنگام روشن بودن موتور، مجموعه فن ۱ زمانی که دمای آب از  $113^{\circ}\text{C}$  بالاتر رود راه اندازی شده و هنگامی که دمای آب به پایین‌تر از  $102^{\circ}\text{C}$  برسد، متوقف می‌شود.

مجموعه فن ۲ زمانی که دمای آب از  $115^{\circ}\text{C}$  بالاتر رود راه اندازی می‌شود و هنگامی که دمای آب به پایین‌تر از  $113^{\circ}\text{C}$  برسد، متوقف می‌گردد.

هنگامی که موتور خاموش است، فقط مجموعه فن ۱ می‌تواند برای تضمین عملکرد ضد جوش آوردن خودرو فعال شود (در حالت خاموش کردن موتور خیلی داغ). عملکرد ضد جوش آوردن خودرو، در وضعیت سوئیچ بسته برای مدتی معین فعال می‌شود. در طی این مدت، اگر دمای آب از  $113^{\circ}\text{C}$  بالاتر باشد مجموعه فن ۱ راه اندازی می‌شود و هنگامی که دمای آب به پایین‌تر از  $95^{\circ}\text{C}$  برسد، متوقف می‌گردد.

در صورتی که بروی مدار حسگر دمای مایع خنک کننده (DF001) ایرادی تشخیص داده شود، مجموعه فن ۱ به طور دائم روشن می‌ماند.

چنانچه دمای مایع خنک کننده موتور از حد هشداردهنده  $118^{\circ}\text{C}$  بالاتر رود، واحد کنترل الکترونیکی موتور فرمان روشن چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده را صادر می‌کند یا آن را از کامپیوتر صفحه نشانگرهای درخواست می‌کند و تا زمانی که دمای مایع خنک کننده مجدداً به پایین‌تر از  $115^{\circ}\text{C}$  برسد، چراغ روشن می‌ماند.

واحد کنترل الکترونیکی موتور، علاوه بر کنترل موتور، نیازهای خنک کاری برای سیستم تهویه مطبوع و جعبه دنده معمولی /اتوماتیک را نیز مدیریت می‌نماید.

### عملکرد سیستم تهویه مطبوع

واحد کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" یک سیستم تهویه مطبوع نوع "مدار بسته" را مدیریت می‌کند:

- درخواست تهویه مطبوع از طریق کنترل پیوند منطقی،
- فراهم کردن فشار در مدار سیستم تهویه مطبوع،
- سرعت خودرو،
- کنترل کمپرسور سیستم تهویه مطبوع،
- کنترل مجموعه فن برای نیازهای این عملکرد.

واحد کنترل الکترونیکی توان مصرف شده توسط کمپرسور تهویه مطبوع و درخواست‌های افزایش دور آرام را به کمک فشار فراهم شده در مدار سیستم تهویه مطبوع احیاء می‌کند.

این اطلاعات برای کنترل تطبیقی موتور (افزایش دور آرام، اصلاح دبی هوا) ضروری هستند.

درخواست برای مجموعه فن ۱ و/یا ۲ براساس مقدار فشار داخل مدار سیستم تهویه مطبوع و سرعت خودرو شکل می‌گیرد. به طور خلاصه، درخواست‌های راه اندازی مجموعه فن هر قدر سرعت کمتر و فشار بیشتر باشد، جدی‌تر هستند.

### OBD

استراتژی‌های OBD عبارتند از:

- عیب یابی کاتالیست کانورتور،
- عیب یابی عملکرد سنسور اولیه،
- عیب یابی احتراق ناقص،
- عیب یابی سیستم ارسال سوخت.

عیب یابی‌های احتراق ناقص و سیستم ارسال سوخت به صورت پیوسته انجام می‌شوند. عیب یابی‌های عملکرد سنسور اولیه و کاتالیست کانورتور فقط یک بار در هر رانندگی صورت می‌گیرد و نمی‌توانند به طور هم زمان انجام شوند.

### عیب یابی OBD:

عیب یابی EOBD (European On Board Diagnostic) جایگزین ابزار عیب یابی الکتریکی متداول نمی‌باشد و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. شرایط لازم عبارتند از:

- ذخیره شدن خطاهای،
- ذخیره شدن وضعیت موتور در هنگام تشخیص ایراد ثبت شده در حافظه،
- روشن شدن چراغ OBD برای کلیه خرابی‌هایی که باعث انتشار بیش از حد آلاینده‌ها شود،
- چشمک زدن چراغ OBD برای کلیه ایرادهای "احتراق ناقص" که باعث خرابی کاتالیزور گردد.

## ۱. ایمنی عملکرد

روشن شدن چراغ‌های هشدار واحد کنترل الکترونیکی "EMS 31-34"، جهت آگاه ساختن راننده و هدایت عیب یابی، روشن شدن سه چراغ هشدار را بر حسب درجه اهمیت ایجادهای تشخیص داده شده، مدیریت می‌کند. واحد کنترل الکترونیکی موتور روشن شدن چراغ‌های هشدار روى صفحه نشانگرها را مدیریت می‌نماید. این چراغ‌های هشدار، هنگام وجود ایراد سوخت رسانی یا داغ شدن موتور، در طول مرحله استارت زدن روشن می‌شوند. درخواست‌های روشن شدن چراغ‌های هشدار به صفحه نشانگرها ارسال می‌شود.

### نحوه روشن چراغ‌های هشدار

هنگام باز شدن سوئیچ، نشانگر "OBD" (On Board Diagnostic) حدود ۳ ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود. در صورت وجود ایراد سوخت رسانی (درجه اهمیت ۱)، چراغ هشدار "SERVICE" روشن می‌شود. راننده باید تعییرات لازم را اسرع وقت انجام دهد:

- دریچه گاز برقی،
- پتانسیومتر پدال گاز،
- حسگر فشار ورودی،
- واحد کنترل الکترونیکی،
- تغذیه عملگرها،
- تغذیه واحد کنترل الکترونیکی.

برای ایداداتی که نیاز به خاموش کردن سریع موتور دارند، چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ روشن می‌شود.

در هنگام تشخیص ایرادی که باعث انتشار بیش از حد گازهای آلینده می‌گردد، چراغ فارنژی OBD با نماد یک موتور روشن می‌شود: به صورت **جشمک** زن در مواردی که ایراد بتواند منجر به تخریب کاتالیست کانورتور شود (احتراق ناقص مخرب). در این صورت، توقف سریع خودرو الزامی است. به صورت ثابت در موارد عدم رعایت استانداردهای آلیندگی (احتراق ناقص آلینده، ایراد کاتالیست کانورتور، ایراد سنسور اکسیژن، ناهمانگ میان سنسورهای اکسیژن و ایراد کنیستر).

### مسافت پیموده شده در زمان وجود ایراد

پارامتر **PR106** "مسافت پیموده شده با چراغ هشدار روشن"، امکان مشاهده مسافت پیموده شده در زمان روشن بودن یکی از چراغ‌های هشدار ایراد سوخت رسانی را فراهم می‌آورد: چراغ هشدار درجه اهمیت ۱ (زرد) و درجه اهمیت ۲ (قرمز). این کیلومترشمار با استفاده از ابزار عیب یابی و فرمان **RZ007** "حافظه خطأ" صفر می‌شود.

### حالتهای کارکرد محدود

در صورت خرایی سیستم دریچه گاز برقی، حالتهای کارکرد محدود مختلفی اعمال می‌شود و توسط وضعیت ET085 "دربیچه گاز برقی در حالت کارکرد محدود" قابل بررسی است:

خیر

#### حالت ۱:

دربیچه گاز برقی در حالت اضطراری (limp-home):

این کارکرد محدود با یک دور موتور ثابت برای هر کدام از دنده‌ها و بدون توجه به موقعیت پدال گاز نشان داده می‌شود.  
 حالت کارکرد محدود با موارد زیر همراه است: **DF328** "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" ، **DF487** "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" ، **DF508** "فرمان دریچه گاز برقی" یا **DF509** "عملکرد مطمئن دریچه پدال گاز".  
 اگر خطایی موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.

#### حالت ۲:

قطع سوخت رسانی:

از این حالت کارکرد محدود بروی واحدهای کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" استفاده نکنید.

#### حالت ۳:

ایراد پدال (کنترل نداشتن راننده بروی پدال):

این حالت کارکرد محدود با عدم کنترل بروی پدال، افزایش دور آرام و قرار گرفتن موتور در دور آرام نمود می‌یابد.  
 حالت کارکرد محدود با این موارد همراه است: **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" و **DF405** "مدار پتانسیومتر پدال" یا **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" و **DF009** "مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال".  
 اگر خطایی موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.

#### حالت ۴:

کاهش راندمان موتور (محدودیت راندمان):

این کارکرد محدود با موارد زیر نمود می‌یابد: محدود شدن سرعت خودرو، محدود شدن مرحله فرمان دریچه گاز، محدودیت شتابگیری خودرو (افزایش آهسته مرحله فرمان دریچه گاز).

حالت کارکرد محدود با این موارد همراه است: **DF328** "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" ، **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" ، **DF009** "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" ، **DF405** "مدار پتانسیومتر پدال" یا **DF512** "اولین ولتاژ مرجع حسگرهای".

اگر خطایی موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.

## ۱. عملیات تعویض، برنامه ریزی یا برنامه ریزی مجدد واحد کنترل الکترونیکی

سیستم می‌تواند از طریق سوکت عیب یابی و با استفاده از دستگاه عیب یابی مورد برنامه ریزی یا برنامه مجدد قرار گیرد.

### توجه

- ابزار عیب یابی را به جریان برق وصل کنید (تغذیه از برق شهر یا از محل قرارگیری فندک).
- در زمان انجام عملیات یک شارژر با تری برروی خودرو نصب کنید (در طول برنامه ریزی یا برنامه ریزی مجدد واحد کنترل الکترونیکی، فن‌های خنک کننده موتور به طور خودکار شروع به کار می‌کنند).
- قبل از برنامه ریزی یا برنامه ریزی مجدد، دستورالعمل‌های مربوط به درجه حرارت موتور را که توسط ابزار عیب یابی نمایش داده می‌شوند در نظر داشته باشید.

پس از انجام هرگونه برنامه ریزی، برنامه ریزی مجدد یا تعویض واحد کنترل الکترونیکی عملیات زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را بیندید.
- موتور را روشن و سپس خاموش کنید (برای تنظیم اولیه واحد کنترل الکترونیکی) و ۳۰ ثانیه صبر کنید.
- سوئیچ را مجدداً باز کنید و با استفاده از ابزار عیب یابی مراحل زیر را انجام دهید:
- از فرمان **VP020 "درج VIN"** استفاده کنید.
- خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید. حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.
- برنامه ریزی شاخص حسگر فلاپیول و محدود کننده دریچه گاز را انجام دهید.
- یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با ابزار عیب یابی بررسی کنید.

### توجه

امکان آزمایش یک واحد کنترل الکترونیکی موتور که از فروشگاه قطعات یدکی تحویل گرفته شده است، وجود ندارد زیرا این واحد کنترل دیگر نمی‌تواند روی هیچ خودروی دیگری نصب شود.

### توجه

بعد از برنامه ریزی مجدد، سیستم hi-flex را الزاماً دوباره پیکربندی کنید (به بخش پیکربندی و برنامه ریزی) رجوع کنید.

## ۲. عملیات تعویض دریچه گاز برقی

هنگام تعویض دریچه گاز، محدود کننده دریچه گاز را برنامه ریزی نمایید.

### توجه

هرگز بدون برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز با خودرو راندگی نکنید.

## ۳. راه اندازی خودرو بعد از وارد آمدن ضربه:

با دریافت اطلاعات مربوط به وارد آمدن ضربه از طرف واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا، واحد کنترل الکترونیکی موتور (به مدت حداقل ۱۰ ثانیه):

- تغذیه پمپ سوخت، احتراق و پاشش سوخت یا گاز را قطع می‌کند.
- وضعیت **ET255** "تشخیص ضربه توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور" به "وضعیت ۱" تبدیل می‌شود.
- تنها راه روشن کردن مجدد موتور، بستن سوئیچ به مدت ۱۰ ثانیه است.
- تنها راه برای آنکه وضعیت **ET255** از "وضعیت ۱" به "وضعیت ۱" تبدیل شود، پاک کردن ایرادهای ذخیره شده است.

#### ۴. عملیات تعویض مخزن سوخت

هنگام تعویض مخزن سوخت (اصلی یا اضافی)، نوع بنزین و درصد الكل آن را بررسی کنید. بعد از تعویض مخزن سوخت، برنامه ریزی های "تنظیمات Hi-Flex" و "درصد الكل" را انجام دهید (به بخش پیکربندی ها و برنامه ریزی ها) رجوع کنید.

##### توجه

بنزین موجود در مخزنی را که باید تعویض شود قبلًا بررسی کنید زیرا ممکن است خودرو با مشکل روشن شدن و احتراق ناقص مواجه شود.

### ۵. خواندن مقادیر پیکربندی

مشخصات	خواندن مقادیر پیکربندی
سنسور اکسیژن اولیه	LC003
با	
بدون	LC004
سنسور اکسیژن ثانویه	
با	LC005
بدون	
نوع جعبه دندنه	LC008
جعبه دندنه معمولی	
جعبه دندنه اتوماتیک	
تغییر فازدهنده میل سوپاپ	LC013
با	
بدون	
مدیریت المنت های حرارتی (فقط 0C و 08 Vdiag)	LC074
با	
بدون	
خواندن سنسور O2	LC079
با ۱ سیم	
با ۳ سیم	
چراغ هشدار دهنده OBD	LC090
با	
بدون	
پمپ بنزین با جریان کاهش یافته	LC091
با	
بدون	
اتصال سیستم تهویه مطبوع سوخت رسانی توسط CAN	LC092
سیمی	
با	
اتصال سرعت خودرو توسط CAN	LC092
با	
بدون	

**۵. خواندن مقادیر پیکربندی (ادامه)**

مدار تهویه مطبوع در سیستم تزریق سوخت	LC095
با	
بدون	LC135
حسگر دمای هوا نوع A	
با	LC138
بدون	
کمپرسور با حجم خروجی ثابت	LC140
با	
بدون	LC168
کوئل از نوع مدادی	
با	LC175
بدون	
نشانگر درجه اهمیت ۲ (Vdiag 10 فقط)	LC176
با	
بدون	
ترمینال DF (Vdiag 10 فقط)	
با	
بدون	

## ۶. برنامه ریزی

برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز

سوئیچ را باز کنید، بدون اسارت زدن ۳۰ ثانیه صبر کنید تا واحد کنترل الکترونیکی مقادیر MAXI و MINI را برای محدود کننده‌ها در حافظه ذخیره کند: برنامه محدود کننده‌های دریچه گاز به صورت خودکار انجام می‌شود.  
برنامه ریزی را به کمک وضعیت **ET051** "برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز" بررسی کنید.

اگر برنامه ریزی انجام نشده باشد، روشن شدن موتور امکان پذیر است اما رانندگی با خودرو ممنوع می‌باشد، خطر جدی خاموش شدن و / یا ناپایداری دور موتور وجود دارد. برنامه ریزی **RZ019** "برنامه ریزی تنظیمات اولیه" را اجرا کنید.

یک تست جاده انجام دهید تا واحد کنترل الکترونیکی برنامه ریزی تطبیقی (گشتاور موتور و غلظت مخلوط سوخت) را انجام دهد.  
این کار مانع از بروز مشکلات احتمالی رانندگی بعد از تحویل دادن خودرو به مشتری می‌شود.

شرایط برنامه ریزی تطبیقی:

- تشییت دور بین **2500 rpm** و **3000 rpm** به مدت حداقل ۳۰ ثانیه، سپس شتابگیری در دنده ۲ تا **4000 rpm**، و در پی آن کاهش سرعت تا برگشت به دور آرام.

### برنامه ریزی درصد الکل (فقط برای موتورهای Flex fuel)

شناسایی سوخت به وسیله مشاهده تغییرات کنترل مخلوط سوخت انجام می‌شود که بنا بر این در صورت بسته بودن مدار تنظیم غلظت مخلوط سوخت امکان پذیر نخواهد بود (ET300 "تنظیم غلظت مخلوط سوخت" و ET056 "مدار دوبل غلظت مخلوط سوخت").

فرآیند برنامه ریزی:

- بررسی کنید که وضعیت ET652 "پیکربندی Hi-flex" "بلی" باشد،
- موتور را روشن کنید،
- اجزاً دهید دمای مایع خنک کننده موتور به 75 °C برسد، با استفاده از پارامتر PR064 "دمای مایع خنک کننده" بررسی را انجام دهید،
- موتور را به مدت 5 دقیقه در دور 1500 rpm قرار دهید،
- با استفاده از وضعیت ET671 "برنامه ریزی درصد الکل" و پارامتر PR743 "درصد الکل تخمین زده شده در مخزن سوخت" بررسی کنید برنامه ریزی انجام شده است،
- برنامه ریزی بعد از بسته شدن سوئیچ ذخیره می‌شود.

یادآوری:

تا زمانی که واحد کنترل الکترونیکی موتور ترکیب سوخت را شناسایی نکرده است، عملکرد به صورت غیرعادی است.

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد خطأ
مدار الکتریکی سنسور دمای مایع خنک کننده	<b>DF001</b>
مدار الکتریکی سنسور دمای هوای	<b>DF002</b>
مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال	<b>DF008</b>
مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال	<b>DF009</b>
مدار الکتریکی چراغ هشداردهنده دمای مایع خنک کننده	<b>DF023</b>
واحد کنترل الکترونیکی	<b>DF038</b>
مدار انژکتور سیلندر ۱	<b>DF040</b>
مدار انژکتور سیلندر ۲	<b>DF041</b>
مدار انژکتور سیلندر ۳	<b>DF042</b>
مدار انژکتور سیلندر ۴	<b>DF043</b>
مدار الکتریکی شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر	<b>DF081</b>
مدار الکتریکی گرم کن سنسور اکسیژن اولیه	<b>DF082</b>
مدار الکتریکی گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه	<b>DF083</b>
مدار فرمان رله عملگرها	<b>DF084</b>
مدار فرمان رله پمپ بنزین	<b>DF085</b>
مدار حسگر سرعت خودرو	<b>DF090</b>
مدار الکتریکی سنسور اکسیژن اولیه	<b>DF092</b>
مدار الکتریکی سنسور اکسیژن ثانویه	<b>DF093</b>
احتراق ناقص آلاینده	<b>DF123</b>
احتراق ناقص مخرب	<b>DF124</b>
مدار چراغ هشدار ایراد	<b>DF146</b>
مدار حسگر سیگنال فلاپویل	<b>DF154</b>
تغذیه + سوئیچ باز	<b>DF169</b>
تغذیه + بعد از رله	<b>DF170</b>
مدار مجموعه فن با سرعت کار کرد پایین	<b>DF176</b>
مدار مجموعه فن با سرعت کار کرد بالا	<b>DF177</b>
مدار الکتریکی حسگر فشار سیال خنک کننده	<b>DF232</b>
مدار چراغ هشدار ایراد سیستم سوخت رسانی	<b>DF236</b>

کد خطأ	عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی
<b>DF328</b>	مدار الکتریکی پتانسیومتر دریچه گاز
<b>DF330</b>	مدار الکتریکی سنسور ضربه موتور
<b>DF332</b>	اتصال سوخت رسانی > سیستم تهویه مطبوع
<b>DF342</b>	مدار چراغ هشدار mil
<b>DF352</b>	مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت
<b>DF353</b>	مدار الکتریکی حسگر فشار منیفولد
<b>DF361</b>	مدار کوئل جرقه ۱-۴
<b>DF362</b>	مدار کوئل جرقه ۲-۳
<b>DF363</b>	تغییر فازدهنده میل سوپاپ
<b>DF377</b>	اتصال بنزین ↔ LPG
<b>DF390</b>	خرابی عملکرد سنسور اکسیژن
<b>DF394</b>	خرابی در عملکرد کاتالیست کانورتور
<b>DF405</b>	مدار پتانسیومتر پدال
<b>DF411</b>	مدار حسگر پدال ترمز
<b>DF414</b>	فرمان رله المنت حرارتی شماره ۱
<b>DF415</b>	فرمان رله المنت حرارتی شماره ۲
<b>DF426</b>	دومین ولتاژ مرجع حسگرها
<b>DF440</b>	اتصال TA > سوخت رسانی
<b>DF457</b>	شاخص فلاپویل
<b>DF487</b>	برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز
<b>DF489</b>	فرمان کمپرسور تهویه مطبوع
<b>DF507</b>	اتصال بدنه موتور
<b>DF508</b>	فرمان دریچه گاز برقی
<b>DF509</b>	عملکرد مطمئن دریچه / پدال گاز
<b>DF512</b>	اولین ولتاژ مرجع حسگرها

**17B**

**سیستم سوخت رسانی بنزین**  
**عیب یابی - جدول خلاصه خطاهای**

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)

EMS 3134
شماره برنامه : EA
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد خطأ
شیر برقی دو وضعیتی ورودی هوا	<b>DF554</b>
رله پمپ مدار بنزین اضافی	<b>DF884</b>
شیر برقی پمپ مدار بنزین اضافی	<b>DF894</b>
مدار رله ۱ بخاری اضافی	<b>DF992</b>
مدار رله ۲ بخاری اضافی	<b>DF993</b>
مدار رله ۳ بخاری اضافی	<b>DF994</b>
ترمینال "DF" دینام	<b>DF1331</b>

www.cargeek.ir

مدار حسگر دمای مایع خنک کننده

**DF001**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ویژگی های خاص:  
پارامتر PR064 "دمای مایع خنک کننده" مقدار خوانده شده توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور را ارائه می دهد.

دستور العمل ها

شرایط و وضعیت اتصال حسگر دمای مایع خنک کننده، کد قطعه 244 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت حسگر دمای مایع خنک کننده، کد قطعه 244، را بین اتصالات 3C و 3JK 3 اندازه گیری کنید.  
چنانچه مقاومت به صورت زیر نیست، حسگر دمای هوا را تعویض کنید:  
 $- 10^{\circ}\text{C} \quad 12500 \Omega \pm 2500 \Omega$   
 $25^{\circ}\text{C} \quad 2000 \Omega \pm 400 \Omega$   
 $50^{\circ}\text{C} \quad 810 \Omega \pm 162 \Omega$   
 $80^{\circ}\text{C} \quad 282 \Omega \pm 56,4 \Omega$   
 $100^{\circ}\text{C} \quad 114 \Omega \pm 22,8 \Omega$   
 $120^{\circ}\text{C} \quad 87 \Omega \pm 17,4 \Omega$

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 – 3C بین قطعات 244 و 120.  
 – 3JK بین قطعات 244 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات مغایب هستند و روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار حسگر دمای هوا

**DF002**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ویژگی های خاص:  
پارامتر PR058 "دمای هوا" مقدار خوانده شده توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور را ارائه می دهد.

دستور العمل ها

شرایط و وضعیت اتصال حسگر دمای هوا، کد قطعه 272 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت حسگر دمای مایع خنک کننده، کد قطعه 272، را بین اتصالات 3B و 3JQ اندازه گیری کنید.  
چنانچه مقاومت به صورت زیر نیست، حسگر دمای هوا را تعویض کنید:

- 10 °C در  $9500 \Omega \pm 1900 \Omega$
- 25 °C در  $2000 \Omega \pm 400 \Omega$
- 50 °C در  $810 \Omega \pm 162 \Omega$
- 80 °C در  $309 \Omega \pm 61,8 \Omega$

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
- 3B بین قطعات 272 و 120.  
- 3JQ بین قطعات 272 و 120.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال

**DF008**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرهای" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر پدال، کد قطعه 921 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
- 3LS بین قطعات 921 و 120.  
- 3LR بین قطعات 921 و 120.  
- 3LT بین قطعات 921 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت مسیر ۱ پتانسیومتر دریچه گاز را اندازه‌گیری نمایید (در صورت وجود ایراد دائم مقادیر مقاومت برابر با صفر یا بی‌نهایت است).  
مقدار کل مقاومت برابر  $\Omega \pm 480$  ۱۲۰۰ است.  
مقاومت پتانسیومتر را در موقعیت‌های مختلف اندازه‌گیری کنید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال

**DF009**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:  
برطرف کردن خطای DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر پدال، کد قطعه 921 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
– 3LW – 3 بنیان قطعات 921 و 120،  
– 3LU – 3 بنیان قطعات 921 و 120،  
– 3LV – 3 بنیان قطعات 921 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت مسیر ۲ پتانسیومتر در یچه گاز را اندازه‌گیری نمایید (در صورت وجود ایراد دائم مقدار مقاومت برابر با صفر یا بی‌نهایت است).  
مقدار کل مقاومت برابر  $680 \Omega \pm 1700$  است.  
مقاومت پتانسیومتر را در موقعیت‌های مختلف اندازه‌گیری کنید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار چراغ هشداردهنده دمای بالای مایع خنک کننده

مدار باز : CO  
اتصال کوتاه بدن : CC.0  
+ اتصال کوتاه به 12V : CC.1

**DF023**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

**شرایط تشخیص خطا:**

خطا بعد از کار کردن موتور با دور بالاتر از 3000 rpm موجود اعلام می‌شود.

**دستور العملها**

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB نشانگر جوش آوردن مایع خنک کننده بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– 31A بین قطعات 247 و 120 –

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

**وضعیت چراغ هشدار را بررسی کنید.**

چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

### واحد کنترل الکترونیکی

1.DEF : واحد کنترل الکترونیکی تأیید نشده یا خراب

**DF038**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:  
در صورت بروز همزمان چندین خط، ابتدا سایر خطاهای سیستم را برطرف نمایید.

دستورالعمل‌ها

بررسی کنید واحد کنترل الکترونیکی با خودرو مطابقت داشته باشد.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 را بررسی کنید.  
در صورتی که روش تعمیرات موجود است، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار انژکتور سیلندر ۱

CO : مدار باز  
 CC.0 : اتصال کوتاه بدنه  
 + 12V : اتصال کوتاه به CC.1

**DF040**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:

برطرف کردن خطای **DF084** "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:

خطا در زمان روشن بودن موتور موجود اعلام می‌شود.

در صورتی که خطای همراه CO، CC.0 یا CC.1 موجود اعلام شده است، این عیب یابی را انجام دهید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی انژکتور ۱، کد قطعه **193** را بررسی کنید.

چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **12V +** را روی اتصال **3FB** انژکتور ۱ بررسی کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:

– **3CR** – بین قطعات **193** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت انژکتور ۱ را اندازه‌گیری نمایید.

در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega 14,5$  در  $20^\circ C$  نیست انژکتور ۱ را تعویض نمایید.

برای موتور **K7M714**، در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega 12$  در  $20^\circ C$  نیست، انژکتور ۱ را تعویض کنید (انژکتور بوش).

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار انژکتور سیلندر ۲

دار باز : CO  
اتصال کوتاه بدنه : CC.0  
+ اتصال کوتاه به ۱۲V : CC.1

**DF041**

موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطأ:

برطرف کردن خطای DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعملها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:

خطا در زمان روشن بودن موتور موجود اعلام می‌شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی انژکتور ۲، کد قطعه 194 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان ۱۲V + را روی اتصال 3FB انژکتور ۲ بررسی کنید.  
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
3CS – بین قطعات 194 و 120.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت انژکتور ۲ را اندازه‌گیری نمایید.

در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  ۱۴,۵ در  $20^{\circ}\text{C}$  نیست انژکتور ۲ را تعویض نمایید.برای موتور K7M714، در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  ۱۲ در  $20^{\circ}\text{C}$  نیست، انژکتور ۲ را تعویض کنید (انژکتور بوش).

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار انژکتور سیلندر ۳

مدار باز : CO  
اتصال کوتاه بدن : CC.0  
+ اتصال کوتاه به V : CC.1

**DF042**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:  
خطا در زمان روشن بودن موتور موجود اعلام می‌شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی انژکتور ۳، کد قطعه 195 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان V 12 + را روی اتصال 3FB انژکتور ۳ بررسی کنید.  
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
3CT – 120 و 195 بین قطعات 120 – 3CT.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت انژکتور ۳ را اندازه‌گیری نمایید.  
در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  14,5 در  $^{\circ}\text{C}$  20 نیست، انژکتور ۳ را تعویض کنید.  
برای موتور K7M714، در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  12 در  $^{\circ}\text{C}$  20 نیست، انژکتور ۳ را تعویض کنید (انژکتور بوش).

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار انژکتور سیلندر ۴

مدار باز : CO  
اتصال کوتاه بدن : CC.0  
+ ۱۲V : CC.1

**DF043**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:  
خطا در زمان روشن بودن موتور موجود اعلام می‌شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی انژکتور ۴، کد قطعه 196 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB انژکتور ۴ بررسی کنید.  
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
3CU – 3بين قطعات 196 و 20.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت انژکتور ۴ را اندازه‌گیری نمایید.  
در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  14,5 در  $^{\circ}\text{C}$  20 نیست، انژکتور ۴ را تعویض کنید.  
برای موتور K7M714، در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  12 در  $^{\circ}\text{C}$  20 نیست، انژکتور ۴ را تعویض کنید (انژکتور بوش).

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<p><u>مدار شیر برقی تخلیه مخزن بازیافت بخارات بنزین (کنیستر)</u></p> <p>CO : مدار باز CC.0 : اتصال کوتاه بدنه + 12V : اتصال کوتاه به <b>V</b></p>	<b>DF081</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
<p>ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط: برطرف کردن خطای <b>DF084</b> "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.</p>	دستور العمل ها
<p>شرایط به کار بردن روش های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده: وضعیت خط پس از اجرای فرمان <b>AC016</b> "شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر" به صورت خطای موجود درمی آید.</p>	
<p>ویژگی های خاص: وضعیت <b>ET295</b> "شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر" می تواند به برطرف کردن این خطای کمک کند.</p>	
<p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی شیر برقی کنیستر، کد قطعه 371 را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>	
<p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان <b>12V</b> + را روی اتصال <b>3FB</b> شیر برقی کنیستر بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید: – <b>3BB</b> بین قطعات 371 و 120.</p>	
<p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>	
<p>مقاومت شیر برقی کنیستر را اندازه گیری نمایید. در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر <math>4\Omega \pm 26</math> در <math>23^{\circ}\text{C}</math> نیست، شیر برقی مخزن کنیستر را تعویض کنید.</p>	

<p>سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.</p>	<b>بعد از تعمیرات</b>
---	-----------------------

<p><u>مدار گرم کن سنسور اکسیژن اولیه</u></p> <p>مدار باز : CO اتصال کوتاه بدن : CC.0 اتصال کوتاه به <math>+12V</math> : CC.1</p>	<p><b>DF082</b> <b>موجود</b> یا <b>ذخیره شده</b></p>
<p>ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا: برطرف کردن خطای <b>DF084</b> "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>شرايط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده: وضعیت خطا در زمان روش بودن موتور یا پس از اجرای فرمان <b>AC261</b> "گرم کن سنسور اکسیژن اولیه" به صورت خطای موجود درمی‌آید.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>ویژگی‌های خاص: وضعیت <b>ET052</b> "گرم کن سنسور اکسیژن اولیه" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن، کد قطعه <b>887</b> را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی <b>A6015A</b>، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان <math>12V</math> + روی اتصال <b>3FB</b> سنسور اکسیژن بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید: – <b>3GF</b> بین قطعات <b>887</b> و <b>120</b>.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی <b>A6015A</b>، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>
<p>مقدار مقاومت گرم کن سنسور اکسیژن را اندازه‌گیری کنید. در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر <math>3,4 \Omega</math> در <math>20^{\circ}C</math> نیست، سنسور اکسیژن را تعویض نمایید.</p>	<p>دستورالعمل‌ها</p>

<p>برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید. سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.</p>	<p>بعد از تعمیرات</p>
--	-----------------------

مدار الکتریکی گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه

CO : مدار باز  
CC.0 : اتصال کوتاه بدن  
+ 12 V : اتصال کوتاه به

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 0C .08 : Vdiag  
10

**DF083**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطأ:  
برطرف کردن خطای **DF084** "مدار رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعملها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
وضعیت خطأ در زمان روشن و گرم بودن موتور و قرار داشتن در دوری غیر از دور آرام یا پس از اجرای فرمان **AC261** "گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه" به صورت خطای موجود درمی‌آید.

ویژگی‌های خاص:  
وضعیت **ET053** "گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه" می‌تواند به برطرف کردن این خطأ کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن، کد قطعه **242** را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V +** را روی اتصال **3FB** سنسور اکسیژن بررسی کنید.  
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحمت در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– **3GG** بین قطعات **242** و **120**.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت گرم کن سنسور اکسیژن را اندازه‌گیری کنید.  
در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر  $\Omega$  **3,4** در **20 °C** نیست، سنسور اکسیژن را تعویض نمایید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار الکتریکی فرمان رله عملگرها

مدار باز : CO  
اتصال کوتاه بدن : CC.0  
اتصال کوتاه به **+ 12 V** : CC.1

**DF084**  
**موجود**  
یا  
**ذخیره شده**

ویژگی های خاص:  
وضعیت **ET048** "فرمان رله عملگرها" می تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

دستور العمل ها

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی رله عملگرها، کد قطعه 1047 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V + 12** را روی اتصال **3FB** رله عملگرها بررسی کنید.  
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
**- 3AA** – بین قطعات **1047** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقدار مقاومت سیم پیچ رله عملگرها را اندازه گیری کنید.  
در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده صحیح نیست، رله پمپ بنزین را تعویض نمایید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<u>مدار رله پمپ بنزین</u> CO : مدار باز CC.0 : اتصال کوتاه بدنه + 12V : اتصال کوتاه به	<b>DF085</b> <b>موجود</b> یا <b>ذخیره شده</b>
---	--

<p>شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده: وضعیت خطا پس از اجرای فرمان <b>AC010</b> "رله پمپ بنزین" به صورت خطای موجود درمی‌آید.</p> <p>ویژگی‌های خاص: وضعیت <b>ET290</b> "فرمان رله پمپ بنزین" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.</p>	دستور العمل‌ها
--	----------------

<p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی رله پمپ بنزین، کد قطعه <b>1047</b> را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی <b>6015A</b>، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان <b>V 12</b> + را روی اتصال <b>3FB</b> رله پمپ بنزین بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید. <b>3AC</b> – <b>120</b> و <b>1047</b> بین قطعات –</p> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی <b>6015A</b>، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>مقدار مقاومت سیم پیچ رله پمپ بنزین را اندازه‌گیری کنید. در صورتی که مقاومت اندازه‌گیری شده صحیح نیست، رله پمپ بنزین را تعویض نمایید.</p>
---

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
---	----------------

مدار حسگر سرعت خودرو

**DF090**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطا ذخیره شده:  
خطا پس از رانندگی با سرعت بالاتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت به مدت ۳۰ ثانیه، موجود اعلام می‌شود.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
وضعیت **ET320** "اتصال حسگر سرعت" و پارامتر **PR155** "سرعت خودرو" می‌توانند به برطرف کردن این خطای کمک کنند.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– بین قطعات **250** و **120**.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار سنسور اکسیژن اولیه

**DF092**

موجود  
یا

ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطا ذخیره شده:  
در صورت انجام کارهای زیر وضعیت خطا به وضعیت موجود تغییر می‌کند:

روشن بودن موتور به مدت ۵ دقیقه **ET300** "تنظیم غلظت مخلوط سوخت": فعال).

یادآوری:

خطا فقط در صورتی ذخیره می‌شود که واحد کنترل الکترونیکی در مدت وجود خرابی از مقدار شرایط اضطراری خود برای اصلاح غلظت مخلوط سوخت استفاده کرده باشد: **PR438** "مقدار اصلاح غلظت مخلوط سوخت" تثبیت شده برروی ۱۲۸.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
دو نوع مختلف سنسور وجود دارد: سنسور ۳ سیم و سنسور ۱ سیم.

**سنسور ۳ سیم**

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن، کد قطعه **887** را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مذاہم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
– 3GH بین قطعات **887** و **120**  
– 3GK بین قطعات **887** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

**سنسور ۱ سیم**

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن، کد قطعه **887** را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مذاہم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– 3GK بین قطعات **887** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

بعد از تعمیرات

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

مدار سنسور اکسیژن ثانویه

**DF093**

**موجود**

**یا**

**ذخیره شده**

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
وضعیت خطا بعد از ۵ دقیقه روشن بودن موتور به صورت خطای موجود درمی‌آید.

**دستورالعمل‌ها**

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن، کد قطعه 242 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:

– 3GJ بین قطعات 242 و 120.

– 3GL بین قطعات 242 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معيوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

<u>احتراق ناقص آلاینده</u> * OBD : خطای OBD 1.OBD : خطای موجود OBD 2.OBD : خطای تشخیص داده شده OBD در هنگام رانندگی	<b>DF123</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
--	---

<p>شرايط به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:</p> <p>خطا در حالت روشن بودن موتور و رسیدن دمای مایع خنک کننده به بالاتر از <math>75^{\circ}\text{C}</math> موجود اعلام می شود.</p> <p>ایادآوری:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"احتراق ناقص در سیلندر ۱" ET057</li> <li>"احتراق ناقص در سیلندر ۲" ET058</li> <li>"احتراق ناقص در سیلندر ۳" ET059</li> <li>"احتراق ناقص در سیلندر ۴" ET060</li> </ul> <p>این وضعیت ها، اطلاعاتی را در مورد نوع و ردیابی خرابی ارائه می دهند.</p>	<b>دستورالعمل ها</b>
---	----------------------

<p>ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می شود که فقط می تواند روی آن سیلندر خاص تأثیر بگذارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ایراد در عملکرد انژکتور،</li> <li>- ایراد و/یا جرم گرفتگی شمع،</li> <li>- ایراد کوئل،</li> <li>- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ،</li> <li>- ایراد کمپرس موتور.</li> </ul>	اعلام خطای مربوط می شود که فقط می تواند روی آن سیلندر خاص تأثیر بگذارد: <b>ET058</b> یا <b>ET057</b> یا <b>ET060</b> یا <b>ET059</b>
---	---

<p>ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می شود که فقط می تواند روی آن جفت سیلندر خاص تأثیر بگذارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ایراد در قسمت ولتاژ بالای کوئل،</li> <li>- ایراد در عملکرد قسمت کنترل کوئل،</li> <li>- ایراد کمپرس موتور،</li> <li>- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ.</li> </ul>	اعلام خطای مربوط می شود که فقط می تواند روی آن جفت سیلندر های ۲ و ۴ می شود: <b>ET060</b> یا <b>ET057</b> یا <b>ET059</b> یا <b>ET058</b>
---	---

<p>ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می شود که می تواند روی تمامی سیلندرها تأثیر بگذارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ایراد فیلتر بنزین،</li> <li>- ایراد پمپ بنزین،</li> <li>- ایراد نوع بنزین، تست ۱ "بررسی تطبیقی بنزین" را انجام دهید.</li> <li>- ایراد کمپرس موتور،</li> <li>- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ.</li> </ul>	اعلام خطای مربوط می شود که فقط می تواند روی ۴ سیلندر: <b>ET058</b> یا <b>ET057</b> یا <b>ET060</b> یا <b>ET059</b>
---	---

<p>اطمینان حاصل کنید که تمام خرابی ها بطرف شده باشند.          خطاهای ذخیره شده را پاک کنید. نیازی به پاک کردن برنامه ریزی های انجام شده نمی باشد.          برای بررسی این که تعییرات سیستم به درستی انجام شده است، شرایط زیر باید مهیا شده باشد:          - خرابی الکتریکی در سیستم وجود نداشته باشد.          یک تست جاده انجام دهید، اما فراهم آوردن شرایط مورد نیاز جهت انجام این تست، برای خدمات پس از فروش دشوار است.</p>	<b>بعد از تعییرات</b>
---	-----------------------

### احتراق ناقص مخرب

- \* OBD : خطای OBD
- 1.OBD : خطای موجود OBD
- 2.OBD : خطای تشخیص داده شده OBD در هنگام رانندگی

**DF124**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 خطای در حالت روشن بودن موتور و رسیدن دمای مایع خنک کننده به بالاتر از  $75^{\circ}\text{C}$  موجود اعلام می‌شود.

یادآوری:  
 "احتراق ناقص در سیلندر ۱" ET057  
 "احتراق ناقص در سیلندر ۲" ET058  
 "احتراق ناقص در سیلندر ۳" ET059  
 "احتراق ناقص در سیلندر ۴" ET060  
 این وضعیت‌ها، اطلاعاتی را در مورد نوع و ردیابی خرابی ارائه می‌دهند.

دستورالعمل‌ها

ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می‌شود که فقط می‌تواند روی آن سیلندر خاص تأثیر بگذارد:

- ایراد انژکتور،
- ایراد و/یا جرم گرفتگی شمع،
- ایراد کوئل،
- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ.

اعلام خطای در یکی از سیلندرها  
**ET058** یا **ET057**  
**ET060** یا **ET059**

ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می‌شود که فقط می‌تواند روی آن جفت سیلندر خاص تأثیر بگذارد:

- ایراد در قسمت ولتاژ بالای کوئل،
- ایراد در عملکرد قسمت کنترل کوئل،
- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ.

اعلام خطای در سیلندرهای ۱ و ۴ یا سیلندرهای ۲ و ۳  
**ET060** و **ET057** یا **ET059** و **ET058**

ایراد احتمالاً به مشکلی مربوط می‌شود که می‌تواند بر روی تمامی سیلندرها تأثیر بگذارد:

- ایراد فیلتر بنزین،
- ایراد پمپ بنزین،
- ایراد نوع بنزین، تست ۱ "بررسی تطبیقی بنزین" را انجام دهید.
- ورود روغن از کاسه نمد ساق سوپاپ.

اعلام خطای برروی چهار سیلندر  
**ET058** و **ET057**  
**ET060** و **ET059**

اطمینان حاصل کنید که تمام خرابی‌ها بطرف شده باشند.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید. نیازی به پاک کردن برنامه‌ریزی‌های انجام شده نمی‌باشد.  
 برای بررسی این که تعمیرات سیستم به درستی انجام شده است، شرایط زیر باید مهیا شده باشد:  
 – خرایی الکتریکی در سیستم وجود نداشته باشد.  
 یک تست جاده انجام دهید، اما فراهم آوردن شرایط مورد نیاز جهت انجام این تست، برای خدمات پس از فروش دشوار است.

بعد از تعمیرات

مدار چراغ هشدار CO : مدار باز CC.0 : اتصال کوتاه بدنه + 12V : اتصال کوتاه به	<b>DF146</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
---	---

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده: هنگام استفاده از فرمان AC211 "چراغ هشدار ایجاد" خطا موجود اعلام می‌شود.  <b>ویژگی‌های خاص:</b> وضعیت ET280 "چراغ هشدار ایجاد" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.	دستورالعمل‌ها
--	---------------

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB چراغ هشدار ایجاد بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.  <b>عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم</b> در اتصال زیر را بررسی کنید: – 3NX بین قطعات 247 و 120 .	چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.  وضعیت چراغ هشدار را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.
---	---

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	<b>بعد از تعمیرات</b>
---	-----------------------

مدار حسگر سیگنال فلاپویل

**DF154**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرطیت به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 وضعیت خطا بعد از روشن بودن موتور یا ۰ ثانیه استارت زدن به صورت خطای موجود درمی‌آید.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
 پارامتر PR145 "دور موتور" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر دور موتور، کد قطعه 149 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 – 3BG بین قطعات 149 و 120.  
 – 3BL بین قطعات 149 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت حسگر دور موتور را اندازه‌گیری کنید.  
 در صورتی که مقاومت اندازه‌گیری شده  $\Omega$  200 تا 270 نیست، حسگر دور موتور را تعویض کنید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

تغذیه + سوئیچ باز

DF169  
ذخیره شده

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطا ذخیره شده:  
این خطا فقط به صورت ذخیره شده اعلام می‌شود، زیرا در صورت موجود بودن، ارتباط با ابزار عیب یابی قطع می‌شود.

وضعیت باقی و اتصالات بدن خودرو را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اعیق کاری نسبت به بدن، را روی اتصال زیر بررسی کنید:  
– AP29 بین قطعات 120 و 1047.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز:

وجود جریان 12V + را روی اتصال AP29 بین 120 و 1047 بررسی کنید.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

17B

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)  
**سیستم سوخت رسانی بنزین**  
**عیب یابی - بررسی خطاها**

EMS 3134  
 شماره برنامه : EA  
 شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

تغذیه + بعد از رله

**DF170**  
**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
 برطرف کردن خطای **DF084** "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

**دستورالعملها**

وضعیت باقی و اتصالات بدنخودرو را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیمکشی‌های الکتریکی، سیمکشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی کمپرسور تهویه مطبوع، کد قطعه **1047** را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیمکشی‌های الکتریکی، سیمکشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V12** + روی اتصال **3FB** چراغ هشدار ایراد بررسی کنید.  
 عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 – **120** و **1047** بین قطعات **3FB** –

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیمکشی‌های الکتریکی، سیمکشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیمکشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین

CO : مدار باز  
 CC.0 : اتصال کوتاه بدن  
 + CC.1 : اتصال کوتاه به **V 12**

**DF176**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
 برطرف کردن خطای **DF001** "مدار حسگر دمای مایع خنک کننده" و خطای **DF084** "مدار رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطا ذخیره شده:  
 خطا پس از استفاده از فرمان **AC626** "مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" موجود اعلام می‌شود.

**ویژگی‌های خاص:**  
 وضعیت **ET298** "مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

دستورالعمل‌ها

شرایط و وضعیت اتصال رله مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین، کد قطعه **700** را بررسی نمایید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **A6015**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V 12** + را روی اتصال **3FB** رله مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 – **3JN** بین قطعات **700** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا

مدار باز : CO  
اتصال کوتاه بدن : CC.0  
+ اتصال کوتاه به 12V : CC.1

**DF177**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

**ویژگی های خاص:**  
در صورتی که خودور به "مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" مجهز نیست (خودروهای غیر مجهز به سیستم تهویه مطبوع) این خطا را مورد توجه قرار ندهید.

دستور العمل ها

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

شرایط به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا پس از اجرای فرمان AC625 "مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" به عنوان خطای موجود اعلام می شود.

شرایط و وضعیت اتصال رله مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا، کد قطعه 234 را بررسی نمایید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB رله مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
3JP – 120 و 234 بین قطعات –

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار حسگر فشار سیال خنک کننده

**DF232**

موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
 بر طرف کردن خطای DF512 "اولین ولتاژ مرجع حسگرها" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
 پارامتر PR037 "فشار سیال خنک کننده" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر فشار تهویه مطبوع، کد قطعه 1202 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:

- 38U بین قطعات 1202 و 120
- 38Y بین قطعات 1202 و 120
- 38X بین قطعات 1202 و 120

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار چراغ هشدار ایراد سیستم سوخت رسانی

+ 12 V	: اتصال کوتاه به
CC.1	: اتصال کوتاه بدنه
CC.0	: مدار باز
C0	: خرایی الکتریکی تشخیص داده نشده
DEF	

DF236  
موجود  
یا  
ذخیره شده

از اطلاعیه فنی نقشه‌های الکتریکی Symbol 2.Thalia 2.Sandero.Logan یا 2 استفاده کنید.

دستور العملها

در صورتی که خطا ذخیره شده است، آنرا پاک کنید و عملکرد صحیح چراغ هشدار را با استفاده از فرمان AC069 "چراغ هشدار ایراد سیستم سوخت رسانی" بررسی کنید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB چراغ هشدار ایراد سوخت رسانی بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال‌های الکتریکی صفحه نشانگرهای، کد قطعه 547 و واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 را بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصال بین قطعات 120 و 247 را بررسی کنید. چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<p style="text-align: center;"><u>مدار پتانسیومتر دریچه گاز</u></p> <p style="text-align: center;">1.DEF : مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر دریچه گاز          مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر دریچه گاز : 2.DEF          عدم تطابق بین مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ : 3.DEF</p>	<p style="text-align: center;"><b>DF328</b></p> <p style="text-align: center;">موجود یا ذخیره شده</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:          برطرف کردن خطای DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرها" در اولویت قرار دارد.</p>	<p style="text-align: center;">دستورالعملها</p>
<p style="text-align: center;">شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطا ذخیره شده:          در صورتی که خطا موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.</p>	

<p style="text-align: center;">موردنمودی وجود ندارد.</p>	<p style="text-align: center;">دستورالعملها</p>	<p style="text-align: center;"><b>1.DEF</b></p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر دریچه گاز، کد قطعه 1076 را بررسی کنید.          چنانچه اتصال الکتریکی معتبر است و روش تعمیر آن وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت سیم‌کشی را تعویض نمایید.</p>	<p style="text-align: center;">عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:          - 3MN بین قطعات 1076 و 120،          - 3MO بین قطعات 1076 و 120،          - 3MP بین قطعات 1076 و 120.</p>	<p style="text-align: center;">چنانچه اتصال با اتصالات معتبر هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>
<p style="text-align: center;"> مقاومت پتانسیومتر دریچه گاز را روی مسیر مقاومتی ۱ اندازه‌گیری کنید (در صورت وجود ایراد دائم مقدار مقاومت برابر صفر یا بین‌نهایت است).</p>	<p style="text-align: center;">در صورتی که مقاومت برابر <math>1\text{ k}\Omega</math> نیست، پتانسیومتر دریچه گاز را تعویض کنید.</p>	

<p style="text-align: center;">برای تأیید تعمیرات، موتور را در دورهای مختلف قرار دهید.          سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.          خطاها ذخیره شده را پاک کنید.</p>	<p style="text-align: center;">بعد از تعمیرات</p>
---	---

**DF328**  
**ادامه**

موردی وجود ندارد.	دستور العمل ها	2.DEF
-------------------	----------------	-------

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر دریچه گاز، کد قطعه 1076 را برسی کنید. چنانچه اتصال الکتریکی معيوب است و روش تعمیر آن وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت سیم کشی را تعویض نمایید.
--

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را برسی کنید: 3MN – 3 بین قطعات 1076 و 120 3MO – 3 بین قطعات 1076 و 120 3MP – 3 بین قطعات 1076 و 120
--

چنانچه اتصال یا اتصالات معيوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.
--

مقاومت پتانسیومتر دریچه گاز را روی مسیر مقاومتی 2 اندازه گیری کنید (در صورت وجود ایراد دائم مقدار مقاومت برابر صفر یا بی نهایت است). در صورتی که مقاومت برابر $k\Omega$ 1 نیست، پتانسیومتر دریچه گاز را تعویض کنید.
--

موردی وجود ندارد.	دستور العمل ها	3.DEF
-------------------	----------------	-------

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر دریچه گاز، کد قطعه 1076 را برسی کنید. چنانچه اتصال الکتریکی معيوب است و روش تعمیر آن وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت سیم کشی را تعویض نمایید.
--

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را برسی کنید: مسیر 1: 3MN و 3MP در قطعه 120 3MO و 3MP در قطعه 120 مسیر 2: 3MQ و 3MQ در قطعه 120 3MO و 3MQ در قطعه 120		
--	--	--

چنانچه اتصال یا اتصالات معيوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد بطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، موتور را در دورهای مختلف قرار دهید. سایر خطاها احتمالی را بطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
--	----------------

مدار الکتریکی سنسور ضربه موتور

**DF330**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرايط به کار بردن روش های عیب یابی برروی خطا ذخیره شده:  
 در صورتی که موتور به اندازه کافی گرم باشد، دور موتور بالاتر از دور آرام باشد و فشار منیفولد به حد کافی زیاد باشد، خطا موجود اعلام می شود.

**ویژگی های خاص:**  
 پارامتر PR427 "سیگنال میانگین ضربه موتور" مقدار خوانده شده توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور را ارائه می دهد.

دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر ضربه موتور، کد قطعه 146 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

از محکم قرار گرفتن حسگر ضربه موتور برروی بلوك موتور اطمینان حاصل کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 – 3S بین قطعات 146 و 120.  
 – 3DQ بین قطعات 146 و 120.  
 – TB1 بین قطعات 146 و 120.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل ها را اجرا کنید.  
 سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی خطاها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 0C .08 : Vdiag 10

اتصال سوخت رسانی < CA

DF332

موجود  
یا  
ذخیره شده

ویژگی‌های خاص:  
وضعیت ET286 "اتصال سوخت رسانی < CA" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

دستورالعمل‌ها

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– 38Z بین قطعات 319 و 120.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

شرایط تشخیص خطا:	
موتور روشن، ولتاژ باتری بیشتر از 6V	
دستور العملها	
شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده: وضعیت خطای پس از استفاده از فرمان AC213 "OBD چراغ هشدار" موجود اعلام می‌شود.	
در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + روی اتصال 3FB چراغ هشدار MIL* بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.	
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید: چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.	
وضعیت چراغ هشدار را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.	

(چراغ نشانگر خرابی) Malfunction Indicator Light - MIL\*

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
---	----------------

مدار سیستم ضد سرقت

**DF352**

موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای **DF084** "مدار رله عملگرها" در اولویت قرار دارد.

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
خطا در صورت عدم ارسال یا تأخیر بیش از ۲ ثانیه در ارسال اطلاعات کدگذاری شده، خطای موجود اعلام می‌شود.

ویژگی‌های خاص:  
وضعیت‌های **ET003** "سیستم ضدسرقت" و **ET341** "کد سیستم ضد سرقت برنامه ریزی شده" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

دستور العمل‌ها

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مراهم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
– **H17** بین قطعات **645** و **120**.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تغییض نمایید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار الکتریکی حسگر فشار منیفولد

DEF : خرابی حسگر فشار  
 1.DEF : عدم تطابق بین فشار ایجاد شده و فشار واقعی.

**DF353**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطای  
 بر طرف کردن خطای DF512 "اولین ولتاز مرجع حسگرها" در اولویت قرار دارد.

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
 وضعیت خطای پس از روشن شدن موتور به عنوان خطای موجود اعلام می‌شود.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
 پارامتر PR035 "فشار جوی" می‌تواند به برطرف کردن این خطای کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر فشار، کد قطعه 147 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 – 3GN بین قطعات 147 و 120 ،  
 – 3LG بین قطعات 147 و 120 ،  
 – 3F بین قطعات 147 و 120 .

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در هنگام روشن بودن، واحد کنترل الکترونیکی براساس موقعیت دریچه گاز و دور موتور، یک تست انطباق فشار اندازه‌گیری شده منیفولد و فشار محاسبه شده انجام می‌دهد.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار کوئل جرقه ۱ - ۴

CO : مدار باز

CC.0 : اتصال کوتاه بدنه

+ CC.1 : اتصال کوتاه به V 12 +

**DF361**

موجود

یا

ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
 برطرف کردن خطای **DF085** "مدار فرمان رله پمپ بنزین" در اولویت قرار دارد.

دستور العمل ها

شرطیت به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
 خطا در زمان روش بودن موتور موجود اعلام می شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال های الکتریکی کوئل های ۱ و ۴، کد قطعه ۱۰۷۷ و ۱۰۸۰ را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.  
 در حالت سوئیچ باز، وجود جریان V 12 + را روی اتصال 3NA کوئل بررسی کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 3CZ – بین قطعات 1077 و 1080.

**K4M**

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 3CV – بین قطعات 1078 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 3CV – بین قطعات 108 و 120،  
 3CW – بین قطعات 108 و 120.

**K7M**

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

کوئل های جرقه را با استفاده از ابزار **Elé. 1808** بررسی کنید (به اطلاعیه فنی 6505، کوئل های جرقه موتور K4 و F4).

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار کوئل جرقه ۲ - ۳

CO : مدار باز

CC.0 : اتصال کوتاه بدنه

+ CC.1 : اتصال کوتاه به ۱۲ V

**DF362**

**موجود**

**یا**

**ذخیره شده**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:

برطرف کردن خطای **DF085** "مدار فرمان رله پمپ بنزین" در اولویت قرار دارد.

**دستور العمل ها**

شرایط به کار بردن روش های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:

خطا در زمان روشن بودن موتور موجود اعلام می شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال های الکتریکی کوئل های ۲ و ۳، کد قطعه **1078** و **1079** را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V 12 +** را روی اتصال **3NA** کوئل بررسی کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
**3CP** – بین قطعات **1078** و **1079**.

**K4M**

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
**3CW** – بین قطعات **1079** و **120**،  
**3NA** – بین قطعات **1047** و **1078**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
**3CV** – بین قطعات **108** و **120**،  
**3CW** – بین قطعات **108** و **120**.

**K7M**

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

کوئل های جرقه را با استفاده از ابزار **Elé. 1808** بررسی کنید (به اطلاعیه فنی **6505**، کوئل های جرقه موتور **K4** و **F4**).

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

**17B**

**سیستم سوخت رسانی بنزین**  
**عیب یابی - بررسی خطاها**

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)

EMS 3134  
 شماره برنامه : EA  
 شماره 0C .08 : Vdiag 10 و

اتصال بنزین ↔ LPG**DF377**

موجود  
یا  
ذخیره شده

شرايط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 در صورتی که خطای به مدت بیشتر از ۲ ثانیه در زمان روشن بودن موتور تشخیص داده شود، به عنوان خطای موجود اعلام می‌شود.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
 وضعیت **ET420** "اتصال سوخت رسانی ↔ LPG" می‌تواند به برطرف کردن این خطای کمک کند.  
 هنگام موجود بودن این خطای خودرو در حالت بنزین اجباری کار می‌کند.

یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید (به بخش 88B، مالتی پلکس رجوع کنید).

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
 سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<b>خرابی عملکردی حسگر اکسیژن</b> *OBD : OBD OBD خطا موجود : 1.OBD خطا تشخیص داده شده OBD در هنگام رانندگی : 2.OBD	<b>DF390</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
--	---

<p>شرایط به کار بدن روش‌های عیب یابی بروی خطا ذخیره شده:</p> <p>خطا پس از انجام تستی که خرابی منجر به انتشار آلاینده های <b>HC</b>* (هیدروکربن) در حد بیش از میزان قابل قبول برای <b>EOBD</b>* را تشخیص می‌دهد، خطای موجود اعلام می‌شود. این تست فقط یکبار در هر بار رانندگی، هنگامی که شرایط عملکردی خاص رعایت شده باشند، انجام می‌شود: سرعت بین ۶۳ و ۱۳۰ کیلومتر در ساعت و دور موتور بین 1800 و 4000 rpm باشد.</p>	<b>دستورالعمل‌ها</b>
--	----------------------

<p>بررسی کنید که نشت هوا به سیستم اگزوز وجود نداشته باشد.</p> <p>اگر از خودرو عمدها در مسیرهای شهری استفاده می‌شود، موتور را رسوب‌زدایی کنید.</p> <p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن اولیه، کد قطعه 887 را بررسی کنید.</p> <p>چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB سنسور اکسیژن اولیه بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3GF بین قطعات 887 و 120</li> <li>- 3GK بین قطعات 887 و 120</li> <li>- 3GH بین قطعات 887 و 120</li> </ul> <p>چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>مقدار مقاومت گرم کن سنسور اکسیژن اولیه را اندازه‌گیری کنید.</p> <p>در صورتی که مقاومت اندازه گیری شده برابر <math>2\Omega</math> در <math>20^{\circ}\text{C}</math> نیست، سنسور اکسیژن اولیه را تعویض نمایید.</p>
---

On Board Diagnostic - OBD\*  
 European On Board Diagnostic - EOBD\*  
 Hydrocabons - HC\*

<p>اطمینان حاصل کنید که تمام خرابی‌ها بطرف شده باشند.</p> <p>خطاهای ذخیره شده را پاک کنید. نیازی به پاک کردن برنامه‌برنامه‌های انجام شده نمی‌باشد.</p> <p>برای بررسی این که تعمیرات سیستم به درستی انجام شده است، شرایط زیر باید مهیا شده باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خرابی الکتریکی در سیستم وجود نداشته باشد.</li> <li>- یک تست جاده انجام دهید، اما فراهم آوردن شرایط مورد نیاز جهت انجام این تست، برای خدمات پس از فروش دشوار است.</li> </ul>	<b>بعد از تعمیرات</b>
--	-----------------------

خرابی عملکرد کاتالیست کانورتور *OBD : OBD خطای موجود : 1.OBD خطای تشخیص داده شده OBD در هنگام رانندگی : 2.OBD	<b>DF394</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
--	---

<p>شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:</p> <p>خطا پس از انجام تستی که خرابی منجر به انتشار آلینده های HC* (هیدرورکربن) در حد بیش از میزان قابل قبول برای EOBD* را تشخیص می‌دهد، خطای موجود اعلام می‌شود. این تست فقط یکبار در هر بار رانندگی، هنگامی که شرایط عملکردی خاص رعایت شده باشند، انجام می‌شود: سرعت بین ۶۳ و ۱۳۰ کیلومتر در ساعت و دور موتور بین 1800 و 4000 rpm باشد.</p>	<b>دستورالعمل‌ها</b>
---	----------------------

<p>بررسی کنید که نشت هوا به سیستم اگزوز وجود نداشته باشد.</p> <p>وضعیت کاتالیست کانورتور را به صورت چشمی بررسی نمایید. مشاهده یک تغییر شکل می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد معیوب کاتالیست کانورتور باشد.</p> <p>به صورت چشمی بررسی نمایید که دچار شوک حرارتی نشده باشد. پاشیدن یا ریزش آب سرد برروی کاتالیست کانورتور گرم ممکن است به از بین رفتن آن منجر شود.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که مصرف بیش از اندازه روغن یا مایع خنک کننده در موتور وجود نداشته باشد.</p> <p>از صاحب خودرو سئوال کنید که آیا از مواد افزودنی یا محصولات مشابه دیگری استفاده کرده است یا خیر. این قبیل محصولات ممکن است باعث گرفتگی و بسته شدن مجرای کاتالیست کانورتور شده و درنتیجه در کوتاه یا بلند مدت عملکرد آن را بی‌اثر سازند.</p> <p>بررسی کنید که آیا احتراق ناقص وجود داشته است یا خیر.</p> <p>در صورت پیدا کردن علت تخریب، کاتالیست کانورتور را تعویض نمایید.</p> <p>در صورتی که علت تخریب پیدا نشده باشد، ممکن است کاتالیست کانورتور جدید به سرعت تخریب شود.</p>
---

On Board Diagnostic – OBD\*  
European On Board Diagnostic – EOBD\*  
Hydrocabons – HC\*

<p>اطمینان حاصل کنید که تمام خرابی‌ها بطرف شده باشند.</p> <p>خطاهای ذخیره شده را پاک کنید. نیازی به پاک کردن برنامه‌ریزی‌های انجام شده نمی‌باشد.</p> <p>برای بررسی این که تعمیرات سیستم به درستی انجام شده است، شرایط زیر باید مهیا شده باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خرابی الکتریکی در سیستم وجود نداشته باشد.</li> </ul> <p>یک تست جاده انجام دهید، اما فراهم آوردن شرایط مورد نیاز جهت انجام این تست، برای خدمات پس از فروش دشوار است.</p>	<b>بعد از تعمیرات</b>
--	-----------------------

مدار پتانسیومتر پدال

- 1.DEF : عدم تطابق بین مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲  
 2.DEF : خرابی پتانسیومتر پدال

**DF405**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

**دستورالعمل ها**

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
 برطرف کردن خطاهاي DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرها و DF512 "اولین ولتاژ مرجع حسگرها" در اولیت قرار دارد.

شرایط به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطا ذخیره شده:  
 زمانی که پتانسیومتر پدال به آرامی از وضعیت بدون بار به وضعیت تمام بار تغییر می کند، خطا به عنوان خطا موجود اعلام می شود.

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر پدال، کد قطعه 1202 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 - 3LS بین قطعات 921 و 120  
 - 3LR بین قطعات 921 و 120  
 - 3LT بین قطعات 921 و 120  
 - 3LW بین قطعات 921 و 120  
 - 3LU بین قطعات 921 و 120  
 - 3LV بین قطعات 921 و 120

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت مسیر پتانسیومتر پدال را اندازه گیری نمایید (در صورت وجود ایراد دائم مقاومت برابر با صفر یا بی نهایت است).  
 بررسی کنید هنگام تغییر وضعیت پدال از بدون بار به تمام بار، مقاومت پتانسیومترها منحنی مسیر را به درستی دنبال می کند.  
 پارامتر PR565 "اختلاف مقاومت مسیر ۱ و ۲ پدال" را بررسی کنید: اختلاف ولتاژ بین مسیر ۱ و ۲ باید کمتر از ۰,۵۲ V باشد.  
 اطمینان حاصل کنید که با حرکت پدال، پتانسیومتر تغییر می کند.

در صورتی که خطا موجود وجود داشته است، پدال را برای تأیید تعمیرات، از وضعیت بدون بار به وضعیت تمام بار تغییر دهید.  
 سایر خطاهاي احتمالي را برطرف کنید.  
 خطاهاي ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

مدار حسگر پدال ترمز

**DF411**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

شرايط به کار بردن روش های عیب یابی برروی خطا ذخیره شده:  
پس از باز کردن سوئیچ به مدت بیشتر از ۲۰ ثانیه، خطا به عنوان خطا موجود اعلام می شود.

دستور العمل ها

ویژگی های خاص:  
وضعیت ET365 "پدال ترمز اعمال شده" می تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر پدال ترمز، کد قطعه 160 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
– 5A بین قطعات 160 و 120.  
– 65A بین قطعات 160 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

فرمان رله المنت حرارتی شماره ۱

C0 : مدار باز  
CC.0 : اتصال کوتاه بدنه  
+ CC.1 : اتصال کوتاه به ۱۲ V

**DF414**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
در صورتی که خطای موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌های خاص:  
از اطلاعیه فنی نقشه‌های الکتریکی Logan یا 2 Symbol Thalia 2 ، Sandero

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی محفظه المنت حرارتی، کد قطعه 1550 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی بخاری اضافی ۱، کد قطعه 1067 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

تغذیه در حالت سوئیچ بسته را روی اتصال BP9 قطعه 1067 بررسی کنید.  
در حالت سوئیچ باز، وجود جریان ۱۲ V + را روی اتصال 3FB قطعه 1067 بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
- 38JU بین قطعات 1550 و 1067.  
- NH بین قطعه 1550 و اتصال بدنه.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در صورتی که ایراد برطرف نشد، رله ۱ بخاری اضافی، کد قطعه 1067 را تعویض کنید (به 388 MR، مکانیک، 61A). بخاری، رله مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

فرمان رله المنت حرارتی شماره ۲

C0 : مدار باز  
 CC.0 : اتصال کوتاه بدن  
 + CC.1 : اتصال کوتاه به ۱۲V

**DF415**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرايط به کار بردن روش های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 در صورتی که خطای موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.

دستور العمل ها

از اطلاعیه فنی نقشه های الکتریکی Logan 2، Sandero 2، Thalia 2 استفاده کنید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی محفظه المنت حرارتی، کد قطعه 1550 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی بخاری اضافی ۲، کد قطعه 1068 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

تغذیه در حالت سوئیچ بسته را روی اتصال BP9 قطعه 1068 بررسی کنید.  
 در حالت سوئیچ باز، وجود جریان ۱۲V + را روی اتصال 3FB قطعه 1068 بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 – 38JV بین قطعات 1550 و 1068،  
 – NH بین قطعه 1550 و اتصال بدن.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در صورتی که ایراد برطرف نشد، رله بخاری اضافی ۲، کد قطعه 1068 را تعویض کنید (به 388 MR، مکانیک، 61A). بخاری، رله مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

## دومین ولتاژ مرجع حسگرها

1. DEF : ایراد تغذیه مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ پتانسیومتر دریچه گاز، مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پdal

**DF426**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

دستورالعملها

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:

اگر خطاهاي DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرها"، DF328 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" و DF008 "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پdal" دارای وضعیت‌های موجود یا ذخیره شده هستند، انجام عیب یابی زیر در اولویت قرار دارد.

شرطیت به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطا ذخیره شده:  
در صورتی که خطا موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.

شرطیت و وضعیت اتصال پتانسیومتر پdal و پتانسیومتر دریچه گاز، کد قطعه 921 و 1076 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان ۵V+ و ۵V- روی اتصالات زیر بررسی کنید:  
– 3LR بین قطعات 921 و 120،  
– 3MN بین قطعات 1076 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
– 3LR بین قطعات 921 و 120،  
– 3MN بین قطعات 1076 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهاي احتمالي را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی خطاها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 0C .08 : Vdiag 10

اتصال TA < سوخت رسانی

**DF440**

موجود  
یا

ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای **DF002** "مدار حسگر دمای هوا" در اولویت قرار دارد.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا پس از روشن بودن موتور به مدت بیشتر از ۳ ثانیه، خطای موجود اعلام می‌شود.

دستورالعمل‌ها

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_DF440/EMS3134\_V0C\_DF440/EMS3134\_V10\_DF440

شاخص فلاپویل

**DF457**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطا ذخیره شده:  
 خطا پس از کار کردن به مدت حداقل ۱۰ ثانیه با دور بالاتر از **600 rpm**، خطا موجود اعلام می‌شود.

**دستورالعمل‌ها**

ویژگی‌های خاص:  
 پارامتر **PR145** "دور موتور" و وضعیت **ET372** "سیگنال مربعی در حال ارسال" می‌توانند به برطرف کردن این خطا کمک کنند.

این خطا به معنای آن است که واحد کنترل الکترونیکی دیگر سیگنال مربعی را تشخیص نمی‌دهد.

تشخیص این خطا براساس یک تست تطبیقی بین دریافت‌های متوالی فازهای موتور انجام می‌شود و امکان شناسایی تشخیص اشتباه خاموش بودن موتور را فراهم می‌آورد. برای این منظور تغییرات فشار منیفولد را مورد ملاحظه قرار دهید.  
 در صورت خاموش بودن موتور، فشار منیفولد پایدار است در غیر این صورت خطا **DF457** "شاخص فلاپویل" تشخیص داده می‌شود.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر دور موتور، کد قطعه **149** را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت حسگر دور موتور را اندازه‌گیری کنید.  
 در صورتی که مقاومت اندازه‌گیری شده برابر  $\Omega \pm 35 \Omega \pm 235$  نیست شیر برقی کنیستر را تعویض کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
 سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید.

**بعد از تعمیرات**

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)  
برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره و 10 : Vdiag .0C .08

**DF487**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
برطرف کردن خطای DF002 "مدار حسگر دمای هوا" و DF001 "مدار حسگر دمای مایع خنک کننده"  
در اولویت قرار دارد.

دستور العملها

**ویژگی‌های خاص:**  
هنگام موجود بودن خطا، روشن شدن موتور امکان پذیر است اما رانندگی با خودرو ممنوع می‌باشد، خطر جدی  
خاموش شدن و / یا نایابیاری دور موتور وجود دارد.

این خطا نشان می‌دهد که مقادیر حداقل و حداکثر برنامه ریزی برای محدود کننده‌های دریچه گاز در حافظه واحد کنترل الکترونیکی وجود ندارد.  
این خطا بعد از تعویض دریچه گاز برقی، برنامه ریزی مجدد واحد کنترل الکترونیکی، تعویض واحد کنترل الکترونیکی یا قطعی یکی از دو سیم تغذیه موتور دریچه گاز، خطای موجود اعلام می‌شود.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
3AJC – 3 بين قطعات 1076 و 120،  
3AJB – 3 بين قطعات 1076 و 120.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی‌های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.  
وضعیت و محکم بودن بست‌ها و اتصال الکتریکی دریچه گاز برقی و واحد کنترل الکترونیکی موتور را بررسی کنید.

بدون آنکه موتور را روشن کنید، سوئیچ را به مدت ۵ ثانیه باز کنید: برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز به صورت خودکار انجام می‌شود.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

فرمان کمپرسور تهویه مطبوع

CO : مدار باز  
 CC.0 : اتصال کوتاه بدن  
 + CC.1 : اتصال کوتاه به 12 V

**DF489**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 وضعیت خطا پس از این شرایط موجود اعلام می‌شود: اجرای فرمان **AC003** "کمپرسور تهویه مطبوع".

دستور العمل ها

ویژگی های خاص:  
 وضعیت خطا پس از این شرایط موجود اعلام می‌شود: اجرای فرمان **ET321** "کمپرسور تهویه مطبوع" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی کمپرسور تهویه مطبوع، کد قطعه 474 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 – 38K بین قطعات 474 و 120.

چنانچه اتصال با اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<u>اتصال بدنه موتور</u>	<b>DF507</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
-------------------------	---

<b>دستورالعمل‌ها</b>  موردي وجود ندارد.
---

در صورت وجود سنسور اولیه 1 سیم "بدون برگشت اتصال بدنه" ، پایه ۴۴ برای دریافت سیگنال اتصال بدنه موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت واحد کنترل الکترونیکی نمی‌تواند سنسور ثانویه را مدیریت نماید.  عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید: <b>3GL</b> – 242 و 120 بین قطعات
--

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید. خطاها ذخیره شده را پاک کنید.	<b>بعد از تعمیرات</b>
---	-----------------------

<p style="text-align: center;"><u>فرمان دریچه گاز موتوریزه</u></p> <p>1. DEF : خطای داخلی دریچه گاز یا واحد کنترل الکترونیکی: خرابی ریزپردارنده          2. DEF : خرابی پتانسیومتر پدال</p>	<p style="text-align: center;"><b>DF508</b>  <b>موجود</b>  <b>یا</b>  <b>ذخیره شده</b></p>	
<p style="text-align: center;">ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطای:          بربط کردن خطای DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" و خطای DF170 "تغذیه + بعد از رله" در اولویت قرار دارد.</p> <p style="text-align: center;">شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:          در صورتی که خطا موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.</p> <p style="text-align: center;"><b>ویژگی‌های خاص:</b>          هنگام موجود بودن خطای روش شدن موتور امکان پذیر است اما رانندگی با خودرو ممنوع می‌باشد، خطر جدی خاموش شدن و / یا ناپایداری دور موتور وجود دارد.</p>	دستورالعمل‌ها	
در صورت بروز این خطای همراه با ویژگی DEF 1، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	دستورالعمل‌ها	<b>1.DEF</b>
موردی وجود ندارد.	دستورالعمل‌ها	<b>2.DEF</b>
<p style="text-align: center;">شرایط و وضعیت اتصال الکتریکی دریچه گاز، کد قطعه 1076 را بررسی کنید.          چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p style="text-align: center;">برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز را انجام دهید: بدون روش کردن موتور، سوئیچ را به مدت ۵ ثانیه باز کنید: برنامه ریزی محدود کننده‌های دریچه گاز به صورت خودکار انجام می‌شود. اگر برنامه ریزی انجام نشده باشد، روش شدن موتور امکان پذیر است اما رانندگی با خودرو ممنوع می‌باشد، خطر جدی خاموش شدن و / یا ناپایداری دور موتور وجود دارد.</p> <p style="text-align: center;">عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:          – 3AJK – 120 بین قطعات 1076 و 120.          – 3AJB – 120 بین قطعات 1076 و 120.</p> <p style="text-align: center;">چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p style="text-align: center;">اگر ایراد بربط نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>		

<p style="text-align: center;">سایر خطاهای احتمالی را بربط کنید.          خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.</p>	<p style="text-align: center;"><b>بعد از تعمیرات</b></p>
---	--

عملکرد مطمئن دریچه / پدال گاز 1. DEF : انطباق میان موقعیت پدال گاز و موقعیت دریچه گاز برقی	<b>DF509</b> موجود یا ذخیره شده
---	--

<p>ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط: برطرف کردن خطای DF426 "دومین ولتاژ مرجع حسگرها" در اولویت قرار دارد.</p> <p>شرايط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده: برای آنکه خطای ذخیره شده را باز نمایی کنید، باید دو سیکل مشخص "افزایش/کاهش شتاب" در بالاترین دندنه انجام شود. اما این تست در شرایط زیر انجام نمی‌شود: هناکامی که در خواست گشتاور از سوی BVA* یا ESP* است: • استراتژی محدود کردن قدرت فعال است. • به یک خرابی شناسایی شده برروی سیستم دریچه گاز برقی (DF328 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز")، DF508 "فرمان دریچه گاز" و DF487 "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" مربوط می‌شود.</p> <p>ویژگی‌های خاص: تنها راه پاک کردن خطای ذخیره شده، استفاده از فرمان RZ019 "برنامه ریزی تنظیمات اولیه" می‌باشد.</p>	دستورالعمل‌ها
--	---------------

<p>شرايط و وضعیت اتصال پتانسیومتر پدال، کد قطعه 921 را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3LS بین قطعات 921 و 120</li> <li>- 3LR بین قطعات 921 و 120</li> <li>- 3LT بین قطعات 921 و 120</li> <li>- 3LW بین قطعات 921 و 120</li> <li>- 3LU بین قطعات 921 و 120</li> <li>- 3LV بین قطعات 921 و 120</li> </ul> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.</p> <p>مقاومت مسیر ۱ و ۲ پتانسیومتر پدال را اندازه‌گیری نمایید (در صورت وجود ایراد دائم مقادیر مقدار مقاومت برابر با صفر یا بی‌نهایت است). مقدار کل مقاومت پتانسیومتر پدال برابر مقادیر زیر است: ۱ - <math>1200 \Omega \pm 240 \Omega</math> برای مسیر مقاومتی ۱ ۲ - <math>1700 \Omega \pm 340 \Omega</math> برای مسیر مقاومتی ۲  مقاومت پتانسیومتر را در موقعیت‌های مختلف اندازه‌گیری کنید.</p>
---

\*BVA - (جمعه دندنه اتوماتیک)  
\*ESP - (کنترل مسیر)

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید. سایر خطاها را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
---	----------------

17B

[www.CarGeek.ir](http://www.CarGeek.ir)  
**سیستم سوخت رسانی بنزین**  
**عیب یابی - بررسی خطاها**

EMS 3134  
 شماره برنامه : EA  
 شماره 0C .08 : Vdiag 10

DF509

ادامه

شرایط و وضعیت اتصال پتانسیومتر دریچه گاز، کد قطعه 1076 را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:  
 3MN – بین قطعات 1076 و 120  
 3MO – بین قطعات 1076 و 120  
 3MQ – بین قطعات 1076 و 120  
 3MP – بین قطعات 1076 و 120

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات)، در غیر این صورت سیم کشی تعویض نمایید.

مقاومت مسیرهای ۱ و ۲ پتانسیومتر دریچه گاز را اندازه گیری نمایید (در صورت وجود ایراد دائم مقدار مقاومت برابر با صفر یا بی نهایت است). در صورتی که مقاومت برابر  $1\text{ k}\Omega$  نیست، پتانسیومتر دریچه گاز را تعویض کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل ها را اجرا کنید.  
 سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاها ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

<p><u>اولین ولتاژ مرجع حسگرها</u></p> <p>1. DEF : ایراد تغذیه حسگرها: فشار منیفولد، مسیر مقاومتی ۲ پدال، فشار گاز خنک کننده فریون</p>	<p><b>DF512</b> موجود یا ذخیره شده</p>
<p>تو تیپ انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطأ: در صورتی که خطاهای DF512 "اولین ولتاژ مرجع حسگرها"، DF009 "مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال"، و DF353 "مدار حسگر فشار منیفولد" دارای وضعیت‌های موجود یا ذخیره شده هستند، ابتدا عیب‌یابی زیر را انجام دهید.</p>	دستورالعمل‌ها
<p>شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- در صورتی که خطأ موجود یا ذخیره شده است، عیب یابی را انجام دهید.</li> </ul>	
<p>شرایط و وضعیت اتصالات الکتریکی زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- پتانسیومتر پدال، کد قطعه 921</li> <li>- حسگر فشار منیفولد، کد قطعه 147.</li> </ul> <p>چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p>	
<p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان +5V را روی اتصالات زیر بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3LU بین قطعات 120 و 921</li> <li>- 3LG بین قطعات 120 و 147.</li> <li>- 38Y بین قطعات 120 و 1202</li> </ul> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.</p> <p>عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم روی اتصالات زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3LU بین قطعات 120 و 921</li> <li>- 3LG بین قطعات 120 و 147.</li> <li>- 38Y بین قطعات 120 و 1202</li> </ul> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.</p>	
<p>اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>	

<p>سایر خطاهای احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.</p>	<p>بعد از تعمیرات</p>
---	-----------------------

<u>رله پمپ مدار بنزین اضافی</u> CO : مدار باز CC.0 : اتصال کوتاه بدن + CC.1 : اتصال کوتاه به <b>V 12</b>	<b>DF884</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
---	---

<p>شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطا ذخیره شده:</p> <p>خطا بعد از استارت در زمان سرد بودن (استفاده از سیستم Hi-Flex) یا استفاده از فرمان <b>AC009</b> "رله پمپ مدار اضافی سوخت" موجود اعلام می‌شود.</p> <p><b>ویژگی‌های خاص:</b> وضعیت <b>ET670</b> "فرمان رله پمپ بنزین اضافی" می‌تواند به برطرف کردن این خطا کمک کند.</p>	دستورالعمل‌ها
---	---------------

<p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی رله پمپ بنزین اضافی، کد قطعه 1639 را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی <b>A6015A</b>، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>در حالت سوئیچ باز، وجود جریان <b>V 12</b> را روی اتصال <b>3FB</b> رله پمپ بنزین اضافی بررسی کنید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید: <b>3ACK</b> – <b>1639</b> و <b>120</b>.</p> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی <b>A6015A</b>. تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.</p> <p>مقاومت رله پمپ بنزین اضافی را بین اتصالات <b>3ACK</b> و <b>3FB</b> اندازه‌گیری کنید. در صورتی که مقاومت اندازه‌گیری شده برابر <math>\Omega \pm 330</math> نیست، رله پمپ بنزین اضافی را تعویض کنید.</p> <p>اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>
--

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
--	----------------

شیر برقی پمپ مدار بنزین اضافی

CO : مدار باز  
 CC.0 : اتصال کوتاه بدنه  
 + CC.1 : اتصال کوتاه به **V 12**

**DF894**  
**موجود**  
**یا**  
**ذخیره شده**

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی برروی خطای ذخیره شده:  
 خطاب بعد از استارت در زمان سرد بودن (استفاده از سیستم Hi-Flex) یا استفاده از فرمان **AC013** "شیر برقی مدار سوخت اضافی" خطای موجود اعلام می‌شود.

دستورالعمل‌ها

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی شیر برقی مدار سوخت اضافی، کد قطعه **1640** را بررسی کنید.  
 چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V 12** + روی اتصال **3FB** شیر برقی مدار سوخت اضافی بررسی کنید.  
 عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 – **3FB** بین قطعات **120** و **1640** و **283**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زیر را بررسی کنید:  
 – **3ACK** بین قطعات **1639** و **120**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی **6015A**، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.

مقاومت شیر برقی مدار سوخت اضافی را بررسی کنید.  
 در صورتی که مقاومت شیر برقی مدار سوخت اضافی برابر مقدار زیر نیست، آنرا تعویض کنید.  
 - **10 °C** در **24,6 Ω ± 2,46**  
**25 °C** در **28,5 Ω ± 2,85**  
**.45 °C** در **29,8 Ω ± 2,98**

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.  
 سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
 خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار رله ۱ بخاری اضافی + 12V : اتصال کوتاه به CC.1 : اتصال کوتاه بدنه CC.0 : مدار باز C0 : خرایی الکتریکی تشخیص داده نشده DEF	<b>DF992</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
---	---

از اطلاعیه فنی نقشه‌های الکتریکی Symbol 2 Thalia 2 .Sandero .Logan یا 2 استفاده کنید.	دستور العمل ها
---	----------------

عملکرد صحیح رله را با استفاده از فرمان AC250 "رله مقاومت حرارتی ۱" بررسی کنید. نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی المنت حرارتی، کد قطعه 1550، رله ۱ بخاری اضافی، کد قطعه 1067، واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 را بررسی کنید. چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید. تغذیه در حالت سوئیچ بسته را روی اتصال 1067 قطعه BP9 بروزی کنید. در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB قطعه 1067 بروزی کنید. وضعیت اتصال کوتاه به بدنه مانند یک قطعی اتصال تعمیر می‌شود، دو ایراد همیشه به طور همزمان بروز می‌کنند. چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید. عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زیر را بررسی کنید: - 38JU بین قطعات 1067 و 1550، - 3YG بین قطعات 1550 و 120، - NH بین قطعه 1550 و اتصال بدنه. چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید. در صورتی که ایراد برطرف نشد، رله ۱ بخاری اضافی، کد قطعه 1067 را تعویض کنید (به 388 MR، مکانیک، 61A). بخاری، رله مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید. اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	
--	--

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید. خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.	بعد از تعمیرات
--	----------------

**DF993**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

مدار رله ۲ بخاری اضافی	
+ 12 V	: اتصال کوتاه به CC.1
	: اتصال کوتاه بدنه
	: CC.0
	: مدار باز C.
	: DEF خرابی الکتریکی تشخیص داده نشده

دستور العمل ها

از اطلاعیه فنی نقشه های الکتریکی Symbol 2 Thalia 2 , Sandero , Logan استفاده کنید.

عملکرد صحیح رله را با استفاده از فرمان AC251 "رله مقاومت حرارتی ۲" بررسی کنید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی المتن حرارتی، کد قطعه 1550، رله ۲ بخاری اضافی، کد قطعه 1068، واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A)، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

تغذیه در حالت سوئیچ بسته را روی اتصال 1068 BP9 قطعه 1068 در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB قطعه 1068 بررسی کنید.  
وضعیت اتصال کوتاه به بدنه مانند یک قطعی اتصال تعمیر می شود، دو ایراد همیشه به طور همزمان بروز می کنند.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی A6015A). تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، در غیر این صورت سیم کشی تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زیر را بررسی کنید:  
– 38JV بین قطعات 1068 و 1550.  
– 3YG بین قطعات 1550 و 120.  
– NH بین قطعه 1550 و اتصال بدنه.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی A6015A). تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، در غیر این صورت سیم کشی تعویض نمایید.

در صورتی که ایراد برطرف نشد، رله ۲ بخاری اضافی، کد قطعه 1068 را تعویض کنید (به 388 MR، مکانیک، 61A، بخاری، رله مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

مدار رله ۳ بخاری اضافی + 12 V : اتصال کوتاه به CC.1 : اتصال کوتاه بدنه CC.0 : مدار باز C0 : خرایی الکتریکی تشخیص داده نشده DEF	<b>DF994</b> <b>موجود</b> <b>یا</b> <b>ذخیره شده</b>
--	---

از اطلاعیه فنی نقشه‌های الکتریکی Logan، Sandero و Thalia ۲ Symbol ۲ استفاده کنید.	<b>دستورالعمل‌ها</b>
---	----------------------

<p>عملکرد صحیح رله را با استفاده از فرمان AC252 "رله مقاومت حرارتی ۳" بررسی کنید.</p> <p>نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی المتن حرارتی، کد قطعه 1550، رله ۳ بخاری اضافی، کد قطعه 1069، واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 را بررسی کنید.</p> <p>چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>تغذیه در حالت سوئیچ بسته را روی اتصال BP91 قطعه 1068 بروزی کنید.          در حالت سوئیچ باز، وجود جریان 12V + را روی اتصال 3FB قطعه 1068 بروزی کنید.          وضعیت اتصال کوتاه به بدنه مانند یک قطعی اتصال تعمیر می‌شود، دو ایراد همیشه به طور همزمان بروز می‌کنند.</p> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، سیم‌کشی را تعمیر کنید (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، در غیر این صورت سیم‌کشی تعویض نمایید.</p> <p>عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زیر را بررسی کنید:          – 38JW بین قطعات 1069 و 1550          – 3YG بین قطعات 1550 و 120          – NH بین قطعه 1550 و اتصال بدنه.</p> <p>چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد، (به اطلاعیه فنی A6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.</p> <p>رله ۳ بخاری اضافی، کد قطعه 1069 را تعویض کنید (به 388 MR، مکانیک، 61A، بخاری، رله مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).</p> <p>اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>	
--	--

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید. خطاها ذخیره شده را پاک کنید.	<b>بعد از تعمیرات</b>
---	-----------------------

ترمینال "DF" دینام

**DF1331**  
موجود  
یا  
ذخیره شده

از اطلاعیه فنی نقشه‌های الکتریکی **Symbol 2**، **Thalia 2**، **Sandero**، **Logan** استفاده کنید.

دستورالعمل‌ها

نحوه نصب و وضعیت اتصال‌های الکتریکی دینام، کد قطعه 103، واحد کنترل الکترونیکی موتور، کد قطعه 120 و صفحه نشانگرهای کد قطعه 247 را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، اتصال الکتریکی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

- عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زیر را بررسی کنید:
- 2K بین قطعات 103 و 120.
- 2A بین قطعات 247 و 103.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A)، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات، سیم‌کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

دینام را تعمیر کنید (به MR 388، مکانیک، 16A، استارت - شارژ، دینام: تعمیر رجوع شود) و یک بررسی تطبیقی انجام دهید.

در صورتی که ایراد برطرف نشد، دینام را تعویض کنید (به 423 MR 388، مکانیک، 16A، استارت - شارژ، دینام: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

سایر خطاها احتمالی را برطرف کنید.  
خطاهای ذخیره شده را پاک کنید.

بعد از تعمیرات

دستور العمل ها

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

### عملکرد: آوانس جرقه

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		آوانس جرقه : PR448	- 23,6 °V < PR448 < 72 °V	این پارامتر تغییرات زمان باز شدن سوپاپ ورودی را نشان می دهد.
۲		سیستم اصلاح ضربه موتور : PR095	PR095 < 5 °V	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF330 "مدار حسگر ضربه موتور" را انجام دهید.
۳		فرمان تغییر فاز میل سوپاپ : ET086	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF363 "مدار تغییر فاز دهنده میل سوپاپ" را انجام دهید.
۴	آوانس بودن جرقه زنی	احتراق ناقص در سیلندر ۱ : ET057	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.
۵		احتراق ناقص در سیلندر ۲ : ET058	خیر	در صورت بروز مشکل، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.
۶		احتراق ناقص در سیلندر ۳ : ET059	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستورالعمل ها

### عملکرد: آوانس جرقه (ادامه)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷		احتراق ناقص در سیلندر ۴ : ET060	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "احتراق ناقص آلاینده" و "DF123 DF124" احتراق ناقص مغرب" را انجام دهید.
۸		احتراق ناقص سیلندر ۱ در حالت گاز : ET583	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "احتراق ناقص آلاینده" و "DF123 DF124" احتراق ناقص مغرب" را انجام دهید.
۹	آوانس بودن جرقه زنی	احتراق ناقص سیلندر ۲ در حالت گاز : ET584	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "احتراق ناقص آلاینده" و "DF123 DF124" احتراق ناقص مغرب" را انجام دهید.
۱۰		احتراق ناقص سیلندر ۳ در حالت گاز : ET585	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "احتراق ناقص آلاینده" و "DF123 DF124" احتراق ناقص مغرب" را انجام دهید.
۱۱		احتراق ناقص سیلندر ۴ در حالت گاز : ET586	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای "احتراق ناقص آلاینده" و "DF123 DF124" احتراق ناقص مغرب" رجوع کنید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: مدار پتانسیومتر پدال

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	مدار پتانسیومتر پدال	برنامه ریزی خلاصی پدال : PR499	PR499 = 37 %	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "DF008" مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال، "DF009" مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال و "DF405" پتانسیومتر پدال را انجام دهید.
۲		اختلاف ولتاژ بین مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ پدال : PR565	PR565 < 3 V	
۳		موقعیت پدال گاز: بدون بار : ET362	فعال	
۴		موقعیت پدال گاز: تمام بار : ET361	غیرفعال	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: بررسی سنسور اکسیژن

رده	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	بررسی سنسور اکسیژن	گرم کن سنسور اکسیژن اولیه : ET052	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطاهای DF092 و DF082 "مدار گرم کن سنسور اکسیژن اولیه" و "مدار سنسور اکسیژن اولیه" را انجام دهید.
۲	بررسی سنسور اکسیژن	گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه : ET053	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطاهای DF093 و DF083 "مدار گرم کن سنسور ثانویه" و "مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.

<p>این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).</p> <p>شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.</p>	<b>دستور العمل ها</b>
--	-----------------------

### عملکرد: دریچه گاز برقی

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	دریچه گاز برقی	دریچه گاز برقی در حالت غیرعادی : ET085	خیر	در صورت وجود اشکال، به عیب یابی ET085 "دریچه گاز برقی در حالت کارکرد محدود" رجوع کنید.
۲		برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز : ET051	انجام شده	در صورتی که وضعیت ET051 در حالت "انجام نشده" قرار دارد، روند عیب یابی خطای DF487 "برنامه ریزی محدود کننده های دریچه گاز" را انجام دهید.
۳		شمارشگر تشخیص نوasanات : PR627	$X = 0$	در صورت وجود اشکال، به عیب یابی پارامتر PR627 "شمارشگر تشخیص نوasanات" رجوع کنید.
۴		موقعیت دریچه گاز بدون بار : ET278	فعال	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطاهای DF328 و DF487 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" و "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" را انجام دهید.
۵		موقعیت دریچه گاز تمام بار : ET279	غیرفعال	
۶		مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۱ موقعیت دریچه گاز : PR118	$X < 20\%$	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF487 "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" و DF328 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" را انجام دهید.
۷		مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۲ موقعیت دریچه گاز : PR119	$X < 90\%$	
۸		اختلاف میان مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ دریچه گاز : PR560	$X < 20\%$	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: وضعیت فاز عملکرد موتور

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		تغذیه + سوئیچ باز واحد کنترل الکترونیکی موتور : ET001	موارد موجود	در صورت وجود اشکال، مدار شارژ را بررسی کنید.
۲		سیگнал مربعی در حال ارسال : ET372	غيرفعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF457 "شاخص فلاپول" را انجام دهید.
۳	وضعیت فاز عملکرد موتور	فرمان رله عملگر : ET048	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF084 حسگر ضربه موتور را انجام دهید.
۴		فرمان رله پمپ بنزین : ET290	غيرفعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF085 "مدار فرمان رله پمپ بنزین" را انجام دهید.
۵		فشار جوی : PR035	این پارامتر نشان دهنده فشار جوی است.	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF353 "مدار حسگر منیفولد" را انجام دهید.

دستور العمل ها

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور خاموش، سوئیچ باز.

### عملکرد: وضعیت فاز عملکرد موتور (ادامه)

رده	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۶		آوانس بودن جرقه زنی : PR448	2 °V = PR448	ندارد
۷		مدت زمان سوخت رسانی : PR101	0 ms	ندارد
۸	وضعیت فاز عملکرد موتور	درخواست روشن شدن چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ ( فقط برای Vdiag 10 ) : ET029	فعال غیرفعال	به منظور فراهم آوردن امکان بررسی چشمی، در هر بار باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ به مدت ۳ ثانیه روشن می شود.  اگر ET029 در وضعیت "فعال" قرار دارد، روند عیب یابی خطای DF236 مدار چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی را انجام دهید.
۹		اطلاعات شارژ دینام ( فقط برای 10 Vdiag ) : PR402	0 % < PR402 < 100 %	اطلاعات شارژ دینام در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF1331 "DF" ترمینال دینام را انجام دهید.
۱۰		چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی ( فقط برای 10 Vdiag ) : AC069	امکان کنترل چراغ هشدار ایراد سوخت رسانی روی صفحه نشانگرها را فراهم می آورد	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF236 "MDAR" چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	وضعیت فاز عملکرد موتور	فشار سیال خنک کننده : PR037	$0 < PR037 < 32 \text{ bar}$	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF232 "مدار حسگر سیال خنک کننده" را انجام دهید.
۲		تعداد المنت های حرارتی فعال ( فقط برای vdiag 08 و 0C ) : PR372	$PR372 = 0$ $PR372 = 2$	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF414 "فرمان رله DF415" المنت حرارتی شماره ۱ و فرمان رله المنت حرارتی شماره ۲ را انجام دهید.
۳		درخواست تهویه مطبوع : ET018	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF332 "اتصال سوخت رسانی / تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۴		زیاد بودن دور آرام : ET219	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF332 "اتصال سوخت رسانی / تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۵		کمپرسور تهویه مطبوع : ET321	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF332 "اتصال سوخت رسانی / سیستم تهویه مطبوع" و DF489 "فرمان کمپرسور تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۶				

<p>این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).</p> <p>شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.</p>	<b>دستور العمل ها</b>
--	-----------------------

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۱)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷		اتصال سوخت رسانی ↔ سیستم تهویه مطبوع : ET286		در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "اتصال سوخت رسانی / DF332 سیستم تهویه مطبوع" و "فرمان کمپرسور تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۸	وضعیت فاز عملکرد موتور	شیشه جلو با گرم کن : ET236	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET236" شیشه جلو با گرم کن" را انجام دهید.
۹		رله المنت حرارتی شماره ۱ : ET263 ( فقط برای Vdiag (0C و 08) )	غیرفعال برای کشورهای بسیار ACTIF سرد	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "فرمان رله المنت حرارتی شماره ۱" را انجام دهید.
۱۰		رله المنت حرارتی شماره ۲ : ET264 ( فقط برای Vdiag (0C و 08) )	غیرفعال برای کشورهای بسیار ACTIF سرد	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "فرمان رله المنت حرارتی شماره ۲" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۲)

عیب یابی	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	
<p>بر حسب نیازهای سوخت رسانی (قدرت مورد نیاز، کاهش گشتاور، وغیره)، واحد کنترل الکترونیکی موتور تعداد مقاومت‌های حرارتی سرنشین سرنشین را محدود می‌کند.</p> <p>در صورتی که تعداد مقاومت‌های حرارتی راه اندازی شده محفظه سرنشین توسعه واحد کنترل الکترونیکی محدود شده باشد، وضعیت <b>ET111</b> در حالت "بلی" قرار می‌گیرد.</p> <p>در صورتی که تعداد مقاومت‌های حرارتی راه اندازی شده بتواند آزادانه توسعه UCH کنترل شود، وضعیت <b>ET111</b> در حالت "خیر" قرار می‌گیرد.</p>	بلی خیر	تعداد *RCH محدود شده (Vdiag 10)	ET111
<p>بر حسب نیازهای سوخت رسانی (قدرت مورد نیاز، کاهش گشتاور، وغیره)، واحد کنترل الکترونیکی موتور مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین را قطع می‌کند.</p> <p>در صورتی که مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین بر حسب درخواست واحد کنترل الکترونیکی قطع شده باشند، وضعیت <b>ET112</b> در حالت "بلی" قرار می‌گیرد.</p> <p>در صورتی که مقاومت‌های حرارتی بتوانند آزادانه توسعه UCH کنترل شوند، وضعیت <b>ET112</b> در حالت "خیر" قرار می‌گیرد.</p>	بلی خیر	قطع *RCH (Vdiag 10)	ET112
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF992 "مدار رله بخاری اضافی ۱" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۱ (Vdiag 10)	ET734
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF993 "مدار رله بخاری اضافی ۲" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۲ (Vdiag 10)	ET735
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF994 "مدار رله بخاری اضافی ۳" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۳ (Vdiag 10)	ET736

دستور العمل ها

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۳)

عیب یابی	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	
در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "مدار رله بخاری اضافی ۱"، "مدار رله بخاری اضافی ۲" و "مدار رله بخاری اضافی ۳" را انجام دهید.	PR814 = 0 یا PR814 = 3 کشورهای بسیار سرد.	تعداد مقاومت های حرارتی (Vdiag 10) فعال	PR814
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF992 "مدار بخاری اضافی ۱" را انجام دهید.	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۱ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۱	AC250
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF993 "مدار بخاری اضافی ۲" را انجام دهید.	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۲ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۲	AC251
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF994 "مدار بخاری اضافی ۳" را انجام دهید.	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۳ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۳	AC252

RCH\*: مقاومت حرارتی محفظه سرنشین

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستورالعمل ها

### عملکرد: گرم شدن بیش از حد موتور

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین : ET298	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF176 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" را انجام دهید.
۲		مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا : ET299	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF177 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" را انجام دهید.
۳	گرم شدن بیش از حد موتور	چراغ هشدار گرم شدن بیش از حد موتور زمانی که دمای مایع خنک کننده موتور از 102 °C بالاتر رود، روشن می شود.	خاموش چراغ هشدار گرم شدن بیش از حد موتور	در صورت وجود اشکال، آببندی مدار و سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.  در صورت بر طرف نشدن ایراد، بررسی خطاهای DF001 "مدار حسگر دمای مایع خنک کننده"، DF176 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" و DF177 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" را انجام دهید.

دستور العمل ها

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

### عملکرد: سیستم سوخت رسانی

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	سیستم سوخت رسانی	فرمان رله پمپ بنزین : ET290	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطاهای "DF085" مدار فرمان رله پمپ بنزین" را انجام دهید.
۲		تنظیم دور آرام موتور : ET054	غیرفعال	ندارد
۳		تنظیم غلظت مخلوط سوخت : ET300	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "DF092" مدار سنسور اکسیژن اولیه و "DF093" مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.
۴		مدار دوبل غلظت مخلوط سوخت : ET056	غیرفعال	ندارد
۵		اصلاح کامل تنظیم دور آرام موتور : PR444	۴,7 % < PR444 < 32 %	ندارد
۶		افزایش تطبیقی غلظت به صورت خودکار : PR143	۰ < PR143 < 255	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "DF092" مدار سنسور اکسیژن اولیه و "DF093" مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.
۷		مدت زمان سوخت رسانی : PR101	۰ ms	ندارد
۸		صرف سوخت : PR435	PR435 = ۰ l/h	ندارد

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: LPG

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	LPG	شرایط انتقال به حالت LPG : ET073	مناسب نامناسب	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET073 "شرایط انتقال به وضعیت گازسوز" را انجام دهید.
۲		عملکرد در حالت LPG : ET069	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET069 "عملکرد در وضعیت گازسوز" را انجام دهید.
۳		عملکرد در حالت بنزینی : ET070	بلی	در حالت خیر، بررسی وضعیت ET070 "عملکرد در حالت بنزین" را انجام دهید.
۴		انتقال از حالت بنزین LPG به حالت بنزینی : ET071	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET071 "انتقال از حالت بنزینی به حالت گازسوز" را انجام دهید.
۵		انتقال از حالت LPG به حالت بنزینی : ET072	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET072 "انتقال از حالت گازسوز به حالت بنزینی" را انجام دهید.
۶		درخواست حالت LPG : ET439	بلی خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET439 "درخواست حالت گازسوز" را انجام دهید.
۷		اتصال سوخت رسانی LPG / ET420	بلی (K4M LPG) خیر (موتور بنزینی)	در حالت خیر، بررسی وضعیت ET420 "اتصال سوخت رسانی / گاز" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد LPG (ادامه)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸		LPG آمادگی : ET067	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET067 "آمادگی گاز" را انجام دهید.
۹		LPG به صورت پیش فرض : ET066	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET066 "گاز به صورت پیش فرض" را انجام دهید.
۱۰		مخزن LPG خالی : ET068	خیر	اگر بلی باشد، بررسی وضعیت ET068 "مخزن گاز خالی" را انجام دهید.
۱۱	LPG	احتراق ناقص سیلندر ۱ در حالت گاز : ET583	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.
۱۲		احتراق ناقص سیلندر ۲ در حالت گاز : ET584	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.
۱۳		احتراق ناقص سیلندر ۳ در حالت گاز : ET585	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.
۱۴		احتراق ناقص سیلندر ۴ در حالت گاز : ET586	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
 شرایط اجرا: موتور خاموش، سوئیچ باز.

دستور العمل ها

### عملکرد: پیکربندی

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		اتصال الکتریکی سوئیچ فشار فرمان هیدرولیکی : ET318	خیر اگر بلی باشد، خودرو به فرمان هیدرولیک مجهز است.	ندارد
۲		اتصال حسگر سرعت : ET320	خیر اگر بلی باشد، خودرو به یک حسگر سرعت مجهز است.	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF154 "مدار حسگر سیگنال فلاپویل" را انجام دهید.
۳	پیکربندی	اتصال سوخت رسانی ← کنترل مسیر : ET351	خیر اگر بلی باشد، خودرو به یک سیستم کنترل مسیر مجهز است.	ندارد
۴		اتصال سوخت رسانی ← سیستم تهویه مطبوع : ET286	خیر اگر بلی باشد، خودرو به سیستم تهویه مطبوع مجهز است	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF332 "اتصال سوخت رسانی / تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۵		اتصال سوخت LPG / رسانی : ET420	خیر اگر بلی باشد، خودرو به سیستم CNG یا LPG مجهز است	اگر خیر باشد، بررسی وضعیت ET420 "اتصال سوخت رسانی / گاز" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$

دستور العمل ها

### عملکرد: آوانس جرقه

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		آوانس بودن جرقه زنی : PR448	- $23,6^{\circ}\text{V} < \text{PR448} < 72^{\circ}\text{V}$	این پارامتر تعییرات زمان باز شدن سوپاپ ورودی را نشان می دهد.
۲		سیستم اصلاح ضربه موتور : PR095	$\text{PR095} < 5^{\circ}\text{V}$	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "MDR حسگر ضربه موتور" را انجام دهید.
۳	آوانس بودن جرقه زنی	فرمان تعییر فازدهنده میل سوپاپ : ET086	فعال / غیرفعال	عمل کردن یا نکردن تعییر فاز دهنده میل سوپاپ را نشان می دهد. در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "MDR تعییر فاز دهنده میل سوپاپ" را انجام دهید.
۴		احتراق ناقص در سیلندر ۱ : ET057	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای "MDR احتراق ناقص آلاینده" و "MDR احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.
۵		احتراق ناقص در سیلندر ۲ : ET058	خیر	
۶		احتراق ناقص در سیلندر ۳ : ET059	خیر	
۷		احتراق ناقص در سیلندر ۴ : ET060	خیر	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از 80°C.

دستور العمل ها

### عملکرد: آوانس جرقه (ادامه)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸	آوانس بودن جرقه زنی	احتراق ناقص سیلندر ۱ در حالت گاز : ET583	خیر	در صورت وجود اشکال، به بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع کنید.
۹		احتراق ناقص سیلندر ۲ در حالت گاز : ET584	خیر	
۱۰		احتراق ناقص سیلندر ۳ در حالت گاز : ET585	خیر	
۱۱		احتراق ناقص سیلندر ۴ در حالت گاز : ET586	خیر	

دستور العمل ها

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

### عملکرد: مدار پتانسیومتر پدال

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	مدار پتانسیومتر پدال	برنامه ریزی خلاصی پدال : PR499	PR499 = 37 %	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF008 "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال، DF009 "مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال" و DF405 "مدار پتانسیومتر پدال" را انجام دهید.
۲		اختلاف ولتاژ بین مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ پدال : PR565	PR565 < 3 V	
۳		موقعیت پدال گاز: بدون بار : ET362	فعال	
۴		موقعیت پدال گاز: تمام بار : ET361	غیرفعال	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستور العمل ها

### عملکرد: بررسی سنسور اکسیژن

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	بررسی سنسور اکسیژن	گرم کن سنسور اکسیژن : ET052 اولیه	فعال غیرفعال مقدار وضعیت ET052 بین فعال و غیر فعال نوسان می کند	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF092 "مدار سنسور اکسیژن اولیه" را انجام دهید.
۲		گرم کن سنسور اکسیژن : ET053 ثانویه	غیرفعال وضعیت ET053 بعد از یک سیکل رانندگی به حالت فعال در می آید.	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF083 "مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از ۸۰°C.

دستورالعمل ها

### عملکرد: دریچه گاز برقی

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	دریچه گاز برقی	دربیچه گاز برقی: در حالت غیرعادی : ET085	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET085 "دربیچه گاز برقی در حالت غیرعادی" را انجام دهید.
۲		برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز : ET051	انجام شده	در صورتی که وضعیت ET051 در حالت "انجام نشده" قرار دارد، روند عیب یابی خطای DF487 "برنامه ریزی محدود کننده های دریچه گاز" را انجام دهید.
۳		شمارشگر تشخیص نوasanات : PR627	PR627 = 0	در صورت وجود اشکال، به بررسی پارامتر PR627 "شمارشگر تشخیص نوasanات" رجوع کنید.
۴		موقعیت دریچه گاز بدون بار : ET278	فعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF487 "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" و DF328 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" را انجام دهید.
۵		موقعیت دریچه گاز تمام بار : ET279	غیرفعال	
۶		مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۱ : PR118	PR118 < 20 %	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF487 "برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز" و DF328 "مدار پتانسیومتر دریچه گاز" را انجام دهید.
۷		مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۲ : PR119	PR119 < 90 %	
۸		اختلاف میان مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ دریچه گاز : PR560	PR560 < 3 %	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستور العمل ها

### عملکرد: وضعیت فاز عملکرد موتور

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	وضعیت فاز عملکرد موتور	تغذیه + سوئیچ باز واحد کنترل الکترونیکی موتور : ET001	موارد موجود	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF169 "تغذیه + سوئیچ باز" را انجام دهید.
۲		سیگنال مربعی در حال ارسال : ET372	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF457 "شاخص فلاپیویل" را انجام دهید.
۳		فرمان رله عملگر : ET048	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF084 "مدار حسگر ضربه موتور" را انجام دهید.
۴		فرمان رله پمپ بنزین : ET290	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای DF085 "مدار فرمان رله پمپ بنزین" را انجام دهید.
۵		فشار جوی : PR035	700 mbar < PR035 < 1047 mbar	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF353 "مدار حسگر فشار منیفولد" را انجام دهید.
۶		آوانس بودن جرقه زنی : PR448	- 23,6 °V < PR448 < 72 °V	ندارد
۷		مدت زمان سوخت رسانی : PR101	PR101 ~ 3,6 ms	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستور العمل ها

### عملکرد: وضعیت فاز عملکرد موتور

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸	وضعیت فاز عملکرد موتور	در خواست روشن شدن چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ ( فقط برای 10 Vdiag ) : ET029	فعال غیرفعال	به منظور فراهم آوردن امکان بررسی چشمی، در هر بار باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ به مدت ۳ ثانیه روشن می شود.  اگر ET029 در وضعیت "فعال" قرار دارد، روند عیب یابی خطای D236 "مدار چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی" را انجام دهید.
۹	وضعیت فاز عملکرد موتور	اطلاعات شارژ دینام ( فقط برای 10 Vdiag ) : PR402	۰ % < PR402 < 100 %	اطلاعات شارژ دینام نسبت به حداکثر شارژ قابل ارائه توسط دینام نشان داده می شود.  در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF1331 "DF" ترمینال "DF" دینام" را انجام دهید.
۱۰	وضعیت فاز عملکرد موتور	چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی ( فقط برای 10 Vdiag ) : AC069	امکان کنترل چراغ هشدار ایراد سوخت رسانی روی صفحه نشانگرهای فراهم می آورد	در صورت وجود اشکال، روند عیب یابی خطای DF236 "مدار چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستورالعمل‌ها

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		فشار سیال خنک کننده : PR037	$0 < \text{PR037} < 32 \text{ bar}$	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF232 "مدار حسگر سیال خنک کننده" را انجام دهید.
۲	وضعیت فاز عملکرد موتور	تعداد المنت‌های حرارتی فعال (0C و Vdiag 08) : PR372	$\text{PR372} = 0$ در کشورهای بسیار سرد $\text{PR372} = 2$	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF414 "فرمان رله المتر حرارتی شماره ۱" و DF415 "فرمان رله المتر حرارتی شماره ۲" را انجام دهید.
۳		در خواست تهویه مطبوع : ET018	بلی	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF332 "اتصال سوخت رسانی / تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۴		زیاد بودن دور آرام : ET219	در صورتی که وضعیت ET018 بلی باشد وضعیت ET219 فعال است	
۵				

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از ۸۰°C.

دستورالعمل ها

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۱)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۶		کمپرسور تهویه مطبوع : ET321	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF332 "اتصال سوخت رسانی / سیستم تهویه مطبوع" و DF489 "فرمان کمپرسور تهویه مطبوع" را انجام دهید.	در صورتی که وضعیت ET018 بله باشد، وضعیت ET321 فعال است
		اتصال سوخت رسانی ↔ سیستم تهویه مطبوع : ET286	بلی	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت ET236 "شیشه جلو با گرم کن" را انجام دهید.
۷		شیشه جلو با گرم کن : ET236	فعال غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF414 "فرمان رله المنت حرارتی شماره ۱" را انجام دهید.
۸	وضعیت فاز عملکرد موتور	رله المنت حرارتی شماره ۱ Vdiag 08 (0C و 0C) : ET263	برای کشورهای بسیار سرد فعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF415 "فرمان رله المنت حرارتی شماره ۲" را انجام دهید.
		رله المنت حرارتی شماره ۲ Vdiag 08 (0C و 0C) : ET264	برای کشورهای بسیار سرد فعال	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستور العمل ها

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۲)

عیب یابی	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت
برحسب نیازهای سوخت رسانی (قدرت مورد نیاز، کاهش گشتاور، و غیره)، واحد کنترل الکترونیکی موتور تعداد مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین را محدود می‌کند.  در صورتی که تعداد مقاومت‌های حرارتی راه اندازی شده محفظه سرنشین توسط واحد کنترل الکترونیکی محدود شده باشد، وضعیت <b>ET111</b> در حالت "بلی" قرار می‌گیرد.  در صورتی که تعداد مقاومت‌های حرارتی راه اندازی شده بتواند آزادانه توسط UCH کنترل شود، وضعیت <b>ET111</b> در حالت "خیر" قرار می‌گیرد.	بلی خیر	تعداد *RCH محدود شده (Vdiag 10) <b>ET111</b>
برحسب نیازهای سوخت رسانی (قدرت مورد نیاز، کاهش گشتاور، و غیره)، واحد کنترل الکترونیکی موتور مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین را قطع می‌کند.  در صورتی که مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین بر حسب درخواست واحد کنترل الکترونیکی قطع شده باشند، وضعیت <b>ET112</b> در حالت "بلی" قرار می‌گیرد.  در صورتی که مقاومت‌های حرارتی بتوانند آزادانه توسط UCH کنترل شوند، وضعیت <b>ET112</b> در حالت "خیر" قرار می‌گیرد.	بلی خیر	قطع *RCH (10) <b>ET112</b>
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای <b>DF992</b> "مدار رله بخاری اضافی ۱" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۱ (Vdiag 10) <b>ET734</b>
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای <b>DF993</b> "مدار رله بخاری اضافی ۲" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۲ (Vdiag 10) <b>ET735</b>
در صورت وجود اشکال، بررسی خطای <b>DF994</b> "مدار رله بخاری اضافی ۳" را انجام دهید.	فعال غیرفعال	فرمان رله مقاومت حرارتی ۳ (Vdiag 10) <b>ET736</b>

<p>این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).</p> <p>شرایط اجرا: موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از <math>80^{\circ}\text{C}</math>.</p>	<b>دستور العمل ها</b>
---	-----------------------

### عملکرد: سیستم تهویه مطبوع (ادامه ۳)

عیب یابی	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت
<p>در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "MDR" رله بخاری اضافی ۱، "DF992" مدار رله بخاری اضافی ۲ و "DF993" مدار رله بخاری اضافی ۳ را انجام دهید.</p>	<b>PR814 = 0</b> <b>PR814 = 3</b> کشورهای بسیار سرد.	تعداد مقاومت های حرارتی فعال (Vdiag) <b>PR814</b> (10)
<p>در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "DF992" مدار بخاری اضافی ۱ را انجام دهید.</p>	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۱ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۱ <b>AC250</b>
<p>در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "DF993" مدار بخاری اضافی ۲ را انجام دهید.</p>	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۲ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۲ <b>AC251</b>
<p>در صورت وجود اشکال، بررسی خطای "DF994" مدار بخاری اضافی ۳ را انجام دهید.</p>	امکان فعال سازی رله بخاری اضافی ۳ را فراهم می آورد	رله مقاومت حرارتی ۳ <b>AC252</b>

RCH\*: مقاومت حرارتی محفظه سرنشین

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب‌یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از  $80^{\circ}\text{C}$ .

دستور العمل ها

### عملکرد: گرم شدن بیش از حد موتور

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب‌یابی
۱		مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین : ET298	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF176 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" را انجام دهید.
۲		مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا : ET299	غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF177 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" را انجام دهید.
۳	DAG شدن موتور	چراغ هشدار گرم شدن بیش از حد موتور هنگامی که دمای مایع خنک کننده از $102^{\circ}\text{C}$ بالاتر رود، روشن می‌شود. : ET117	خاموش	در صورت وجود اشکال، آب‌بندی مدار و سطح مایع خنک را بررسی کنید.  در صورت بر طرف نشدن ابراد، بررسی خطاهای DF001 "مدار حسگر DF176 دمای مایع خنک کننده"، "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" و DF177 "مدار مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" را انجام دهید.

<p>این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).</p> <p>شرایط اجرا: موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از <math>80^{\circ}\text{C}</math>.</p>	<b>دستور العمل ها</b>
---	-----------------------

### عملکرد: سیستم سوخت رسانی

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		فرمان رله پمپ بنزین : ET290	فعال	در صورت وجود اشکال، روند بررسی خطای "DF085" مدار فرمان رله پمپ بنزین" را انجام دهید.
۲		تنظیم دور آرام موتور : ET054	فعال	ندارد
۳		تنظیم غلظت مخلوط سوخت : ET300	فعال	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "DF092" مدار سنسور اکسیژن اولیه" و "DF093" مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.
۴	سیستم سوخت رسانی	مدار دوبل غلظت مخلوط سوخت : ET056	فعال	برای اینکه وضعیت ET056 به فعال تغییر کند، موتور را برای حدود ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه روشن بگذارید.
۵		اصلاح کامل تنظیم دور آرام موتور : PR444	۴,7 % < PR444 < 32 %	ندارد
۶		افزایش تطبیقی غلظت به صورت خودکار : PR143	۰ < PR143 < 255	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای "DF092" مدار سنسور اکسیژن اولیه" و "DF093" مدار سنسور اکسیژن ثانویه" را انجام دهید.
۷		مدت زمان سوخت رسانی : PR101	حدود ۳,۶ ms	ندارد
۸		صرف سوخت : PR435	۰ l/h < PR435 < 10 l/h	

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از ۸۰°C.

دستورالعمل‌ها

### عملکرد: LPG

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	بیگان نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	LPG	شرایط انتقال به LPG : ET073	مناسب نامناسب	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET073 شرایط انتقال به وضعیت گازسوز" را انجام دهید.
۲		عملکرد در حالت LPG : ET069	بلی خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET069 عملکرد در وضعیت گازسوز" را انجام دهید.
۳		عملکرد در حالت بنزینی : ET070	بلی خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET070 عملکرد در وضعیت گازسوز" را انجام دهید.
۴		انتقال از حالت بنزین LPG به حالت بنزینی : ET071	فعال غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET071 انتقال از حالت بنزینی به حالت گازسوز" را انجام دهید.
۵		انتقال از حالت LPG به حالت بنزینی : ET072	فعال غیرفعال	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET072 انتقال از حالت گازسوز به حالت بنزینی" را انجام دهید.
۶		درخواست حالت LPG : ET439	بلی خیر در صورتی که وضعیت ET069 بلی باشد، وضعیت ET439 بلی است	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت "ET439 درخواست حالت گازسوز" را انجام دهید.
۷		اتصال سوخت رسانی LPG / : ET420	بلی	اگر خیر است، بررسی وضعیت ET420 "اتصال سوخت رسانی گاز" را انجام دهید.
۸		آمادگی LPG : ET067	بلی خیر در صورتی که وضعیت ET069 بلی باشد، وضعیت ET067 بلی است	اگر خیر است، بررسی وضعیت ET067 "آمادگی گاز" را انجام دهید.

این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).  
**شرایط اجرا:** موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از ۸۰°C.

دستور العمل ها

### عملکرد LPG (ادامه)

ردیف	زیر گروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۹		LPG به صورت پیش فرض : ET066	بلی خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی وضعیت LPG "ET066" به صورت پیش فرض را انجام دهید.
۱۰		LPG مخزن خالی : ET068	بلی خیر	اگر بلی باشد، بررسی وضعیت "مخزن گاز خالی" را انجام دهید.
۱۱	LPG	احتراق ناقص سیلندر ۱ در حالت گاز : ET583	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.
۱۲	LPG	احتراق ناقص سیلندر ۲ در حالت گاز : ET584	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.
۱۳	LPG	احتراق ناقص سیلندر ۳ در حالت گاز : ET585	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.
۱۴	LPG	احتراق ناقص سیلندر ۴ در حالت گاز : ET586	خیر	در صورت وجود اشکال، بررسی خطاهای DF123 "احتراق ناقص آلاینده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام دهید.

<p>این بررسی تطبیقی را تنها پس از یک بررسی کامل با استفاده از ابزار عیب‌یابی انجام دهید (خطاهای موجود یا ذخیره شده وجود نداشته باشد).</p> <p>شرایط اجرا: موتور روشن، دمای مایع خنک کننده بالاتر از <math>80^{\circ}\text{C}</math>.</p>	<b>دستورالعمل‌ها</b>
---	----------------------

### عملکرد: پیکربندی

ردیف	زیرگروه عملکرد	پارامتر یا وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب‌یابی
۱	پیکربندی	اتصال الکتریکی سوئیچ فشار فرمان هیدرولیکی : ET318	خیر اگر بلی باشد، خودرو به فرمان هیدرولیک مجهز است.	ندارد
۲		اتصال حسگر سرعت : ET320	خیر اگر بلی باشد، خودرو به یک حسگر سرعت مجهز است.	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF154 "مدار حسگر سیگنال فلاپویل" را انجام دهید.
۳		اتصال سوخت رسانی ↔ کنترل مسیر : ET351	خیر اگر بلی باشد، خودرو به یک سیستم کنترل مسیر مجهز است.	ندارد
۴		اتصال سوخت رسانی ↔ سیستم تهویه مطبوع : ET286	خیر اگر بلی باشد، خودرو به سیستم تهویه مطبوع مجهز است	در صورت وجود اشکال، بررسی خطای DF332 "اتصال سوخت رسانی / تهویه مطبوع" را انجام دهید.
۵		اتصال سوخت رسانی / LPG : ET420	خیر اگر بلی باشد، خودرو به سیستم CNG یا LPG مجهز است	اگر خیر است، بررسی وضعیت ET420 "اتصال سوخت رسانی / گاز" را انجام دهید.

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد وضعیت
تجذیه + سوئیچ باز واحد کنترل الکترونیکی موتور	<b>ET001</b>
سیستم ضد سرقت	<b>ET003</b>
درخواست تهویه مطبوع	<b>ET018</b>
درخواست روشن شدن چراغ هشدار درجه اهمیت ۲ ( فقط برای Vdiag 10 )	<b>ET029</b>
اطلاعات دنده عقب	<b>ET035</b>
فرمان رله عملگر	<b>ET048</b>
برنامه ریزی محدود کننده دریچه گاز	<b>ET051</b>
گرم کن سنسور اکسیژن اولیه	<b>ET052</b>
گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه	<b>ET053</b>
تنظیم دور آرام موتور	<b>ET054</b>
مدار دوبل غلظت مخلوط سوخت	<b>ET056</b>
احتراق ناقص در سیلندر ۱	<b>ET057</b>
احتراق ناقص در سیلندر ۲	<b>ET058</b>
احتراق ناقص در سیلندر ۳	<b>ET059</b>
احتراق ناقص در سیلندر ۴	<b>ET060</b>
شناسائی سیلندر ۱	<b>ET061</b>
وضعیت پارک کردن / خلاص	<b>ET063</b>
به صورت پیش فرض LPG	<b>ET066</b>
آمادگی LPG	<b>ET067</b>
مخزن LPG خالی	<b>ET068</b>
عملکرد در حالت LPG	<b>ET069</b>
عملکرد در حالت بنزینی.	<b>ET070</b>
انتقال از حالت بنزین به حالت LPG	<b>ET071</b>
انتقال از حالت LPG به حالت بنزینی	<b>ET072</b>
شرایط انتقال به حالت LPG	<b>ET073</b>
دربیچه گاز برقی در حالت غیرعادی	<b>ET085</b>
فرمان تغییر فازدهنده میل سوپاپ	<b>ET086</b>
تعداد *RCH محدود شده (Vdiag 10)	<b>ET111</b>
اطلاعات شارژ دینام ( فقط برای Vdiag 10 )	<b>ET112</b>
چراغ هشدار گرم شدن بیش از حد موتور	<b>ET117</b>
وضعیت مناسب پدال ترمز	<b>ET215</b>

\*RCH: مقاومت‌های حرارتی محفظه سرنشین

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب‌یابی	کد وضعیت
زیاد بودن دور آرام	<b>ET219</b>
شیشه جلو با گرم کن	<b>ET236</b>
تشخیص ضربه توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور	<b>ET255</b>
رله المنت حرارتی شماره ۱ (0C و Vdiag 08)	<b>ET263</b>
رله المنت حرارتی شماره ۲ (0C و Vdiag 08)	<b>ET264</b>
موقعیت دریچه گاز بدون بار	<b>ET278</b>
موقعیت دریچه گاز: تمام بار	<b>ET279</b>
چراغ هشدار ایراد	<b>ET280</b>
اتصال سوخت رسانی → سیستم تهویه مطبوع	<b>ET286</b>
فرمان رله پمپ بنزین	<b>ET290</b>
تخلیه گاز مخزن کنیستر	<b>ET295</b>
سوئیچ فشار سیستم فرمان هیدرولیک	<b>ET297</b>
مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین	<b>ET298</b>
مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا	<b>ET299</b>
تنظیم غلط مخلوط سوخت	<b>ET300</b>
اتصال الکتریکی سوئیچ فشار فرمان هیدرولیکی	<b>ET318</b>
اتصال حسگر سرعت	<b>ET320</b>
کمپرسور تهویه مطبوع	<b>ET321</b>
نشانگر تعویض دنده	<b>ET338</b>
کد سیستم ضد سرقت برنامه ریزی شد	<b>ET341</b>
لحاظ شدن عیب یابی حسگرها	<b>ET344</b>
لحاظ شدن عیب یابی کاتالیست کانورتور	<b>ET345</b>
اتمام عیب یابی سنسورها	<b>ET348</b>
اتمام عیب یابی کاتالیست کانورتور	<b>ET349</b>
اتصال سوخت رسانی → کنترل مسیر	<b>ET351</b>
اتصال رله مجموعه فن‌های موتور با سرعت کارکرد پایین	<b>ET357</b>
اتصال رله مجموعه فن‌های موتور با سرعت کارکرد بالا	<b>ET358</b>
موقعیت پدال گاز: تمام بار	<b>ET361</b>
موقعیت پدال گاز: بدون بار	<b>ET362</b>
پدال ترمز فشار داده شده	<b>ET365</b>

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب‌یابی	کد وضعیت
سیگنال مربعی در حال ارسال	<b>ET372</b>
درخواست عیب یابی کاتالیست کانورتور توسط OBD	<b>ET396</b>
درخواست عیب یابی احتراق ناقص	<b>ET398</b>
سوئیچ پدال کلاج	<b>ET405</b>
اتصال سوخت رسانی / LPG	<b>ET420</b>
درخواست عیب یابی سنسورها	<b>ET421</b>
لحاظ شدن عیب یابی احتراق ناقص	<b>ET422</b>
درخواست حالت LPG	<b>ET439</b>
شیر برقی دو حالت ورودی هوا	<b>ET444</b>
احتراق ناقص سیلندر ۱ در حالت گاز	<b>ET583</b>
احتراق ناقص سیلندر ۲ در حالت گاز	<b>ET584</b>
احتراق ناقص سیلندر ۳ در حالت گاز	<b>ET585</b>
احتراق ناقص سیلندر ۴ در حالت گاز	<b>ET586</b>
تنظیمات Hi-Flex	<b>ET652</b>
فرمان رله پمپ بنزین اضافی (Flex Fuel)	<b>ET670</b>
برنامه ریزی درصد الکل (Flex fuel)	<b>ET671</b>
فرمان رله مقاومت حرارتی ۱ (Vdiag 10)	<b>ET734</b>
فرمان رله مقاومت حرارتی ۲ (Vdiag 10)	<b>ET735</b>
فرمان رله مقاومت حرارتی ۳ (Vdiag 10)	<b>ET736</b>

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA : Vdiag 0C .08 و 10

ایراد در سیستم LPG

ET066

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

اطلاعات **ET066** برای نشان دادن اینکه سیستم LPG بروی یکی از اجزاء خود یک ایراد الکتریکی یا عملکردی را تشخیص داده و دیگر قادر نیست عملکرد صحیح موتور را تضمین کند، توسط واحد کنترل الکترونیکی LPG ارسال می‌گردد.

جدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET066/EMS3134\_V0C\_ET066/EMS3134\_V10\_ET066

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA : 0C .08  
شماره 10 و Vdiag

آمادگی LPG

ET067

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

اطلاعات وضعیت **ET067** برای اعلام آمادگی سیستم LPG توسط واحد کنترل الکترونیکی LPG را رسال می‌شود.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET067/EMS3134\_V0C\_ET067/EMS3134\_V10\_ET067

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

مخزن LPG خالی

ET068

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

- واحد کنترل الکترونیکی سیستم سوخت رسانی بنزین براساس موارد زیر تشخیص می‌دهد که مخزن LPG خالی است:
- سیگنال سنسور اولیه و تنظیم غلظت مخلوط سوخت (عملکرد با غلظت بسیار پایین)،
  - تشخیص خاموش شدن بی در پی موتور هنگام تبدیل به حالت LPG،
  - اندازه‌گیری فشار LPG بعد از شیر انبساط.

این عیب یابی امکان بازگشت خودکار به حالت بنزینی را در هنگام خالی بودن مخزن LPG فراهم می‌آورد؛ وضعیت **ET068** حالت "بلی" را نشان می‌دهد.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET068/EMS3134\_V0C\_ET068/EMS3134\_V10\_ET068

عملکرد در حالت LPG

**ET069**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباشد وجود داشته باشد.  
وضعیت **ET068 "مخزن گاز خالی"** باید خیر باشد.  
وضعیت **ET066 "LPG"** به صورت پیش فرض " باید حالت خیر را نشان دهد.  
وضعیت **ET067 "آمادگی LPG"** باید حالت بله را نشان دهد.  
وضعیت **ET073 "شرایط انتقال به حالت LPG"** باید مناسب را نشان دهد.

**دستور العمل‌ها**

هنگامی که کلیه شرایط انتقال فراهم شود، سیستم در وضعیت **ET071 "انتقال از حالت بنزینی به حالت LPG"** فعال، قرار می‌گیرد.  
سبس با کم کردن شتاب یا در پایان زمان بندی، وقتی جایگزینی دو سوخت پایان گرفت، سیستم در وضعیت **ET069 "عملکرد در حالت LPG"** فعال، قرار می‌گیرد.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

عملکرد در حالت بنزینی

ET070

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباشد وجود داشته باشد.  
این وضعیت را فقط برای خودروی لوگان با موتور K4M 712 (GPL) مورد توجه قرار دهید.  
وضعیت ET068 "مخزن گاز خالی" باید "خیر" را نشان دهد.  
وضعیت ET066 LPG به صورت پیش فرض "باید "خیر" را نشان دهد.  
وضعیت ET067 "آمادگی LPG" باید "بلی" را نشان دهد.  
وضعیت ET073 "شرایط انتقال به حالت LPG" باید "مناسب" را نشان دهد.

دستور العمل ها

روشن شدن موتور همیشه در حالت بنزینی ET070 "بلی" صورت می‌گیرد.  
در موارد زیر، سیستم همیشه در وضعیت ET070 "عملکرد در حالت بنزین اجباری"، "بلی" قرار می‌گیرد:  
- وضعیت ET068 "مخزن گاز خالی" "بلی" باشد،  
- وضعیت ET066 LPG به صورت پیش فرض "بلی" باشد،  
- وضعیت ET073 "شرایط انتقال به حالت LPG" "نامناسب" باشد.  
هنگامی که کلیه شرایط انتقال فراهم شود، سیستم در وضعیت ET071 "انتقال از حالت بنزینی به حالت LPG"، "فعال"، "ET069 عملکرد در حالت LPG" "بلی" ET070 "عملکرد در حالت بنزینی" "خیر" قرار می‌گیرد.

مجددأ بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

انتقال از حالت بنزین به حالت LPG

**ET071**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
وضعیت **ET068** "مخزن گاز خالی" باید "خیر" را نشان دهد.  
وضعیت **ET066 LPG** به صورت پیش فرض "باید "خیر" را نشان دهد.  
وضعیت **ET067 آمادگی LPG** "باید "بلی" را نشان دهد.  
وضعیت **ET073** "شرایط انتقال به حالت LPG" باید "مناسب" را نشان دهد.

**دستور العمل ها**

بعد از وضعیت **ET439** "درخواست عملکرد در حالت LPG "بلی" ، و در صورتی که کلیه شرایط برای انتقال فراهم باشد، سیستم در وضعیت **ET071** "انتقال از حالت بنزینی به حالت LPG "فعال" قرار می‌گیرد.  
وضعیت **ET069** "عملکرد در حالت LPG" به "بلی" تبدیل می‌شود.

مجددأً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

انتقال از حالت LPG به حالت بنزینی

ET072

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
این وضعیت را فقط برای خودروی لوگان با موتور K4M 712 (GPL) مورد توجه قرار دهید.

دستورالعمل‌ها

اگر بعد از کار کردن در حالت LPG، وضعیت ET439 "درخواست عملکرد در حالت LPG" به حالت بنزینی، "فعال" باشد، وضعیت ET069 "بلی" است.  
وضعیت ET070 "عملکرد در حالت بنزینی به "OUI" تبدیل می‌شود.

جدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET072/EMS3134\_V0C\_ET072/EMS3134\_V10\_ET072

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

شرایط انتقال به حالت LPG

ET073

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

- اطلاعات وضعیت **ET073** برای صدور یا عدم صدور مجوز برای عملکرد در حالت LPG توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور ارسال می‌شود.  
در شرایط زیر، واحد کنترل الکترونیکی موتور، اجازه عملکرد در حالت LPG را می‌دهد:
- در صورتی که اطلاعات وضعیت **ET067 "آمادگی LPG"**: "بلی" را دریافت کرده باشد.
  - در صورتی که دمای هوا به اندازه کافی زیاد باشد (برای جلوگیری از بخ زدن انژکتورهای LPG).
  - در صورت زمان بندی عملکرد دمای آب در هنگام روشن شدن موتور.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

دربیچه گاز برقی در حالت کارکرد محدود

ET085

در صورت ظاهر شدن حالت‌های کارکرد محدود: "حالت ۱"، "حالت ۳" یا "حالت ۴"، عایق‌ها، محافظه‌ها و مسیر صحیح سیم کشی‌های موتور باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

دستور العمل‌ها

حالات عادی

خیر

حالت ۱

در دربیچه گاز برقی در حالت کارکرد محدود: این کارکرد محدود با یک دور موتور ثابت برای هر کدام از دندنهای و بدون توجه به موقعیت پدال گاز نشان داده می‌شود.

حالت غیر عادی معمولاً با **DF328** "مدار پتانسیومتر در دربیچه گاز" ، **DF487** "برنامه ریزی محدود کننده در دربیچه گاز" ، **DF508** "فرمان دربیچه گاز برقی" یا **DF509** "عملکرد مطمئن در دربیچه / پدال گاز" همراه است.

اگر خطای موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.  
در صورت ظاهر شدن این حالت‌های غیر عادی، عایق‌ها، محافظه‌ها و مسیر صحیح سیم کشی‌های موتور باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

قطع سوخت رسانی:

از این حالت کارکرد محدود بروی واحدهای کنترل الکترونیکی "EMS 31-34" استفاده نمی‌شود.

حالت ۲

ایراد: این حالت کارکرد محدود با عدم کنترل بروی پدال، افزایش دور آرام و قرار گرفتن موتور در دور آرام به هنگام فشرده شدن پدال ترمز، نمود می‌یابد.

حالت کارکرد محدود معمولاً با **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" + **DF405** "مدار پتانسیومتر پدال" یا **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" + **DF009** "مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال" همراه است.

اگر خطای موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.  
در صورت ظاهر شدن این حالت کارکرد محدود، محافظه‌ها، عایق‌ها و مسیر صحیح سیم کشی موتور باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، برای اطمینان از عدم قطعی، سیم با دست تکان داده شود.

حالت ۳

کاهش راندمان موتور: این حالت کارکرد محدود با موارد زیر نمود می‌یابد: محدود شدن سرعت خودرو، محدود شدن مرحله فرمان در دربیچه گاز، محدودیت شتابگیری خودرو (افزایش آهسته مرحله فرمان در دربیچه گاز).

حالت کارکرد محدود معمولاً با **DF328** "مدار پتانسیومتر در دربیچه گاز" ، **DF008** "مدار مسیر مقاومتی ۱ پتانسیومتر پدال" ، **DF009** "مدار مسیر مقاومتی ۲ پتانسیومتر پدال" ، **DF405** "مدار پتانسیومتر پدال" یا **DF512** "اولین ولتاژ مرجع حسگرها" همراه است.

اگر خطای موجود نیست، به عیب یابی **PR627** "شمارشگر تشخیص نواسانات" رجوع کنید.  
در صورت ظاهر شدن این حالت کارکرد محدود، محافظه‌ها، عایق‌ها و مسیر صحیح سیم کشی موتور باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، برای اطمینان از عدم قطعی سیم با دست تکان داده شود.

حالت ۴

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA : 0C .08  
شماره 10 : Vdiag

ضربه شناسایی شده توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور

ET255

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

واحد کنترل الکترونیکی موتور با دریافت اطلاعات تشخیص ضربه از سوی واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا، بلافاصله (حداکثر 10 ms) تغذیه پمپ بنزین، احتراق و سوخت رسانی یا گاز رسانی را قطع می‌کند.  
وضعیت ET255 به صورت "وضعیت 1" درمی‌آید.  
برای روشن کردن مجدد موتور، سوئیچ را ۱۰ ثانیه بیندید.  
با استفاده از فرمان RZ007 "حافظه خطأ" وضعیت ET255 را پاک کنید.

جدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET255/EMS3134\_V0C\_ET255/EMS3134\_V10\_ET255

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA : Vdiag 0C .08  
شماره 10 و

اتصال سوخت رسانی LPG

ET420

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستورالعمل‌ها

واحد کنترل الکترونیکی به محض باز شدن سویچ تشخیص می‌دهد که به یک واحد کنترل الکترونیکی LPG متصل شده است و اطلاعات برای همیشه در حافظه آن ذخیره می‌شود.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

EMS3134\_V08\_ET420/EMS3134\_V0C\_ET420/EMS3134\_V10\_ET420

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

EMS 3134  
شماره برنامه : EA : 0C .08  
شماره 10 و Vdiag

درخواست حالت LPG

ET439

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستور العمل ها

وضعیت **ET439** دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت ایجاد شده در سوئیچ (بنزین/LPG) توسط راننده است.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

"Hi-Flex"

**ET652**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

**دستورالعمل‌ها**

در صورت وجود سیستم Hi-Flex بروی خودرو، وضعیت **ET652** در هنگام باز سوئیچ، "بلی" است.  
 اگر سیستم Hi-Flex بروی خودرو موجود است و وضعیت **ET652** "خیر" است، عیب یابی زیر را دنبال کنید.

برنامه ریزی تنظیمات Hi-Flex را انجام دهید.  
 سوئیچ را بدون روشن کردن موتور، باز کنید. با تشخیص شیر برقی و پمپ اضافی، برنامه ریزی تنظیمات "Hi-fex" به صورت خودکار انجام می‌شود.

اگر وضعیت **ET652** همچنان "خیر" است، ولتاژ باتری و اتصالات بدنه خودرو را بررسی کنید.

عملکرد صحیح رله پمپ و شیر برقی باک بنزین اضافی را با استفاده از فرمان **AC009** "رله پمپ مدار بنزین اضافی" و **AC013** "شیر برقی مدار بنزین اضافی" را بررسی کنید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

مدار رله پمپ بنزین

**ET670**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

**دستور/عمل‌ها**

در صورتی که سیستم Hi-Flex بروی خودرو موجود است و توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور تشخیص داده شده است، وضعیت **ET670** باید در هنگام استارت در زمان سرد بودن، "فعال" باشد.  
اگر مقدار الکل داخل مخزن کم و دمای مایع خنک کننده بالا باشد، وضعیت **ET670** به صورت "غیرفعال" می‌ماند (سیستم Hi-Flex فعال نمی‌شود).  
در صورتی که هنگام استارت در زمان سرد بودن، وضعیت **ET670** "غیرفعال" است، عیب یابی زیر را دنبال کنید.

عملکرد صحیح رله را با فعال کردن فرمان **AC009** "رله پمپ مدار بنزین اضافی" بررسی کنید.

رله را جدا کنید.

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان **V12** + را روی اتصالات زیر بررسی کنید:  
– **3NA** بین قطعات **120** و **1639**.  
– **3FB** بین قطعات **120** و **1639**.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم کشی‌های الکتریکی، سیم کشی: توصیه‌های ایمنی برای تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

برنامه ریزی درصد الکل

**ET671**

#### مشخصات وضعیت

"در حال انجام": این حالت نشان می‌دهد که برنامه ریزی درصد الکل در حال انجام است.  
 "انجام نشده": این حالت نشان می‌دهد که استراتژی واحد کنترل الکترونیکی برای برنامه ریزی درصد الکل اعمال نشده است.  
 "انجام شده": این وضعیت نشان می‌دهد که استراتژی واحد کنترل الکترونیکی برای برنامه ریزی درصد الکل اعمال شده است.

**بررسی تطبیقی:** موتور خاموش با سوئیچ باز یا موتور روشن با دور آرام، دمای مایع خنک کننده موتور بالاتر از 80°C

این حالت نشان می‌دهد که واحد کنترل الکترونیکی در حال دریافت اطلاعات مربوط به برنامه ریزی درصد الکل موجود در سوخت است.

در حال انجام

این حالت نشان می‌دهد که فرآیند برنامه ریزی درصد الکل انجام نشده است.  
 اگر **ET671** دارای وضعیت "انجام نشده" است و پارامتر **PR743** "درصد الکل تخمین زده شده در مخزن" بیشتر یا مساوی 0٪ است، برنامه ریزی درصد الکل را مجددًا انجام دهید (به بخش پیکربندی و برنامه ریزی، برنامه ریزی درصد الکل رجوع کنید).

اعمال نشده

وضعیت **ET671** "برنامه ریزی درصد الکل" باید زمانی که مقدار پارامتر **PR743** "درصد الکل تخمین زده شده در مخزن" بالاتر یا مساوی 0٪ است، "انجام شده" باشد.  
 در غیر این صورت، برنامه ریزی درصد الکل را مجددًا انجام دهید، (به بخش پیکربندی و برنامه ریزی، برنامه ریزی درصد الکل).

انجام شده

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد پارامتر
گشتاور موتور	<b>PR015</b>
فشار جوی	<b>PR035</b>
فشار سیال خنک کننده	<b>PR037</b>
دمای هوا	<b>PR058</b>
دمای مایع خنک کننده	<b>PR064</b>
ولتاژ تغذیه واحد کنترل الکترونیکی	<b>PR071</b>
سیستم اصلاح ضربه موتور	<b>PR095</b>
ولتاژ حسگر اکسیژن اولیه	<b>PR098</b>
ولتاژ حسگر اکسیژن ثانویه	<b>PR099</b>
مدت زمان سوخت رسانی	<b>PR101</b>
*RCO شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر	<b>PR102</b>
روشن بودن چراغ هشدار کیلومترشمار	<b>PR106</b>
مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۱ موقعیت دریچه گاز	<b>PR118</b>
مقدار اندازه گیری شده مسیر مقاومتی ۲ موقعیت دریچه گاز	<b>PR119</b>
افزایش تطبیقی غلظت به صورت خودکار	<b>PR143</b>
افزایش تطبیقی غلظت به صورت خودکار	<b>PR144</b>
دور موتور	<b>PR145</b>
سرعت خودرو	<b>PR155</b>
مقدار توصیه شده برای دور آرام موتور	<b>PR190</b>
تعداد المنتهای حرارتی فعال ( فقط برای 0C vdiag 08 و 0C vdiag 10 )	<b>PR372</b>
اطلاعات شارژ دینام ( فقط برای 10Vdiag )	<b>PR402</b>
فشار منیفولد	<b>PR421</b>
باز شدن شیر تنظیم دور آرام موتور	<b>PR426</b>
میانگین سیگنال ضربه	<b>PR427</b>
مقدار اندازه گیری شده موقعیت دریچه گاز	<b>PR429</b>
صرف سوخت	<b>PR435</b>
میزان اصلاح غلظت مخلوط سوخت	<b>PR438</b>

RCO\* - نسبت سیکل باز شدن

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد پارامتر
اصلاح کامل تنظیم دور آرام موتور	<b>PR444</b>
آوانس بودن جرقه زنی	<b>PR448</b>
موقعیت توصیه شده دریچه گاز برقی	<b>PR492</b>
برنامه ریزی خلاصی پdal	<b>PR499</b>
مقدار توصیه شده برای شیر تنظیم دور آرام	<b>PR536</b>
اختلاف میان مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ دریچه گاز	<b>PR560</b>
موقعیت برنامه ریزی شده پایین ترین حد مسیر مقاومتی ۱	<b>PR561</b>
موقعیت برنامه ریزی شده بالاترین حد مسیر مقاومتی ۱	<b>PR562</b>
موقعیت برنامه ریزی شده پایین ترین حد مسیر مقاومتی ۲	<b>PR563</b>
موقعیت برنامه ریزی شده بالاترین حد مسیر مقاومتی ۲	<b>PR564</b>
اختلاف ولتاژ بین مسیرهای مقاومتی ۱ و ۲ پdal	<b>PR565</b>
کورس حرکت پdal	<b>PR566</b>
مسیر مقاومتی ۱ موقعیت پdal	<b>PR568</b>
مسیر مقاومتی ۲ موقعیت پdal	<b>PR569</b>
شمارشگر تشخیص نواسانات	<b>PR627</b>
قطع گشتاور شناسایی سیلندر ۱	<b>PR628</b>
نسبت سیکل باز شدن شیر برقی مدار اضافی سوخت (فقط برای موتورهای <b>(Flex fuel)</b> )	<b>PR742</b>
درصد الکل تخمین زده شده موجود در مخزن (فقط برای موتورهای 0C، Vdiag 0C و Vdiag 10)	<b>PR743</b>
تعداد مقاومت‌های حرارتی فعال (فقط Vdiag 10)	<b>PR814</b>

RCO\* - نسبت سیکل باز شدن EV\* - شیر برقی

شمارشگر تشخیص نواسانات

PR627

موردی وجود ندارد.

دستور العمل ها

پارامتر **PR625** امکان شمارش نواسانات غیر عادی دریچه گاز را که یا به دلیل لرزش موتور و یا بر اثر قطع و وصل شدن جریان تغذیه دریچه گاز برقی ایجاد می شود، فراهم می آورد. این شمارشگر از ۰ تا ۲۵۵ درجه بندی شده است.

یک بار قطع و وصل شدن جریان تغذیه دریچه گاز برقی کافی است تا موتور در حالت کارکرد محدود قرار گیرد.  
وضعیت **ET085** "دریچه گاز در حالت کارکرد محدود" حالت ۱، "حالت ۳" یا "حالت ۴" را نشان می دهد.  
بعد از بستن و باز کردن مجدد سوئیچ، حالت کارکرد محدود از بین می رود.

هنگامی که شمارشگر، مقداری بالاتر از صفر را نشان می دهد:  
وضعیت و محکم بودن بسته ها و اتصال الکتریکی دریچه گاز برقی و واحد کنترل الکترونیکی موتور را بررسی کنید.  
چنانچه روش تعمیرات موجود است (به اطلاعیه فنی **A6015A**، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

برای صفر کردن شمارشگر: حافظه واحد کنترل الکترونیکی را به وسیله فرمان **RZ007 حافظه خطا** "پاک" کنید.

اگر ایراد برطرف نشد با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

نسبت سیکل باز شدن شیر برقی مدار اضافی سوخت  
(Flex fuel)

PR742

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.

دستور العملها

تمیزی و وضعیت اتصالات شیر برقی مدار بنزین اضافی را بررسی کنید.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی : توصیه های ایمنی برای تعمیرات)، سیم کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت بین پایه های ۱ و ۲ شیر برقی مدار سوخت اضافی را اندازه گیری کنید.  
در صورتی که مقاومت برابر مقادیر زیر نیست، شیر برقی مدار سوخت اضافی را تعویض کنید:  
 $24,6 \Omega \pm 10\%$  در  $10^{\circ}\text{C}$   
 $28,5 \Omega \pm 10\%$  در  $25^{\circ}\text{C}$   
 $29,8 \Omega \pm 10\%$  در  $45^{\circ}\text{C}$

در حالت سوئیچ باز، وجود جریان  $12\text{V} +$  را روی اتصال 3FB بین قطعات 120 و 1640 بررسی کنید.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی : احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم بروی اتصال 3FB بین قطعات 120 و 1640 و 238 را بررسی کنید.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی : احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری و پیوستگی اتصال 3ACK بین قطعات 120 و 1639 را بررسی کنید.  
چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم کشی های الکتریکی، سیم کشی : احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

RCO\* - نسبت سیکل باز شدن  
EV\* - شیر برقی

مجددأ بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

درصد الکل تخمین زده شده در مخزن

(Flex fuel)

PR743

این پارامتر امکان اندازه‌گیری درصد الکل موجود در مخزن را فراهم می‌آورد.

مشخصات پارامتر

بررسی تطبیقی: موتور خاموش با سوئیچ باز یا موتور روشن با دور آرام، دمای مایع خنک کننده موتور بالاتر از 80°C

مقدار این پارامتر برای مدل‌های مختلف **Flex fuel** می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰٪ متغیر باشد.  
در صورت وجود مشکل برای مدل‌های **flex fuel**، بررسی وضعیت **ET671** "برنامه ریزی درصد الکل" را انجام دهید.

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

عنوان نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد فرمان
کمپرسور تهویه مطبوع	<b>AC003</b>
مدار پمپ مدار بنزین اضافی ( فقط برای موتورهای <b>(Flex fuel)</b> )	<b>AC009</b>
رله پمپ بنزین	<b>AC010</b>
شیر برقی مدار بنزین اضافی ( فقط برای موتورهای <b>(Flex fuel)</b> )	<b>AC013</b>
شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر	<b>AC016</b>
چراغ هشدار ایراد جدی سیستم سوخت رسانی ( فقط برای 10 Vdiag )	<b>AC069</b>
چراغ هشدار ایراد	<b>AC211</b>
چراغ هشدار دهنده دمای مایع خنک کننده	<b>AC212</b>
OBD	<b>AC213</b>
رله مقاومت حرارتی ۱ ( فقط برای 10 Vdiag )	<b>AC250</b>
رله مقاومت حرارتی ۲ ( فقط برای 10 Vdiag )	<b>AC251</b>
رله مقاومت حرارتی ۳ ( فقط برای 10 Vdiag )	<b>AC252</b>
گرم کن سنسور اکسیژن اولیه	<b>AC261</b>
گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه	<b>AC262</b>
تغییر فازدهنده میل سوپاپ	<b>AC491</b>
دریچه گاز برقی	<b>AC621</b>
مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا	<b>AC625</b>
مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین	<b>AC626</b>
فرمان شیربرقی دو وضعیتی ورودی هوا	<b>AC024</b>
رله المنت حرارتی شماره ۱ ( 0C و Vdiag 08 )	<b>AC002</b>
رله المنت حرارتی شماره ۲ ( 0C و Vdiag 08 )	<b>AC620</b>
حافظه خطأ.	<b>RZ007</b>
برنامه ریزی تنظیمات اولیه	<b>RZ019</b>
درج V.I.N	<b>VP020</b>

بعد از تعمیرات	مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.
----------------	---

فرمان رله پمپ بنزین

**AC010**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید بروی ابزار عیب یابی وجود داشته باشد.

**دستور العمل‌ها**

شرایط وضعیت اتصال رله پمپ بنزین را بررسی نمایید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

رله را جدا کنید.

وجود جریان **12V +** را روی اتصال **3FB** بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم بروی اتصال **3FB** را بررسی کنید. چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

رله را مجدداً وصل کنید.

با استفاده از فرمان **AC010** وجود جریان **12V +** را روی اتصال **3FB** بررسی کنید.

در صورتی که مقدار مقاومت برابر  $\Omega \pm 0,7$  نیست، رله را تعویض کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا

**AC625**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید بروی ابزار عیب یابی وجود داشته باشد.

**دستور العمل‌ها**

شرايط وضعیت اتصال رله مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا را بررسی نمایید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

رله را جدا کنید.

وجود جریان **12 V +** روی پایه ۳ اتصال الکتریکی رله مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا بررسی نمایید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری و پیوستگی اتصال **498** بین قطعات **234**, **321**, **262** را بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

رله را مجدداً وصل کنید.

وجود جریان **12 V +** بر روی اتصال **498** بین قطعات **262**, **321**, **234**, را با استفاده از فرمان **AC625** "مجموعه فن با سرعت کارکرد بالا" بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

بررسی کنید که فن شماره ۲ گیر نداشته باشد و پروانه آزادانه بچرخد.

در صورت لزوم فن شماره ۲ را تعویض کنید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین

**AC626**

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید بروی ابزار عیب یابی وجود داشته باشد.

**دستور العمل‌ها**

شرایط وضعیت اتصال رله مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین را بررسی نمایید.  
 در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

رله را جدا کنید.

وجود جریان **V12 +** روی پایه **E1** اتصال الکتریکی رله مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین بررسی نمایید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی **6015A**). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی،  
**سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید**، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

عایق کاری و پیوستگی اتصال **498** بین قطعات **234**, **262**, **321** را بررسی کنید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی **6015A**). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی،  
**سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید**، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

رله را مجدداً وصل کنید.

وجود جریان **V12 +** بروی اتصال **498** را با استفاده از فرمان **AC626** "مجموعه فن با سرعت کارکرد پایین" بررسی کنید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد، (به اطلاعیه فنی **6015A**). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی،  
**سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید**، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

بررسی کنید که فن شماره 1 گیر نداشته باشد و پروانه آزادانه بچرخد.  
 در صورت لزوم فن شماره 1 را تعویض کنید.

مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

**بعد از تعمیرات**

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - نظر مشتری

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 10 و 0C .08 : Vdiag

تنها پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید.

دستور العمل ها



مجددأ بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

عدم وجود ارتباط با واحد کنترل الکترونیکی

ALP 1

موردنمودی وجود ندارد.

دستورالعملها

ایزار عیب یابی را برروی یک خودروی دیگر امتحان کنید.

موارد زیر را بررسی کنید:

- وضعیت اتصال ایزار عیب یابی و سوکت عیب یابی (وضعیت مناسب کابل).
- وضعیت فیوزهای سیستم سوخت رسانی، محفظه موتور و محفظه سرنشین.
- سعی کنید با یکی دیگر از واحدهای کنترل الکترونیکی خودرو مرتبط شوید.

از وجود جریان **V 12 + BP56** بروی اتصال 225 و 1016 بین قطعات اطمینان حاصل کنید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

با استفاده از "جعبه ترمینال"، عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات زیر بررسی نمایید:

- **NC** بین قطعه 225 و اتصال بدنه خودرو،
- **MAM** بین قطعه 225 و اتصال بدنه خودرو.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

از وجود جریان **V 12 + BP37** بروی اتصال 120 و 597 بین قطعات AP29 و 1016 اطمینان حاصل کنید.  
 چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

با استفاده از جعبه ترمینال عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم برروی اتصالات NH و HK بین قطعات 120 و 225 را بررسی کنید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A). تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

به کمک ایزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

### ایرادهای مربوط به استارت زدن

**ALP 2**

تنها پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید.

**دستورالعمل‌ها**

اگر استارت عمل نمی‌کند، ممکن است ایراد مربوط به سیستم ضدسرقت باشد.  
 محفظه سرنژین را عیب یابی کنید.

- وضعیت باتری را بررسی کنید.

● محکم بودن قطب‌ها و اثرات اکسیداسیون بروی آنها را بررسی کنید.

● وضعیت مناسب کابل‌های باتری / استارت‌ر و باتری / اتصال بدنه خودرو را بررسی کنید.

● بررسی کنید که استارت‌ر به طور صحیح می‌چرخد.

● اطمینان حاصل کنید که خودرو به اندازه کافی بنزین داشته باشد (امکان خرابی گیج بنزین).

● بررسی کنید که از سوخت مناسب استفاده شده است، تست ۱ "بررسی انطباق بنزین" را انجام دهید.

● اطمینان حاصل کنید که تاخویرگی شیلنگ (به خصوص بعد از نصب مجدد) در خودرو پیش نیامده باشد.

● وضعیت فیلتر بنزین را بررسی کنید.

● بررسی کنید که لوله هوای باک مسدود نشده باشد.

● مطمئن شوید که پمپ بنزین به طور صحیح می‌چرخد و بنزین به ریل سوخت رسانی می‌رسد.

● با بررسی مقدار فشار از وضعیت مناسب تنظیم کننده فشار بنزین اطمینان حاصل کنید.

● وضعیت مناسب فیلتر را بررسی کنید و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید.

● وضعیت مجراهای ورودی هوا را بررسی کنید (نشتی هوا، فشردگی لوله ورودی هوا).

● لوله بین شیر برقی مخزن کیستر و منیفولد هوا را جدا کنید، لوله را برای جلوگیری از ورود هوا مسدود کنید: در صورت برطرف شدن مشکل، شیر برقی مخزن کیستر ایراد دارد.

● وضعیت شمع‌ها و مطابقت آنها با مشخصات خودرو را بررسی کنید، در صورت لزوم شمع‌ها را تعویض کنید.

● حسگر دور موتور را باز کنید و مطمئن شوید که روی شاخص ساییده نشده باشد، در صورتی که ساییده شده است، وضعیت شاخص فلاکیوبل را بررسی کنید.

● وضعیت کوئل‌ها را بررسی نمایید.

● بررسی کنید که لوله اگزووز مسدود نشده باشد و کاتالیست کانورتور رسوب نگرفته باشد.

● اطمینان حاصل کنید که موتور آزادانه می‌چرخد.

● وضعیت کمپرس موتور را بررسی نمایید.

● تنظیم تایمینگ را بررسی کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

**بعد از تعمیرات**

## ایرادهای دور آرام موتور

ALP 3

تنهای پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید.

دستورالعمل‌ها

- در صورتی که خودرو به سیستم Hi-flex مجهز است، عملکرد صحیح سیستم را بررسی کنید:
- بررسی کنید که وضعیت **ET652** "پیکر بندی Hi-flex" "بلی" باشد.
- بررسی کنید وضعیت **ET671** "برنامه ریزی درصد الكل"، "انجام شده" باشد و با استفاده از پارامتر **PR743** "درصد الكل تخمین زده شده در مخزن سوخت" درصد الكل سوخت موجود در مخزن اصلی را کنترل کنید.
- مطابقت سوخت موجود در مخزن اضافی (E 24) را بررسی کنید.
- رله پمپ بنزین اضافی را با استفاده از فرمان **AC009** "رله پمپ مدار بنزین اضافی" بررسی کنید.
- شیر برقی مدار بنزین اضافی را با استفاده از فرمان **AC013** "شیر برقی مدار بنزین اضافی" بررسی کنید.

- اطمینان حاصل کنید که خودرو به اندازه کافی بنزین داشته باشد (امکان خرابی گیج بنزین).
- بررسی کنید که از سوخت مناسب استفاده شده است، تست 1 "بررسی انطباق بنزین" را انجام دهید.
- اطمینان حاصل کنید که تاخوردگی شیلنگ (به خصوص بعد از نصب مجدد) در خودرو پیش نیامده باشد.
- وضعیت فیلتر بنزین را بررسی کنید.
- بررسی کنید که لوله هواي باک مسدود نشده باشد.
- بررسی کنید که لوله هواي مخزن کنیستر مسدود نشده باشد و گینیستر دارای رسوب گرفتگی نباشد.
- با بررسی مقدار فشار از وضعیت مناسب تنظیم کننده فشار بنزین اطمینان حاصل کنید.

- وضعیت مناسب فیلتر را بررسی کنید و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید.
- وضعیت مجراهای ورودی هوا را بررسی کنید (نشتی هوا، فشردگی لوله ورودی هوا).
- لوله بین شیر برقی مخزن کنیستر و منیفولد هوا را جدا کنید، لوله را برای جلوگیری از ورود هوا مسدود کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، شیر برقی مخزن کنیستر ایراد دارد.

- وضعیت شمع‌ها و مطابقت آنها با مشخصات خودرو را بررسی کنید، در صورت لزوم شمع‌ها را تعویض کنید.
- با بررسی وجود حرف R بروی شماره مرجع شمع‌ها، اطمینان مرجع شمع‌ها، اطمینان حاصل کنید که از نوع مقاومتی (رزیستور) باشند. در صورت تردید، مقاومت آنها را که باید بین **3000** و **8000** باشد، بررسی کنید.
- وضعیت کوئل‌ها را بررسی نمایید.

- بررسی کنید که لوله اگرزو مسدود نشده باشد و کاتالیست کاتورتور رسوب نگرفته باشد.
- با استفاده از گیج روغن، بررسی کنید که میزان سطح روغن زیاد بالا نباشد.
- وضعیت کمپرس موتور را بررسی نمایید.
- تنظیم تایمینگ را بررسی کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

## ایرادهای مربوط به استارت زدن

ALP 4

تنهای پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید.

دستورالعمل‌ها

- در صورتی که خودرو به سیستم Hi-flex مجهز است، عملکرد صحیح سیستم را بررسی کنید:
- بررسی کنید که وضعیت **ET653** "پیکر بندی Hi-flex" (بلی) باشد.
- بررسی کنید وضعیت **ET671** "برنامه ریزی درصد الكل"، "انجام شده" باشد و با استفاده از پارامتر **PR743** "درصد الكل تخمین زده شده در مخزن سوخت" درصد الكل سوخت موجود در مخزن اصلی را کنترل کنید.
- مطابقت سوخت موجود در مخزن اضافی (E 24) را بررسی کنید.
- رله پمپ بنزین اضافی را با استفاده از فرمان **AC009** "رله پمپ مدار بنزین اضافی" بررسی کنید.
- شیر برقی مدار بنزین اضافی را با استفاده از فرمان **AC013** "شیر برقی مدار بنزین اضافی" بررسی کنید.
- اطمینان حاصل کنید که خودرو به اندازه کافی بنزین داشته باشد (امکان خرابی گیج بنزین).
- بررسی کنید که از سوخت مناسب استفاده شده است، تست 1 "بررسی انطباق بنزین" را انجام دهید.
- اطمینان حاصل کنید که تاخو ردگی شیلنج (به خصوص بعد از نصب مجدد) در خودرو پیش نیامده باشد.
- وضعیت فیلتر بنزین را بررسی کنید.
- بررسی کنید که لوله هوای باک مسدود نشده باشد.
- بررسی کنید که لوله هوای مخزن کنیستر مسدود نشده باشد و کنیستر دارای رسوب گرفتگی نباشد.
- با بررسی مقدار فشار از وضعیت مناسب تنظیم کننده فشار بنزین اطمینان حاصل کنید.
- وضعیت مناسب فیلتر را بررسی کنید و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید.
- وضعیت مجراهای ورودی هوا را بررسی کنید (نشستی هوا، فشردگی لوله ورودی هوا).
- لوله بین شیر برقی مخزن کنیستر و منیفولد هوا را جدا کنید، لوله را برای جلوگیری از ورود هوا مسدود کنید: در صورت برطرف شدن مشکل، شیر برقی مخزن کنیستر ایراد دارد.
- وضعیت شمع‌ها و مطابقت آنها با مشخصات خودرو را بررسی کنید، در صورت لزوم شمع‌ها را تعویض کنید.
- با بررسی وجود حرف R بر روی شماره مرجع شمع‌ها، اطمینان مرجع شمع‌ها، اطمینان حاصل کنید که از نوع مقاومتی (رزیستور) باشند.
- در صورت تردید، مقاومت آنها را که باید بین **3000** و **8000Ω** باشد، بررسی کنید.
- وضعیت کوئل‌ها را بررسی نمایید.
- بررسی کنید که لوله اگزوز مسدود نشده باشد و کاتالیست کاتورتور رسوب نگرفته باشد.
- بررسی کنید سیستم خنک کننده موتور به طور صحیح کار می‌کند.
- با استفاده از گیج روغن، بررسی کنید که میزان سطح روغن زیاد بالا نباشد.
- وضعیت کمپرس موتور را بررسی نمایید.
- تنظیم تایمینگ را بررسی کنید.
- چرخش آزادانه چرخ‌ها را بررسی کنید (عدم گیر کردن کالیپر، کاسه چرخ، بلبرینگ).
- وضعیت و باد مناسب چرخ‌ها را بررسی کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

عدم عملکرد تهویه مطبوع

ALP 5

تنهای پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید.

دستورالعمل‌ها

آیا پارامتر PR037 "فشار سیال خنک کننده" مقدار صفر را نشان می‌دهد؟

بلی

وضعیت شارژ تهویه مطبوع را بررسی کنید.  
در صورت لزوم آن را تعمیر کنید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی حسگر فشار تهویه مطبوع را بررسی کنید. در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

با استفاده از "جعبه ترمینال"، عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات زیر بررسی نمایید:

- 38U بین قطعات 120 و 1202،

- 38Y بین قطعات 120 و 1202،

- 38X بین قطعات 120 و 1202.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی)، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

مقاومت حسگر فشار تهویه مطبوع را اندازه‌گیری کنید.  
در صورت لزوم حسگر را تعویض کنید.

خیر

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی کمپرسور تهویه مطبوع را بررسی کنید. در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

با استفاده از "جعبه ترمینال"، عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال 38K بین قطعات 120 و 474 زیربررسی نمایید.

چنانچه اتصال یا اتصالات معیوب هستند و روش تعمیر آنها وجود دارد (به اطلاعیه فنی 6015A، تعمیرات سیم‌کشی‌های الکتریکی)، سیم‌کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید، سیم‌کشی را تعمیر کنید در غیر این صورت آنرا تعویض نمایید.

وضعیت کلاج کمپرسور تهویه مطبوع را به کمک فرمان AC003 "کمپرسور تهویه مطبوع" در ابزار عیب یابی بررسی کنید. در صورت لزوم آن را تعمیر کنید.

در صورت بر طرف نشدن ایراد، به عیب یابی سیستم تهویه مطبوع رجوع کنید.

بعد از تعمیرات

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

عدم امکان عملکرد در حالت LPG

ALP 6

نها پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع کنید. هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید در سیستم LPG وجود داشته باشد.

دستور العمل ها



مجدداً بررسی طبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات


17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی – تست‌ها

www.CarGeek.ir

EMS 3134  
شماره برنامه : EA .08  
شماره ۱۰ و ۰C .08 : Vdiag

تست ۱



بررسی انطباق بنزین

## بررسی انطباق بنزین

تست ۱

## تذکرات مهم

- هنگام انجام این عملیات نکات زیر را حتماً رعایت کنید:
- سیگار نکشید و از نزدیک کردن اشیاء داغ به محل انجام کار خودداری کنید،
  - در مقابل ترشحات بنزین ناشی از فشار باقیمانده در لوله‌ها از خود محافظت کنید،
  - از عینک‌های دارای محافظت جانبی استفاده کنید،
  - از دستکش عایق استفاده کنید (نوع Nitrile).

## توجه

- برای جلوگیری از خوردگی یا خرابی قطعات خودرو، روی مناطق حساس به بنزین را پوشانید.
- برای جلوگیری از ورود آلینده‌ها به درون مدار سوخت، بروی تمام ورودی‌ها و خروجی‌هایی که با هوا در تماس هستند درپوش محافظت قرار دهید.

(634-200) مقدار یک لیتر از سوخت را در خروجی فیلتر بنزین محفظه موتور با استفاده از یک پمپ مکش سوخت بادی، (شماره فنی 1300 میلی لیتر شماره فنی 77 11 171 413 بریزید به 423، مکانیک، 19C، مخزن، مخزن سوخت: تخلیه رجوع کنید) بردارید و آنرا در یک ظرف پلاستیکی 77 11 171 416 (شماره فنی 16 11 171 416) و بگذارید سوخت به مدت حدود ۲ دقیقه بماند.

در بخش پلاستیکی از تجهیزاتی است که برای آماده کردن رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بنزین آب وجود دارد، سوخت مناسب نیست. مدار و مخزن سوخت را تخلیه کنید (به 423، مکانیک، 19C، مخزن، مخزن سوخت: تخلیه رجوع کنید).

سوخت کدر است و یا به دو قسمت تقسیم شده است؟

خیر

خیر

بلی

B

A

بلی

17B

سیستم سوخت رسانی بنزین  
عیب یابی - تستها

EMS 3134  
شماره برنامه : EA  
شماره 0C .08 : Vdiag 10 و



تذکر:

در صورت تردید یا اختلاف نظر با مشتری، با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.