

## تعمیر ECU Airbag پژو 206

۱- این ECU دارای یک IC ۸ پایه به شماره 95080 می باشد .

(EEPROM) IC = 95080

### خرابی های این IC :

- ۱- در صورت فعال شدن Airbag این IC باید برنامه ریزی شود .
- ۲- هنگام برنامه ریزی توسط دستگاه عیب یاب برنامه ریزی نشود .
- ۳- داشتن فقط خطای ماندگار ECU و پاک نشدن کد خطا .

### مراحل برنامه ریزی IC (EEPROM) :

۱- مراحل برنامه ریزی این IC همانند S2000 می باشد و فقط در هنگام Loud وارد Airbag پژو 206

می شویم .

