

**بخش 6E (موتور 4HE1-TC)**  
**دودهای خروجی و عیب‌یابی الکتریکی**

توجه:

هرگاه یک بست پلاستیکی قطع شده باشد، در همان محل قبلی که بست جدا شده بود یک بست نصب کنید. اگر بستی نیاز به تعویض دارد، آنرا عوض کنید، طبق شماره فنی بست مورد نظر آنرا انتخاب و استفاده کنید. اگر به هر دلیلی شماره فنی صحیح قابل دسترسی نبود، ممکن است از یک بست هم اندازه و محکم (قوی‌تر) استفاده کنید. از بستهای می‌توان استفاده کرد که مستعمل نباشند و بستهایی که ضامن آنها سالم باشد. از مقدار گشتاور مناسب و مجاز باید در هنگام بستن و نصب بستهای استفاده شود (مقداری که برای آنها توصیه شده است). اگر بر طبق حالات بالا عمل نشود، قطعات یا دستگاه (سیستم) می‌تواند آسیب بینند.

**فهرست**

صفحة	موضوع
۱	توضیحات عمومی
۲	نکات لازم در هنگام کار با تجهیزات الکتریکی
۱۷	چگونه کدهای عیب را با استفاده از Tech2 یا ابزار جستجو (اسکن) بخوانیم
۲۲	عیب یابی
۲۳	عملکرد (وظیفه) خود تشخیص عیب:
۲۵	لیست کدهای تشخیص عیب
۳۰	محل نصب قطعات
۳۱	واحد کنترل موتور (ECM)
۳۲	جدول ورودی / خروجی واحد کنترل موتور
۳۴	محل نصب سنسور واحد کنترل موتور
۳۵	خلاصه توضیحات آلاینده‌های خروجی و سیستم کنترل الکتریکی
۳۶	گاوارنر (رگلاتور پمپ مدل RLD-M)
۳۷	سیستم برگشت دودهای خروجی به مدار هوا EGR
۳۸	VSS (سیستم متغیر گردش ورود هوا)
۳۹	نقشه سیم کشی سیستم واحد کنترل موtor (ECM)
۴۲	مدار سوئیچ سوپاپ مکشی
۴۴	سیستم ترمز موتوری و کنترل گرم کردن موتور
۴۵	DTC-P13 مدار ولتاژ بالای سنسور خنک کننده موتور
۴۸	DTC-P14 مدار سنسور ولتاژ پایین دمای موتور
۵۱	DTC-P21 جریان ولتاژ پایین سنسور شانه گاز
۵۴	DTC-P22 مدار ولتاژ بالای سنسور شانه گاز
۵۷	DTC-P23 مدار ولتاژ پایین کنترل سوئیچ سولونوئید
۶۱	DTC-P24 مدار ولتاژ بالای کنترل سوئیچ سولونوئیدی
۶۴	مدار ولتاژ بالای کنترل رله سیستم گرمکن سریع (QWS) موتور
۶۸	DTC P31 برگشت دودهای اگزووز (EGR) و سوپاپ تنظیم مکش الکترونیکی EVRV و سولونوئید ولتاژ پایین
۷۱	DTC-P32 برگشت دودهای اگزووز (EGR) و سوپاپ تنظیم مکش الکترونیکی EVRV و سولونوئید ولتاژ بالا
۷۴	DTC 33 سیستم دود متغیر (VSS) مدار کنترل ولتاژ پایین
۷۷	DTC 34 سیستم دود متغیر VSS مدار کنترل ولتاژ بالا
۷۹	DTC 35 - دودهای برگشتی اگزووز (EGR) قطع کننده سریع کلید سوپاپ مکش VSV - مدار کنترل ولتاژ پایین
۸۲	DTC 36 گازهای برگشتی اگزووز (EGR) قطع کننده سریع تخلیه سوپاپ مکش VSV مدار کنترل ولتاژ بالا
۸۵	DTC-41 رله مدار کنترل ولتاژ پایین استارت سریع (QOS)
۸۹	DTC-42 کنترل جریان مدار ولتاژ بالای استارت سریع (QOS)
۹۱	بررسی رله قطع جریان استارت سریع
۱۰۳	DTC-P61 خطای مدار سنسور فشار بارومتر
۱۰۴	مشخص نبودن کد تشخیص عیب
۱۰۵	تند و کند شدن دور موتور
۱۰۶	روشن نشدن موتور
۱۰۸	دود سفید (بیش از حد)
۱۱۰	دود سیاه (بیش از حد)

۱۱۲.....	کم شدن قدرت (ضعیف شدن موتور)
۱۱۴.....	بالا بودن دور آرام موتور (در جا کار کردن)
۱۱۵.....	نادرست کار کردن سوئیچ سولونوئید
۱۱۶.....	نادرست کار کردن ترمز موتوری
۱۲۸.....	درست کار نکردن متعادل کننده خشک
۱۳۳.....	نادرست کار کردن سیستم گرمکن سریع موتور
۱۳۷.....	طریقه بستن و نصب قطعات
۱۳۹.....	نادرستی سیستم (FICD) دستگاه کنترل سریع دور آرام
۱۴۳.....	ابزارهای مخصوص


## توضیحات عمومی

بعضی از سیمها با هم یک دسته شده‌اند و نوار پیچی شده‌اند. از این رو به یک دسته از سیم‌های سیم کشی (یک اتصال) می‌گویند.

سیم کشی در داخل لوله خرطومی (چین‌دار) محافظت می‌شود. هر مدار از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

- منبع قدرت (سیم مثبت - باطری و آلترا ناتور)
- سیمها، حامل الکتریسیته در مدار هستند.
- فیوزها، محافظت کننده مدار در برابر جریان بیش از حد معمول هستند.
- رله‌ها از اتلاف ولتاژ میان باطری و قطعات مدار جلوگیری می‌کنند و از پلاتینهای سوئیچ در مقابل سوختن محافظت می‌کنند.
- سوئیچ‌ها، برای باز و بسته کردن مدار هستند.
- مصرف کننده: هر قسمت مانند یک چراغ و یا یک موتور الکتریکی که جریان الکتریکی را به کار مفید تبدیل می‌کند.
- اتصال بدن منفی، اجازه برگشت جریان را به منبع قدرت (باطری) یا آلترا ناتور می‌دهد.

در این رابطه چنین ابزارهای الکتریکی بوسیله سیستم طبقه‌بندی می‌شود. برای قطعات اصلی مراحل بازدید و باز و بستن دارای جزئیاتی است.



روش وصل کردن بر عکس روش قطع کردن  
توجه:

ترمیнал باطری را تمیز کنید و یک لایه نازک گریس برای جلوگیری از سولفاته شدن استفاده کنید.

اتصال (ارتباط دادن) دستی

قطع کردن اتصالات (کانکتورها)

بعضی کانکتورها دارای یک قفل و زبانه هستند که آنها را به یکدیگر در زمان عملکرد وسیله نقلیه نگه میدارد.

بعضی قفلها و زبانه‌ها با کشیدن آنها به طرف خودتان آزاد می‌شوند. 2

بعضی قفلها و زبانه‌ها با فشاردادن آنها به طرف جلو آزاد می‌شوند. 1

تعیین کنید کدام نوع از قفل و زبانه‌ها روی رابط (کانکتور) است که قرار است دستی متصل شوند.

دو طرف کانکتورها (نر و ماده) را به آرامی به یکدیگر بفشارید.

چفت و زبانه را آزاد کنید و به دقت دو قسمت رابط (کانکتور)

سیستم کنترل الکترونیکی و سیستم کاهش انتشار گازهای خروجی توسط منبع الکتریکی ۲۴ ولت و پلاریته منفی بدن عمل می‌کند. هر یک از سیم‌های استفاده شده در خودرو دارای قطر مخصوص می‌باشد و برای هر یک از سیم‌ها از روکش (عایق) در رنگهای مختلف استفاده شده است.

این رنگها در دیاگرامهای سیم کشی مشخص و نشان داده شده است و در شناسائی مدارات و ایجاد اتصالات مناسب کمک خواهد کرد. قطر سیمها توسط حداکثر ظرفیت عبور جریان و طول یک مدار تعیین شده است.

## نکات لازم در هنگام کار با تجهیزات الکتریکی



## کابل باطری

- ۱) تمام کلیدها(سوئیچها) در وضعیت خاموش OFF باشد.
- ۲) کابل منفی (بدنه) باطری را قطع کنید.
- ۳) کابل مثبت باطری را قطع کنید.
- ۴) کابل باطری را جدا کنید. ۸

## توجه:

مهم است که ابتدا کابل منفی قطع شود. اگر کابل مثبت را ابتدا قطع کنید باعث ایجاد اتصال کوتاه می‌شود.


وصل کردن کابل باطری




را از هم جدا کنید.

### بازدید رابط (کانکتور)

برای کنترل اتصال (سالم بودن) از اهم متر استفاده کنید، از میله‌های آزمایشی (پروب) برای آزمایش استفاده کنید.




هرگز میله تست اهم متر را در انتهای باز رابط جا نزنید به منظور اینکه اتصال را آزمایش کنید، نتیجه آن شکستن یا باز شدن سوراخهای رابط است.




### بازرسی ضد آب رابط

این امکان وجود ندارد که میله آزمایش را از قسمت ضد آب رابط جا بزند. از یک رابط ① که سیمهای آن بریده شده برای آزمایش استفاده کنید رابط تست کننده ② را به رابط برای آزمایش کردن وصل کنید، میله تست را به سیمهای بریده شده وصل کنید تا اتصال رابط را کنترل کنید.





هرگز برای جدا کردن رابط، سیم‌هار انکشید، اینکار باعث شکستن سیم می‌شود.




### وصل کردن رابط

دو قسمت رابط را (نر و مادگی) محکم بگیرید، اطمینان حاصل کنید که پین‌های رابط با سوراخهای پین‌ها مطابقت داشته باشد (مطابق باشند)، و مطمئن شوید که دو قسمت رابط با هم دیگر در یک ردیف محکم باشند ولی با دقیق دو قسمت رابط را به هم فشار دهید، تا اینکه صدای واضح تق را بشنوید.






**حمل قطعات ظریف و حساس**  
در هنگام حمل قطعات الکتریکی دقت داشته باشید آنها نباید از دست بیفتدند یا پرتاب شوند زیرا ممکن است در مدارات آنها اتصال کوتاه ایجاد شود یا آسیبهای دیگر به آنها وارد شود.




**کابل اتصال:**  
در هنگام وصل کردن سیم کشی و نصب قطعات دقت کنید سیم‌ها بین دو قطعه قرار نگیرند و یا بریده نشوند یا لهیدگی در آنها پیدا نشود همه اتصالات الکتریکی باید تمیز و محکم و سفت نگهداری شوند.



خارج کردن پین اتصال دهنده


نوع قفل شونده در قاب اتصال دهنده:

- ۱) یک میله نازک را درون انتهای محفظه باز قاب اتصال دهنده (سوکت) وارد کنید.
- ۲) خار انتهای آن را به بالا فشار داده (جهت نشان داده شده توسط فلش) سیم را همراه با پین آزاده شده از سمت ورود سیم‌ها به سوکت بیرون بکشد.



**نوع خار در عقب پین:**

- ۱) میله نازک را داخل قسمت باز قاب اتصال دهنده وارد کنید.
- ۲) خار انتهای را به پایین فشار داده و صاف کنید. (به سمت سیم سوکت اتصال دهنده) سیم را همراه با پین آزاد شده از سمت ورود سیم‌ها به سوکت بیرون بکشد.




**وارد کردن پین سوکت (اتصال دهنده)**


- ۱) نگاه کنید خار پین کاملاً بالا آمده باشد.
- ۲) پین را از سمت ورود سیم سوکت (اتصال دهنده) وارد کنید. خار انتهای پین را به داخل فشار دهید تا کاملاً در جای خود ثابت و جا ببرود.
- ۳) سیم را به آرامی بکشید تا اطمینان حاصل شود که پین اتصال دهنده کاملاً ثابت در جای خود قرار گرفته باشد.

**باقتن سیمها**

- دهانه سیم وصل کن را کاملاً باز کنید به آرامی با دست آن را به داخل سطح صاف دهانه قرار دهید.
- سیم و یا گیره را در وسط قسمت جمع کننده گیره گذاشته و سیم وصل کن را بیندید تا قسمت جمع کننده به یکدیگر تماس پیدا کنند. (بهم برسند) اطمینان حاصل کنید که گیره و سیم‌ها هنوز در وضعیت درست و صحیح قرار دارند پس از آن با فشار یکنواخت به سیم وصل کن دهانه آن را کاملاً بیندید.



قبل از اتصال سر سیمها با یکدیگر اطمینان حاصل کنید که:  
سیمها وضعیت کاملاً مناسب و کاملاً در گیره قرار دارند.  
 محلهای لخت شده سیم‌ها نباید شل در گیره قرار گیرند  
 نباید عایق (روکش) سیم‌ها در زیر گیوه رفته و گیر کند.

**۱- باز کردن سیم کشی اصلی**

اگر سیم کشی نوار پیچی شده است، نوار را باز کنید و برای جلوگیری از آسیب عایق سیمها از یک (ابزار مخصوص خیاطی چاک دهنده) استفاده کنید (که میتوانید از فروشگاه خیاطی تهیه نمایید) که درخت سیم یک لوله محافظ پلاستیکی دارد، به راحتی سیم موردنظر را ببرون بکشید.

**۲- قطع کردن سیم:**

برای شروع کار تا آنجا که ممکن است مقدار کمی از سیمها را قطع کنید، شما ممکن است طول زیادتر نیاز داشته باشید، اگر که شما تصمیم به بریدن قسمت بیشتری از سیم برای تغییر محل اتصال دارید.

شما ممکن است مجبور شوید که محلهای اتصال را طوری تنظیم کنید که مطمئن شوید که هر اتصال در حدود 1-1/2 in(40mm) از اتصال دیگر سیم کشی اصلی یا کالکتور فاصله دارد.


**۳- لخت کردن سیم‌ها (لخت کردن روکش عایق سیم)**


وقتی که در حال توضیح سیم هستید از یک سیم با همان اندازه مانند نوع اصلی استفاده کنید سیم لخت شده را برای لهیدگی یا پارگی بررسی کنید.

اگر سیم آسیب دیده است مراحل فوق را بر روی یک سیم جدید تکرار کنید. دو انتهای سیم لخت شده باید از نظر طولی مساوی باشند.


**۴- فرم دادن سیمها (پیچانیدن سیمها)**

برای بستن و وصل کردن سیمها به یکدیگر یک گیره مناسب برای نگهدارشتن قسمتی که می‌خواهد وصل شود انتخاب کنید. با تعیین اندازه گیری مناسب سر سیم را توسط انواع گیره‌هایی که در ابزار سیم وصل کن وجود دارد لخت کنید. نگهدارنده دهانه سیم وصل کن مناسب انتخاب کنید (در بیشتر سیم وصل کن‌ها یک محدوده از دهانه کوچکتر تا بزرگتر برای انتخاب شما وجود دارد). دو سر لخت شده را بین انگشت شست و انگشت اشاره خودتان نگه دارید بعد از آن وسط سیمها را در دهانه مناسب سیم وصل کن گذاشته و آن را در آنجا نگه دارید.




**۵- لحیم کاری**

نوار چسب شل شده امکان ایجاد یک عایق بندی خوب را ندارد.  
سر نوار چسب شل شده با دیگر سیم‌ها در اتصال پیچ خورده و با  
هم پیچ خواهد خورد.



روغن لحیم ۴۰٪ سرب و ۶۰٪ قلع را به قسمت سوراخ عقب گیره بزنید. از دستورات گفته شده برای استفاده از تجهیزات لحیم کاری پیروی کنید.

اگر سیم متصل شده بدون روکش است سیم را بار دیگر نوار پیچی کنید. حرکت پیچشی نوار چسب را تا اول قسمت نوار پیچی قبلی ادامه دهید.

**۶- روش نوار پیچی کردن قسمت اتصال دو سیم**

نوار چسب را در مرکز قرار دهید و به دور قسمت اتصال دو سیم نوار را پیچانید . نوار چسب باید کاملاً قسمت اتصال را بپوشاند. تا دو برابر ضخامت روکش (عایق) بر روی سیم‌ها را نوار پیچی کنید، سر نوار نباید شل شود.

## علامتها و اختصارات


علامتها

	فیوز		لامپ یک کنتاک
	رابط قابل ذوب شدن		لامپ دو کنتاک
	رشته سیم قابل ذوب شدن		موتور
	سوئیچ		زنگ اخبار
	زمین (منفی)		اندازه گیر
	خازن		خازن (فیبور)
	مقاومت		باطری
	مقاومت متغیر		تقاطع متصل
	سیم پیچ (کویل)		تقاطع غیر متصل
	دیود		رله
	دیود زنر		کلید (قطع کن جریان)
	NPN ترانزیستور نوع		
	PNP ترانزیستور نوع		

## اختصار




معنی	علامت اختصاری	معنی	علامت اختصاری
فرمان سمت چپ	LHD	تهویه مطبوع (تهویه هوا)	A/C
مغناطیسی	MAG	فرعی (برق مصرفی در زمان خاموش بودن)	ACC
رابط پاک کن حافظه	ME/CONN	راه انداز (فعال کننده)	ACT
لامپ نشانگر عدم کارکرد صحیح (اخطر)	MIL	کمک (بوستر)	ASSIT
سوپاپ مغناطیسی	M/V	باطری	BATT
خلاصی (دندنه انتقال قدرت)	N	انباره هوا (محفظه توقف هوا)	CAS
عدد نقطه مرگ بالا	N-TDC	واحد کنترل انباره هوا	CAS C/U
کاهنده صدا (اگزوز)	NR	سیستم شارژ کننده مرکب	CCS
صفحه دستگاه عیب یاب	OBD	رابط (اتصال دهنده)	CONN
خاموش (سوئیچ / لامپ)	OFF	واحد کنترل (یونیت کنترل)	C/U
روشن (سوئیچ / لامپ)	ON	جریان مستقیم	DC
تنظیمات (انتخابها)	OPT	رابط (عیب یاب) سوکت عیب یاب	D/CONN
ترمز پارک (دستی)	P/Brake	کدخطای عیب یابی	DTC
اتصال زمین (بدنه)	PGND	رگلاتور کنترل الکتریکی	EC
پین یا سوکت (ترمینال)	PIN	واحد کنترل موتور	ECM
چراغ راهنمای (خطر)	P/L	خنک کننده موتور	ECT
فشار	PRESS	گردش دود خروجی	EGR
خط انتقال قدرت	P/T	تایمر هیدرولیکی و الکترونیکی	EH
محور انتقال نیرو	PTO	دود خروجی	EXH
تنظیم میزان نیرو	Q ADJUSTMENT	سوپاپ تنظیم کننده الکترونیکی مکش (خلاء)	EVRV
استارت سریع	QOS	دستگاه کنترل سریع دور آرام	FICD
سیستم گرمکن سریع	QWS	جلو	FRT
سمت راست	RH	اتصال بدنه (زمین)	GND
فرمان سمت راست	RHD	سیستم اقتصاد ایسوزو	IE
رله	R/L	ورودی - مکش	IN
پشت	RR	الکترونیک متغیر ایسوزو و چرخش اقتصادی	IVES
ضربه گیر	S/ASB	طرف چپ	LH
سنسور (حسگر) سرعت	SS	اخطر (سیگنال) علامت	SIG
استاندارد	STD	واحد کنترل سنسور سرعت	SSC/U
سوئیچ	SW	تعليق	SUSP
سیستم کنترل سرعت تزریق و تایمینگ	TICS	سوپاپ ساعتی تریلی	TCV
سیستم گردش متغیر	VSS	سیستم تنظیم توربوشاڑ متغیر	VGS
لامپ اخطر	W/L	سوپاپ راه انداز مکش	VSV
بدون	W/O	با، بوسیله	W/

## روش بازدید رابط (کانکتور)



**سیم کشی  
رنگ سیم:**

همه سیمهای با رنگهای مشخص روکش شده‌اند. سیمهایی که به یک دستگاه اصلی تعلق دارند یک رنگ مشخص ( فقط یک رنگ) خواهند داشت. سیمهای متعلق به دستگاه فرعی سیمهای با راه راه رنگی دارند. (سیمی که روی بدنه یک خط رنگی متفاوت دارد) سیمهای علامت دار کهایی دارند که برای نشان دادن سایز و رنگ آنها می‌باشد




علامت اختصاری برای نشان دادن رنگ سیم در نقشه مدار بکار می‌رود. به جدول زیر مراجعه شود.

**سیم‌های کد دار**

معنی (رنگ)	کد رنگ	معنی (رنگ)	کد رنگ
قهوہ‌ای	Br	مشکی	B
سبز روشن	Lg	سفید	W
خاکستری	Gr	قرمز	R
صورتی	P	سبز	G
آبی آسمانی	Sb	زرد	Y
بنفش	V	آبی	L
		نارنجی	O

رنگ نوار (راه)	رنگ اصلی	کد رنگ
مشکی	آبی	LB
مشکی	نارنجی	OB
مشکی	صورتی	PB
سبز	صورتی	PG
آبی	صورتی	PL
زرد	قرمز	RY
قرمز	بنفش	VR
سفید	بنفسج	VW
مشکی	زرد	YB
سبز	زرد	YB
بنفسج	زرد	YV

**اندازه سیم**

اندازه سیم که در مدار بکار میرود بوسیله مقدار جریان (آمپر) محاسبه میشود و نیز مقدار طول مدار و اجزه افت و لتاژ تعیین می شود. اندازه سیمهایی که در ذیل آمده و ظرفیت بارگذاری آنها مشخص شده، بوسیله (استاندارد صنعتی ژاپن) مشخص شده‌اند. اندازه اسمی به معنی سطح تقریبی اتصال سیم (قطع) است.

اندازه اسمی	سطح مقطع سیم (میلی متر مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	جریان مجاز (آمپر)
0.3	0.372	1.8	9
0.5	0.563	2.0	12
0.85	0.885	2.2	16
1.25	1.287	2.5	21
2	2.091	2.9	28
3	3.296	3.6	37.5
5	5.227	4.4	53
8	7.952	5.5	67
15	13.36	7.0	75
20	20.61	8.2	97

**4HE1-TC عیب‌یاب مدل****عیب‌یابی در شرایط خاص****دوره‌ها**

حالتهایی که همیشه دوره نامیده نمی‌شوند.  
برای تجزیه دوره‌ها مراحل زیر را انجام دهید.

۱. به تاریخچه DTC و شیوه‌های آن توجه کنید.
۲. دلایل و نشانه را ارزیابی کنید و حالتی که مشتری بیان می‌کند.
۳. از صفحه کنترل یا روش‌های دیگر برای تشخیص مدار یا اجزاء سیستم الکتریکی استفاده کنید.
۴. برای عیب‌یابی ادواری از توصیه‌های موجود در مدارک سروپس استفاده کنید.

ابزارهای اسکن نظیر Tech2 و یا داشتن اطلاعات که میتواند در بررسی ادواری کمک کند.

**پیدا کردن کد خطا**

این حالت وقتی وجود دارد که اتومبیل بطور نرمال کار می‌کند. حالت شرح داده شده بوسیله مشتری ممکن است عادی باشد.  
شکایت مشتری در مقایسه با موقوت موقوفیت آمیز پیدا نشد یک بازبینی می‌کند، تأیید و کنترل می‌شود. این حالت ممکن است حالت ادواری باشد. شکایت مشتری را تحت شرایط توصیف شده در مورد اتومبیل قبل از واگذار شدن خودرو تحقیق کنید.

- ۱- رسیدگی دوباره به شکایت (بازبینی) هنگامیکه مشکل بصورت موقوت موقوفیت آمیز پیدا نشد یک بازبینی مجدد لازم است. عیب باید بازبینی شده و طبق تعریف ادواری سروپس یا نرمال شود.
- ۲- بازدید و تعمیر

بعد از پیداکردن عیب، تعمیرات باید انجام شود. عملکرد صحیح را تأیید و بازدید کنید که علائم صحیح باشند. ممکن است تست جاده یا روش‌های دیگر لازم باشد که عیب تحت شرایط زیر حل می‌شود.

**شرایط موردنظر مشتری**

- اگر بوسیله یک DTC عیب‌یابی کرده بود تعمیر را تأیید و بوسیله تکرار، شرایط موردنظر مشتری را فراهم کنید.

**بازدیدهای تعمیراتی خودرو**

بازرسی تعمیرات خودرو را قبل از اینکه معایب آن افزایش یابد، با دستگاه عیب‌یاب OBD برای تعمیر کردن، تکنسین باید مراحل زیر را طی کند.

**مهمن:**

مراحل زیر را هنگامی انجام دهید که تعمیرات را روی صفحه عیب‌یاب تأیید کرده است عدم دقیقت در اجرای مراحل فوق ممکن است منجر به یک تعمیر غیرلازم و ضروری می‌شود.

- ۱- عیوبی که مربوط به DTC میباشد و قبلًا عیب‌یابی شده است را مرور و ثبت کنید.

**عیب‌یابی در شرایط خاص**

عیب‌یابی در شرایط خاص یک طرح ثابت برای نزدیک شدن به تعمیر همه سیستم‌های الکتریکی است.

دستگاه عیب‌یاب همیشه برای حل کردن یک مشکل از سیستم الکتریکی الکترونیکی می‌تواند بکار رود و فقط شروعی برای زمان تعمیرات باشد. مراحل زیر تکنسین را راهنمایی می‌کند که چگونه با یک دستگاه عیب‌یاب کار نماید.

۱. رسیدگی به شکایت مشتری
- برای رسیدگی به شکایت مشتری، تکنسین باید از کارکرد معمولی سیستم اطلاع داشته باشد.

**۲. انجام کنترلهای اولیه**

- راهنمایی از طریق بازدیدهای ظاهری و عینی
- مرور کردن تاریخچه سروپس
- کشف صدای بوهای غیر معمولی
- جمع آوری اطلاعات کد خطای عیب‌یابی برای انجام یک تعمیر مؤثر و کارآمد

**۳. کنترل کاتالوگها و سایر سروپس‌های اطلاعاتی**

- که شامل فیلم ویدئو، خبرنامه و غیره می‌شود.
- ۴. مراجعه به کاتالوگ و کتابچه راهنمای (راهنمای تعمیرات)، و کنترلهای سیستم.

- کنترل کردن سیستم شامل اطلاعاتی که ممکن است با یک یا بیشتر از یک DTC پشتیبانی شود. کنترل کننده سیستم عملکرد دستگاه را تأیید می‌کند که این عمل باعث دسترسی تکنسین به عیب بوجود آمده می‌شود.
- ۵. به سروپس عیب‌یاب مراجعه شود.

**کد خطای عیب‌یاب (DTC) ذخیره شده**

از نمودار طراحی شده DTC به درستی پیروی کنید، تا یک تعمیر صحیح داشته باشید.

**کد خطای**

از جدول علائم، علامت را انتخاب کنید مراحل عیب‌یابی یا پیشنهاد شده را برای تکمیل تعمیرات دنبال کنید. شما ممکن است به اجزاء قابل اجراء سیستم کنترل کننده مراجعت نمایید.

**شماره تطبیق نشانه**

- ۱- مشکل را تجزیه کنید.
- ۲- راه حلی برای عیب‌یابی مطرح کنید.
- ۳- از نمودار سیم‌کشی و تئوری عملکرد استفاده کنید.  
برای موارد مشابه که در تاریخچه تعمیرات ممکن است قابل استفاده باشد از کمک فنی استفاده کنید دانش فنی تکنسین را با استفاده مناسب از اطلاعات سروپس بکار بگیرید.

- ۲- کد یا کدهای تشخیص عیب را پاک کنید.
- ۳- خودرو را بر طبق شرایطی که رانتده یا مشتری از آن ایراد گرفته بود قرار دهید (بکار اندازید)
- ۴- اطلاعات بدست آمده از کد تشخیص عیب توسط دستگاه عیبیاب را با عیب موجود در سیستم که در ارتباط است، کنترل کنید.

## اطلاعات سرویس عمومی

## نتایج تغییرپذیر روی صفحه عیبیاب OBD

لیست عیبهای غیر موتوری که میتواند روی کارآبی سیستم OBD تأثیر بگذارد. این عیبهای غیر موتوری تغییرپذیر از شرایط محیطی برای کیفیت سوخت مورداستفاده میباشد.

در توضیح عملکرد لامپ اخطار (لامپ خطر موتور) ناشی از عیب غیر نقلیه که میتواند منجر به گمراه کردن وسیله نقلیه شود، هزینه گارانتی را افزایش داده و نیز نارضایتی مشتری را افزایش میدهد.

پیروی از لیست عیب غیر موتوری شامل هر عیب ممکن نیست و بطور عادی برای تمام خطوط تولید اعمال نمیشود.

## تعییرات وسیله نقلیه نامرغوب

حساسیت عیب یاب میتواند دلیل (MIL) بر روشن شدن لامپ اخطارشود اگر که خودرو بطور مناسب نگهداری نشود.

فیلترهای هوای فشرده، فیلتر سوخت، فیلتر روغن و رسوبات کارتل ناشی از فقدان تعییرات روغن و یا نامناسب بودن ویسکوزیته روغن که میتواند عیب واقعی وسیله نقلیه را که قبل در OBD راه اندازی شده بودند، را تکرار کند.

## جدول زمان بندی

به جدول زمان بندی مراجعه شود.

## بازدید زمان بندی عینی و فیزیکی موتور

از قسمت موتور به دقت بازدید عینی و فیزیکی بعمل آورید. وقتی که با یک عیب یاب کار میکنید یا اعلت یک نقص در تست دودهای خروجی را میباید. این اغلب میتواند منجر به تعییرات یک نقص بدون مراحل اضافی و زائد شود.

وقتی که بازدید ظاهری انجام میدهید از راهنمای استفاده کنید.

همه لولهای مکش را از نظر سوراخ شدگی، بریدگی، قطعی و روانی تحت بازدید قرار دهید

- لولهایی که پشت قطعات و اجزاء قرار دارند و دیدن آنها مشکل است را تحت بازدید قرار دهید.

همه سیمهای داخل قطعات موتور را برای اتصال مناسب (وصل بودن) تحت بازدید قرار دهید و از نظر سوختگی یا سائیده شدن سیمهها و له شدگی آنها، تماس با گوشه های تیز یا تماس با لولهای مانیفولدهای داغ بازرسی کنید.

## آگاهی اولیه از ابزارهای مورد نیاز

## توجه:

عدم آگاهی از سیستم کلی خودرو و آموزش‌های لازم در هنگام استفاده از روشهای عیب یاب میتواند به یک عیب یابی ناصحیح منجر شود. پس بدون داشتن اطلاعات کافی و آموزش‌های لازم این خودرو به عیب یابی نپردازید. استفاده مناسب از ابزار دستی مستلزم درک صحیح از کتاب سرویس میباشد.

دارند که خودرو را در اتوبان با یک سرعت یکنواخت برانیم. بعضی دیگر فقط وقتی که خودرو در دور آرام کار میکند راه اندازی میشنوند. بعضی از آنها فقط هنگامیکه موتور سردی روشن و راه اندازی میشنوند.

پس از فعال سازی، که به معنی این است که یک کلید یا دگمه در حالت خاموش است را به حالت روشن و فعال ببریم. در صورتیکه برای تشخیص دادن عیب خودرو بربطی و ضوابط معین خودرو درست و قابل قبول عمل کرده باشد. این حالت و روش بررسی که برای تشخیص عیب مورد استفاده قرار خواهد گرفت یک بازدید وسیع است.

هرچند در روشهای دیگر عیب یابی که در شرایط و ضوابط مشخص شده معین شده ( که به آنها مراجعه نشده بود) در حالیکه این عیب یابی با یکدیگر متفاوت باشند. جزء یک بازدید و بازبینی کوتاه خواهد بود. یک بازدید کوتاه برای یک عیب یابی مشخص و بخصوص نیست و انجام نمیشود تا زمانیکه خودرو بر طبق شرایط و ضوابط مشخص و تعیین شده رانده شود.

#### اطلاعات عیب یابی

جداول و بررسیهای عملی عیب یابی برای تعمیر یک مدار یا قسمت معیوب و خراب به وسیله یک روند و دستورالعمل تصمیمهای اصولی (منطقی) طراحی شده است. جدولها با شرایطی که خودرو در زمان مونتاژ درست عمل کرده و عیبهای فعلی وجود نداشته تهیه شده است یک خودتشخیص پیوسته عیب حتمی در کنترل وظیفهها و عملکردها وجود دارد. این توانایی تشخیص عیب توسط فرایند تشخیص عیب که در این کتابچه تعمیراتی آمده تکمیل شده و مکمل آن است. زبان انتقال منبع عیب و نادرستی عملکرد سیستم، کدهای تشخیص عیب میباشد. وقتی که یک عیب توسط واحد کنترل پیدا شد. یک کد تشخیص عیب بوجود میآید و چراغ نشان دهنده عیب نادرست کار کردن (MIL) آن را نشان میدهد.

#### اتصال دهنده (سوکت)

ایجاد ارتباط با واحد کنترل توسط سوکت اتصال دهنده انجام میشود (DLC)

سوکت اتصال دهنده در نزدیکی محل A کنار راننده قرار دارد. از سوکت اتصال دادهای برای اتصال به دستگاه عیب یاب (دستگاه بررسی) استفاده شده است. بعضی از استفاده های دستگاه عیب یاب در زیر داده شده است.

- تشخیص دادن کدهای تشخیص عیب ذخیره شده (DTCs)
- پاک کردن کدهای تشخیص عیب (DTCs)
- خواندن شماره دادهها

تبديلهای شانزده شماره ای اعشاری (دهدهی) و دو بخشی (دوگانه یا ۰,۱) همه دستگاههای بررسی (عیب یاب) ساخته شده اطلاعات متنوع و مختلف خود را که در تعمیر خودرو

#### روی صفحه دستگاه عیب یاب

#### آزمایش روی صفحه دستگاه عیب یاب

آزمایش یک عیب یکی از مراحلی است که نتیجه آن اجازه ورود یا اطلاعات ناقص برای اجراء عمل عیب یابی است. وقتی که نتیجه آزمایش یک عیب، شرایط اجازه ورود داشته باشد دستگاه عیب یاب اطلاعات زیر را ضبط میکند.

- آزمایش عیب یابی از آخرین سیکل احتراق کامل شده است.

- آزمایش عیب یابی در طول سیکل جاری احتراق انجام شده است.

تشخیص عیب با آزمایش عیب در حال حاضر فعال نیست وقتی که آزمایش عیب نتیجه نامطلوب را اطلاع داد، دستگاه عیب یاب اطلاعات زیر را ضبط میکند.

- آزمایش عیب از آخرین سیکل احتراق کامل شده است.

- عیب شناسایی شده با آزمایش در حال حاضر فعال است.

- در طول این سیکل احتراق، عیب فعال است.

- حالات عملکرد در زمان از کار افتادن چگونه است؟

#### OBD دوره عمومی

##### عیب یابی

هنگام بکاربردن یک اسم، عبارت عیب یابی به هر آزمایش روی صفحه فعال شونده بوسیله سیستم مدیریت عیب یابی خودرو اشاره می کند.

یک عیب یاب یک آزمایش ساده فعال روی یک سیستم یا روی اجزاء برای تعیین این است که آیا سیستم یا اجزاء مطابق با مشخصات عمل می کند؟

##### ضوابط فعال ساختن

دوره (مدت) ایجاد توانایی یا فعال ساختن دستگاه به زبان مهندسی برای حالات لازم جهت دادن آزمایش عیب یابی برای راه اندازی است.

هر عیب یاب یک لیست مشخص فعالیت یا عبارت دیگر شروط لازم می خواهد.

##### دوره

از نظر فنی، آماده سازی یک کلید از حالت فعال ON به حالت OFF به طوریکه همه شرایط فعال سازی (شروع به کار کردن) برای تشخیص دادن عیب لازم است می باشد. متأسفانه مفهوم آن کاملاً ساده نیست.

بازدید استاندارد زمانی است که همه ضوابط فعال سازی دستگاه گرددم باید و اعمال شده باشد. اما به علت اینکه ضوابط فعال سازی در هر نوع دستگاه عیب یاب تغییر پیدا می کند متفاوت است و با نوع دیگر فرق دارد. و شرح توضیح فعال سازی متناسب با دستگاه عیب یاب متفاوت میباشد. بعضی دستگاههای تشخیص عیب در هنگامی که دمای موتور به حد نرمال برسد شروع به کار میکند، بعضی در هنگام و ابتدای روشن شدن موتور شروع به کار میکند، بعضی از آنها احتیاج

۲. دستگاههای بررسی عیب را به خودرو وصل کنید و نگاه کنید آیا چراغ نشان دهنده خطای دائم روشن است. در این صورت، سیستم OBD در حالت عادی میباشد و سالم است.

کمک خواهد کرد نشان میدهدند. بعضی از دستگاههای بررسی (عیبیاب) پیامهای کدگذاری شده نشان میدهدند که در مشخص کردن روابط کمک میکنند. روش کدگذاری با استفاده از سیستم شماره گذاری دودوئی و شانزده شماره‌ای. سیستم شماره‌ای دوبخشی یک پایه دو شماره‌ای دارد هرگروه از ارقام یکی ۰ یا ۱ میباشد. یک شماره دودوئی از یک عدد هشت رقمی که از راست به چپ خوانده می‌شود درست شده است.

هر رقم یک حالت دارد که با آخرین عدد از سمت راست که صفر است و دورترین رقم سمت چپ که در مکان هفتم ۷ است شروع میشود. وضعیت ۰، وقتی توسط شماره ۱ نشان داده میشود که شماره ۱ در قسمت مشخص و تعیین شود.

هر حالت در سمت چپ، دو برابر حالت قبلی است و هر یک از حالتها تعداد نشانه‌ها را مانند شماره ۱ افزایش میدهد.

یک سیستم شانزده شماره‌ای از ترکیب شانزده حرف الفبا و عدد متناسب تشکیل شده است و شماره و اعداد صفر تا ۹ و حروف A تا F استفاده شده است سیستم شانزده شماره‌ای و معمولترین و عمومی ترین روش برای استفاده در ساخت دستگاههای عیب یاب و اطلاعات و داده‌های مشخص شده توسط شماره‌های دوبخشی و کد دیجیتالی مشخص شده است.

### تأیید درستی تعمیرات خودرو

برای خودروهایی که با سیستم OBD تشخیص عیب و رفع عیب شده باشند، تأیید و درستی تغییرات قبل تضمین و تأیید میباشد. به همین علت در تغییرات فنی باید بطبق مراحل زیر عمل شود.

- ۱- بازبینی و ذخیره سازی عیوب موجود برای کد تشخیص عیب تشخیص داده شده.
- ۲- پاک کردن کد تشخیص عیب و یا احتمالاً عیبهای موجود.
- ۳- خودرو را در محدوده و حالت‌های مورد توجه د رمارات ذخیره شده آزمایش کنید.
- ۴- وضعیت اطلاعات موجود کد تشخیص عیب DTC را برای یک کد تشخیص ویژه که عیب یابی شده بود تا آزمایش تشخیص عیب با کد تشخیص عیب مشخص شده و عیبهایی که به وجود آورده) مرتبط را نشان میدهد. و مشخص میکند.

رعایت مراحل گفته شده خیلی مهم است و در صنعت و درستی تعمیرات در سیستم‌های OBD کمک بسیاری میکند.

عیوب بوجود آمده غیر از این مراحل تعمیرات غیرضروری میباشند.

### بررسی سیستم OBD تشخیص عیب در صفحه

سیستم تشخیص عیب باید بر طبق مراحل زیر بررسی شود.

۱. وقتی که سوئیچ خودرو از حالت OFF (بسته) به حالت ON (باز) می‌چرخانید مطمئن شوید که MIL برای ۳ تا ۸ ثانیه روشن شده باشد.

**چگونه کدهای عیب‌یاب را با استفاده از Tech2 یا ابزار جستجو (اسکن) دیگر بخوانیم.**

وقتی که در حال پاک کردن کدهای عیب‌یاب هستید از دستورات شرکت سازنده ابزار استفاده نمایید.

وقتی که ابزار اسکن آماده نیست عیب با قطع کردن یکی از منابع زیر برای حداقل 30 ثانیه پاک خواهد شد.

توجه:

برای جلوگیری از خسارت به سیستم سوئیچ جرقه در وضعیت خاموش (OFF) باشد وقتی که باطری را قطع یا وصل می‌کنید.

- منبع تغذیه به واحد کنترل باید قطع شود مثل فیوز اتصال باطری به ECM و غیره
- کابل منفی باطری (قطع کردن کابل منفی باعث از دست دادن حافظه موجود میشود مانند تغییر در حافظه تنظیم رادیو)

#### ابزار اسکن Tech2

از سال ۹۸ میلادی به واحدهای فروشندۀ خدمات ایسوزو توصیه شده که از Tech2 استفاده کنید و به راهنمایی کاربر از ابزار اسکن Tech2 مراجعه شود.


روشی برای خواندن کدهای عیب‌یاب که برای ابزار اسکن استفاده میشود. وقتی که در حال خواندن DTCs (کدهای عیب‌یاب) هستید از دستورالعملهای تهیه شده بوسیله سازنده پیروی و استفاده کنید.

#### پاک کردن کدهای عیب‌یاب

مهم:


DTCs را پاک نکنید مگر اینکه اطلاعات جدید مربوط به عیب‌یابی فراهم شود وقتی که عیب‌های (DTCs) پاک میشود منبع و اطلاعات ذخیره شده که میتواند به عیب‌یابی موارد استثنائی کمک کند از حافظه پاک خواهد شد. اگر عیوبی که به وسیله عیب‌یاب داخل حافظه ذخیره شده است صحیح است واحد اجرایی عیب‌یاب شروع به شمارش سیکل warm-up می‌کند اگر عیب دیگری پیدا نشود.

کد عیب بطور خودکار از حافظه واحد کنترل موتور پاک میشود. برای پاک کردن کدهای عیب‌یابی Tech2 از ابزار اسکن عیب‌یاب عملگر (اسکن) پاک کننده عیب‌های سیستم یا پاک‌کننده اطلاعات استفاده کنید.



**روش عملکرد (برای مثال)**

تنها در صورتی صفحه نمایش روشون می‌شود (بالا می‌آید) که بوسیله آزمایش کننده کارت PCMCIA سیستم‌های ایسوزو درون آن قرار داشته باشد. برطبق روش زیر عمل می‌کنیم.



**روشن کردن**


- قل از قرار دادن کارت PCMCIA ایسوزو در دستگاه عیوب یاب Tech2 مراحل زیر باید انجام شود.
- کارت PCMCIA سیستم ایسوزو 98 (1) را در محل آن در دستگاه Tech2 قرار دهید. (5)
- کابل تبدیل SAE 16/19 شکل (۳) را به کابل DLC متصل کنید.
- کابل DLC را به دستگاه عیوب یاب یا Tech2 متصل کنید.
- اطمینان حاصل کنید که سوئیچ خودرو بسته باشد (در وضعیت OFF باشد)
- کابل تبدیل 16/19 دستگاه عیوب یاب Tech2 را به سوکت انتقال اطلاعات خودرو به دستگاه عیوب یاب (ALDL) یا DLC متصل کنید.
- سوئیچ خودرو را باز کرده (در وضعیت ON)
- روشن شدن دستگاه Tech2 را تأیید کنید.

**توجه:**

سوکت (اتصال دهنده) مدار بسته RS232 فقط برای عیوب یابی در دستگاه Tech2 و برای استفاده از راهنمای دستگاه Tech2 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول زیر نشان دهنده کارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با تشریح تجهیزات قبل استفاده می‌باشد.





استفاده از یکدستگاه عیب یاب خراب میتواند باعث عیب یابی اشتباه و نشان ندادن عیوبها شود و تعویض قطعات خودرو ضرورتی ندارد.

تنها پارامترهای ذکر شده در زیر مربوط به این کتاب راهنمای تعمیرات برای استفاده در تشخیص عیب هستند. برای استفاده از اطلاعات بیشتر در دستگاه عیب یاب (ابزار بررسی) به منظور تشخیص عیب در واحد کنترل موتور و سنسورهای وابسته به آن، به قسمت مرجع (اصلی) مربوط به فهرست ذکر شده در زیر مراجعه کنید. اگر همه مقادیر و مشخصات در داخل محدوده مشخص و تعیین شده باشند، به بخش دلایل بوجود آمدن عیوبها برای عیب یابی و تشخیص عیب بروید.

#### شرایط آزمایش

مотор روشن، شیلنگ پایینی رادیاتور گرم باشد، گیربکس در حالت خلاص (در گیربکس‌های معمولی)، مدارات بسته باشد. قسمتهای جانی خودرو از قبیل چراغها، بخاری، و غیره ... را خاموش کنید. ترمز عمل نکرده باشد (ترمز نزنید) و سیستم تهویه مطبوع (کولر یا بخاری) خاموش باشد.

#### مشخصات و مقادیر استاندارد بررسی

جدول مشخصات و مقادیر استاندارد بررسی را فقط بعد از کامل شدن "بررسی سیستم در صفحه" استفاده کنید، اگر کدهای تشخیص عیب مهم و مورد توجه بودند و شما اطمینان دارید که عیب یاب در صفحه عمل و کار خود را درست انجام داده، مقادیر و مشخصات درون ابزار بررسی (دستگاه عیب یاب) شرایط کارکرد یک موتور سالم است. امکان استفاده برای مقایسه آن با یک موتور دارای عیب برای شما را ایجاد کرده است. مشخصات و مقادیر استاندارد بررسی مقادیری را نمایش میدهد که در یک موتور در شرایط مناسب و عادی خواهد دید.

توجه:

ابزار بررسی (دستگاه عیب یاب) که مشخصات را اشتباه نشان میدهد نباید مورد استفاده قرار گیرد و این مسئله را باید به کارخانه سازنده دستگاه عیب یاب (ابزار بررسی) گزارش دهید.

#### فهرست اطلاعات (نوع اطلاعات)


نمونه مقادیر اطلاعات در دور آرام	شروع کار با دستگاه TECH2
روشن	سوئیچ خودرو (روشن، خاموش)
خاموش	سوئیچ استارتر (روشن، خاموش)
خاموش	کلید ترمز موتوری (روشن، خاموش)
N.2.3.4.5.6 فقط گیربکس دستی MT	سوئیچ وضعیت دندهای گیربکس
S/N	کلید انتخاب موتورهای مخصوص (S/N)
زیاد	کلید انتخاب وضعیت (بله/خیر - زیاد/کم)
بلی	سیستم VSS/EGR (بله - خیر)
1.0	ولتاژ سنسور شارژ گاز (V)
1.7~1.9	دمای مایع خنک کننده موتور (V)
176 (80)	دمای مایع خنک کننده (80°C-176°F)
800	دور موتور (RPM)
2.9	فشار هوای محیط (V)
761	فشار هوای محیط (mmHg)

**عیوب یابی**

در بررسی و بازدیدها موارد زیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

۱- در بررسی سیستم، کدهای خود تشخیص عیوب (DTC) نوشته و نشان داده شده است. (مخصوصاً در موقعی که بیش از یک کد تشخیص عیوب نشان داده می‌شد)

۲- قبل از حذف کد تشخیص عیوب (DTC)، توسط کلید پاک کردن حافظه، دوباره وضع غیرعادی را در محل نشان دادن کد تشخیص عیوب (DTC) را بررسی و بازدید کنید. فلوچارت زیر را بررسی کنید.

**توجه:**

لطفاً به این نکته توجه کنید که در بعضی از قسمتها کد تشخیص عیوب ایجاد نمی‌گردد و نشان داده نمی‌شود جز در حالتی که موتور کاملاً گرم شده باشد و به دمای نرمال برسد یا با وسیله نقلیه قبلاً رانندگی شده باشد (در جاده حرکت کرده باشند).

## عملکرد (وظیفه) خود کد تشخیص عیب:


## ۱- حفظ کردن خود کد تشخیص عیب:

کد خود تشخیص در حافظه فقط خواندنی و قابل برنامه ریزی و پاک کردن الکتریکی (EEPROM) داخل واحد کنترل موتور (ECM) حفظ و نگهداری خواهد شد. در نتیجه حتی اگر سوئیچ استارتر و یا ECM را از روی خودرو باز و جدا کنیم کد تشخیص عیب حفظ خواهد شد و از بین نخواهد رفت. مگر اینکه عمل حذف یا پاک کردن مورد قبول و درست پذیرفته باشد.

- کد تشخیص عیب (DTC) در حافظه باقی خواهد ماند (حافظه فقط توسط کلید (سوئیچ) پاک کردن حافظه، حذف و پاک خواهد شد).

- ۲- حذف و پاک کردن خود کد تشخیص عیب EEROM کد تشخیص عیب (DTC) حفظ شده در داخل ECM تنها در صورتی میتواند حذف شود که عمل حذف توسط سوئیچ (کلید) پاک کردن حافظه انجام شود.
- حذف کردن کدهای تشخیص عیب با کلید (سوئیچ) پاک کردن طبق توضیحات زیر میباشد.
- سوئیچ خودرو را بیندید.
- با استفاده از یک مقاومت  $4.7k\Omega$  و ایجاد یک مدار اتصال کوتاه در کلید (سوئیچ) حافظه را پاک کنید.
- سوئیچ خودرو را باز کرده بعد از ۳ ثانیه چشمک زدن چراغ هشدار (خطار دهنده) دائماً روشن میماند. (نور میدهد)
- سوئیچ خودرو را بیندید.
- مقاومت اتصال کوتاه را از سوئیچ پاک کردن حافظه خارج کنید.

۱-۱۵ محل قرار گیری سوئیچ (سوکت) پاک کننده حافظه محل قرارگیری سوئیچ سوکت پاک کننده حافظه (سوکت اتصال اطلاعات)




- لطفاً کد تشخیص عیب را درست و واضح بخوایید.
- کدهای تشخیص عیب که مشخص شده‌اند (خروجی داده شده‌اند) طبق شماره DTC کاهاش پیدا می‌کند.
- لامپ نشان دهنده چشمک زن روی خروجی DTC تغییر می‌کند.
- با برطرف کردن عیب با خاموش بودن سوئیچ تشخیص عیب نشان دهنده DTC خاموش و قطع می‌شود.
- وقتی که DTC1 مشخص وجود نداشته باشد در حالت عادی کد DTC مشخص می‌شود.
- بعد از سه بار نشان دادن کد تشخیص عیب شماره یک (DTC1) به کد تشخیص عیب بعدی مراجعه کنید (بعد از انجام یک عمل نشان دهنده‌ها ابتدا تکرار شده‌اند)
- در مورد کد تشخیص شبیه بهم از کد تشخیص عیب شماره ۱ استفاده کنید. (بعد از سه بار نشان دادن)

### چگونگی خواندن لامپ نشان دهنده چشمک زن

از میان دو شماره کد تشخیص عیب ابتدا کد تشخیص عیب دورقمی نشان داده می‌شود لطفاً کد تشخیص عیب را از نشان دهنده بخوایید. فرض کنید بیش از یک کد تشخیص عیب مشخص شده است کدهای تشخیص شبیه به هم در سه مرحله تکراری نشان داده می‌شود.

### مثال کدهای تشخیص عیب خروجی



## لیست کدهای تشخیص عیب


کد تشخیص عیب DTC	تعریف و شرح کد عیب
P21	مدار ولتاژ پایین سنسور شانه گاز
P22	مدار ولتاژ بالای سنسور شانه گاز
P13	مدار ولتاژ بالای سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
P14	مدار ولتاژ پایین سنسور ECT
P31*	مدار ولتاژ پایین سوپاپ تنظیم خلاء الکتریکی برگشت دودهای خروجی اگزوز به مدار
P32*	مدار ولتاژ بالای سولونوئید
P41	مدار ولتاژ پایین کنترل رله استارت سریع
P42	مدار ولتاژ بالای کنترل رله استارت سریع
P23	مدار ولتاژ پایین کنترل سوئیچ مغناطیسی
P24	مدار ولتاژ بالای کنترل سوئیچ مغناطیسی
P26	مدار ولتاژ بالای کنترل رله سیستم گرمکن سریع
P33*	مدار ولتاژ پایین کنترل سیستم ورودمتغیر
P34*	مدار ولتاژ بالای کنترل VSS
P43	مدار ولتاژ پایین کنترل سوپاپ قطع و وصل خلاء متعادل کننده خلائی
P35*	مدار ولتاژ پایین کنترل قطع سریع EGR و VSV
P36*	مدار ولتاژ بالای کنترل قطع سریع EGR و VSV
P44	مدار ولتاژ بالای کنترل VSV متعادل کننده خلائی
P45	مدار ولتاژ پایین سنسور دور موتور
P61	خطای مدار سنسور بارومتریک هوا
P52	خطای حافظه (EEPROM) فقط خواندنی قابل برنامه ریزی و پاک کردنی الکتریکی


\* مجهز به VSS و EGR شده است.

زمان مشخص شده	پشتیبانی	وضعیت برگشت	حالت عیب	کد خطأ	خطای درجه بندی شده	رله قطع سریع QWS
0.52 ثانیه	ناپیوسته	وقتی که شرایط عادی است	خروجی مانیتور	P26	اتصال کوتاه	
0.52 ثانیه	خروجی متوقف	وقتی که شرایط عادی است	خروجی مانیتور	P33	سیم کشی باز است	VSV: VSS
				P34	+B	
0.52 ثانیه	خروجی متوقف	وقتی که شرایط عادی است	خروجی مانیتور	P43	سیم کشی باز است اتصال کوتاه بدنه	VSV: ANECON
				P44	اتصال کوتاه باطری	
0.52 ثانیه	خروجی بالایی متوقف شده	وقتی که شرایط عادی است	خروجی مانیتور	P35	سیم کشی باز است اتصال کوتاه بدنه	VSV: EGRQRCH
				P36	اتصال کوتاه باطری	
0.52 ثانیه	قطع سریع خروجی بالا متوقف فعال است	وقتی که شرایط عادی است	1.5V(374mmHg) یا کمتر 4.5v(1200mmHg) یا پیدا کردن	P61	خروجی غیر عادی	تیسسور فشار انمسفر
	کد خطای 52 نشان داده شده متفاوت است.	وقتی که شرایط عادی است	وقتی ECM روش شد کد خطای نوشته شده را کنترل کنید	P52	خطا ECM EEPROM	


خطای دسته بندی شده	کد خط	وضعیت عیوبیابی	وضعیت برگشت	سابقه Back up	زمان تشخیص
عادی	P12	هیچ کد دیگری نیست	-	سابقه قبلی عیب کنترل شود	-
سنسور شانه گاز	P21	ولتاژ سولونوئید شانه گاز ۰.۳ ولت یا کمتر دارد. دور موتور ۶۰۰-۹۰۰rpm دمای آب $0^{\circ}\text{C}$ یا بالاتر است برای ۳ ثانیه	وقتی که شرایط نرمال است	خروجی بالا متوقف دور آرام مداوم توقف موقعیت خروجی خروجی بالا متوقف شناسایی شانه گاز	3.52 SEC
	P22	ولتاژ شانه گاز ۵ ولت یا بیشتر مشخص باشد			0.52 SEC
سنسور دمای آب	P13	در $79^{\circ}\text{C}$ (390k) یا کمتر یا در $120^{\circ}\text{C}$ (115k) آشکار شود.	وقتی که شرایط نرمال است	آوانس تایمینگ خروجی بالا متوقف ANECON فعال است $0^{\circ}\text{C}$ :QOS یا کمتر کنترل می شود.	0.52 SEC
	P14				
EVRV:EGR	*P31	سیم کشی قطع اتصال بدنه	خروجی مانیتور خروجی مانیتور	وقتی که شرایط معمولی است	1.57 SEC
	*P32	+باتری اتصال کوتاه		وقتی که شرایط معمولی است	
رله استارت هر دو	P41	سیم کشی قطع اتصال بدنه	خروجی مانیتور	وقتی که شرایط معمولی است	0.52 SEC
	P42	+ اتصال کوتاه			
سیم کشی قطع اتصال بدنه اتصال کوتاه	P23	سیم کشی قطع است	خروجی مانیتور	وقتی که شرایط معمولی است	0.52 SEC
	P24	اتصال بدنه اتصال کوتاه			
• مجهز به EGR و VSS شده است.	P45	سیم کشی قطع اتصال بدنه	دور موتور صفر است ولتاژ سنسور شانه گاز $0 \geq 0.57 \leq 0.3$	وقتی که شرایط معمولی است	1.52 SEC

موقعیت سنسور و سوئیچ






\* مجهز به EGR و VSS شده است



واحد کنترل موتور (ECM)

شکل ظاهری ECM



## جدول ورودی / خروجی واحد کنترل موتور

VSS مجهر به EGR و					غير مجهر به EGR و VSS	نام رابط	شماره ارتباط	رابط
مشخصات N-SPEC			مشخصات S-SPEC					
گیربکس اتوماتیک	گیربکس معمولی	گیربکس اتوماتیک	گیربکس معمولی					
<input type="radio"/>	شماره ارتباط	1						
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			سوئیچ دمای ورودی	2		
		<input type="radio"/>			نوع موتور	3		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	4		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		نوع انتقال قدرت	5		
<input type="radio"/>	سنسور شانه گاز	6						
<input type="radio"/>	سیگنال سنسور شانه گاز	7						
<input type="radio"/>	مثبت باطری	8						
<input type="radio"/>	سوئیچ جرقه	9						
—	—	—	—	—	استفاده نشده	10		
<input type="radio"/>	رله سولونوئیدی سوئیچ آوانس تایمینگ	11						
—	—	—	—	—	استفاده نشده	12		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	×	×	سوپاپ رگلاتور مکش الکتریکی تامین برق	13		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	×	×	سوپاپ رگلاتور مکش الکتریکی تامین برق	14		
<input type="radio"/>	GND	15						
<input type="radio"/>	کنترل کننده	16						
—	—	—	—	—	استفاده نشده	17		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	18		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	19		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	20		
<input type="radio"/>	سنسور شانه گاز GND	21						
<input type="radio"/>	ECM	22						
—	—	—	—	—	استفاده نشده	23		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	24		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	25		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	26		
		<input type="radio"/>			سوئیچ موقعیت دنده	27		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	28		
—	—	—	—	—	استفاده نشده	29		
<input type="radio"/>	سوپاپ مغناطیسی تامین برق	30						

ل. ف. ن. ن.

کاتب: ۲۲۳

VSS مجهر به EGR و			غیر مجهر به EGR و		نام رابط	شماره ارتباط	رابط
N-SPEC مشخصات			S-SPEC				
گیربکس اتوماتیک	گیربکس معمولی	گیربکس اتوماتیک	گیربکس معمولی				
○	○	○			EGR سوپاپ مغناطیسی قطع کن	1	
○	○	○	○	○	رله گرمکن	2	
○	○	○	○	○	لامپ اخطار گرمکن	3	
○			○		سنسر خروجی دور آرام	4	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	5	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	6	
○	○	○	○	○	سنسر دمای آب خنک کننده GND	7	
○	○	○	○	○	سیگنال دمای آب خنک کننده SIG	8	
○	○	○	○	○	اتصال بدنه سنسر چرخش موتور	9	
○	○	○	○	○	سیگنال چرخش موتور	10	
○	○	○	x	x	سوپاپ مغناطیسی تامین نیرو	11	
○	○	○	○	○	رله قطع استارت سریع	12	
○	○	○	○	○	سوپاپ مغناطیسی کمپرسور	13	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	14	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	15	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	16	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	17	
○	○	○	○	○	سوئیچ استارت	18	
○	○	○	○	○	سوئیچ ترمز موتوری	19	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	20	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	21	
-	-	-	-	-	استفاده نشده	22	

توجه:


معنی علامتها بشرح زیر می‌باشد.

○ : متصل


X : قطع

BLANK : خالی (عدم استفاده) \_\_\_\_\_

محل نصب سنسور واحد کنترل موتور



محل نصب و اتصال به دستگاه عیبیاب جهت انتقال اطلاعات



## خلاصه توضیحات آلیندهای خروجی و سیستم کنترل الکتریکی



**MITICS** (تایمینگ و سیستم کنترل پاشش سوخت که به طور مکانیکی ترکیب شده)


ترکیب مکانیکی تایمینگ و سیستم کنترل مقدار پاشش سوخت (MITICS) با کنترل مکانیکی نقریباً همانند با سیستم‌های TICS که در آن کنترل الکتریکی استفاده شده کاربرد دارد و استفاده می‌شود.

MITICS به یک گاورنر (رگلاتور) RLD-M که دارای یک مکانیزم کنترل از طریق پیش ضربه می‌باشد مجذب شده است. با این کار، وضعیت پیش ضربه کورس پلانجر (ابتدای پاشش، تزریق استاتیکی یا ثابت) می‌تواند با کنترل و فرمان خود زمانبندی پاشش سوخت را تغییر داده و مقدار پاشش سوخت (یعنی، مقدار تزریق سوخت پاشیده شده از انژکتورها را از طریق تغییر زاویه بادامک‌ها تغییر می‌دهد).

این کار بیشترین مقدار پاشش واحد یک را در دورهای پایین و متوسط به وسیله ایجاد یک مکث (ایست) کوتاه در پاشش سوخت می‌سرماید. در نتیجه تأثیر زیادی برای سیستم MITICS برای موتورهای دیزل با حجم (ایندازه) متوسط ساخته شده و به خاطر پایین آمدن قیمت خودرو، پایین آمدن مصرف سوخت، بالا رفتن توان مفید و کم شدن آلیندهای خروجی موتور توسعه و گسترش پیدا کرده است.


- استفاده بیشترین مقدار پاشش سوخت با مکث (ایست) کوتاه در تزریق سوخت در دورهایی که پلانجر پمپ انژکتور به کندی بلند می‌شود مثل کم شدن دور موتور و کاهش فشار در داخل لوله‌های انژکتور زیرا در این موارد، انژکتورها (سوzen انژکتور) بخوبی پاشش افسانه‌ای نمی‌کنند و بدست آوردن یک نسبت مناسب اختلاط سوخت و هوا غیرممکن می‌شود. برای بدست آوردن مخلوط مناسب (نسبت سوخت و هوای مناسب) در دورهای پایین و متوسط، لازم و ضروری است که با استفاده از یک مکث کوتاه در پاشش (تزریق) فشار داخل لوله‌های انژکتور را افزایش بدهیم.





### ۳. بهبود یافتن کنترل بوسیله صفحه راهنمای داخلی:

در هنگامی که اهرم کنترل دور (اهرم گاز) عمل کند دو تا پین اهرم ثانویه در امتداد صفحه راهنمای حرکت می‌کند. اهرم معلق (شناور متصل شده به پین با تغییر محل نقطه اتکا تکیه گاه) متصل سرگرد حرکت می‌کند. در محدوده دورهای بالا و متوسط حرکت صفحه راهنمای باعث می‌شود که اهرم شناور با حرکت خود دائمًا و پیوسته نسبت اهرم را از ۱/۱ (دور آرام) تا ۶ (دور نهایی) افزایش دهد. این افزایش نسبت اهرم در محدوده دورهای متوسط و نهایی باعث پایین آمدن دور می‌شود.



### ۴. کنترل آوانس تایمینگ:

کنترل آوانس تایمینگ با اندازه گیری دمای آب موتور در سوئیچ سولونوئیدی مربوط به آوانس تایمینگ انژکتور (آوانس تایمینگ پاشش سوخت) تغییر می‌کند تایمینگ (زمان بندی) پاشش سوخت در هنگامی که موتور تازه روشن شده است توسط دمای آب موتور کنترل می‌شود.

### ۵. سوئیچ سولونوئیدی:

سوئیچ سولونوئیدی که در بالای پمپ انژکتور قرار دارد، اهرم آوانس پمپ انژکتور با دریافت برق ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت به جلو می‌برد. (به جلو فشار می‌دهد)

در این حالت تایمینگ پاشش سوخت افزایش می‌یابد. تایمینگ معمولی و عادی یک موتور ۱۰ درجه می‌باشد (BTDC) (بعضی از عیوبی‌ها بوجود آمده در اثر جریان برق DTC-P23 یا P24 می‌باشد. به جدول DTC-Rجوع کنید. اگر بخواهید سوئیچ سولونوئیدی را باز کنید. آن را نمی‌توانید


### گاورنر (رگلاتور پمپ مدل RLD-M)

گاورنر نوع RLD-J می‌تواند روی پمپ انژکتورهای MI و MITICS نصب و مورد استفاده قرار گیرد، و طوری طراحی شد که دارای کنترل بهتر و پایداری بیشتر نسبت به گاورنر نوع RLD قبلی است.

هرچند که اساس ساختار آن همانند گاورنرهای مدل RLD است، مدل RLD-M که از مدل‌های قبلی بزرگتر است و برای پمپهای بزرگتر استفاده می‌شود.

#### مشخصات:

۱. گاورنر (رگلاتور) کنترل متغیر دور با نیروی بازگشت اهرم گاز را کاهش داده همانند گاورنر قبلی RLD و کنترل گاورنر مدل RLD-M با استفاده از اهرم کنترل دور (اهرم گاز) تغییر تکیه‌گاه مکانیزم اتصال داخلی انجام می‌شود. در نتیجه، همان نیروی عکس العمل فنر گاورنر مستقیماً بر روی اهرم کنترل دور اهرم گاز اثر نمی‌گذارد، فقط یک مقدار کمی نیروی عکس العمل روی اهرم گاز مرتبط به پدال گاز دارد.




### ۲. قرار گیری گشتاور موتور در حد مناسب از طریق

بادامک گشتاور داخلی در زمان تمام بار:

نوک شانه اهرم سنسور در سطح بادامک گشتاور وضعیت شانه گاز و مقدار پاشش سوخت در حالت تمام بار را مشخص و تعیین می‌کند.

در نتیجه، گشتاور مناسب را به طوریکه موتور بتواند در آن به راحتی گردش کند توسط تغییر دادن حالت سطح بادامک گشتاور ایجاد کند.

دوباره بیندید زیرا لازم است که مقدار آوانس را در تستر پمپ از کتور دوباره تنظیم کنید.



### سنسور شانه گاز

سنسور شانه گاز با سر شانه پمپ از کتور در گیر شده و با آن کار می‌کند. سیگال سنسور شانه گاز در طی عملکرد خودرو به ECM فرستاده می‌شود. ECM بوسیله سیگنالهای فرستاده شده از دیگر سنسورها سیگنالها را تجزیه و تحلیل کرده و سیگنال خروجی ECM برای فعال و راه اندازی EVRV فرستاده می‌شود.


### سنسور فشار هوای محیط

سنسور فشار هوای محیط یک قسمت تجزیه و تحلیل در داخل ECM است.

فعالیت EVRV در هنگامیکه فشار هوای محیط پایین تر از حد مجاز باید قطع خواهد شد. سوئیچ (کلید) ترمز و روودی کلید ترمز موتور در قاب فرمان قرار داده شده است کلید ترمز موتور توسط راننده خودرو فعال می‌شود و در هنگام استفاده و حرکت خودرو در جاده راننده نیاز به استفاده از ترمز موتوری دارد تا به سیستم اصلی ترمز خودرو کمک کند.

### EGR فرمان قطع سریع

در زمان فعالیت EVRV، VSV عمل و حرکت می‌کند وقتی که (جريان) حرکت بیشتر از سوپاپ تنظیمی باشد ارتباط بار موتور و سرعت را تعیین و تنظیم می‌کند. و نتیجه این عمل PM را کاهش میدهد.



### سیستم برگشت دودهای خروجی به مدار هوا

#### هدف EGR

استفاده از سیستم EGR برگشت دودهای خروجی باعث کاهش سطح انتشار آلودگی اکسید نیتروژن می‌شود زیاد شدن NOX نشانه دمای زیاد احتراق است. سیستم EGR با کاهش دمای احتراق مقدار انتشار NOX را پایین می‌آورد.

#### کنترل EGR

اصلی‌ترین قسمت سیستم EGR سوپاپ (شیر) EGR است. سوپاپ فوق مقدار کمی از دود خروجی را به داخل مانیفولد ورودی هوا می‌رساند. سوپاپ EGR بوسیله ECM و براساس اطلاعات داده شده از سنسورهای زیر به سوپاپ EGR فرمان میدهد.

- سنسور خنک کننده موتور ECT
- سنسور دور موتور
- سنسور شانه گاز
- حالت سوئیچ ترمز موتور (فعال یا غیرفعال بودن ترمز موتوری)
- سنسور فشار هوای محیط

طرز کار سوپاپ EGR و اثرات نادرست کارکردن آن سوپاپ EGR با تجهیزات و قطعات EGR کاملاً مستقل و جدا از مانیفولد ورودی موتور طراحی شده است.

سوپاپ EGR دود برگشتی از مانیفولد دود (اگزوز) به مانیفولد ورودی (هوای) بوسیله VSV (سوپاپ قطع و وصل خلاء) با یک ECM از EVRV کنترل و عمل می‌کند. سنسور یا حالت سوئیچ که مربوط به دستگاه کنترل ECM شده، اگر سولونوئید درست کار نکند کدهای تشخیص عیب P23 یا P61 DTCP31 بوجود خواهد آمد، اگر کدهای تشخیص عیب P45 یا P36 DTCsP13، P14، P21، P22، P35، P36 بوجود آمدند به جداول کد تشخیص عیب رجوع کنید.

جريان هوا باز و بسته شدن آن توسط دریچه در محل ورودی مجرای انحرافی کنترل می شود و چرخش دریچه برای باز و بسته شدن آن توسط سیگنالهای کامپیوتری که وابسته به دور موتور، مقدار بار موتور دمای مایع خنک کننده است انجام میشود. طرز کار آن در دورهای پایین گردش و تداخل چرخش هوا بیشتر است که با قطع کردن جریان هوا کنترل و نگهداری و حفظ می شود و با اجازه دادن ورود هوا در دورهای بالا تداخل و چرخش هوا در مانیفولد را کنترل و حفظ می کند.

برای این در شرایط زیر هرگاه EVRV متوقف می شود باعث قطع سیستم EGR می شود.

- وقتی که دمای مایع خنک کننده موتور پایین باشد.
- وقتی که سیستم QWS فعال باشد.
- وقتی که ترمز موتوری فعال باشد.
- وقتی که فشار هوای محیط پایین تر از فشار سوپاپ (EVRE) فرار گیرد.


### کنترل EVRV


EGR زیر دمای نرمال با یک قسمت مجزا توسط دمای مایع خنک کننده بوسیله ECT کنترل و فرمان میگیرد. نحوه عمل و کار EGR از طریق ECM بطریق مقدار حرکت عمل و حرکت کند، بنابراین ECM بطبق مقدار حرکت EVRV و مقدار اندازه مشخص حرکت EVRV را کنترل می کند. بجز این ECM قسمت انتقال حرکت EVRV را کنترل می کند و در هنگام از کارافتادن (قطع شدن) و دوباره به کار افتادن EGR عمل آن را برنامه ریزی و کنترل می کند.


### VSS (سیستم متغیر گردش ورود هوا)

سیستم متغیر گردش هوای ورودی طوری طراحی شده است که شدت و حجم ورود هوا را با اجازه دادن یا جلوگیری کردن از ورود هوا به جریان هوای ورودی در داخل مجرای کوچک یا انحرافی تنظیم می کند که عبور هوای آن با مجرای اصلی ورود هوا به هر سیلندر موازی باشد زمانی که در مجرای کوچک جریان هوا وجود ندارد یا کمیود هوا (نقسان هوا) بوجود آید ورود هوا از مجرأ به سیلندر افزایش پیدا میکند.

سیستم چرخشی (ورود هوا) متغیر (مجهز به سیستم برگشت دوباره گازهای (دودها) خروجی به مدار) EGR و VSS










سیستم کمکی کنترل موتور

## نامجهز به سیستم گردش متغیر و بازگشت گازهای خروجی



## مدار سوئیچ سوپاپ مکشی


جهز به سیستم گردش گازهای خروجی و سیستم گردش متغیر





گسترش کنترل کننده
سوئیچ سوپاپ مکش
سوئیچ سوپاپ مکش
سوپاپ مکش دریچه گاز
سوئیچ سوپاپ مکش
سوپاپ مکش رکالوور
سوپاپ قفل مکش
پیچ سفت کننده VSV
گیره لوله پیچ اینکوپر
پیچ تنظیم سوپاپ
قب VSV
پیچ سفت کن جیمه
قب لوله لاستیک
پیچ سفت کن قاب
VSS
گیره لوله اینکتور و لوله
لوله مکش
گیره لوله مکش


مدار سوئیچ سوپاپ مکشی

تجهز به سیستم گردش گازهای خروجی و سیستم گردش متغیر











رابطه پین دار جایگزین



سنسور درجه حرارت

شماره اتصال	سیگنال
1	مقاومت برای موتور
2	مقاومت برای موتور
3	مقاومت برای نشان دهنده

اندازه گیری مقاومت سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده (دمای موتور)



توجه:

هنگام اندازه گیری مقاومت با دستگاه دقیق کنید ترمینالها آسیب و یا کج نشوند.

مقدار مقاومت


مبنای (مراجعه)	سنسور درجه حرارت	مقدار مقاومت	محل بررسی	
			شماره پین	اتصال
مقاومت برای موتور $\rightarrow$ مقاومت برای اندازه گیر	—	$\infty$	3 $\leftrightarrow$ 1	3 پین مشکی
مقاومت برای موتور	20 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 2.5	2 $\leftrightarrow$ 1	
	90 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 247		
مقاومت برای موتور $\leftrightarrow$ بدنه	—	$\infty$	↔ 1	بدنه
مقاومت برای موتور $\leftrightarrow$ اندازه گیر (نشاندهنده)	—	$\infty$	3 $\leftrightarrow$ 2	
مقاومت برای نشان دهنده (اندازه گیر) موتور	60 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 146.6	↔ 9	بدنه
مقاومت برای ECM $\leftrightarrow$ بدنه	—	$\infty$	↔ 3	بدنه

توجه:


مقدار مقاومت مطابق با دمای موتور تغییر می کند.

مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خیر
1	آیا صفحه دستگاه عیوبیاب قسمت کنترل سیستم را نمایش می‌دهد؟	—	رفتن به مرحله ۲ عیوبیاب	رفتن به مرحله ۲
2	۱- سوئیچ بسته ۲- جدا کردن سوکت سنسور ECT ۳- جریان سیگنالی سنسور ECT و همین طور سیم بدن سنسور ECT را از سوکت سیمهای سنسور ECT جدا سازید. ۴- دمای خنک کاری نشان داده شده موتور را از روی دستگاه اسکن مشاهده کنید. آیا دمای خنک کاری موتور مقدار معینی دارد؟	248°F (120°C)	رفتن به مرحله ۴	رفتن به مرحله ۳
3	۱- سوئیچ بسته ۲- جریان سیگنالی ECT از سوکت سیمهای سنسور ECT به بدن شاسی را حذف کنید. ۳- دمای خنک کاری نشان داده شده موتور را از روی دستگاه اسکن مشاهده کنید. آیا دمای خنک کاری موتور مقدار معینی دارد؟	248°F (120°C)	رفتن به مرحله ۵	رفتن به مرحله ۶
4	کنترل کنید برای اتصال ضعیف از سنسور ECT و ترمینالها را در صورت لزوم عوض کنید. آیا هیچ یک از ترمینالها احتیاج به تعویض داشت؟		رفتن به مرحله ۸	رفتن به مرحله ۱۰
5	۱- سوئیچ بسته ۲- ECM را جدا کنید. و جریان بدن سنسور ECT را از نظر باز بودن کنترل کنید. ۳- اگر جریان بدن سنسور ECT باز است، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا جریان بدن سنسور ECT باز است؟		رفتن به مرحله ۷	رفتن به مرحله ۱۰
6	۱- سوئیچ بسته ۲- ECM را جدا کنید. جریان بدن سنسور ECT را از نظر باز بودن کنترل کنید. ۳- اگر جریان بدن سنسور ECT باز است، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا جریان بدن سنسور ECT باز است؟		رفتن به مرحله ۷	رفتن به مرحله ۱۰
7	کنترل کنید اتصال بدن ضعیف سنسور یا اتصال ترمینال جریان سیگنالی ECU به ECU و عوض کردن ترمینالها در صورت لزوم آیا هیچ ترمینالی احتیاج به عوض کردن دارد؟		رفتن به مرحله ۹	رفتن به مرحله ۱۰
8	۱- سوئیچ بسته ۲- عوض کردن سنسور ECT آیا گازها تکمیل شده؟		رفتن به مرحله ۱۰	رفتن به مرحله ۱۰
9	۱- ECM را عوض کنید. آیا کار تکمیل شده؟		رفتن به مرحله ۱۰	رفتن به مرحله ۱۰
10	۱- اتصال مجدد تمام سوکتهای جایه جا شده ۲- سوئیچ باز موتور خاموش آیا DTC13 درست زیر دستگاه اسکن کنترل است؟		رفتن به مرحله ۱۱	رفتن به مرحله ۱۱
11	آیا غیر از کد DTC13 عیوب دیگری در دستگاه عیوبیاب مشاهده می شود؟		به بخش کد عیوب مراجعه کنید	کد عیوب را پاک کنید


## (ECT) مدار سنسور ولتاژ پایین و دمای موتور DTC-P14



## شکل ظاهری سنسور دمای آب و رابط پین دار (جايگزيني)




رابط پین دار جايگزين



سنسور درجه حرارت

سیگنال	شماره اتصال
مقاومت برای موتور	1
مقاومت برای موتور	2
مقاومت برای نشان دهنده (اندازه‌گیر)	3

## اندازه گيري مقاومت سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده (دمای موتور)



توجه:

هنگام اندازه گيري مقاومت با دستگاه دقیق کنید ترمینالها آسیب و یا کج نشوند.


## مقدار مقاومت

مبنا (مراجعه)	سنسور درجه حرارت	مقدار مقاومت	محل بررسی	
			شماره پین	اتصال
مقاومت برای موتور $\leftrightarrow$ مقاومت برای اندازه‌گیر	—	$\infty$	3 $\leftrightarrow$ 1	3 پین مشکی
مقاومت برای موتور	20 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 2.5K	2 $\leftrightarrow$ 1	
	90 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 247		
مقاومت برای موتور $\leftrightarrow$ بدنه	—	$\infty$	↔ 2	بدنه
مقاومت برای موتور $\leftrightarrow$ اندازه‌گیر (نشاندهنده)	—	$\infty$	3 $\leftrightarrow$ 2	
مقاومت برای نشان دهنده (اندازه‌گیر) موتور	60 ( $^{\circ}$ C)	$\Omega$ 146.6	↔ 3	بدنه
مقاومت برای ECM $\leftrightarrow$ بدنه	—	$\infty$	↔ 2	بدنه


توجه:

مقدار مقاومت مطابق با دمای موتور تغییر می کند.


مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خیر
۱	آیا سیستم بررسی کننده تشخیص عیب (OBD) در صفحه کنترل شده است	-	به مرحله ۲ بروید	به بررسی کننده سیستم خود تشخیص عیب بروید
۲	- سوئیچ بسته - سنسور ECT را جدا کنید. - سوئیچ باز، موتور خاموش باشد. - دستگاه عیب یاب را روشن کنید و بطبق دستورالعمل که عیب ۱۳ را ببینید - آیا کد ۱۴ باقی است؟	-	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۶ بروید
۳	- سوئیچ را ببندید - سوکت وصل شده به سنسور ECT را به منظور اتصالی در داخل ترمینال بررسی کنید - در صورت لزوم آن را تعمیر کنید یا سنسور ECT اتصالی کرده است؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۸ بروید
۴	- سوئیچ را ببندید - اتصال کوتاه در ترمینال اتصال دهنده (سوکت) ECM را بررسی کنید؟ - در صورت لزوم آنرا تعمیر کنید. آیا ترمینال ECM اتصالی کرده است؟	-	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۸ بروید
۵	- ECM را جدا کنید. - مدار سیگنال سنسور ECM را به منظور اتصال بدنه یا اتصال به مدار منفی بررسی کنید - در صورت لزوم آن را تعمیر کنید آیا مدار سیگنال ECM به بدنه یا سیم منفی اتصال کوتاه شده است؟	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۸ بروید.
۶	- سوئیچ را ببندید - سنسور ECT را عوض کنید آیا عملکرد سیستم درست شده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	- ECM را عوض کنید آیا عملکرد سیستم درست شده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	- همه اتصال دهنده خارج شده را جا بزنید - سوئیچ را باز، موتور خاموش باشد - آیا DTC14 کاملاً تحت بررسی دستگاه عیب یاب است؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	به جز عیب یاب DTC14 عیب دیگری توسط دستگاه عیب یاب نشان داده شده است	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید



## محل قرار گیری سوکت سنسور شانه گاز



نام خروجیهای سوکت شانه گاز




توجه:


نشانه (-) در سوکت که پوشیده شده است در نتیجه هنگام کار از خالی بودن اتصال دهنده اطمینان حاصل خواهد کرد.

شماره سوکت	نام سیگنال	رنگ سیم
1	سنسور شانه گاز (OSC)	قرمز
2	سنسور شانه گاز (MDL)	سفید
3	سنسور شانه گاز (GND)	سیاه


مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خیر
۱	آیا بررسی کننده سیستم تشخیص عیب یاب (OBD) در صفحه انجام شده است؟	-	به مرحله ۲ بروید	به بررسی کننده سیستم خودتشخیص عیب بروید
۲	۱- مدار وصل شده کنار منبع جریان (مثبت) و مدار سیگنال را به منظور اتصال کوتاه شده با بدنه را بررسی کنید. ۲- در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. ۳- آیا کد تشخیص عیب 21 (DTC21) درست شده است؟	-	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	اتصال دهنده سنسور را جدا کنید سیم مثبت و سیگنال سنسور شانه گاز را ببرون بشکشد آیا حالا عیب برطبق کد ۲۲ از بین رفته است	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۶ بروید
۴	۱- ولت برق به ترمینال مثبت سنسور شانه گاز وصل کنید. مقدار ۰.۹ ولت در دورآرام ۲.۰ تا ۰.۹ ولت از سیگنال شانه گاز را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ سیگنال شانه گاز همانند مشخصات داده شده است؟	۰.۹ ولت در دورآرام ۲.۰ تا	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۵ بروید
۵	۱- مدار سیگنال و منبع جریان (مثبت) وصل شده به سنسور شانه گاز را به منظور اتصال با بدنه و یا سیم منفی بررسی کنید. مدار سیگنال را به منظور قطعی بررسی کنید. ۲- در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. ۳- آیا حالا عیب از بین رفت؟	- -	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	۱- مدار سیگنال و منبع جریان (مثبت) وصل شده به سنسور را به منظور قطعی بررسی کنید. ۲- در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. ۳- آیا حالا عیب از بین رفت؟	-	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۸ بروید
۷	۱- هسته آهنی سنسور شانه گاز را به منظور فرسودگی، گیرپاژ و ساییدگی بررسی کنید. ۲- بعد از بررسی در صورت لزوم آن را تعمیر کنید آیا در هسته آهنی (انتهاش شانه گاز) داخل سنسور شانه گاز عیوبی وجود داشت؟	-	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۹ بروید
۸	سنسور شانه گاز را عوض کنید	-	به مرحله ۱۰ بروید	-
۹	ECM را عوض کنید، آیا عملکرد درست شد؟	-	به مرحله ۱۰ بروید	-
۱۰	۱- همه اتصال دهنده را دوباره جا بزنید ۲- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش باشد آیا کد تشخیص عیب DTC21 کاملاً تحت بررسی دستگاه عیب یاب است؟	-	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۲ بروید
۱۱	به جز عیب ۲۱ عیب دیگری توسط دستگاه عیب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید



## محل قرار گیری سوکت سنسور شانه گاز



نام اتصال سنسور شانه گاز




توجه:


نشانه (-) در سوکت که پوشیده شده است در نتیجه هنگام کار و تعمیر از خالی بودن اتصال دهنده اطمینان حاصل خواهد کرد.

رابطه بین شماره سوکت و نام سیگنال




شماره سوکت	نام سیگنال	رنگ سیم
1	سنسور شانه گاز (OSC)	قرمز
2	سنسور شانه گاز (MDL)	سفید
3	سنسور شانه گاز (GND)	سیاه

مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه نمایش OBD چیزی نمایش داده میشود	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم عیب یاب خود را کنترل کنید
۲	اتصال دهنده (سوکت) سنسور را خارج کنید آیا کد تشخیص عیب DTC21 درست شده است (صرفنظر از DTC22)	-	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۷ بروید
۳	۱- ترمینال سیگنال و ترمینال منفی را از سمت سوکت سنسور بیرون بکشید ۲- سوئیچ را باز کنید آیا کد تشخیص عیب DTC23 صحیح است؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۵ بروید
۴	۱- سوکت سنسور را به منظور اتصال داخلی کوتاه کنترل کنید بعد از بررسی در صورت لزوم آنرا تعمیر کنید، آیا ترمینال اتصال دهنده سوکت اتصال کوتاه شده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- مدار اتصال بدنه منفی را به منظور قطعی در آن بررسی کنید، بعد از بررسی، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا مدار اتصال بدنه (منفی) قطع شده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۱۱ بروید
۶	۱- مدار سیگنال متصل به سنسور و مدار منبع جریان برق (مثبت) را به منظور اتصال کوتاه شدن بررسی کنید. بعد از بررسی، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا در مدارات گفته شده اتصال کوتاه بوجود آمده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۸ بروید
۷	۱- مدار سیگنال متصل به آن و منبع قدرت (مثبت) را به منظور اتصال کوتاه شدن بررسی کنید بعد از بررسی، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا در مدارات گفته شده اتصال کوتاه بوجود آمده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۱۱ بروید
۸	۱- ولت برق به ترمینال مثبت سنسور شانه گاز وصل کنید ۲- مقدار ولتاژ سیگنال سنسور شانه گاز را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ سیگنال سنسور شانه گاز همانند مشخصات داده شده است؟	0.9- 2.0V دور آرام	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۱۰ بروید
۹	۱- هسته آهنی سنسور شانه گاز را به منظور فرسودگی یا گیرپاش و سائیدگی آن را بررسی کنید بعد از بررسی، در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا در هسته آهنی (انتهای شانه گاز) داخل سنسور شانه گاز عیوب وجود دارد؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۱۱ بروید
۱۰	سنسور را عوض کنید آیا سنسور عوض شده بوده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	-
۱۱	ECM را عوض کنید آیا عملکرد آن درست شده است؟	-	به مرحله ۱۲ بروید	-
۱۲	۱- همه اتصالات را مجدداً جا بزنید ۲- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش باشد. آیا DTC22 کاملاً کنترل می شود؟	-	به مرحله ۱۳ بروید	به مرحله ۲ بروید
۱۳	آیا به جز عیب DTC22 عیب دیگری توسط دستگاه عیب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب یاب را پاک کنید.





بررسی رله قطع سوئیچ سولونوئید آوانس تایمینگ (تنظیم آوانس)




## مقدار مقاومت




عکس العمل	مقاومت	نقطه بررسی
	برای ( 12 ولت ) $\Omega$ 240to290 برای ( 24 ولت ) $\Omega$ 265to276	4↔2
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	5↔1
جریان مورد نیاز وجود دارد	$\Omega$ 0.5 کمتر از	
جریان مورد نیاز وجود دارد	$\Omega$ 0.5 کمتر از	5↔3
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	

بررسی واحدهای رله

مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خبر
۱	آیا روی صفحه OBD چیزی نمایش داده می شود	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم عیب یاب خود را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ بسته، موتور روشن باشد. ۲- مدار اتصال منفی رله سوئیچ مغناطیسی را در سوکت رله اتصال به شاسی را بیرون بکشید ۳- رله سوئیچ سولونوئید را ملاحظه کنید وضعیت قطع جریان روی صفحه دستگاه را ببینید. آیا DTC23 درست شده است؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	۱- اتصالات ضعیف در سوکت رله را بررسی کنید و در صورت لزوم ترمینالهای آن را عوض کنید آیا ترمینال نیاز به تعمیر دارند؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	به مرحله ۵ بروید
۴	۱- مدار اتصال بدن رله را برای قطعی و باز بودن بررسی کنید ۲- اگر مدار اتصال منفی رله قطع است و باز است در صورت لزوم آن را تعمیر کنید آیا مدار اتصال منفی رله قطع بوده است؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	به مرحله ۲ بروید
۵	۱- سوئیچ را با استفاده از دستگاه عیب یاب بیندید ۲- سوکت رله سوئیچ سولونوئید را جدا کنید ۳- با استفاده از تست مدار و قسمت ولتاژ آن را با یک تست لامپ خروجی های رله را امتحان کنید ۴- سوئیچ را باز کنید، مقدار ولتاژ را با تست لامپ روشن بودن و یا خاموش بودن چراخ آن را کنترل کنید	کمتر از ۸ ولت یالامپ روشن (برای ۱۲ ولت)  کمتر از ۱۶ ولت یا لامپ روشن (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۶ بروید
۶	۱- سوئیچ را باز کنید ۲- ECM را جدا کنید و اتصال دهنده ترمینال مدار سیگنال رله را در ECM بررسی کنید و اتصال دهنده را تمیز کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. آیا ترمینالها نیاز به تعمیر دارند؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	به مرحله ۷ بروید
۷	۱- قطعی و باز بودن مدار سیگنال رله را بررسی کنید ۲- اگر مدار سیگنال رله قطع است. در صورت لزوم آن را تعمیر کنید آیا مدار سیگنال رله باز (قطع) بود؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	به مرحله ۸ بروید
۸	۱- رله را از جایش جدا کنید ۲- مقدار مقاومت بین ترمینالهای مدار سیم پیچ رله را اندازه بگیرید. آیا مقدار مقاومت در محدوده مشخص داده شده است؟	2410 تا 290 (برای ۱۲ ولت) 256-276 ۲۴ (برای ولت)	به مرحله ۱۰ بروید	به مرحله ۹ بروید
۹	۱- رله را عوض کنید آیا عیب رفع شد و عملکرد مدار درست شد؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	-
۱۰	ECM را عوض کنید آیا عیب رفع شد و عملکرد مدار درست شد؟	-	به مرحله ۱۱ بروید	-
۱۱	۱- همه اتصالات خارج شده را دوباره در جایشان قرار دهید ۲- سوئیچ را باز و موتور خاموش باشد ۳- سوئیچ را بعد از ۳۰ ثانیه بیندید ۴- دستگاه عیب یاب را وصل کنید آیا DTC23 درست عمل می کند؟ (عیب بررسی شد)	-	به مرحله ۱۲ بروید	به مرحله ۲ بروید
۱۲	به جز عیب ۲۳ عیب دیگری توسط دستگاه عیب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

## مدار ولتاژ بالای کنترل سوئیچ سولونوئیدی






مقدار مقاومت


عکس العمل	مقاومت $\Omega$	نقطه بررسی
	$\Omega$ 240to290 برای ( ۱۲ ولت ) $\Omega$ 256to276 برای ( ۲۴ ولت )	4 ↔ 2
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	5 ↔ 1
جریان مورد نیاز وجود دارد	کمتر از $\Omega$ 0.5	
جریان مورد نیاز وجود دارد	کمتر از $\Omega$ 0.5	5 ↔ 3
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	




بررسی واحدهای رله

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه OBD چیزی نمایش داده میشود؟	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم عیبیاب خود را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ بسته، اینکار را با دستگاه عیب یاب انجام دهید ۲- رله سوئیچ سولونوئیدی را از جعبه رله‌ها جدا کنید. ۳- با استفاده از محدوده ولت سنج تستر مدار یا تست لامپ مقدار ولتاژ مدار خروجی مربوط به رله را اندازه بگیرید ۴- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش باشد آیا ولتاژ برابر مشخصات است یا تست لامپ تا ۱۸ ثانیه روشن می‌ماند؟	-	به مرحله ۶ بروید	
۳	۱- سوئیچ را بیندید ۲- بررسی کنید اتصالی (اتصال کوتاه) بین ترمینالهای جعبه رله وجود نداشته باشد. ۳- در صورت لزوم آن را تعمیر و رفع عیب کنید. آیا اتصال کوتاه (اتصالی) بین ترمینالهای جعبه فیوز وجود داشت؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۴ بروید
۴	۱- ECM را جدا کنید ۲- بررسی کنید که مدار سیگنال رله با شاسی اتصال کوتاه و یا با مدار منفی نشده باشد و یا اتصال کوتاه با مدار جریان مثبت اتصال کوتاه پیدا نکرده باشد ۳- در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا مدار سیگنال رله اتصال کوتاه شده بود؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- رله را جدا کنید ۲- مقدار مقاومت بین ترمینال مدار سیم پیچ رله را اندازه بگیرید. آیا مقاومت با مقدار مشخصات داده شده برابر است و همخوانی دارد؟	240 $\Omega$ تا 290 (برای ۱۲ ولت) 256 $\Omega$ تا 276 (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۶ بروید
۶	۱- سوئیچ را بیندید ۲- رله را عوض کنید آیا عملکرد آن درست شد؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	۱- سوئیچ را باز کنید ۲- ECM را عوض کنید آیا عملکرد آن درست شد؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	۱- همه اتصال دهندهای خارج شده را دوباره در جایشان جازده وصل کنید ۲- سوئیچ خودرو باز، موتور خاموش باشد و سوئیچ را هم بعد از ۳۰ ثانیه بیندید ۳- دستگاه عیبیاب را وصل کنید ۴- سوئیچ خودرو را باز کرده و موتور خاموش باشد. آیا درست کاملاً تحت بررسی دستگاه عیب یاب است؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	به جز DTC-24 عیب دیگری توسط دستگاه عیبیاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

## مدار ولتاژ بالای کنترل رله سیستم گرمکن سریع (QWS) موتور DTC-P26








مقدار مقاومت

عکس العمل	مقاومت	نقطه بررسی
	$\Omega$ 240to290 برای ( ۱۲ ولت ) $\Omega$ 256to276 برای ( ۲۴ ولت )	4 ↔ 2
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	5 ↔ 1
جریان مورد نیاز وجود دارد	کمتر از $\Omega$ 0.5	
جریان مورد نیاز وجود دارد	کمتر از $\Omega$ 0.5	5 ↔ 3
جریان مورد نیاز وجود ندارد	$\infty$	


بررسی واحدهای رله

مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خیر
۱	آیا بر روی صفحه دستگاه OBD چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم خود عیوب یاب را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ بسته، با دستگاه عیوب یاب سوئیچ بسته شده است. ۲- سوئیچ سولونوئیدی رله را از جعبه رله‌ها جدا کنید. ۳- با قسمت ولت سنچ یک تستر مدار یا یک تست لامپ مقدار ولتاژ مدار خروجی به رله را اندازه بگیرید. ۴- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش باشد. آیا ولتاژ بطبق مشخصات داده شده است و با تست لامپ تا ۱۸ ثانیه روشن می‌ماند؟	کمتر از ۸ ولت یا لامپ روشن (برای ۱۲ ولت) کمتر از ۱۶ ولت یا لامپ روشن(برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۴ بروید
۳	۱- سوئیچ را بیندید ۲- اتصال دهنده ECM را جدا کنید ۳- اتصالی مدار برق (ولتاژ) رله بین ECM و اتصال دهنده (سوکت) رله را بررسی کنید. ۴- در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. آیا کد تشخیص عیوب DTC26 درست شده است؟	-	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۴	رله را عوض کنید آیا عملکرد سیستم درست شد؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۵	ECM را عوض کنید آیا عملکرد سیستم درست شد؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۶	۱- همه اتصال دهنده‌های خارج شده را دوباره در جایشان وصل کرده و جا بزنید ۲- سوئیچ را باز، موتور خاموش باشد. آیا DTC26 کاملاً تحت بررسی دستگاه عیوب یاب است؟	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۲ بروید
۷	به جز عیوب DTC26 عیبی دیگر توسط دستگاه عیوب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیوب بروید	کد عیوب را پاک کنید


## برگشت دوهای اگزوز (EGR) و سوپاپ تنظیم مکش الکترونیکی EVRV و سولونوئید ولتاژ پایین DTC P31



شکل ظاهری سوپاپ تنظیم خلائی الکترونیکی سنسور برگشت دودهای خروجی و نام کانکتور




EGR: EVRV کانکتور



EGR: EVRV

سیگنال	شماره اتصال
GND	1
SIG	2

EGR: EVRV مقاومت اندازه گیری در



توجه:

هنگام اندازه گیری مقاومت با دستگاه دقیق کنید ترمینالها آسیب و یا کج نشود.

مقادیر مقاومت

مبنای (مراجعه)	مقادیر مقاومت ( $\Omega$ ) (K)	محل بررسی	
		اتصال	شماره پین
GND ↔ SIG	برای 12 ولت: $1 \pm 12$ برای 24 ولت: $1 \pm 48$	$1 \leftrightarrow 2$	پین مشکی
BODY ↔ SIG	$\infty$	بدنه	$1 \leftrightarrow 2$

توجه:


مقادیر مقاومت مطابق با دمای موتور تغییر می کند.

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه عیب یاب OBD چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	به سیستم خود عیب یاب بروید
۳	۱- سوئیچ را خاموش کنید ۲- اتصال سیم کشی از EVRV را جدا کنید ۳- مدار علامت دهنده EVRV و اتصال ECM را از نظر وضعیت کنترل کنید. • یک اتصال کوتاه • یک مدار باز ۴- اگر لازم بود آن را تعمیر کنید.	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۴ بروید
۴	از DVM استفاده کنید و مقاومت EVRV را کنترل کنید آیا DVM مقدار زیر را میخواند	$\Omega$ 12 برای 12 ولت $\Omega$ 48 برای 24 ولت	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- سوئیچ را ببندید ۲- باز بودن مدار EVRV و ECM را کنترل کنید ۳- اگر لازم بود آن را تعمیر کنید، آیا DTC31 درست بوده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	EVRV را عوض کنید، آیا عملکرد آن کامل است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۷	ECM را عوض کنید، آیا عملکرد آن کامل است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	۱- تمام اتصالات را دوباره وصل کنید ۲- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش است. آیا دستگاه اسکن تمام DTC31 را کنترل می‌کند؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	۳- به جز عیب ۳۱ DTC عیبی دیگر توسط دستگاه عیب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیب بروید.	کد عیب را پاک کنید.


مدول کنترل موتور با 30 بین ECM

IC10	IC09	NC	IC34	NC	IC01	IC02		IC16	IC15	NC	NC	IC30	IC31	Z08
R/W	O		BR/Y		0.5	0.5		0.5	0.5			0.3		
IC04	INC	NC	IC29	NC	NC	NC	NC	IC17	NC	NC	NC	IC20	IC21	
0.5	L/W		LG/B					B	B			0.3	0.3	



قاب اتصال سیم کشی



اتصالات سیم کشی بدنه





اتصال سیم کشی VSV



EVRV;EGR

## نمایش سنسور و نام اتصال سوپاپ تنظیم مکش الکتریکی EVRV: برگشت گازهای خروجی




کانکتور: EVRV: EGR

EVRV: EGR

شماره اتصال	سیگنال
1	GND
2	SIG

## اندازه گیری در مقاومت EVRV و EGR



وقتی که مقاومت را با تستر مدار اندازه می گیرید مطمئن شوید که ترمینال خراب نباشد و یا تغییر شکل باشد.


## مقدار مقاومت

محل بررسی شماره پین	اتصال	مقدار مقاومت (K) $\Omega$	مبنای (مراجعه)
		شماره پین	
1 ↔ 2	۱ ↔ 2	$1 \pm 12$ ولت $1 \pm 24$ ولت	GND ↔ SIG
بدنه ↔ ۱	بدنه ↔ ۱	$\infty$	BODY ↔ SIG



توجه:

مقدار مقاومت ثبت شده با دمای موتور متفاوت است (موتور در حال گرم شدن است)

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه OBD چیزی نمایش داده می شود	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم عیب یاب خود را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ را بیندید ۲- سیم اتصال EVRV را قطع کنید. ۳- ولتاژ اتصال کوتاه مدار EVRV و مدار GND بین اتصال دهنده ECM و EVRV را کنترل کنید. ۴- اگر لازم بود تعمیر کنید، آیا DTC32 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	۱- سوئیچ را بیندید ۲- اتصال ECM را قطع کنید. ۳- ولتاژ اتصال کوتاه مدار EVRV بین مدار ECM و اتصال دهنده EVRV را کنترل کنید. ۴- اگر لازم بود تعمیر کنید. آیا DTC32 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۴ بروید
۴	۱- ECM را عوض کنید. آیا عملکرد آن صحیح است؟	-	به مرحله ۵ بروید	-
۵	۱- تمام اتصالات را دوباره وصل کنید. ۲- سوئیچ را باز کنید، در حالیکه موتور خاموش است. آیا DTC32 تمام موارد را درست اسکن می کند؟	-	به مرحله ۶ بروید	به مرحله ۲ بروید
۶	آیا بجز عیب DTC32 عیب دیگری توسط دستگاه عیوب یاب نشان داده شده است؟	-	به بخش کد عیوب بروید	کد عیوب را پاک کنید



## نمایش VSS برای VSS و نام اتصال




اتصال VSV

VSS برای VSV

سیگنال	شماره اتصال
SIG	1
GND	2

## اندازه گیری مقاومت در VSS برای VSV



توجه:


وقتی که مقاومت را با تستر مدار اندازه می‌گیرید مطمئن شوید که ترمینال خراب نیست یا تغییر شکل نداده است.

مبنای	مقدار ( $\Omega$ ) (K)	نقشه بررسی	
		شماره پین	اتصال
GND ↔ SIG	37to44 (برای 12 ولت) 159to169 (برای 24 ولت)	1 ↔ 2	۲ پین خاکستری
BODY ↔ SIG	$\infty$	BODY ↔ 1	


توجه:

مقدار مقاومت ثبت شده با دمای موتور متفاوت است (موتور در حال گرم شدن است)


مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه عیوب یاب (OBD) چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	به سیستم خود عیوب یاب بروید
۲	۱- سوئیچ را بیندید ۲- سیم اتصال VSV را جدا کنید. ۳- سوئیچ را باز کنید موتور خاموش است. ۴- از ولت متر (DVM) دیجیتال استفاده کنید. ولتاژ روی «IC27» از مدار VSV را کنترل کنید آیا DVM مقدار زیر را می‌خواند؟	12 ولت یا 24 ولت 12 ولت یا 24 ولت	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	۱- در مداری که شک دارید اتصال بین VSV و سوئیچ موتور را کنترل کنید. فیوز را برای حالت‌های زیر بررسی کنید: <ul style="list-style-type: none"><li>• اتصال کوتاه</li><li>• مدار باز</li></ul> ۲- در صورت نیاز تعمیر کنید. آیا DTC 33 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۴	از DVM برای کنترل مقاومت VSV استفاده کنید آیا DVM مقادیر زیر را می‌خواند؟	$\Omega$ 37-44 (برای 12 ولت) $\Omega$ 159-169 (برای 24 ولت)	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- سوئیچ را بیندید ۲- اتصال ECM را جدا کنید ۳- مدار VSV بین ECU و اتصال VSV را کنترل کنید اتصال کوتاه <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> ۴- در صورت نیاز تعمیر کنید. آیا DTC33 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	VSV را عوض کنید، آیا عملکرد آن کامل است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	ECM را عوض کنید، آیا عملکرد آن کامل است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	۱- دوباره تمام اتصالات را بیندید. ۲- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش است. آیا اسکن تمام DTC33 را کنترل می‌کند؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	آیا جریان معیوب دیگری بجز DTC33 بوسیله دستگاه اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیوب بروید	کد عیوب را پاک کنید.



## نمایش VSS برای VSV و نام اتصال




اتصال VSV



VSS برای VSV

سیگنال	شماره اتصال
SIG	1
GND	2

## اندازه گیری مقاومت در VSS برای VSV



توجه:

وقتی که مقاومت را با تستر مدار اندازه می‌گیرید مطمئن شوید که ترمینال خراب نیست یا تغییر شکل نداده است.

مبنا	مقدار ( $\Omega$ (K))	نقشه بررسی	
		شماره پین	اتصال
GND ↔ SIG	37to44 ولت) (برای 12 ولت) 159to169 ولت) (برای 24 ولت)	1 ↔ 2	۲ پین خاکستری
BODY ↔ SIG	$\infty$	بدنه	

توجه:


مقدار مقاومت ثبت شده با دمای موتور متفاوت است (موتور در حال گرم شدن است)

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه عیب یاب سیستم کنترل OBD چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	به سیستم کنترل کننده عیب یاب خود بروید
۲	از DVM برای کنترل کردن مقاومت VSV استفاده کنید، آیا DVM مقدار زیر را می‌خواند؟	$\Omega_{37-44}$ (برای ۱۲ ولت) $\Omega_{159-169}$ (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۴ بروید
۳	۱- سوئیچ را ببندید ۲- اتصال ECM را از آن جدا کنید ۳- ولتاژ کوتاه از مدار VSV و ECM و اتصال آن را کوتاه کنید، آیا DTC34 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۶ بروید	به مرحله ۵ بروید
۴	VSV را عوض کنید، آیا فعالیت آن کامل است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۵	ECM را عوض کنید، آیا فعالیت آن کامل است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۶	۱- تمام اتصالات را دوباره وصل کنید. ۲- سوئیچ را باز کنید ، موتور خاموش است. آیا دستگاه اسکن تمام DTC34 را کنترل کنید.	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۲ بروید
۷	آیا هر جریان معیوب دیگری بجز DTC34 بوسیله دستگاه اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

– دودهای برگشتی اگزوز (EGR) قطع کننده سریع کلید سوپاپ مکش VSV – مدار کنترل ولتاژ پایین DTC 35

مدول کنترل موتور ECM با 22 پین

IC11	IC13	IC18	IC19	NC	NC	NC	MA18	HB04	IC05	
0.3	0.3	0.3	0.3				0.3	0.3	0.3	
LG	Y	GR	GR/B				O/L	B/R	BR/W	
NC	NC	NC	SB18	IC03	NC	NC	NC	IC07	SB17	IC08



بدنه اتصال سیم کشی

قباب اتصال سیم کشی


قباب سیم کشی

VSV اتصال سیم کشی


فیوز

VSV;EGR قطع

نمایش تخلیه سوپاپ مکش VSV - قطع گازهای برگشتی اگزوز EGR و نام اتصال




EGR : کانکتور قطع VSV



قطع EGR : VSV

سیگنال	شماره اتصال
SIG	1
GND	2

#### اندازه‌گیری مقاومت در VSV: قطع



توجه:

وقتی مقاومت را با تستر مدار اندازه می‌گیرید مطمئن شوید که ترمینالها خراب یا تغییر شکل ندهند.


مبنای	مقادیر مقاومت $\Omega$	نقشه بررسی	
		فیش	اتصال
GND $\leftrightarrow$ SIG	(برای 12 ولت) $\Omega$ 37-44 (برای 24 ولت) $\Omega$ 159-169	۲ $\leftrightarrow$ ۱	۲ پین سیاه
SIG $\leftrightarrow$ بدن	$\infty$	۱ $\leftrightarrow$ بدن	

توجه:



مقادیر مقاومت ثبت شده با دمای موتور متفاوت است (موتور در منطقه گرم شدن)

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آبا روی صفحه عیب یا ب سیستم کنترل کننده OBD چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید برگردید	
۲	۱- سوئیچ را بیندید ۲- سیم اتصال سیم کشی را از VSV جدا کنید ۳- سوئیچ را باز کنید، موتور خاموش است. ۴- از ولتمتر دیجیتال DVM استفاده کنید. ولتاژ روی IC25 از سیم کشی را کنترل کنید (VSV) آیا DVM مقدار زیرین را می‌خواند؟	۱۲ ولت یا ۲۴ ولت	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	مداری که گمان می‌کنید بین اتصال VSV و سوئیچ موتور معیوب است کنترل کنید فیوز را برای وضعیت زیربررسی کنید: • یک اتصال کوتاه است • مدار باز است اگر لازم بود تعمیر کنید، آیا dTC35 صحیح بوده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۴	از MBrای کنترل مقاومت VSV استفاده کنید آیا DVM مقدار زیر را می‌خواند	$\Omega$ 37-44 (برای ۱۲ ولت) $\Omega$ 159-169 برای ۲۴ ولت	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- سوئیچ را بیندید ۲- اتصال ECM را از ECM جدا کنید ۳- مدار VSV بین ECM و اتصال VSV را کنترل کنید. • یک اتصال کوتاه • یک مدار باز ۴- اگر لازم بود، تعمیر کنید، آیا DTC35 صحیح است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	۴- VSV را عوض کنید، آیا فعالیت آن صحیح است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	۱- ECM را عوض کنید، آیا فعالیت آن کامل است؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	۱- اتصالاتی که جدا کردید مجدداً وصل کنید. ۲- سوئیچ را باز کنید، آیا دستگاه اسکن تمام DTC35 را کنترل می‌کند؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	۳- آیا جریان معیوب دیگری بجز DTC35 بوسیله دستگاه اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

## DTC 36 گازهای برگشتی اگزوز (EGR) قطع کننده سریع تخلیه سوپاپ مکش VSV مدار کنترل ولتاژ بالا




نمایش سوپاپ کلید مکش VSV و سنسور قطع گازهای برگشتی اگزوز EGR و نام اتصال



EGR: قطع VSV

EGR: کانکتور قطع VSV  
اندازه گیری مقاومت VSV - قطع EGR




وقتی مقاومت را با تستر مدار اندازه می‌گیرید مطمئن شوید که ترمینالها خراب یا تغییر شکل ندهند.


مبنای	مقدار مقاومت $\Omega$	نقطه بررسی	
		بین شماره	اتصال
GND $\leftrightarrow$ SIG	(برای 12 ولت) 37-44 (برای 24 ولت) 159-169	۲ $\leftrightarrow$ ۱	۲ پین سیاه
$\leftrightarrow$ SIG بدن	$\infty$	بدنه $\leftrightarrow$ ۱	

توجه:



مقدار مقاومت ثبت شده با دمای موتور متفاوت است (موتور در منطقه گرم شدن)

مرحله	عملیات	(ارزش) مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه عیب یاب OBD را چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	به سیستم کنترل کننده خود عیب یاب بروید.
۲	از DVM استفاده کنید و مقاومت VSV را کنترل کنید. آیا DVM مقدار زیرین را می‌خواند؟	$\Omega$ 37-44 (برای ۱۲ ولت) $\Omega$ 159-169 (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۴ بروید
۳	۱-سوئیچ را بیندید ۲-اتصال ECM را از ECM جدا کنید ۳-ولتاژ کوتاه از مدار VSV را از ECM جدا کنید. ۴-اگر لازم بود تعمیر کنید ۵-آیا DTC 36 درست است؟	-	به مرحله ۶ بروید	به مرحله ۵ بروید
۴	VSV را عوض کنید، آیا فعالیت آن کامل است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۵	ECM را عوض کنید، آیا فعالیت آن کامل است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۶	۱-دوباره تمام اتصالاتی را که برداشته‌اید وصل کنید. ۲-سوئیچ را بیندید و موتور را خاموش کنید. آیا دستگاه اسکن تمام DTC 36 را کنترل می‌کند؟	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۲ بروید
۷	آیا جریان معیوب دیگری بجز DTC 36 بوسیله دستگاه اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید





بررسی رله قطع جریان استارت سریع (QOS)





مقدار مقاومت

مبنای	مقدار مقاومت	نقطه بررسی
	$\Omega$ 23 (برای 12 ولت) $\Omega$ 100 (برای 24 ولت)	۵ ↔ ۴ بازدید واحد رله
عدم وجود جریان مورد نیاز سیم پیچ	$\infty$	۳ ↔ ۲
جریان مورد نیاز در سیم پیچ میباشد.	کمتر از $\Omega$ 0.5	



مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه نمایش دستگاه OBD چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	دستگاه عیب یاب را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ بسته ۲- رله را از اتصال دهنده آن به جعبه رله‌ها جدا کنید ۳- سوئیچ باز، موتور خاموش باشد. ۴- از یک ولت‌متر دیجیتالی استفاده کرده HBOL (DVM)، مقدار ولتاژ در ترمینال اتصال دهنده آن به جعبه رله‌ها را بررسی کنید. آیا مقدار DVM مقدار زیر را می‌خواند؟	۱۲ ولت یا ۲۴ ولت	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	۱- مدار بین اتصال دهنده که احتمالاً عیب دارد بررسی کنید. فیوز برای حالت‌های زیر بررسی شود. • یک اتصال کوتاه • یک مدار باز (قطع) ۲- در صورت نیاز، تعوییر کنید، آیا DTC 41 درست شده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۴ بروید
۴	از DVM استفاده کنید و مقاومت ورودی ۴ و ۵ ترمینال رله را بررسی کنید. آیا مقادیر مقابل در آن خوانده می‌شود؟	$\Omega$ 23 (برای ۱۲ ولت) $\Omega$ 100 (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- سوئیچ بسته ۲- اتصال دهنده (سوکت) را از ECM جدا کنید ۳- مدار VSV میان ECU و اتصال دهنده را بررسی کنید. • اتصال کوتاه • یک مدار باز (قطع) ۲- در صورت نیاز، تعوییر کنید، آیا DTC41 صحیح است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	رله را عوض کنید، آیا درست عمل می‌کند؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	ECM را عوض کنید، آیا درست عمل می‌کند؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۸	۱- اتصالات جدا شده را دوباره وصل کنید. ۲- سوئیچ باز، موتور خاموش باشد. آیا DTC41 برای ابزار اسکن کنترل شده است؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	آیا باز هم عیب دیگری به جز DTC41 بوسیله دستگاه نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

(QOS) کنترل جریان مدار ولتاژ بالای استارت سریع DTC-42





بررسی رله قطع جریان استارت سریع




مقدار مقاومت


علامت (مشخصه)	مقدار مقاومت $\Omega$	نقشه بررسی
	$\Omega 23$ (برای 12 ولت) $\Omega 100$ (برای 24 ولت)	۵ ↔ ۴ بازدید واحد رله
عدم وجود جریان مورد نیاز سیم پیچ	$\infty$	۳ ↔ ۲
برق مورد نیاز در سیم پیچ میباشد.	کمتر از $0.5 \Omega$	

مرحله	عملیات	مقادیر	بلی	خبر
۱	آیا روی صفحه نمایش دستگاه (OBD) چیزی نمایش داده می‌شود؟	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم عیب یاب را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ بسته، اینکار با ابزار اسکن انجام شده است. ۲- رله سولونوئید را از جعبه رله‌ها باز کنید ۳- با استفاده از تستر مدار که دارای ولتهای مختلف است یا یک تست لامپ مدار خروجی رله‌ها را آزمایش کنید. ۴- سوئیچ باز و موتور خاموش است آیا ولتاژ در حد توصیه شده است، یا تست لامپ تا ثانیه روشن می‌شود؟	کمتر از ۸ ولت یا لامپ روشن (برای ۱۲ ولت) کمتر از ۱۶ ولت یا لامپ روشن (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۴ بروید
۳	۱. سوئیچ بسته ۲. سوکت ECM را از ECM جدا کنید. ۳. ولتاژ میان رله و ECM و سوکت را بررسی کوته نمایید. ۴. اگر لازم بود آنرا تعمیر کنید، آیا DTC 42 درست شده است؟	-	به مرحله ۶ بروید	به مرحله ۵ بروید
۴	VSV را عوض کنید، آیا درست عمل می‌کند؟	$\Omega$ 23 (برای ۱۲ ولت) $\Omega$ 100 (برای ۲۴ ولت)	به مرحله ۶ بروید	-
۵	ECM را عوض کنید، آیا درست عمل می‌کند؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۶	۱- همه اتصالات جدا شده را دوباره وصل کنید. ۲- سوئیچ باز، موتور خاموش است. آیا درست DTC42 تحت برسی ابزار اسکن قرار گرفت؟	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۲ بروید
۷	آیا باز هم عیب دیگری به جز DTC42 بوسیله دستگاه نمایش داده می‌شود؟	-	به بخش کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید.


## DTC-P43 کنترل مدار ولتاژ پایین سوپاپ قطع و وصل خلائی متعادل کننده خشک (VSV)



شکل ظاهری سوپاپ قطع ووصل خلائی (VSV): متعادل کننده خشک و نام اتصال دهنده آن.




شکل VSV: کانکتور متعادل کننده خشک



شکل VSV: اتصال متعادل کننده خشک

سیگنال	شماره اتصال دهنده
SIG	1
GND	2

#### اندازه گیری مقاومت در VSV متعادل کننده خشک



توجه:

در هنگام اندازه گیری مقاومت با تستر دقت داشته باشید که ترمینال‌ها خراب نشده باشد و تغییر شکل نداده باشد.

مقدار مقاومت:


مبنای	مقدار مقاومت $\Omega$	نقطه بررسی	
		فیش	اتصال
GND $\leftrightarrow$ SIG	$\Omega$ 37-44 (برای 12 ولت) $\Omega$ 159-169 (برای 24 ولت)	۲ $\leftrightarrow$ ۱	۲ پین سیاه
بدنه $\leftrightarrow$ SIG	$\infty$	بدنه $\leftrightarrow$ ۱	

نکته:


مقدار مقاومت براساس دمای موتور متفاوت است. (موتور در حال گرم شدن قرار دارد)

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آبا روی صفحه نمایش دستگاه (OBD) چیزی نمایش داده شده است؟	-	به مرحله ۲ بروید	سیستم خود عیب یاب را کنترل کنید
۲	۱- سوئیچ خاموش ۲- VSV را از سیم اتصال دهنده جدا کنید. ۳- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. ۴- با استفاده از یک ولتمتر دیجیتالی (DVM) ولتاژ در (IC 26) آتصال دهنده (DVM) (سوکت) وصل شده VSV را بررسی کنید. آبا DVM مقدار مقابل را می خواند؟	۱۲ ولت یا ۲۴ ولت	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۳	۱- مدار بین اتصال VSV و سیستم جرقه موتور که احتمالاً اشکال دارد بررسی کنید. فیوز را برای حالتها زیر کنترل کنید. • اتصال کوتاه • مدار باز (قطع) ۲- در صورت نیاز تعمیر کنید. آبا DTC 41 درست شده است؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۴ بروید
۴	با استفاده از DVM مقاومت VSV را بررسی کنید. آبا مقدار داده شده مقابل در آن خوانده می شود؟	۳۷-۴۴ $\Omega$ برای ۱۲ ولت $\Omega$ ۱۵۹-۱۶۹ برای ۲۴ ولت	به مرحله ۵ بروید	به مرحله ۶ بروید
۵	۱- سوئیچ بسته ۲- اتصال دهنده ECM (سوکت) را از ECM جدا نمایید. ۳- مدار میان ECM و اتصال دهنده VSV را بررسی کنید. • یک اتصال کوتاه • یک مدار باز ۴- در صورت نیاز رفع عیب کنید. (تعمیر کنید) آبا DTC 43 درست شد؟	-	به مرحله ۸ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	VSV را عوض کنید آبا درست عمل کرد؟	-	به مرحله ۸ بروید	-
۷	ECM را عوض کنید آبا درست عمل کرد؟	-	به مرحله ۹ بروید	-
۸	۱- اتصالات خارج شده از جایashan را (سوکتها) دوباره جا زده و متصل کنید ۲- سوئیچ باز موتور خاموش آبا DTC 43 درست تحت بررسی ابزار اسکن قرار گرفت؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	آبا باز هم عیبی دیگر بجز 43 DTC به وسیله ابزار اسکن نمایش داده می شود؟	-	به قسمت کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید


## DTC-P44 کنترل مدار ولتاژ بالا (VSV) سوپاپ قطع و وصل خلائی متعادل کننده خشک



شکل ظاهری سوئیچ سوپاپ خلائی (VSV) متعادل کننده خشک و نام اتصال آن




متعادل کننده خشک



متعادل کننده خشک

سیگنال	شماره اتصال دهنده
SIG	1
GND	2

مقدار مقاومت در VSV متعادل کننده را اندازه بگیرید.



در هنگام اندازه گیری مقدار مقاومت با تستر، دقت داشته باشید که ترمینالها خراب و یا تغییر شکل ندهند.


#### مقدار مقاومت

بنها	مقدار مقاومت (Ω)	نقطه بررسی	
		فیش	اتصال
GND ↔ SIG	Ω 37-44 (برای 12 ولت) Ω 159-169 (برای 24 ولت)	۲ ↔ ۱	۳ پین سبز
	∞ بدن	بدنه ↔ ۱	

نکته:

مقدار مقاومت براساس دمای موتور متفاوت است. (موتور در حال گرم شدن قرار دارد)


مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	از DVM مقدار مقاومت VSV را بررسی کنید. آیا DVM مقدار مقابل را می‌خواند؟	$\Omega 37\sim44$ برای ۱۲ ولت $\Omega 159\sim169$ برای ۲۴ ولت	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۳ بروید
۲	۱- سوئیچ را بیندید. ۲- اتصال ECM را از VSV میان ECM و اتصال دهنده VSV را بررسی کنید. ۳- مختصرأً ولتاژ مدار VSV را باز کنید و موتور را نیز روشن کنید. ۴- اگر لازم بود آن را تعمیر کنید ۵- کد عیب را توسط ابزار اسکن پاک کنید ۶- سوئیچ را باز کنید و موتور را نیز روشن کنید ۷- آیا MIL چشمک می‌زند؟	-	به مرحله ۶ بروید	به مرحله ۵ بروید
۳	VSV را تعمیر کنید آیا عمل آن درست است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۴	ECM را عوض کنید آیا عملکرد آن درست است؟	-	به مرحله ۶ بروید	-
۵	۱- اتصالات خارج شده از جایشان (سوکتها) را دوباره جا زده و متصل کنید. ۲- سوئیچ را باز کنید و موتور را روشن کنید. آیا MIL چشمک می‌زند؟	-	به مرحله ۷ بروید	به مرحله ۲ بروید
۶	ابزار اسکن را متصل کنید آیا باز هم عیبی دیگر بجز 44 DTC به وسیله ابزار اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به قسمت کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید



شکل ظاهری سنسور دور موتور و نام اتصال دهنده آن:




شکل کانکتور سنسور دور موتور



شکل : سنسور دور موتور

سیگنال	شماره اتصال دهنده
GND	1
SIG	2

اندازه گیری مقاومت سنسور دور موتور




علامت	مقدار مقاومت (k)	نقطه بررسی شده	
		شماره فیش (پین)	اتصال دهنده
GND ↔ SIG ↔ SIG بدن	840±20% $\infty$	۲ ↔ ۱ بدنه ↔ ۲	۲ پین سیاه


توجه:

مقدار مقاومت بر اساس دمای موتور متفاوت است (موتور در حال گرم شدن قرار دارد)


فیوزهای فشاری



دیاگرام فیوزها مجهر به



دیاگرام فیوزها بدون مجهر



مرحله	عملیات را انجام دهید	مقادیر	بلی	خیر
۱	۱- سوئیچ باز، موتور خاموش باشد. ۲- ولت متری را به ترمینالهای (+موتور) و (-موتور) اتصال دهنده ECM متصل کنید آیا ولتاژ صفر است؟	-	به مرحله ۳ بروید	به مرحله ۵ بروید
۲	۱- سوئیچ باز، موتور روشن باشد. ۲- ولت متری را به ترمینالهای (+موتور) و (-موتور) اتصال دهنده (سوکت) ECM متصل کنید. آیا ولتاژ بین صفر تا یک ولت است در حالیکه دور موتور 2000RPM است؟ آیا ولتاژ با افزایش دور موتور زیاد می شود؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۶ بروید
۳	اتصال ضعیف سنسور به بدنه با اتصال ترمینال مدار سیگنال و اتصال کوتاه ECM و ترمینالهای تعویض شده را اگر ضروری می باشد بررسی کنید. آیا ترمینالها باز هم نیاز به جایگذاری و تعویض دارند؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۸ بروید
۴	۱- قطعی مدار سیگنال سنسور و اتصالی (اتصال کوتاه) منبع قدرت را بررسی کنید. ۲- قطعی مدار GND سنسور و اتصالی (اتصال کوتاه) منبع قدرت را بررسی کنید. اگر نیاز به تعمیر ضروری بود تعمیر کنید.	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۸ بروید
۵	۱- اتصال کوتاه GND را برای مدار سیگنال بررسی کنید. ۲- اگر ضروری بود تعمیر کنید؟ آیا نیاز به تعمیر دارد؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۷ بروید
۶	سنسور را عوض کنید آیا عملکرد آن صحیح شده است؟	-	به مرحله ۹ بروید	-
۷	ECM را عوض کنید آیا درست عمل می کند؟	-	به مرحله ۹ بروید	-
۸	۱- همه اتصالهای خارج شده از جایشان را دوباره نصب کنید ۲- سوئیچ باز، موتور خاموش است. ۳- ابزار اسکن را متصل کنید ۴- سوئیچ باز، موتور روشن است. ۵- ابزار اسکن دور موتور را نشان می دهد. آیا با دور پایین (بدون گاز دادن) دور موتور را در محدوده 700rpm تا 900-rpm نشان می دهد و دور موتور با گاز دادن به این محدوده می رسد، آیا این مقدار را نشان می دهد؟	-	به مرحله ۹ بروید	به مرحله ۲ بروید
۹	آیا باز هم عیوبی دیگر بجز DTC 45 به وسیله ابزار اسکن نشان داده می شود؟	-	به قسمت کد عیوب بروید	کد عیوب را پاک کنید

**DIC-P52 تنها خطاهای حافظه خوانده می‌شود و قابل برنامه ریزی و پاک کردن اکترونیکی است . (EEPROM)**

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه نمایش دستگاه OBD چیزی نمایش داده شده است؟	-	به مرحله ۲ بروید	به عیب یاب بازبین کننده سیستم بروید
۲	آیا درست عمل می‌کند؟ ECM را عوض کنید.	-	به مرحله ۳ بروید	-
۳	اتصالات خارج شده از جایشان سوکتها را دوباره جا زده و متصل کنید. ۲-سوئیچ را باز کنید در حالیکه موتور خاموش است. آیا DTC 52 درست تحت بررسی ابزار بازبینی است؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۲ بروید
۴	آیا باز هم عیب دیگر بجز DTC52 بوسیله دستگاه عیوب یاب نشان داده می‌شود؟	-	به قسمت کد عیب بروید	کد عیب را پاک کنید

**DTC -P61 خطای مدار سنسور فشار بارومتر**

مرحله	عملیات	مقدار	بلی	خیر
۱	آیا روی صفحه نمایش دستگاه OBD چیزی نمایش داده شده است؟	-	به مرحله ۲ بروید	به عیب یاب بازبین کننده سیستم بروید
۲	ECM را عوض کنید آیا درست عمل می‌کند؟	-	به مرحله ۳ بروید	-
۳	۱-اتصالات خارج شده از جایشان (سوکتها) را دوباره جا زده و متصل کنید. ۲-سوئیچ را باز کنید در حالیکه موتور خاموش است. آیا DTC 61 درست تحت بررسی ابزار اسکن است؟	-	به مرحله ۴ بروید	به مرحله ۲ بروید
۴	آیا باز هم عیوب دیگر از DTC 61 به وسیله اسکن نمایش داده می‌شود؟	-	به قسمت کد عیوب بروید	کد عیوب را پاک کنید


مشخص نبودن کد تشخیص عیب

(نبود کد تشخیص عیب)


اگر در قسمتهای مختلف بخشی درست کار نکرد هرچند که کد تشخیص عیب داده نشد (DTC)، ولی عیب وجود داشت با استفاده از فلوچارت‌هایی که در صفحه‌های بعد داده شده سیستم را بررسی و رفع عیب کنید.


وقتی که یک کد تشخیص عیب (DTC) نشان داده شد با رجوع به قسمت کنترل انتشار دودهای خروجی و تشخیص الکتریکی بررسی و رفع عیب کنید.

## تند و کند شدن دور موتور



## روشن نشدن موتور







نکته ۱:

حالتي از سیستم که در آن ایراد (عیب) به وجود می آید با مقایسه کردن بین واحد کنترل موتور ECM (آزمایشی) سیستم بررسی خواهد شد.

## دود سفید (بیش از حد)





نکته:

منظور از "پیروی کنید (DTC - 13-14-23-24)" این است که به بخش مربوط به راهنمای تعمیرات عیب یابی الکترونیکی و انتشار دودهای خروجی از کد عیب یابی (DTC - 13-14-23-24) رجوع کنید.  
برای دیگر کدهای عیب یابی، بخش DTC را مورد توجه قرار دهید.


نکته:


سوئیچ را از وضعیت (OFF) به وضعیت (ON) بچرخانید که سوئیچ سولونوئید را به پمپ انژکتور وصل می نماید.  
بعد از اینکه سوئیچ سولونوئیدی وصل شد، برای ۱۸ ثانیه از بیرون وسیله نقلیه کنترل کنید که صدای آزاد شدن سوئیچ سولونوئیدی شنیده می شود.

نکته ۳:

در وضعیتی که در سیستم عیبی اتفاق افتاده است باید مقایسه بین واحد کنترل موتور و ECM (آزمایشی) مورد بررسی قرار گیرد.

## دود سیاه (بیش از حد)





نکته ۱:


حالتی از سیستم را که در آن عیوبی پیدا شده است با مقایسه بین واحد کنترل موتور و ECU کنترل کننده (آزمایشی) سیستم را مورد بررسی قرار دهید.


نکته ۲:

اگر قابل دسترسی است به کد عیوبها برگردید.

۱- تجهیزات مربوط به سیستم بازگشت دود خروجی (EGR) و سیستم گردش متغیر هوا (VSS).

## کم شدن قدرت (ضعیف شدن موتور)







نکته ۱:

حالتی از سیستم که در آن عیوب به وجود می آید با مقایسه بین واحد کنترل موتور و ECM آزمایشی بررسی می شود.

\*۱- تجهیزات و قطعات بدون سیستم های برگشت دوباره گازهای خروجی به مدار EGR و سیستم گردش متغیر VSS

بالا بودن دور آرام موتور (در جا کار کردن)





## بررسی:


سولونوئیدی سوئیچ


قطعی اتصال دهنده (سوکت) در سوئیچ سولونوئیدی


با استفاده از برق ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت DC در سوئیچ سولونوئیدی و صدای تیک میان سوئیچ سولونوئیدی و اهرم تنظیم در پمپ انژکتور را گوش کنید.

اگر نتوانستید صدای تیک آن را بشنوید، سوئیچ سولونوئیدی را از جایش خارج نکنید و برای تعمیر آن به بخش سرویس پمپ انژکتور مراجعه کنید.

## نادرست کارکردن تومز موتوری








**بررسی****۱- شیر مغناطیسی ترمز موتوری****بررسی**


ترمینالهای اتصال دهنده (سوکت) شیر مغناطیسی به ترتیب، شماره ۱ را به ترمینال مشتبه و شماره ۲ را به ترمینال منفی باطری وصل کنید. و ارتباط بین مجراهای را بازبینی و بررسی کنید.




اعمال فشار منفی (650- 700 mmHg) 86/7 - 93/3 kpa به محفظه قدرت توسط پمپ خلاء و مقدار میانگین اندازه نقطه A و B بین دریچه ترمز موتوری (خفه کن) و بدنه ترمز موتوری طبق داده های زیر است:

(کمترین نقطه: 0/4mm- 0/6 mm (0/4 mm)

اگر این فاصله خارج از این محدوده اعداد بود با پیچ تنظیم آن را تنظیم کنید.

**۳- سوپاپ دریچه ورودی**


شلنگ خلاء را از عمل کننده جدا کنید و سعی کنید با دست میله را حرکت دهید و از حرکت نرم میله اطمینان حاصل کنید.

**توجه:**

در هنگام اندازه گیری مقدار مقاومت، با تستر مدار باید دقیق کنید که ترمینالهای آن آسیب یا تغییر شکل ندهند.

**۲- سوپاپ دریچه اگزوز****عملکرد**

با ترمز موتوری دور موتور را کاهش داده، و پایین بیاورید. اطمینان حاصل کنید که صدای بسته شدن دریچه در حال خاموش شدن موتور به گوش شما رسیده است.



## ۴- شیر قطع و وصل خلاء، دریچه ورودی

## بررسی

ترمینالهای اتصال دهنده شیر قطع و وصل خلاء را به ترتیب: شماره ۱ را به ترمینالهای مثبت و شماره ۲ را به ترمینالهای منفی باطری وصل کنید و ارتباط بین مجراهای را بازبینی و بررسی کنید. اگر در اثر بررسی حالت غیرعادی و عیوب مشاهده کردید آن را تعویض کنید.

## ۵- کلید پدال گاز (نوع اتصال دهنده ۲ پل)

## بررسی

۱- ارتباط بین ترمینالهای اتصال دهنده را بررسی کنید.



## توجه:

در هنگام اندازه گیری مقدار مقاومت با تستر مدار باید دقیق

کنید که ترمینالها آسیب و تغییر شکل ندهند.

۲- حرکت نرم میله فشاری را کنترل و بررسی کنید.

اگر در بررسی وضع غیرعادی مشاهده شد، میله فشاری را تعویض کنید.



## طریقه باز کردن قطعات

۱. اتصال دهنده سوئیچ گاز را باز کنید.

مهره ضامن را بکشید.

کلید را به طرف خارج بچرخانید.


## طریقه نصب قطعات

در هنگام نصب، با توجه به دستورات داده شده عکس باز کردن عمل می کنیم:

۱- کلید را در جایش قرار داده و جا پزندید تا سطح آن با بست کناره مهره لب به لب شود.

۲- مهره ضامن را سفت کنید. گشتاور سفت کردن  $1/3 \text{ N.m}$  (130 kg. cm)


## (EGR) عیوب سیستم



**بازرسی:**

۱) سنسور دما (دما مایع خنک کننده موتور)


بعد از آنکه قسمت حساس به دمای سنسور دما حرارت آب را دریافت کرد و با تغییر دمای آب اطمینان حاصل کنید که مقاومت آن بطبق نمودار نشان داده شده تغییر کرده است:



### -۲- بررسی آبیندی و نشت نکردن خلاء

همانند تصویر زیر فشار منفی را به مجرای فشار منفی اعمال کنید.

هرچند که در آنجا مقدار نشتی (خلاء) وجود دارد. اگر فشار منفی به  $-350 \text{ mmHg}$  (47kpa) و یا بیشتر بر سر دیگر مشکلی به وجود نمی آید.





### -۳- بررسی عملکرد

جریان ولتاژ را میان ترمینال وصل کنید وقتی که فشار منفی به مجرای ورودی وصل شد. حتی اگر فشار منفی به حدمجاز نرسد مشکلی به وجود نمی آید.

توجه:

در هنگام اندازه گیری مقاومت یا تستر مدار باید دقیق کنید که ترمینالها فرسوده یا تغییر شکل نداده باشند.




۲) سوپاپ تنظیم خلاء الکتریکی (EVRV)  
(مجهز شده به مدار ورودی (VSS) و سیستم گردش دود متغیر (EGR

### -۱- بررسی و کنترل مقاومت

مقادیر مقاومت میان ترمینال اتصال دهنده EVRV را با تستر مدار بررسی و کنترل کنید.

قبل از استفاده:  $12 \pm 1 \Omega$




با نگاه کردن بررسی کنید سوپاپ EGR درست بربطق حالت زیر عمل کرده است.

**QWS خاموش (بعد از گرم شدن موتور)**  
دمای مایع خنک کاری موتور  $80^{\circ}\text{C}$  یا بیشتر از آن باشد.

۳. سوپاپ برگشت دوباره گازهای خروجی به مدار ورودی (EGR) (جهز به VSS) و برگشت دود متغیر


با استفاده از فشار منفی محفظه دیافراگم، اطمینان حاصل کنید که سوپاپ عمل کننده به نرمی و آرامی بین فضای (۱) و (۲) تغییر مکان می‌دهد.


راه اندازی: در حدود  $-100\text{mm Hg} \pm 20\text{ mm Hg}$



جریان هوا باز و بسته شدن دریچه ورودی مجرای انحرافی کنترل می‌شود و چرخش دریچه‌ای برای باز و بسته شدن آن توسط

**عیب و عملکرد نادرست سیستم گردش ورود هوای متغیر (VSS) (مجهز به برگشت دودهای خروجی به مدار و VSS)**







بازرسی:

۱- سنسور دما (دما مایع خنک کننده موتور)


بعد از آنکه قسمت حساس سنسور دما، حرارت آب را دریافت کرد و با تغییر دمای آب اطمینان حاصل کنید که مقاومت آن برابر نمودار نشان داده شده تغییر کرده است:



۲- سوپاپ شیر قطع و وصل خلائی VSS


۱- بررسی مقاومت

با استفاده از تستر مدار ، مقدار مقاومت میان ترمینالهای اتصال دهنده را اندازه گیری کنید.




قبل از استفاده  $\Omega$  37-44 (برای ۱۲ ولت) ،  $\Omega$  159-169 (برای ۲۴ ولت)

جريان باطری را میان ترمینالهای اتصال دهنده برقرار کنید و اطمینان حاصل کنید که بین مجراهای ارتباط برقرار است.



۲- بررسی آب بندی و نشت نکردن خلاء

همانند تصویر سمت چپ فشار منفی را به مجرای فشار منفی اعمال کنید. هرچند که در آنجا مقداری نشتی وجود دارد اگر فشار منفی به ( 47 kpa ) - ( mmHG ) یا بیشتر از آن دیگر مشکلی به وجود نمی آورد.




۳- جریان برق را به میان ترمینالها وصل کنید

وقتی که فشار منفی (خلاء) به مجرای ورودی وصل شده حتی اگر فشار منفی به حد مجاز نرسد مشکلی به وجود نمی آید.

توجه:

در هنگام اندازه گیری مقاومت با تستر مدار باید دقت کنید که ترمینالها فرسوده و تغییر شکل نداده باشند.


## درست کار نکردن متعادل کننده خشک



**بازرسی**

**۱- سنسور دما (دما مایع خنک کننده موتور)**

بعد از آنکه قسمت حساس به دمای سنسور دما حرارات آب را دریافت کرد و با تغییر دمای آب اطمینان حاصل کنید که مقاومت آن برطبق نمودار نشان داده شده تغییر کرده است:




**۲- سوپاپ شیر قطع و وصل خلائی VSS**


**۱- بررسی مقاومت**

با استفاده از تستر مدار ، مقدار مقاومت میان ترمینالهای اتصال دهنده را اندازه گیری کنید.

قبل از استفاده  $\Omega$  37-44 (برای ۱۲ ولت) ،  $\Omega$  159-169 (برای ۲۴ ولت)




جريان باتری را میان ترمینالهای اتصال دهنده برقرار کنید و اطمینان حاصل کنید که بین مجراهای ارتباط برقرار است.



## ۲- بررسی آب بندی و نشت نکردن خلاء

همانند تصویر زیر فشار منفی را به مجرای فشار منفی اعمال کنید. هرچند که در آنجا مقداری نشتی وجود دارد اگر فشار منفی به (-47 kpa) - یا بیشتر از آن دیگر مشکلی به وجود نمی آورد.



## ۳- جریان برق را به میان ترمینالها وصل کنید


در وقتی که فشار منفی (خلاء) به مجرای ورودی وصل شده حتی اگر فشار منفی به حد مجاز نرسد مشکلی به وجود نمی آید.

توجه:

در هنگام اندازه گیری مقاومت با تستر مدار باید دقت کنید که ترمینالها فرسوده و تغییر شکل نداده باشند.


۳-عمل کننده (فعال کننده):

در ساختار فعال کننده یک دیافراگم وجود دارد که عمل کننده را به دو قسمت تقسیم کرده است. و نیز یک محفظه مرتبط به هوای محیط و محفظه (اتاک) فشار منفی (مرتبه خلاء موتور)





#### ۴- عمل کننده متعادل گر (جبان کننده) خشک:

یک قطعه رابط عملکرد متعادل کننده خشک را به اهرم ویژه حالت تمام بار وصل کرده است. اهرم ویژه حالت تمام بار به یک قطعه U شکل متصل است . به محض اینکه سنسور هوای محیط یک دستور به واحد ECM موتور می‌دهد عمل کننده آن شروع به کار می‌کند. اهرم حالت تمام بار و اهرم U شکل به یک وضعیت مشخص گردش کرده و با فرمان کشش قطعه دندانه دار (تاج خروسی) کنترل کننده مقدار پاشش سوخت را کاهش می‌دهد.



## نادرست کار کردن سیستم گرمکن سریع موتور (QWS)





بررسی:



## ۱- سوپاپ (شیر) دریچه اگزوز:

با ترمز موتوری دور موتور را کاهش داده و پایین بباورید و اطمینان حاصل کنید که صدای بسته شدن دریچه ترمز موتوری را در حال خاموش شدن موتور به گوش شما رسیده است.

## واحد ترمز موتوری:


فشار (kpa) ~ -700 mmHg ~ -53/3 kpa (-400mmHg

قدرت به منظور ایجاد مکش در دیافراگم اعمال میشود و از باز و بسته شدن نرم دریچه ترمز موتوری اطمینان حاصل کنید.



فشار (kpa) ~ -93/3 kpa(-650~700 mmHg) - را به محفظه قدرت اعمال کنید و مقدار فاصله میانگین نقطه A و B بین دریچه ترمز موتوری (خده کن) و پوسته ترمز موتوری طبق داده های زیر تنظیم کنید:

(کمترین مقدار 0/4 mm) (0/4 mm- 0/6 mm) اگر این فاصله خارج از این محدوده بود با پیچ تنظیم آن را تنظیم کنید.




۲- لوله خلاء را از عمل کننده جدا کرده و سعی کنید با دست میله را حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که میله به راحتی و نرمی حرکت می کند.

## - شیر (سوپاپ) مغناطیسی ترمز موتوری:

بررسی:

ترمینال اتصال دهنده (کنکتور) شیر مغناطیسی به ترتیب شماره ۱ را به ترمینال مثبت و شماره ۲ را به ترمینال منفی باطری وصل کنید و ارتباط بین مجراهای را بررسی کنید.





## - سوئیچ پدال گاز:

(نوع اتصال دهنده دو پل)

- ۱- ارتباط بین ترمینالهای اتصال دهنده را بررسی کنید.
- ۲- حرکت راحت و آسان میله فشاری را کنترل و بررسی کنید.  
اگر در هنگام بررسی و آزمایش وضع غیرعادی و عیوب مشاهده شد، میله فشاری را تعمیر و یا تعویض کنید.

توجه:

در هنگام اندازه گیری، مقاومت مدار با تستر مدار، باید دقیق کنید که ترمینالها فرسوده نباشند و تغییر شکل نداده باشند.



#### طريقه باز کردن:

- سوکت (اتصال دهنده کلید پدال گاز را) جدا کنید.

مهره ضامن را شل کنید.

کلید را به خارج بچرخانید و بیرون بکشید.

#### طريقه بستن و نصب قطعات

در هنگام نصب با توجه به دستورات داده شده عکس باز کردن عمل می کنیم:


- کلید را جایش قرار داده جا بزنید تا وسط آن با بست کنار مهره لب به لب شود.

- مهره ضامن را سفت کنید

گشتاور سفت کردن: (130 kg.cm) (1/3 N.m)

(5) سنسور دما (دمای مایع خنک کننده موتور)

بعد از آنکه قسمت حساس به دما، سنسور دمای آب حرارت را دریافت کرد و با تغییر دمای آب اطمینان حاصل کنید که مقاومت آن برطبق نمودار نشان داده شده تغییر کرده است:




## (۶) سوپاپ قطع و وصل خلاء: دریچه ورودی

**بررسی**

ترمینالهای اتصال دهنده شیر قطع و وصل خلاء را به ترتیب شماره: ۱ را به ترمینال منفی باطری وصل کنید و ارتباط بین مجراهای را بررسی و بازبینی کنید.


اگر در بررسی حالت غیرعادی یا عیوب مشاهده کردید آن را تعمیر یا سوپاپ را عوض کنید.



**توجه:**

در هنگام اندازه گیری مقاومت با تستر مدار دقیق داشته باشید که ترمینالها فرسوده یا تغییر شکل نداده باشند.

## نادرستی سیستم (FICD) (دستگاه کنترل سریع دور آرام)



**بررسی**



۱. سوئیچ قطع و وصل خلاء VSV مقاومت را بررسی کنید.

با استفاده از تستر مدار مقاومت میان ترمینالهای اتصال دهنده VSV را بررسی کنید.

مقاومت قبل از استفاده:


(برای ۱۲ ولت)  $\Omega$  37-44

(برای ۲۴ ولت)  $\Omega$  159-169



ولتاژ باتری را بین اتصال دهنده VSV متصل کنید و از اتصال آنها مطمئن شوید.

۲. کنترل نشستی از میان مجراهای بررسی نشستی و آب بندی فشار را به مجرای ورودی فشار منفی (خلاء) همانند زیر استفاده کنید. اگر فشار منفی به ۴۷ کیلو پاسکال در ۳۵۰ میلیمتر ستون جیوه یا بیشتر برسد.




**توجه:**


در هنگام اندازه‌گیری مقاومت مدار با تستر مدار دقیق کنید که ترمینالها فرسوده یا تغییر شکل نداده باشند.

**۳- بررسی عملکرد:**

جریان برقی (جريان ولتاژ) میان ترمینالها وصل کنید در وقتی که از مجرای ورودی استفاده می‌شود اگر فشار به حدمجاز نرسد هم مشکلی به وجود نمی‌آید. (در این مورد)



- ۱) در ساختار عملگر که دیافراگم عمل کننده را به دو قسمت تقسیم کرده است یک محفظه مرتبط به هوای محیط و محفظه فشار منفی (خلاء) (خلاء)





۲) عمل کننده دستگاه کنترل سریع در دور آرام


با یک قطعه رابط به اهرم FICD وصل شده است. اهرم کنترل تعیین دور به مجرد اینکه FICD عملکرد در زمان کاهش دور، دور را تسريع و تنظیم می‌کند.

۳) عمل کننده متعادل گر (جبان کننده) خشک:

یک قطعه رابط عملکرد متعادل کننده (جبان کننده) خشک را به اهرم ویژه حالت تمام بار وصل کرده است اهرم ویژه حالت تمام بار به یک اهرم U شکل وصل شده است.




به مجرد اینکه سنسور هوای محیط (هوای جو) یک دستور به واحد کنترل مقدار ECM دهد عمل کننده آن شروع به کار می‌کند. اهرم حالت تمام بار و اهرم U شکل به یک وضعیت مشخص گردش کرده، فرمان کشش قطعه دندانه دار (تاج خروسی) کنترل کننده مقدار پاشش سوخت را کاهش می‌دهد.





- علائم (شرح)  
(۱) کارت PCMCIA  
(۲) کنکتور (اتصال دهنده) عقب حلقه‌ای (بس‌ته)  
(۳) تبدیل 19 / 16 SAE  
(۴) کابل DLC  
(۵) دستگاه TECH- 2

- علائم (شرح)  
(۱) کارت PCMCIA  
(۲) کانکتور پشت حلقه‌ای RS232  
(۳) تبدیل 16/19 SAE  
(۴) کابل DLC  
(۵) دستگاه آزمایش TECH-2

تصویر	شماره ابزار
	<p>5-8840-0366-0 (J 39200)</p> <p>مولتی متر با مقاومت مرکب بالا (امپانس بالا) (ولتمتر دیجیتالی (DVM))</p>
	<p>(۱) کارت PCMCIA</p> <p>(۲) دسته سیم اتصال دهنده (RS232) عقب (کانکتور)</p> <p>(۳) تبدیل 16/19</p> <p>(۴) کابل DLC</p> <p>TECH-2 (۵)</p>
	<p>5-8840-0279-0 (J 23738 - A)</p> <p>پمپ مکش با گیج (نشان دهنده)</p>