

دریافت کننده	کلیه نمایندگیهای ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران ■
عنوان اطلاعیه	لیست ایرادات نرم افزاری و رویه رفع آنها در خودروی خانواده ۲۰۶
نوع خودرو	پژو ۲۰۶ P6L – پژو RUNNA- 207 P7L

توجه: همواره جهت بروز رسانی هر ECU/Node، حتماً از آخرین ورژن ایکودیگ موجود بر روی سایت ایساکو استفاده نمایید.

ردیف	شماره اطلاعیه فنی	تاریخ انتشار	ایراد	EMS	راهکار
۱	۱۳۹۶-۵۲	۱۳۹۵-۰۴-۲۸	رفع ایراد کولر (قطع و وصل شدن کمپرسور)	Easy U کروز	دانلود ECU توسط ایکودیگ ورژن ۹,۲۷
۲	۱۳۹۶-۴۳	۱۳۹۵-۰۴-۲۱	رفع ایراد عدم تعریف سویچ	غرب استیل TU3	انجام تعریف کلید توسط ایکودیگ ۹,۲۶
۳	۱۳۹۶-۲۸	۱۳۹۶-۰۳-۲۷	روش رفع ایراد عدم فعال سازی سیستم کروز کنترل اکوماکس سازه پویش خودروی ۲۰۷	TU5 EMS Bosch ME.17	فعال سازی کروز با استفاده از ایکودیگ
۴	۱۳۹۶-۱۷	۱۳۹۵-۰۲-۳۱	لرزم فعال سازی قابلیت کروز کنترل	Easy U کروز ۲۰۷	فعال سازی کروز با استفاده از ایکودیگ
۵	۱۳۹۶-۱۵	۱۳۹۶-۰۲-۲۸	۱-رفع ایراد روشن شدن چراغ چک بدلیل خطای Phase Signal ۲- رفع ایراد روشن شدن چراغ چک بدلیل خطای سنسور دور موتور ۳-رفع ایراد دیرگاز خوردن (لختی پدال گاز برقی)	TU5 Easy U کروز دریچه گاز برقی	دانلود ECU توسط ایکودیگ ورژن ۹,۲۲
۶	۱۳۹۶-۱۴	۱۳۹۶-۰۲-۲۴	رفع ایراد خطای دریچه گاز در EMS غرب استیل (MAW)	TU5 EMS MAW غرب استیل	۱-دانلود ECU ۲- نصب دریچه گاز بهینه
۷	۱۳۹۶-۱۲	۱۳۹۶-۰۲-۱۹	رفع ایراد عدم عملکرد کولر در خودروی ۲۰۷ ECO MUX	Mux ECO ۲۰۷	بروز آوری نرم افزار نود FCM و BCM توسط ایکودیگ ۹,۲۱
۸	۱۳۹۵-۱۵۳	۱۳۹۵-۱۲-۱۹	لرزم تعویض هر دو تگ به همراه ECU در صورت تعویض ECU	TU5 EMS MAW غرب استیل	در صورت نیاز به تعویض ECU , لازم است هر دو تگ نیز تعویض گردند.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

شماره: ۱۳۹۶-۷۷

کلید مدرک: ۱۶۸۲۲

اطلاعیه فنی



دریافت کننده	کلیه نمایندگان ایرانی خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز: مدیر خدمات: کارشناس فنی: کارشناس پذیرش/پذیرشگر: مسئول بازرگانی قطعات یدکی: مسئول امور مشتریان: تعمیرکاران:
عنوان اطلاعیه	لیست ایرادات نرم افزاری و رویه رفع آنها در خودروی خانواده ۲۰۶
نوع خودرو	پژو ۲۰۶ P6L - پژو ۲۰۷ P7L RUNNA-

ردیف	شماره اطلاعیه فنی	تاریخ انتشار	ایراد	EMS	راهکار
۹	۱۳۹۵-۱۴۳	۱۳۹۵-۱۲-۰۷	۱- رفع ایراد خاموش شدن موتور ۲- خطای کوپل ۳- خطای دریچه گاز و گاز نخوردن موتور	TU5 EMS MAW غرب استیل	دانلود نرم افزار ECU با ایکودیاگ ۹,۱۷
۱۰	۱۳۹۵-۱۱۶	۱۳۹۵-۱۰-۱۹	رفع ایراد Lamp Fault لامپ مه شکن	۲۰۷ و ۲۰۶ اکوماکس سازه پویش	بروز آوری نرم افزار نود FCM و BCM توسط ایکودیاگ ۹,۱۶
۱۱	۱۳۹۵-۸۲	۱۳۹۵-۱۰-۱۳	۱- رفع ایراد نویز از موتور تهویه کولر ۲- بهبود عملکرد دمای کولر	P6L ۲۰۶	دانلود نرم افزار پنل کولر از طریق اینترفیس واگذار شده به نمایندگیهای پایلوت
۱۲	۱۳۹۵-۷۸	۱۳۹۵-۰۸-۲۰	رفع ایراد بالا ماندن دور موتور ۲۰۶	TU5 EMS MAW غرب استیل	تعویض پدال گاز با نوع بهینه- (دارای برجسب زرد رنگ تاریخ بعد از ۹۵-۴-۵)
۱۳	۱۳۹۵-۵۷	۱۳۹۵-۰۶-۲۹	ایجاد قابلیت دانلود ECU Bosch ME17	Bosch ۲۰۶	از طریق ایکودیاگ ورژن ۹,۱۰
۱۴	۱۳۹۵-۴۳	۱۳۹۵-۰۵-۲۷	ایجاد قابلیت دانلود ECU غرب استیل	TU5 EMS MAW	از طریق ایکودیاگ ورژن ۹,۰۹
۱۵	۱۳۹۵-۱۱	۱۳۹۵-۰۲-۱۴	۱- عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر ۲- رفع ایراد بالا ماندن دور موتور ۳- رفع ایراد Cold Start موتور TU5 Siemens	Siemens TU5/ TU3 کروز	دانلود ECU توسط ایکودیاگ ورژن ۹,۰۳
۱۶	۱-۱۳۹۵	۲۳-۰۱-۱۳۹۵	عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر	Siemens TU5/ TU3 کروز	دانلود ECU توسط ایکودیاگ ورژن ۹,۰۳