




www.cargeek.ir

ریو

• راهنمای تعمیرات سیستم الکتریکی موتور

کد شناسایی ۱۱۱۳۰/۰۱۰۱



بسمه تعالیٰ

Rio

راهنمای تعمیرات و سرویس

سیستم الکتریکی موتور

www.cargeek.ir

فهرست

۳	پیشگفتار
۷	سیستم جرقه
۱۰	مشخصات فنی و راهنمای عیب‌یابی
۱۱	کویل
۱۳	شمع
۱۵	سیستم شارژ
۱۷	مشخصات فنی
۱۸	دینام
۳۱	باتری
۳۷	سیستم استارت
۵۴	فرم نقطه نظرات و پیشنهادات



www.cargeek.ir

پیش‌گفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین اداره فنی و مهندسی شرکت سایپایدک به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی ریو تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق ورجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنمای هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه‌ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنمایی وجود داشته باشد و یا روش‌های بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند در خواست می‌شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به اداره فنی و مهندسی شرکت سایپایدک ارسال فرمایند.

لازم بذکراست که حق هرگونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می‌باشد.

شرکت سایپایدک



www.cargeek.ir

سیستم الکتریکی موتور



www.cargeek.ir


سیستم جرقہ

کلیات

دراین خودرو، از سیستم حرقه زنی بدون دلکو (DLI) به منظور افزایش دامنه تایمینگ حرقه و کاهش نویز امواج الکتریکی استفاده شده است
اجزاء این سیستم عبارتند از:

- کویل
- سنسور موقعیت میل سوپاپ
- ECM
- شمع ها و وایرهای آنها

عملکرد سیستم جرقه



- ۱: سنسور جریان هوا
 - ۲: سنسور دمای آب
 - ۳: سنسور وضعیت دریچه گاز
 - ۴: بارکلتریکی
 - ۵: مدول کنترل گیربکس
 - ۶: مغزی سوئیچ
 - ۷: سنسور موقعیت میل سوپاپ
 - ۸: سنسور موقعیت میل لنگ
 - ۹: شمع شماره ۱
 - ۱۰: شمع شماره ۴
 - ۱۱: کویل
 - ۱۲: شمع شماره ۲
 - ۱۳: شمع شماره ۳


در سیستم جرقه‌زنی معمولی، جریان ولتاژ بالای تولید شده توسط کویل، به دلکوفرستاده می‌شود تا در زمان لازم به هر یک از شمعه‌ها ارسال شود.

در سیستم جرقه زنی بدون دلکو، دو سنسور، یکی سنسور موقعیت میل لنگ و دیگری سنسور موقعیت میل سوپاپ، سیلندری که آماده احتراق است را به ECM (مدول کنترل موتور) اطلاع می‌دهند. سپس ECM، یک سیگنال جرقه به کویل می‌فرستد و کویل با تولید کردن جریان ولتاژ بالا، آن را به شمع مورد نظر می‌رساند.

جرقه زنی بدون دلکو یک سیستم جرقه هرز است که عدد از شمعها بطور همزمان جرقه می‌زنند. در یکی از سیلندرها، جرقه در نقطه مرگ بالای مرحله تراکم و در سیلندر دیگر، در نقطه مرگ بالای مرحله تخلیه زده می‌شود.

سیلندرها بر حسب ترتیب احتراق با یکدیگر گروه بندی می‌شوند. بعنوان مثال، برای ترتیب احتراق ۴-۳-۲-۱، سیلندرهای ۱ و ۴ با هم در یک موقعیت و سیلندرهای ۲ و ۳ با هم در یک موقعیت و با ۱۸۰ درجه تاخیر می‌باشند. شمعهای ۱ و ۴ با یکدیگر و ۲ و ۳ نیز با یکدیگر جرقه می‌زنند. این بدان معنا است که یکی از دو جرقه ای که در سیلندرهای متقاضی زده می‌شود، جرقه هرز است.

اگر یک دور سنج القایی به یکی از واپر شمع‌ها متصل شود، مقدار دور موتوری که نشان داده می‌شود دوبرابر مقدار واقعی خواهد بود که علت این امر، جرقه زدن همزمان دو شمع با یکدیگر می‌باشد (بعنوان مثال دور موتور ۱۶۰۰rpm به جای ۸۰۰rpm).



سیستم الکترونیکی آوانس جرقه

زمان جرقه بر مبنای سیگنال سنسور و عملگرهای مختلف تعیین و درون ECM نهاده می شود . عملکرد بهینه، با این سیستم حاصل می شود. ECM، زمان جرقه را بر حسب دور موتور، مقدار هوای ورودی، دمای مایع خنک کننده و شرایط دیگر، تغییر می دهد.

نکته

- آوانس جرقه در دور آرام 8 ± 5 درجه قبل از نقطه مرگ بالا می باشد.
- زمان جرقه (آوانس و ریتارد) غیرقابل تنظیم می باشد.

اجزاء سیستم جرقه

اجزاء کنترل الکترونیکی استاتیکی، جایگزین دلکوی ولتاژ بالای مکانیکی-چرخشی شده است. این اجزاء در زیر شرح داده شده اند.

کویل

در این سیستم، از دو عدد کویل استفاده شده است. مقاومت هر دو سیم پیچ کویل برابر بوده و احتیاج به تعمیر و نگهداری ندارند. در صورت تشخیص خرابی، می بایست تعویض شوند.

وایر شمع

وایر شمع، کویل را به شمع ها متصل می نماید و وظیفه آنها بطور اساسی شبیه سیستم قبلی (سیستم دلکوودار) میباشد. وایرهای DLI (سیستم جرقه زنی بدون دلکو) بدلیل طول کوتاهتر شان ولتاژ تحولی سیستم جرقه را افزایش می دهند.

شمع

با استفاده از انرژی الکتریکی کویل، قوس الکتریکی در دهانه شمع ایجاد می شود.

سپس این قوس، مخلوط سوخت و هو را مشتعل کرده و نیرو تولید می نماید.

تایمینگ جرقه

تایمینگ جرقه به دو دلیل از تنظیم خارج می شود:

۱- وجود ایراد در یکی از سنسورها که بوسیله ECM تشخیص داده می شود.

۲- تنظیم نبودن میل سوپاپ نسبت به میل لنگ، این مشکل بر ایراد تسمه تایمینگ نیز دلالت می کند.

پس از تعویض کویل، نیاز به تنظیم تایمینگ موتور نمی باشد.

مراحل کنترل تایمینگ جرقه

- ۱- موتور را گرم کرده و اجرازه دهید تا در دور آرام کار کند.
- ۲- بقیه سیستمهای الکتریکی خودرو را خاموش نمائید.
- ۳- چراغ تایمینگ را به وایر شمع شماره ۱ وصل نمائید.
- ۴- کنترل نمایید که علامت موجود بر روی پولی میل لنگ، بر علامت

مشخصات شمع و کویل

مشخصات شمع و کویل		
A5D	نوع موتور	
۷۵۰±۵۰ rpm	دور آرام موتور	
دوبل	نوع	کویل
۱۱-۱۵ اهم در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	مقاومت سیم پیچ اولیه	
۶-۰/۸ اهم در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	مقاومت سیم پیچ ثانویه	
۴/۴۸-۶/۷۲ کیلواهم به ازاء هر ۱ متر ۰/۷-۰/۸(۰/۰ ۲۷-۰/۰ ۳۱)	مقاومت واپرها فاصله الکتروودهای شمع میلیمتر (اینج)	
BKR6E	نوع شمع	

راهنمای عیب یابی

راهنمای عیب یابی	علت احتمالی	عیب و نقص
روش رفع عیب کنترل ECM - تعمیر قسمتهای مورد نیاز	وجود عیب در سیستم که توسط ECM شناسایی شده است.	چراغ موتور روشن شده است.
کنترل، تمیز و یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید	عدم عملکرد صحیح شمعها اتصال بدنده شدن واپرها معیوب بودن کویل معیوب بودن سنسور موقعیت میل سوپاپ معیوب بودن سنسور موقعیت میل لنگ	موتور سخت روشن می شود
کنترل یا تعویض کنید سیستم شارژ را کنترل کنید کنترل یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید کنترل یا تعویض کنید	فیوز IGN سوخته است جریان باتری ضعیف است عدم عملکرد صحیح کویل عدم عملکرد صحیح سنسور موقعیت میل سوپاپ عدم عملکرد صحیح سنسور موقعیت میل لنگ	استارتر کار می کند اما موتور روشن نمی شود.


گشتاور مورد نیاز

مشخصه	گشتاور
پیچ کویل	۱/۶-۲/۳ کیلوگرم متر، ۱۵/۶-۲۲/۶ نیوتون متر
شمع ها	۲/۵-۳ کیلوگرم متر، ۲۵-۳۰ نیوتون متر



کویل**ترتیب پیاده کردن**


- ۱- کابل باتری را جدا نمایید.
- ۲- وایر شمعه را جدا نمایید.
- ۳- کانکتورهای کویل را جدا نمایید.
- ۴- پیچهای نگهدارنده کویل را باز کنید.
- ۵- کویل را جدا کنید.

**روش کنترل ولتاژ**

- ۱- کابل منفی باتری را جدا کنید.
- ۲- کانکتورهای کویل را جدا نمایید.
- ۳- سوئیچ رادر وضعیت ON قرار دهید.
- ۴- ولتاژ بین ترمینال ECM و B+ را در کانکتور کویل اندازه گیری نمایید.

میزان ولتاژ استاندارد: حدود ۱۲ ولت


- ۵- در صورت عدم وجود ولتاژ، فیوز اصلی، مغزی سوئیچ و دسته سیم آنرا کنترل نمایید.

**روش اندازه گیری مقاومت**

- ۱- با استفاده از اهم متر، مقاومت سیم پیچ اولیه را اندازه گیری نمایید. نحوه اندازه گیری به این شکل است که یک سیم اهم متر به ترمینال ثابت و سیم دیگر به ترمینال منفی وصل شود. در صورتیکه مقادیر اندازه گیری شده در محدوده مجاز قرار نداشت کویل را تعویض کنید. یادآور می شود که این کویل، از نوع دوبل می باشد لذا لازمست که هر دو سیم پیچ اولیه، کنترل شوند.

مقاومت سیم پیچ اولیه:

۸-۰/۶ اهم در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد




۲- با استفاده از اهم متر، مقاومت سیم پیچ ثانویه را اندازه گیری نمائید. در صورتیکه مقدار اندازه گیری شده در محدوده مجاز قرار نداشت، کویل را تعویض نمایید. یادآوری می شود که می بایست، مقاومت هر دو سیم پیچ اندازه گیری شوند. در صورت خارج از محدوده بودن مقاومت هریک از دو سیم پیچ ذکر شده، کویل را تعویض کنید. مقاومت سیم پیچ ثانویه: ۱۵-۱۱ اهم در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد.

طريقه نصب

- ۱- کویل را در محل خود قرار دهید.
- ۲- عدد پیچ نگهدارنده را در محل خود قرار داده و آنها را سفت نمائید.
- ۳- گشتاور مورد نیاز ۲/۶-۲/۶ کیلوگرم متر (۱/۵۶-۲۲/۶ نیوتون متر)
- ۴- کانکتورها را جابزنید.
- ۵- واپر شمعها را نصب نمائید. واپرها به منظور نصب صحیح، علامتگذاری شده اند.
- ۶- کابل باتری را وصل کنید.






شمع ترتیب بازکردن

توجه

هیچگونه عملیات تعمیر و نگهداری بر روی شمعها، هنگامیکه موتور گرم است انجام ندهید.

- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
- ۲- واپر شمعه را با دقیق جدا نمایید.
- ۳- با استفاده از هوای فشرده، گرد و خاک و ذرات اطراف سوراخ شمع را تمیز نمایید.
- ۴- شمع را باز کنید. دقیق نمایید که آچار شمع بدرستی بر روی شمع قرار گرفته باشد.
- ۱: آچار شمع




بازدید

- ۱- کابل منفی باتری را وصل نمایید.
- ۲- شمع را به واپر متصل کنید.
- ۳- با استفاده از یک انبر عایق، شمع را به فاصله ۵-۱۰ میلیمتر از بدنه نگهدارید.

هشدار

در حین انجام مراحل زیر، از لمس کردن بدنه خودرو، اجتناب نمایید.

- ۴- در حالیکه شمع را در آن وضعیت نگهداشته اید، از شخص دیگری بخواهید تا استارت بزند. می بایست جرقه قوی آبی رنگ از شمع به بدنه پرس نماید.



۵- در صورت عدم مشاهده جرقه آبی رنگ قوی، علل زیر را بررسی و رفع نمائید.

- رسوبات کربن: شمع را تمیز و یا تعویض کنید.

- روغن زدگی: پس از رفع علت روغن زدن، شمع را تعویض کنید.

- سائیدگی یا سوتگی الکترود: شمع را تعویض کنید.

- شکستگی یا سوتگی عایق سرامیکی: شمع را تعویض کنید.

- آسیب دیدگی واشر شمع: واشر را تعویض کنید.

- تنظیم نبودن دهانه شمع: تنظیم و یا تعویض کنید.

میزان باز بودن دهانه شمعها:

(۰/۳۱-۰/۲۷-۰/۰ میلیمتر)

۱: دهانه شمع

۲: ساییدگی یا چسبندگی کربن

۳: سوتگی

۴: آسیب دیدگی

۵: آسیب دیدگی


طریقه نصب

۱- شمعها را بروی سرسیلندر بیندید.

گشتاور مورد نیاز ۳/۵-۲ کیلوگرم متر
(۳۰-۲۵ نیوتن متر)

۲- واپرها را متصل نمائید.

۳- کابل منفی باتری را وصل نمائید.



بازدید واپرها

۱- واپرها را از کویل و شمعها جدا نمائید.

۲- واپرها را از نظر پوسیدگی و ترک خوردگی کنترل نمائید.

۳- داخل گردگیرها را از لحاظ تجمع رسوبات کربن و نیز خوردگی کنترل نمائید.

۴- با استفاده از اهم متر، مقاومت واپرها را اندازه گیری نمائید.

مقدار مقاومت: ۶/۷۲-۶/۴۸ کیلوواهم به ازاء هر ۱ متر

۵- در صورت معیوب بودن، آنها را تعویض کنید.



آزمایش جریان خروجی

این تست، کمترین مقدار جریان (آمپراژ) خروجی ای را که سیستم شارژ (دینام) تولید می کند، معین می کند. برای انجام این تست، از مولتی متر به دو طریق کنترل بارباتری و گیره های القایی (پراب اهم متر) استفاده می شود (به راهنمای استفاده از مولتی متر مراجعه کنید).

۱- ترمز دستی را بالا کشیده و اطمینان حاصل کنید که گیربکس در وضعیت پارک (گیربکس اتوماتیک) یا وضعیت خلاص (گیربکس دستی) باشد. سپس موتور را روشن نمایید.

۲- دور موتور را به 2500 rpm رسانده و در همان دور نگهدارید.

احتیاط

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات تست، آزمایش می باشد طی ۱۵ ثانیه انجام شود.

۳- کلید انتخاب وضعیت مولتی متر را به آرامی و به منظور دستیابی به بالاترین آمپراژ تنظیم کنید اجازه ندهید که ولتاژ به کمتر از ۱۲ ولت افت پیدا کند.

توجه

در برخی از دستگاههای مولتی متر، این روش بطور اتوماتیک انجام می شود. به دستور العمل استفاده از دستگاه مراجعت کنید.

۴- مقدار آمپر قرائت شده می باشد از حداقل مقدار درج شده در جدول مشخصات، بیشتر باشد.

۵- در حالیکه موتور در دور 2500 rpm می باشد، کلید تغییر وضعیت مولتی متر را در وضعیت OFF قرار دهید. در صورت سالم بودن مدارات، مقدار جریان می باشد به حدود $15-20\text{ آمپر}$ افت پیدا کند این عمل ممکن است برای چند دقیقه و در حالیکه تجهیزات الکتریکی خودرو خاموش هستند طول بکشد. در صورت عدم افت ولتاژ، به راهنمای عیب یابی و کنترل سیستم الکتریکی مراجعه نمایید.

۶- مولتی متر را جدا کنید (در صورتیکه مقدار جریان، به حداقل مقدار تعیین شده نرسید، دینام را تست کنید. در صورت سالم بودن دینام، مدار الکتریکی سیستم شارژ را کنترل نمایید (به راهنمای عیب یابی سیستم الکتریکی مراجعه نمایید).

سیستم شارژ

تست آلترناتور روی خودرو

× از این پس آلترناتور دینام نامیده می شود.

قبل از انجام تست موارد زیر را کنترل نمایید:

۱- وضعیت باتری را بازرسی کنید.

۲- وضعیت قطبها، بسته ها و کابل های باتری، رله و اتوماتیک استارتر و اتصالات بدن را بازرسی کنید.

۳- کلیه فیوز های جعبه فیوز داخل اتاق و جعبه فیوز داخل محفظه موتور را بازرسی کنید.

۴- سفت بودن پیچه های نگهدارنده دینام را بازرسی نمایید.

۵- وضعیت تسمه دینام و میزان سفتی آن را بازرسی نمایید.

۶- ترمینال ها و اتصالات پشت دینام را بازرسی نمایید.

آزمایش میزان مقاومت سیستم شارژ

این تست، مقدار افت ولتاژ در سیم خروجی از ترمینال +B به قطب مثبت باتری را مشخص می کند. همچنین مقدار افت ولتاژ از ترمینال

منفی (بدنه) دینام به قطب منفی باتری را نشان می دهد.

جهت اطلاعات بیشتر، به راهنمای عیب یابی سیستم الکتریکی مراجعه کنید.

۱- ترمز دستی را بالا کشیده و اطمینان حاصل نمایید که گیربکس در وضعیت پارک (گیربکس اتوماتیک) یا وضعیت خلاص (گیربکس دستی) باشد. سپس موتور را روشن نمایید.

۲- کلید فن بخاری را در وضعیت ماکریم قرار دهید.

۳- چراغهای جلو و چراغهای داخل اتاق را روشن نمایید.

۴- دور موتور را به 2400 rpm رسانده و در همان دور نگه دارید.

۵- سیم منفی و لتمتر را مستقیماً به قطب مثبت باتری وصل نمایید.

۶- سیم مثبت و لتمتر را به ترمینال خروجی دینام (B+) وصل نمایید (به مهره وصل نکنید). ولتاژ خروجی نباید بیشتر از 6 Volt باشد. در غیر اینصورت، سیم مثبت و لتمتر را ابتدا به مهره ترمینال و سپس به سر سیم وصل نمایید. در صورتیکه ولتاژ کمتر از 6 Volt باشد، کثیف بودن، شل بودن و یا ضعیف بودن اتصال را بررسی کنید.


۷- سیم منفی و لتمتر را مستقیماً به قطب منفی باتری متصل نمایید.

۸- سیم مثبت و لتمتر را به ترمینال منفی (بدنه) دینام وصل نمایید (به مهره وصل نکنید). ولتاژ اندازه گیری شده نباید بیشتر از 3 Volt باشد در غیر اینصورت سیم مثبت و لتمتر را به مهره ترمینال و سپس به سر سیم وصل نمایید در صورتیکه ولتاژ کمتر از 3 Volt شد، کثیف بودن و یا ضعیف بودن اتصال را بررسی کنید.

توجه

تست افت ولتاژ در هر اتصال منفی از این مدار، می تواند انجام شود تا مشخص شود که مقاومت اضافی در کدام قسمت از مدار وجود دارد. این تست همچنین می تواند بین پوسته دینام و موتور انجام شود. در صورتیکه مقدار ولتاژ از 3 Volt بیشتر باشد پیچه های نگهدارنده دینام را لحظ خوردگی و یا شل بودن کنترل نمایید.





**تسمه ها
بازرسی:**

(۱) تسمه ها را از نظر پوسیدگی و پارگی کنترل و در صورت لزوم آنها را تعویض نمائید.

(۲) میزان کشش تسمه ها را با استفاده از گیج کشش، اندازه گیری نمائید.

۱: حالت اندازه گیری

۲: حالت تنظیم

کارکرد(نیوتن)	نو(نیوتن)	تسمه
۳۰۴-۳۸۳	۳۸۳-۴۶۱	دینام
۴۲۲-۴۹۱	۴۹۱-۵۸۹	کولر

(۳) میزان انحنای تسمه ها را با وارد کردن فشار معادلی ۹۸ نیوتن اندازه گیری کنید. در صورت لزوم، تنظیم نمائید.

کارکرد	نو	تسمه
۹-۱۰ میلیمتر	۸-۹ میلیمتر	دینام
۹-۱۰ میلیمتر	۸-۹ میلیمتر	کولر

مشخصات فنی

مشخصات فنی باتری

عنوان		
A5D		نوع موتور
۱۲ ولت		ولتاژ
48 -23FL		نوع
۶۰ آمپر ساعت		ظرفیت (در بیست ساعت)
۵۰۰ آمپر ، ماکزیمم	جريان	موتور گردانی سرد
۷/۲ ولت ، مینیمم	ولتاژ (پس از ۳۰ ثانیه)	(در ${}^{\circ}\text{C}$) (-۱۸)




دینام

عنوان		
A5D		نوع موتور
A/C		نوع
۱۲ ولت - ۸۰ آمپر		خروجی
ترانزیستوری نصب شده در دینام		نوع رگلاتور
۱۴/۱-۱۴/۷ ولت		ولتاژ رگلاتور




مراحل عیب یابی دینام

مراحل عیب یابی دینام

مرحله	بازرگی	مرحله													
بله	کنترل نمایید که ولتاژ باتری از ۱۲/۴ ولت بیشتر باشد	۱													
خیر	موتور را روشن کرده و کنترل نمایید که چراغ دینام خاموش شود	۲													
بله	مقدار ولتاژ در ترمینالهای دینام را کنترل نمایید	۳													
خیر	<ul style="list-style-type: none"> • سیم کشی بین باتری و ترمینال B دینام را کنترل نمایید • دینام را تعویض کنید 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ترمینال</th> <th>سوئیچ باز</th> <th>دورآرام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>تقریباً ۱۲ ولت</td> <td>۱۴/۱-۱۴/۷</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>تقریباً ۱ ولت</td> <td>۱۴/۱-۱۴/۷</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>تقریباً ۱۲ ولت</td> <td>۱۴/۱-۱۴/۷</td> </tr> </tbody> </table>  <p>BB2B300A</p>	ترمینال	سوئیچ باز	دورآرام	B	تقریباً ۱۲ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷	L	تقریباً ۱ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷	S	تقریباً ۱۲ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷	۴
ترمینال	سوئیچ باز	دورآرام													
B	تقریباً ۱۲ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷													
L	تقریباً ۱ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷													
S	تقریباً ۱۲ ولت	۱۴/۱-۱۴/۷													
بله	<ol style="list-style-type: none"> ۱. یک اهم متر (حداقل ۸۰ آمپری) بین ترمینال B و سیم متصل به آن وصل کنید. ۲. موتور را روشن نمایید. ۳. کلیه مصرف کننده های برقی را روشن کرده و پدال ترمز را فشار دهید. ۴. کنترل نمایید که جریان خروجی در دور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر یا بیشتر باشد. <p>احتنایا : ترمینال B را به بدنه وصل نکنید.</p>														
خیر	  <p>BB2B300B</p>	۵													
بله	میزان کشش تسمه را کنترل نمایید														
خیر	کشش تسمه را تنظیم نمایید														


دینام

مدار الکتریکی سیستم شارژ



- ۱- رگلاتور
- ۲- میدان مغناطیسی
- ۳- استاتور (بالشتک)
- ۴- مقاومت





پیاده کردن دینام

۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.

۲- در پوش ترمینال B را باز کنید.

۳- مهره ترمینال B را باز کنید.

۴- سیم متصل به ترمینال B را جدا نمایید.

۵- فیش پشت دینام را جدا نمایید.


۱: دینام

۲: پیچ

۳: مهره

۴: سیم متصل به ترمینال B

۵: فیش



۶- پیچهای A, B را شل کنید (جدانکنید).

۷- با چرخاندن پیچ تنظیم C، تسمه را شل کنید.

۸- تسمه را از پولی دینام جدا نمایید.

۹- تسمه سفت کن و پیچ نگهدارنده آن را جدا نمایید.

۱۰- پیچ لولایی دینام (B) را جدا نمایید.

۱۱- پیچ پایه قابل تنظیم را شل کرده و با چرخاندن پایه، پیچ را خارج کنید.

۱۲- دینام را از محفظه موتور خارج نمایید.




بازکردن دینام

توجه

روی فک های گیره رومیزی، قطعات محافظ قرار دهید.

۱- چهار عدد پیچ درپوش عقب را باز کنید.




BB2B390A

۲- محفظه بلبرینگ را با استفاده از هویه ۲۰۰ واتی به منظور بیرون

آوردن بلبرینگ از درپوش عقب، گرم کنید.

۱: هویه

2: درپوش عقب



BB2B390B

توجه


در صورت گرم نشدن محفظه بلبرینگ، بلبرینگ را نمی توان بیرون

بکشید چراکه درپوش و بلبرینگ عقب، خیلی محکم بر روی هم قرار

گرفته اند.

۳- با استفاده از پیچ گوشتی دوسو، درپوش جلورا از بالشتک جدا

نمائید.




BB2B390C


توجه

روی فک‌های گیره رومیزی، قطعات محافظ قرار دهید.


۱: فنر متوقف کننده




- ۴- آرمیچر را به گیره بسته و مهره پولی را شل کنید. سپس پولی، آرمیچر و درپوش جلورا جدا نمایید.
۱: مهره قفلی




- ۵- بلبرینگ جلورا با اعمال فشار مناسب جدا نمایید. در صورت نیاز می توانید از گیره استفاده کنید.
۶- با استفاده از بلبرینگ کش، بلبرینگ عقب را برون آورید.
۱: بلبرینگ کش






- ۷- مهره ترمinal B و بوش عایق آن را باز کنید.
- ۸- پنج عدد پیچ نگهدارنده یکسو کننده و جاز غالی را باز کنید.




- ۹- بالشتک و درپوش عقب را جدا نماید.
- 1: بلبرینگ عقب
2: بوش
3: مهره



- ۱۰- برای جدا کردن لحیم از یکسو کننده و سیم بالشتک، از هویه استفاده کرده و سپس آفتابات را جدا نماید.


توجه
بیشتر از ۵ ثانیه از هویه استفاده نکنید زیرا گرم شدن بیش از حد دیودها، باعث آسیب دیدگی آنها خواهد شد.

۱۱- زغاله را تعویض کنید. برای اینکار، ابتدا لحیم را برداشته و سپس زغال را جدا نمایید.




بازدید آرمیچر

۱- با استفاده از اهم متر، میزان مقاومت بین حلقه های آرمیچر (کلکتورها) را اندازه گیری نمایید. در صورتیکه میزان مقاومت در حد استانداردنمی باشد آرمیچر را تعویض کنید.
میزان مقاومت استاندارد: ۴/۵-۱۳/۵ اهم




۲- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین بدنه آرمیچر و کلکتور را کنترل نمایید. در صورت وجود ارتباط، آرمیچر را تعویض نمایید.
۳- در صورت زبر بودن سطح حلقه های آرمیچر با استفاده از سوهان و یا کاغذ سنباده نرم، آنها را صاف نمایید.



بازدید بالشتک


۱- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین سیمهای بالشتک را کنترل نمایید.



BB2B410A

۲- در صورت عدم وجود ارتباط، بالشتک را تعویض نمایید.

۳- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین سیمهای بالشتک و بدنه را کنترل نمایید.




BB2B410B

۴- در صورت وجود ارتباط، بالشتک را تعویض نمایید.


یکسو کننده (دیود)

۱- با استفاده از آهن متر، ارتباط بین هر یک از دیودهای اکتیو نمایید.

منفی (سیاه)	منفی (سیاه)	وصل بودن
E	Pn,P1,P2,P3	بله
B	Pn,P1,P2,P3	خیر
T	Pn,P1,P2,P3	خیر
Pn,P1,P2,P3	E	خیر
	B	بله
Pn,P2,P3 Pn	T	بله
	T	خیر





۲- در صورت لزوم آنرا تعویض کنید.



بلبرینگ

- ۱- هرگونه عیب و نقص از قبیل صدای غیرعادی، لقی و غیره را کنترل نمائید.
- ۲- در صورت لزوم، بلبرینگ‌ها را تعویض نمائید.

**سوارکردن دینام**

- ۱- دینام را روی موتور قرار دهید.
- ۲- پیچ لولایی (B) را نصب کنید (سفت نکنید).
- ۳- پایه را به سمت موقعیت بالای دینام بچرخانید.
- ۴- تسمه سفت کن را بروی پایه قابل تنظیم قرار دهید.
- ۵- پیچ A را نصب نمائید (سفت نکنید).
- ۶- تسمه را بروی پولی دینام قرار دهید.
- ۷- کشش تسمه را با چرخاندن پیچ تنظیم C تنظیم نمائید.

مقدار انحناء مجاز تسمه


تسمه نو: ۷-۵/۵ میلیمتر

تسمه کارکرده: ۷-۶ میلیمتر


- ۸- پیچ تسمه سفت کن را سفت کنید.
- گشتاور مورد نیاز
- ۹- ۱۹ نیوتن متر، ۱/۹-۲/۶ کیلوگرم
- ۱۰- سیمهای مربوط به ترمینالهای S، ارامتصل کنید.
- ۱۱- سیم مربوط به ترمینال B را متصل نمائید.
- ۱۲- مهره ترمینال B را نصب و سفت نمائید.
- ۱۳- در پوش ترمینال B را بیندید.
- ۱۴- کابل منفی باتری را وصل نمائید.

احتیاط


- دقیق نمایید که اتصالات باتری را بطور معکوس وصل نکنید چراکه به یکسوکننده آسیب وارد خواهد شد.
- از تجهیزات اندازه گیری ولتاژ بالا استفاده نکنید زیرا به یکسوکننده آسیب میرسانند.
- به خاطر داشته باشید که در ترمینال B دینام، همواره ولتاژ باتری وجود دارد.
- هیچگاه در حال کارکردن موتور، ترمینال ارابه بدنه متصل نکنید.
- هنگامیکه ترمینال های S و L از دینام جدا می باشند، استارت نزنید.

**بستن دینام**

- ۱- زغال را نصب و طوری آنرا لحیم نمایید که خط حدسایش
- ۲- میلیمتر از جاز غالی بیرون بیاید.
- ۳- خط حدسایش



- ۲- آفتابات را نصب و به همراه یکسوکننده و سیمهای بالشتک لحیم نمایید.


**توجه**

- بیشتر از ۵ ثانیه از هویه استفاده نکنید زیرا گرم شدن بیش از حد دیودها باعث آسیب دیدگی آنها خواهد شد.
- ۳- بالشتک و در پوش عقب را نصب نمایید.
 - ۴- پیچهای نگهدارنده یکسوکننده و جاز غالی را بیندید.
 - ۵/۴- ۰/۵۵ کیلوگرم مترا-نیوتون متر، ۰/۵۵ متر.
 - ۵- مهره ترمینال B و بوش آن را بیندید.
 - ۱: بلبرینگ عقب
 - ۲: مهره
 - ۳: بوش

۶- بلبرینگ عقب و فنر متوقف کننده را نصب نمایید.

۱: بلبرینگ عقب


۲: فنر متوقف کننده



توجه

اطمینان حاصل نمایید که قسمت برآمده فنر، به گودترین قسمت شیار فرورود.

۷- با استفاده از یک رابط مناسب و قرار دادن آن بر روی کنس بیرونی بلبرینگ، بلبرینگ جلو را با دقت جا بزنید. می توانید فشار لازم را به کمک گیره وارد کنید.



توجه

روی فک های گیره، قطعات محافظ قرار دهید.

۱: رابط مناسب

۲: بلبرینگ



۳: درپوش جلو



باتری**شارژ آهسته**

لازم نیست که برای شارژ آهسته باتری، درخانه های آن را باز کنید.

باتری	شارژ آهسته	شارژ سریع
48-23FL	زیر ۵ آمپر	حداکثر ۲۰ آمپر

**شارژ سریع**

باتری را از روی خودرو پیاده کرده و پس از باز کردن در خانه های آن، شارژ سریع را انجام دهید.

(SPECIFIC GRAVITY): وزن مخصوص:


(RECHARGING): شارژ مجدد:

هشدار

- قبل از شارژ مجدد باتری و یا انجام سرویسهای تعمیر و نگهداری، کلیه تجهیزات الکتریکی خودرو را خاموش کرده و سپس موتور را خاموش کنید.

- در ابتدا، کابل منفی باتری و پس از پایان عملیات، مجدد آن را اوصل نمائید.

- به منظور جلوگیری از داغ شدن بیش از حد باتری حین شارژ سریع، باتری را در یک ظرف پراز آب قرار دهید.

**بازدید**

هریک از موارد زیر می‌تواند باعث دشوار شدن باتری شود:

- ۱- خوردگی قطب‌های باتری و یا شل بودن بسته‌ها
- ۲- شل بودن و یا فرسودگی تسمه.
- ۳- بالاتر بودن مصرف الکتریکی نسبت به خروجی سیستم شارژ که این موضوع میتواند ناشی از نصب تجهیزات الکتریکی متفرقه (پس از تولید خودرو) و یا استفاده از خودرو در مسافت‌های کوتاه بطور مکرر باشد.
- ۴- رانندگی با سرعت کم (ترافیک سنگین) و استفاده از مصرف کننده های ولتاژ بالا در دور آرام مotor
- ۵- اتصالی در مدار و یا اجزاء آن که باعث کشیدن جریان هنگام بسته بودن سوئیچ می‌شود.
- ۶- معیوب بودن یا نامناسب بودن اجزاء سیستم شارژ
- ۷- معیوب بودن یا نامناسب بودن باتری، باتری را از نظر هرگونه آسیب دیدگی (شکستگی، شل بودن قطبها و غیره) بازرسی ظاهري نمایید.

هشدار

- در صورت مشاهده علائم و نشانه‌های یخ‌زدگی، نشتی، شل بودن قطبها و یا کمبود الکتروولیت، از تست باتری، شارژ آن و اتصال باتری به باتری اجتناب نمایید زیرا موجب تولید قوس الکتریکی داخلی و منفجر شدن باتری و نهایتاً جراحات انسانی و حتی مرگ خواهد شد.
- گاز قابل انفجار (هیدروژن) در داخل و اطراف باتری بوجود می‌آید. به همین دلیل از کشیدن سیگار، تولید جرقه و شعله در نزدیکی باتری، پرهیز نمایید زیرا موجب جراحات انسانی و حتی مرگ خواهد شد.

هشدار

- باتری، محتوی اسیدسولفوریک بوده که مایعی سوزش آور و سمی می باشد. از تماس با پوست و لباس اجتناب نمائید. در صورت تماس احتمالی با پوست فوراً با آب شستشو داده و سریعاً به پزشک مراجعه نمائید. از دسترس اطفال دور نگه دارید.
- در صورتیکه باتری مجهر به درپوشهای جدا شونده می باشد، مطمئن شوید که هر یک از آنها بدرستی در محل خود قرار گرفته و سفت شده است. در غیر اینصورت جراحات انسانی و یا آسیب به خودرو می تواند حادث شود.

بازدید سطح الکترولیت

- ۱- کنترل نمایید که سطح آب باتری بین خطوط بالا و پایینی قرار داشته باشد.
- ۲- در صورت پایین بودن سطح آب باتری به مقدار کافی آب مقطار اضافه کرده و مراقب باشید که میزان آن بیش از اندازه نشود.

تست غلظت (وزن مخصوص) الکترولیت

هیدرومتر (اسیدسنج)، وضعیت شارژ باتری را از طریق غلظت الکترولیت مشخص می نماید. این موضوع برای باتریهای که نیاز به سرویس و نگهداری ندارند (MF) و فاقد درپوش می باشند نمیتواند انجام شود. وزن مخصوص، مقایسه چگالی الکترولیت نسبت به چگالی آب خالص است. چگالی آب خالص ۱ بوده و اسیدسولفوریک تقریباً ۳۵ درصد وزن الکترولیت و ۲۴ درصد حجم آن را تشکیل می دهد. دریک باتری کاملاً شارژ، وزن مخصوص الکترولیت در دمای معمولی، بین ۱/۲۶ تا ۱/۲۹ می باشد اما وزن مخصوص ۱/۲۳۵ یا بالاتر از آن، برای انجام آزمون بارو یا شارژ مجدد باتری، مطلوب است.

- ۱- وزن مخصوص را با هیدرومتر اندازه گیری نمائید. جهت استفاده صحیح از هیدرومتر، به دستورالعمل آن مراجعه نمائید.



آزمون ولتاژ مدار باز باتری

آزمون ولتاژ مدار باز (بدون بار)، وضعیت شارژ باتری را نشان می‌دهد. این آزمون میتواند به جای تست غلظت الکتروولیت انجام شود. قبل از انجام این تست، از کامل شارژ بودن باتری اطمینان حاصل نمایید.

۱- چراگهای جلو را به مدت ۱۵ ثانیه روشن نموده سپس به منظور ثابت شدن ولتاژ، تا حدود ۵۵ دقیقه، صبر نمایید.

۲- کابل‌های باتری را جدا و عایق بندی نمایید (ابتدا کابل منفی را جدا نمایید).

۳- یک مولتی متر به قطب‌های باتری متصل نموده و ولتاژ مدار باز را اندازه گیری نمایید. به جدول ولتاژ مدار باز مراجعه نمایید. این ولتاژ وضعیت شارژ را نشان می‌دهد ولی ظرفیت موتور گردانی را مشخص نمی‌کند. در صورتیکه مقدار ولتاژ خوانده شده $\frac{12}{4}$ ولت یا بیشتر از آن بود، آزمون بار را انجام دهید.

آزمون بار باتری

۱- کابل‌های باتری را جدا و عایق بندی نمایید (ابتدا کابل منفی را جدا نمایید) اطمینان حاصل کنید که قطبها و بسته‌های تمیزی باشند.

۲- یک ولتمتر مناسب به قطب‌های باتری متصل و ولتاژ مدار باز (بدون بار) باتری را کنترل نمایید. این ولتاژ می‌بایست $\frac{12}{4}$ ولت یا بیشتر باشد.

۳- یک بار ۳۰۰ آمپری به مدت ۱۵ ثانیه به باتری وارد و سپس حذف نمایید. ۵ دقیقه صبر کنید تا باتری به حالت پایدار برسد.

۴- باری معادل ۵۰ درصد ظرفیت موتور گردانی باتری به آن وارد کنید. بعد از حدود ۱۵ ثانیه، ولتاژ تحت بار را خوانده سپس بار را حذف کنید.

ولتاژ باتری با بار	
دماهی تقریبی باتری	کمترین ولتاژ
۲۷	۹/۷
۲۱	۹/۶
۱۵	۹/۵
۱۰	۹/۴
۴	۹/۳
-۱	۹/۱
-۷	۸/۹
-۱۲	۸/۷

۵- افت ولتاژ ، متناسب با دمای باتری در زمان انجام آزمون بار تغییر خواهد کرد.

آزمون جریان کشی از باتری هنگام بسته بودن سوئیچ این آزمون ، مقدار توان تخلیه شده از باتری هنگامیکه سوئیچ بسته است را نشان می دهد . یک سیستم الکتریکی نرمال در زمان بسته بودن سوئیچ از ۵ تا ۲۵ میلی آمپر جریان می کشد و تمام مدارهایی که بصورت سوئیچ بسته کنترل می شوند، درست کار می کنند.

۱- کلیه تجهیزات الکتریکی و لامپهای خاموش کرده ، سوئیچ را بیرون آورده و درهار ایندید.

۲- کابل منفی باتری را جدا نمایید.

۳- مولتی متر را در بالاترین رنج خود تنظیم و آن را بین قطب منفی باتری و کابل منفی قرار دهید.

۴- در صورت بالاتر بودن آمپراژ از ۲۵ میلی آمپر فیوزها را تک تک برداشته تا زمانیکه مقدار آمپراژ خوانده شده ، داخل محدوده ، مجاز قرار گیرد توسط اینکار ، هریک از مدارها قطع و محل جریان کشی مشخص می شود. در صورتیکه آمپراژ ، پس از جدا کردن هریک از فیوزها بالا باقی ماند ، فیش دینام را جدا نمایید و اگر آمپراژ در محدوده مجاز قرار گرفت ، سیستم شارژ را کنترل نمایید.

۵- پس از انجام تعمیرات مناسب ، سیستم را مجددأً تست نمایید.



آزمون افت ولتاژ

آزمون افت ولتاژ، وجود هرگونه مقاومت اضافی در کابلها و اتصالات باتری را مشخص می‌نماید. هنگام انجام این آزمونها بخاطر داشته باشید که افت ولتاژ، نشانه‌ای از وجود مقاومت بین دو نقطه‌ای که سیم‌های مولتی متر به آنها متصل شده اند ارائه می‌نماید. بعنوان مثال، جهت اندازه‌گیری مقاومت کابل مثبت باتری، یکی از سیم‌های مولتی متر به بست (گیره) کابل و سیم دیگر به اتوماتیک استارتر وصل می‌شود.

در صورتیکه مولتی متر را به قطب مثبت باتری و کانکتور اتوماتیک استارتر وصل نمایید، در حقیقت افت ولتاژ ترکیبی کابل مثبت باتری و بست (گیره) آن را اندازه‌گیری نموده اید.

۱- سیم مثبت مولتی متر را به قطب منفی باتری وصل نمایید.

۲- سیم منفی مولتی متر را به بست کابل منفی وصل نمایید.

۳- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و مولتی متر را بخوانید. در صورت وجود ولتاژ، اتصال ضعیف بین قطب باتری و بست کابل را محکم نمایید.

۴- سیم مثبت مولتی متر را به قطب مثبت باتری وصل کنید.

۵- سیم منفی مولتی متر را به بست کابل مثبت وصل نمایید.

۶- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و مولتی متر را بخوانید. در صورت وجود ولتاژ، اتصال ضعیف بین قطب باتری و بست کابل را محکم نمایید.

۷- ولتمتر را به منظور اندازه‌گیری ولتاژ بین قطب مثبت باتری و پیچ ترمیнал باتری بروی اتوماتیک استارتر وصل نمایید.

۸- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و مولتی متر را بخوانید. در صورتیکه مقدار خوانده شده از $2/0$ ولت بیشتر بود، اتصالات باتری بر روی اتوماتیک استارتر را تمیز و سفت نموده و آزمون را مجددأً تکرار کنید.

۹- مولتی متر را بین قطب منفی باتری و یک اتصال بدنۀ تمیز و مناسب وصل نمایید.

۱۰- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و مولتی متر را بخوانید. در صورتیکه مقدار خوانده شده از $2/0$ ولت بیشتر بود، اتصالات بدنۀ بروی بلوك سيلندر را تمیز و محکم نمایید. در صورتیکه باز هم از $2/0$ ولت بیشتر بود، کابل منفی معیوب را اصلاح کنید.

۱۱- سیم مثبت مولتی متر را به پوسته استارتر و سیم منفی آن را به قطب منفی باتری وصل کنید.

۱۲- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و مولتی متر را بخوانید. در صورتیکه مقدار خوانده شده از $2/0$ ولت بیشتر بود نصب استارتر بر روی بلوك سيلندر را از لحاظ اتصال بدنۀ کنترل کنید.





سیستم استارت


استارت تر


A5D	نوع موتور	عنوان
از پیش در گیر شونده	نوع	استارت تر
۱۲ ولت - ۸۵ کیلو وات	خروجی	

راهنمای عیب یابی

استارت کار نمی کند	۱
اقدام	مرحله
سیستم شارژ را کنترل نماید	۱
بله	کنترل نماید که موتور با باتری کاملاً شارژ استارت می خورد.
به مرحله بعدی بروید	
خیر	
به مرحله بعدی بروید	۲
بله	کنترل نماید که در ترمینال B، ولتاژ وجود دارد.
دسته سیم را کنترل نماید	
خیر	 BB2B180A
استارت را تعویض کنید	۳
بله	کنترل نماید هنگامیکه سوئیچ در وضعیت START، پدال کلاچ آزاد (گیربکس دستی) و گیربکس در وضعیت پارک (گیربکس اتوماتیک) است، در ترمینال S ولتاژ وجود دارد.
* سوئیچ موقعیت دسته دنده را کنترل نماید (مراجعه به بخش تعمیرات گیربکس اتوماتیک).	
* مغزی سوئیچ را کنترل نماید.	
* دسته سیم را کنترل نماید.	
	 BB2B180B




استارتر کار می کند ولی موتور نمی گردد (استارتر رد می کند)			۲
مرحله	بازدید	اقدام	
۱	کنترل نمائید که پینیون، هنگام استارت زدن به خارج کشیده شده باشد (به صدای کلیک ، هنگام بیرون کشیده شدن توجه نمائید)	بله استارتر را پیاده نموده و دندنه های فلاپویل و دندنه پینیون را بازدید نمائید.	
خیر مجموعه استارتر را تعویض نمائید	 BB2B180C		

موتور به سختی استارت زده می شود			۳
مرحله	بازدید	اقدام	
کنترل نمائید که موتور با باتری کاملاً شارژ	بله سیستم شارژ را کنترل نمائید	بله به مرحله بعدی بروید	
بطور عادی چرخانده میشود			
اتصالات استارتر را از لحاظ شل بودن و یا خوردگی کنترل نمائید .	بله اتصالات را تمیز و یا تعویض نمائید	بله آرمیچر استارتر را از لحاظ گیرپاش بودن کنترل و در صورت نیاز تعویض نمائید .	
 BB2B180D			

چراغ دینام هنگام کارکرد موتور روشن می شود			۴
مرحله	بازدید	اقدام	
ولتاژ باتری را هنگام کارکرد موتور در دور آرام کنترل نمائید .	بله سیم کشی بین ترمینال L و چراغ دینام را کنترل نمائید	بله ولتاژ مجاز ۱۴/۷ - ۱۴/۱ ولت	
	خیر سیستم شارژ را کنترل نمائید		


دشارژ شدن باتری			۵
مرحله	بازدید	اقدام	
۱	سیستم شارژ را کنترل نماید	بله	سوئیچ را باز کرده و مطابق شکل جریان سیم مشکی رنگ را اندازه بگیرید
		خیر	قطعات را تعمیر و در صورت لزوم تعویض نماید



جریان سیم مشکی رنگ : کمتر از ۲۰ میلی آمپر

استارتر

اجزاء و قطعات



- ۱-کله قندی (درپوش جلو)
- ۲-دوشاخه
- ۳-آرمیچر
- ۴-اتوماتیک استارتر
- ۵-بالشتک
- ۶-مجموعه نگهدارنده زغال
- ۷-درپوش عقب
- ۸-دنده استارتر (پینیون)

آزمون موتورگردانی سرد

- ۱- یک مولتی متر به باتری متصل نمائید. (به راهنمای استفاده از مولتی متر مراجعه نمایید).
- ۲- مطمئن شوید که ترمز دستی کاملاً کشیده شده باشد. در صورتیکه خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشد اهرم تعویض دنده رادر وضعیت پارک و چنانچه خودرو مجهز به گیربکس معمولی می باشد، اهرم تعویض دنده رادر وضعیت خلاص قرار دهد.
- ۳- اطمینان حاصل نماید که کلیه تجهیزات الکتریکی خودرو خاموش باشند.
- ۴- سوئیچ رادر وضعیت START قرار داده و ولتاژ موتور گردانی و جریان کشیده شده را بخوانید.
- ۵- در صورتیکه ولتاژ خوانده شده کمتر از ۹/۶ ولت بود، استارترا به منظور تست رومیزی، از روی خودرو پیاده کنید. در صورت مثبت بودن جواب تست روی میز، به بخش سیستم مکانیکی موتور چهت عیب یابی مراجعه نمایید. چنانچه جواب تست روی میز منفی بود، استارترا تعویض کنید.
- ۶- در صورتیکه ولتاژ خوانده شده بیشتر از ۹/۶ ولت و جریان کشیده شده (آمپراژ) کمتر از مقادیر استاندارد بود، آزمون افت ولتاژ باتری را انجام دهید.
- ۷- در صورتیکه ولتاژ خوانده شده ۱۲/۵ ولت یا بیشتر بوده واستارت نمی چرخد، تست اتوماتیک استارترا انجام دهید.
- ۸- در صورتیکه ولتاژ خوانده شده ۱۲/۵ ولت یا بیشتر بوده واستارت به کندی موتور را می چرخاند، آزمون افت ولتاژ باتری را انجام دهید.

توجه

در موتور سرد، مقادیر جریان کشی (آمپراژ) استارترا، افزایش و افت ولتاژ باتری کاهش پیدامی کند.


آزمایش اتوماتیک استارترا

- ۱- استارترا پیاده نمایید.
- ۲- ارتباط بین ترمینال اتوماتیک استارترا و بالشتک را کنترل نمایید. در صورت وجود ارتباط، به مرحله بعدی بروید. در صورت عدم وجود ارتباط، پس از تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب مجددأً تست را انجام دهید.
- ۳- ارتباط بین ترمینال اتوماتیک استارترا و بدنه آن را کنترل نماید. در صورت وجود ارتباط، رله، کلید وضعیت گیربکس (وضعیت پارک یا خلاص)، کلید وضعیت پدال کلاچ و مغزی سوئیچ را کنترل نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به راهنمای عیب یابی سیستم الکتریکی مراجعه نمایید. در صورت عدم وجود ارتباط، پس از تعمیر یا تعویض قطعات معیوب مجددأً تست را انجام دهید.



**بازدید اتوماتیک استارتر**

۱- با استفاده از اهم متر ، ارتباط بین ترمینالهای S و M را کنترل و در صورت عدم وجود ارتباط، اتوماتیک استارتر را تعویض نمایید.



۲- با استفاده از اهم متر ، ارتباط بین ترمینال S و بدنه اتوماتیک استارتر را کنترل نمایید. در صورت عدم وجود ارتباط، آنرا تعویض نمایید.




۳- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین ترمینالهای M و S را کنترل و در صورت عدم وجود ارتباط، اتوماتیک استارتر را تعویض کنید.



زغال و نگهدارنده زغال


۱- با استفاده از اهم متر، عایق بودن بین صفحه و هریک از زغالها را کنترل نمایید. در صورت وجود ارتباط، نگهدارنده زغال را تعویض نمایید.

۲- در صورت عدم وجود ارتباط، فنر را تعویض کنید.




بالشتک

۱- با استفاده از اهم متر ارتباط بین سیم ترمینال M و زغالها را کنترل نمایید. در صورت قطع ارتباط، پوسته را تعویض نمایید.




۲- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین سیم ترمینال M و پوسته را کنترل نمایید. در صورت وجود ارتباط، پوسته را تعویض کنید.

۳- در صورت شل بودن بالشتک، پوسته را تعویض کنید.




آرمیچر

۱- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین کلکتور و بدنه آرمیچر را کنترل نمایید. در صورت وجود ارتباط، آرمیچر را تعویض کنید.



۲- با استفاده از اهم متر، ارتباط بین کلکتور و شفت را کنترل نمایید و در صورت وجود ارتباط، آرمیچر را تعویض نمایید.



بازگردان قطعات استارتر

۱- مهره ترمینال M را باز کنید.

۲- سیم بالشتک را از ترمینال M جدا نمایید.

توجه

در صورت وجود شیم های تنظیم پینیون (دندنه استارتر) بین اتوماتیک استارتر و در پوش جلو، آنها را در آورده و جداگانه بچینید.

۱: در پوش جلو


۲: پلانجر

۳: شیم های تنظیم


۴: اتوماتیک استارتر

۵: ترمینال M


BB2B240A



BB2B240B



BB2B240C




۴- فر پلانجر اتوماتیک استارتر را جدا نمایید.

۱: پلانجر

۲: فر


۳: اتوماتیک استارتر



۵- پلانجر را از دوشاخه آزاد کرده و آنرا جدا نماید.

۱: دوشاخه


۲: پلانجر



۶- پیچهای درپوش عقب را باز کرده و مجموعه موتور را از درپوش عقب جدا نماید. همچنین مجموعه موتور را از مجموعه دندۀ سیاره‌ای (در صورت وجود) جدا نماید.

۱: پیچ

۲: درپوش عقب



۷- دوشاخه را از دندۀ استارتر (پینیون) جدا نماید.

۱: دوشاخه


۲: دندۀ استارتر (پینیون)



۸- خار متوقف کننده را با استفاده از ابزار مناسب حرکت دهید.


۱: دندۀ استارت

۲: متوقف کننده




BB2B240G

- ۹- خار فنری را از شیار روی شفت دنده استارت جدا نمایید.
 ۱۰- متوقف کننده و دنده استارت را از روی شفت بیرون آورید.




- ۱۱- پیچهای صفحه زغالها در پوش عقب را جدا نمایید.
 ۱۲- آرمیچر را از پوسته بالشتک جدا نمایید.
 ۱۳- واشرهای آرمیچر را از انتهای آرمیچر جدا نمایید.
 ۱: بست سیم بالشتک
 ۲: پیچهای صفحه زغال
 ۳: سرسیم بالشتک



پیاده کردن

- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
 ۲- پیچ بالایی برآکت منیفولد هوا را باز کنید.
 ۳- کانکتور ترمینال S را جدا نمایید.
 ۴- کانکتور ترمینال B را جدا نمایید.
 ۵- استارت را جدا نمایید.
 ۱: برآکت منیفولد هوا



سوار کردن قطعات

۱- واشرهای آرمیچر را در انتهای آن قرار دهید.

۲- آرمیچر را در داخل بالشتک قرار دهید.

۳- در پوش عقب را نصب نموده و پیچهای صفحه زغالها را سفت نمائید.

گشتاور مورد نیاز ۴/۴-۲/۴ نیوتون متر
(۰/۲۴-۰/۴۴ کیلوگرم متر)

۱: بست سیم بالشتک

۲: پیچهای صفحه زغال

۳: سرسیم بالشتک

BB2B240I

۴- دنده استارتر و متوقف کننده را روی شفت نصب نمائید.

۵- خار فنری را روی شیار شفت دنده استارتر قرار دهید.

۱: شفت دنده استارتر

۲: دنده استارتر


۳: متوقف کننده


۴: خار فنری

BB2B290A

۶- متوقف کننده را نصب کنید.

BB2B290B






۷- دوشاخه را روی دنده استارتر نصب نمایید.

۱: دوشاخه

۲: دنده استارتر



۸- مجموعه دنده سیاره ای را بر روی مجموعه موتور قرار دهید. (در صورت وجود)


۹- مجموعه موتور را در درپوش جلو قرار دهید.

۱۰- پیچهای درپوش عقب را نصب و سپس سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۷/۸ - ۳/۸ نیوتن متر
(۳۹-۰/۷۲ کیلوگرم متر)

۱: پیچ

۲: درپوش عقب




۱۱- پلانجر را بر روی دوشاخه قرار دهید.

۱: دوشاخه

۲: پلانجر





۱۲- فر پلانجر اتوماتیک استارتر را قرار دهید.

۱: پلانجر


۲: فر

۳: اتوماتیک استارتر

۱۳- کلید مغناطیسی را نصب و پیچهای اتوماتیک استارتر را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۶/۷ نیوتن متر (۴۲-۰/۷۷ کیلوگرم متر)

۱۴- یک باتری به ترمینال ۵ و بدن استارتر وصل نمایید. بدن استارتر به بیرون خواهد پرید و سپس متوقف می شود.



۱۵- لقی (دهانه دنده استارتر) بین دنده استارتر و متوقف کننده را اندازه گیری نمایید.

دهانه دنده استارتر: ۰/۰۷۹ اینچ (۲ میلیمتر)


۱: دهانه دنده استارتر

توجه

مراقب باشید که حریان الکتریکی بیش از ۱۰ ثانیه بطور مستمر اعمال نشود.

۱۶- در صورتیکه مقدار فاصله پینیون خارج از محدوده مشخص شده باشد، با اضافه و یا کم کردن تعداد واشرها بین اتوماتیک استارت و در پوش جلو، این مقدار را تنظیم نمایید. با افزایش تعداد واشرها، فاصله کم خواهد شد.

۱: شیم ها



توجه

دقت نمایید تعداد واشرها از تعداد صفحات بیشتر نباشد.

۱۷- سیم بالشتک را به ترمینال M وصل نمایید.





فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

نام و کد نمایندگی مجاز:

تلفن تماس:

نقطه نظرات:

..... امضاء:



www.cargeek.ir

www.cargeek.ir



تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - نبش خیابان دارو پخش- صندوق پستی ۸۳۶ - ۳۷۵۱۵ - تهران- ایران

www.saiipayadak.org