

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

شماره: ۱۳۹۳-۲۱۵

کدمدرک: ۱۵۲۹۴

نوع خودرو: خودرو با موتور TU5

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




نکاتی درباره بررسی نشتی روغن

عنوان:

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز ایران خودرو می رساند ، با توجه به مشاهده ایراد روغن ریزی در بعضی از موتور های TU5 از محل قالباق سوپاپ معمولا با تعویض واشر قالباق سوپاپ ایراد برطرف می گردد نکته حائز اهمیت این است که تناظر یک به یک بین نوع قالباق سوپاپ و واشر رعایت گردد قالباق سوپاپ مژده وصل و واشر مربوطه و قالباق سوپاپ ایده نگر و واشر مربوطه (این نکته در اطلاعیه فنی ۱۱۸-۱۳۹۳ بیان گردیده است). همچنین پیرو گزارشات اعلام شده از نمایندگی ها مشاهده گردیده که تعدادی از خودروها دارای موتور TU5 به دلیل عدم اعمال گشتاور مناسب و یا دقت در نصب مناسب اورینگ فیلتر روغن مخصوصا در زمان سرویس ، باعث نشتی گردیده است ، با توجه به ایمنی بودن نشتی روغن و خطر آتش سوزی به دلیل هم جوار بودن با کاتالیت، مستلزم توجه ویژه می باشد .



نشتی روغن از قالباق سوپاپ



نشتی روغن (عدم نصب مناسب
اورینگ فیلتر روغن)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام:

شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فریبرز زینتی

نام:

محمود خورشید

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

حامد کبلی مرغان

امضاء:

اقدام کننده:

حامد کبلی مرغان

امضاء:

www.isaco.ir

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

شماره: ۱۳۹۳-۲۱۵

کدمدرک: ۱۵۲۹۴

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



نوع خودرو: خودرو با موتور TU5

عنوان: نکاتی درباره بررسی نشتی روغن

نکته : گشتاور زیاد درپوش فیلتر روغن ممکن است باعث شکستن و یا ترک خوردن آن گردد . به همین منظور گشتاور پیچ های مربوط به سیستم روغن کاری موتور TU5 طبق مستندات راهنمای تعمیراتی به شرح جدول زیر اعلام میگردد :

ردیف	عنوان قطعه	گشتاور نیوتن متر (N.m)
۱	پیچ های در سوپاپ	۸
۲	پیچ تخلیه روغن	۳۰
۳	پیچ فیلتر روغن	۲۵
۴	پیچ پایه مجموعه روغن	۱۰
۵	پیچ و مهره های کارتل روغن	۸
۶	سنسور فشار روغن	۳۵

نکته : در صورت مشاهده نشتی روغن از محل نشتی روغن اطمینان حاصل گردد یعنی در هنگام بازرسی از خودرو با ایراد روغن ریزی بررسی کلیه نقاط مرتبط با سیستم روغن کاری خودرو شامل موتور ، گیربکس ، سیستم فرمان هیدرولیک و سیستم ترمز الزامی می باشد.

صفحه: ۲

از: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهیار سلطانی

امضا:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: حامد خلیلی مرغان

امضاء:

www.isaco.ir