



LOGTN1A/10/2	تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
صفحه ۲ از ۲	شماره: ۴۹
نوع خودرو: تندر ۹۰ - پارس تندر	

موضوع: دستورالعمل فراخوان نوسان دور موتور در دور آرام

قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز

پیرو اطلاعیه فنی شماره ۴۷ با کد مدرک LOGTN1A/9/1 با موضوع نوسان دور موتور در حالت دور آرام، طی بررسی های صورت گرفته مشاهده شده که برخی از نمایندگی ها علیرغم تاکید بر انجام تعمیرات مطابق مستندات فنی خودروهای گروه تندر ۹۰ و اطلاعیه فنی یادشده، نسبت به انجام صحیح فرآیند رفع عیب مطابق متن اطلاعیه اقدام ننموده اند که این امر منجر به بروز دوباره ایراد و مراجعه مجدد مشتری می گردد، لذا ضمن تاکید بر موارد ذکر شده در اطلاعیه قبلی می بایست موارد ذیل به طور کامل رعایت شود:

- ۱- در صورت نیاز به تعویض منیفولد هوا، تعویض تمامی واشرهای رابط بین این قطعه و سرسیلندر و همچنین اورینگ بین منیفولد و دریچه گاز الزامی است (مطابق تصویر صفحه بعد).
- ۲- این اطلاعیه صرفاً جهت رفع ایرادات نوسان دور آرام موتور و افزایش دور موتور بدون فشردن پدال گاز می باشد.
- ۳- در صورت مراجعه مالک با طرح ایراد فوق حتماً پس از مشاهده ایراد توسط کارشناس فنی تعمیرات صورت پذیرد.
- ۴- جهت جلوگیری از نشتی، قسمت های فلزی سرسیلندر و دریچه گاز مخدوش نگردد.
- ۵- جهت اطمینان از آبندی، محل نشیمنگاه واشرها و اورینگ می بایست تمیز، خشک و عاری از روغن باشد.
- ۶- توجه داشته باشید که صرفاً جهت تعویض منیفولد هوا نیازی به باز کردن و یا تعویض دریچه گاز و متعاقب آن تعویض اورینگ بین دریچه گاز و محفظه هواکش نمی باشد.
- ۷- گشتاور بستن پیچهای منیفولد هوا 9 N.m می باشد.
- ۸- این اطلاعیه صرفاً جهت رفع ایراد موتورهای تندر ۹۰ و پارس تندر تا شماره D277629 (در موتور های سری D) می باشد. که لیست خودروهای مدنظر متعاقباً طی بخشنامه ای از سوی مدیریت امور شبکه اطلاع رسانی خواهد شد.
- ۹- پس از محرز شدن ایراد در خودرو (نوسان دور آرام موتور و افزایش دور موتور بدون اعمال پدال گاز) و تأیید توسط کارشناس فنی و در صورت نبود موجودی قطعات مورد نیاز، در ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به اداره مربوطه (دپارتمان فراخوان به شماره تماس ۶۱۶۱۱۶۶۳) اقدام و سپس فرآیندهای تعمیراتی ذکر شده فوق به طور کامل انجام و تمامی قطعات ذکر شده در بند یک تعویض گردد.
- ۱۰- مستندات تعمیراتی مربوط به تعویض منیفولد در سایت مهندسی و کیفیت به شماره LOGRM1A/4/1 در دسترس نمایندگی های خودروهای گروه رنو می باشد. مطابق نکات اشاره شده در این مستند فنی، پس از جدا کردن باتری منتظر شوید تا فن سیستم خنک کننده از حرکت ایستاده و اطلاعات در کامپیوتر موتور ثبت گردد (۱ دقیقه پس از بستن سوئیچ).

توجه: اطلاعیه فنی LOGTN1A/10/1 از این تاریخ منسوخ و در سیستم غیر فعال می باشد

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا تقی پوریان - بردیا میرزا طاولی تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء



(مدیریت فنی و گارانتی)

LOGTN1A/10/2 تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

صفحه ۲ از ۲

شماره: ۴۹

نوع خودرو: تندر ۹۰ - پارس تندر


موضوع: دستورالعمل فراخوان نوسان دور موتور در دور آرام

زمان استاندارد عملیات:

زمان	شرح	کد عملیات
۰.۵	تعویض منیفولد هوا	۷۶۰۵
۰.۱	اجرای فراخوان OTS (بررسی شماره در نرم افزار OTS)	۰۰۹۵

سریال قطعات:

ردیف	سریال	شرح	ضریب مصرف
۱	۲۱۰۱۲۷	منیفولد ورودی هوا (ورودی)	۱
۲	۲۱۰۱۲۸	واشر رابط بین منیفولد هوا و سرسیلندر	۱
۳	۲۱۰۱۲۹	واشر رابط بین منیفولد هوا و سرسیلندر	۴
۴	۲۱۰۱۳۳	اورینگ بین دریچه گاز و منیفولد هوا	۱



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا تقی پوریان - بردیا میرزا طاولی تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ امضاء

توزیع نسخ: ۱- مدیرعامل ۲- قائم مقام مدیرعامل ۳- معاون مهندسی و کیفیت ۴- معاون خدمات پس از فروش ۵- معاون بازرگانی ۶- مدیرتعمیرات ۷- نمایندگان مجاز ۸- امداد خودرو سایپا ۹- امور مشتریان سایپا کد فرم: FRS1030