



(مدیریت فنی و گارانتی)

اطلاعیه فنی

تاریخ: 1396/01/30 NZPDRTN1D/12/1

شماره: 46 صفحه آاز 1

نوع خودرو: وانت زامیاد



موضوع: دستورالعمل شناسایی، عیب یابی و اعلام شرایط گارانتی تایر در خودرو وانت زامیاد

قابل توجه کلیه نمایندگان های مجاز زامیاد

پیرو اعلام شرکت خودرو ساز مبنی بر اعلام شرایط جدید شناسایی، عیب یابی و پذیرش داغی قطعه تایر در خودروهای وانت زامیاد تحت پوشش گارانتی لازم است تا کلیه نمایندگی های مجاز ارائه دهنده خدمات به محصولات سبک زامیاد منبهد مطابق شرایط اعلام شده ذیل اقدام نمایند. بدیهی است در صورتیکه نمایندگان محترم مطابق با این شرایط اقدام به شناسایی و تعویض تایر نمایند هیچ گونه مشکلی در خصوص پرداخت هزینه های کلیه این قطعه وجود نخواهد داشت. در جدول ذیل سایز تایر و لیست سازندگان مورد پذیرش و تایید ارائه شده است:

ردیف	نام سازنده تایر	شماره فنی	سایز تایر	محل نصب
1	لاستیک البرز	43312J0120	7.50-16	عقب
2	لاستیک گهر			
3	ایران تایر			
4	کویر تایر			
5	یزد تایر			
1	لاستیک البرز	40312J0120	7.00-16	جلو
2	ایران تایر			
3	کویر تایر			
4	یزد تایر			

توجه: در صورت هر گونه تغییر در لیست سازندگان قطعات اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد. در جدول ذیل موارد و شرایط مربوط به ایراد نابالانسی تایر ارائه شده است:

ردیف	نشانه ایراد	علت بروز	نوع تعویض	تصویر مربوط به ایراد	توضیحات
1	دفرمگی رینگ چرخ که به صورت ظاهری قابل رویت باشد.	بر خورد چرخ باجسم خارجی و موانع جاده ای	غیر گارانتی		الف) بررسی ایراد نابالانسی تایر می بایست در محدوده سرویس اولیه 6 ماه و یا با کارکرد حداکثر 2500 کیلومتر باشد. بالاتر از محدوده فوق، تایر شامل گارانتی ایراد نابالانسی نمی گردد. ب) برای بالانس کردن چرخ می بایست از صحت دستگاه، کالیبره بودن آن و مهارت اپراتور در انجام تنظیمات دستگاه اطمینان حاصل نمود.
2	تاب و لنگی رینگ	فرآیند تولید رینگ	غیر گارانتی		ج) پس از بررسی تاب و لنگی رینگ در صورت معیوب بودن، رینگ تعویض شده و تایر مجدداً با رینگ سالم بررسی شود. لازم به توضیح است که شرایط بررسی ایرادات دیگر تایر در فایبل پیوست قابل دسترسی می باشد.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویر کننده
نام: مهدی محمدی - سیروس حیدری تاریخ: 1396/01/30 امضاء	نام: علی امانی تاریخ: 1396/01/30 امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: 1396/01/30 امضاء


ردیف	نشانه ایراد	علت	نوع تعویض	تصویر	توضیحات
۱	سایش غیرعادی دو طرف تایر	کم بادی	غیر گارانتی		
۲	سایش غیرعادی در وسط تایر	پر بادی	غیر گارانتی		
۳	سایش غیرعادی یک طرف آج تایر	عدم تنظیم جلوبندی و سیستم فرمان	در صورتیکه سیستم جلوبندی (بواسطه تعویض یا تنظیم مجدد) از تنظیم کارخانه خارج شده باشد غیر گارانتی می باشد		
۴	سایش غیرعادی به واسطه تماس با مواد خورنده	تماس با مواد شیمیایی مانند اسید، نفت، بنزین و گازوئیل	غیر گارانتی		
۵	سایش غیرعادی قسمتی از آج تایر	ترمز ناگهانی	غیر گارانتی		تشخیص علت بر عهده نمایندگان خدمات پس از فروش (سایپادک)
		قفل شدن چرخ ها	گارانتی		

ردیف	نشانه ایراد	علت	نوع تعویض	تصویر	توضیحات
۱	ترک های ریز روی دیواره	ایراد فرایند تولید تایر	گارانتی		
۲	پارگی دور تایر	در اثر برخورد با لبه گلگیر	غیر گارانتی		ایراد مذکور به واسطه خوابانیدن خودرو و برخورد لبه های گلگیر با تایر به وجود می آید
۳	پارگی روی دیواره تایر	برخورد با جسم خارجی	غیر گارانتی		
۴	پارگی روی آج	برخورد با جسم خارجی	غیر گارانتی		
۵	ترک محل اتصال آج به دیواره	ایراد فرایند تولید تایر	گارانتی		

ردیف	نشانه ایراد	علت	نوع تعویض	تصویر	توضیحات
۱	قلوه کن شدن آج تایر	تماس آج تایر با جسم خارجی تیز در زمان شروع حرکت	غیر گارانتی		سطح کندگی ناصاف باشد
۲	جدایش قسمتی از آج تایر	ایراد فرایند تولید تایر	گارانتی		سطح کندگی صاف باشد

۵- بادکردگی تایر

ردیف	نشانه ایراد	علت	نوع تعویض	تصویر	توضیحات
۱	تورم دیواره (۱)	در اثر برخورد با جسم خارجی دیواره تایر آسیب می بیند	غیر گارانتی		نشانه های برخورد با جسم خارجی ۱- خراش، پارگی، تغییر رنگ و اثر سایش روی دیواره تایر در محل تورم-۲- تورم تایر در دو سمت در یک راستا-۳- دفرمگی و خراش بر روی رینگ در امتداد تورم دیواره تایر-۴- تغییر رنگ، فرورفتگی، پارگی از داخل تایر در محل تورم
۲	تورم دیواره (۲)	ایراد فرایند تولید تایر	گارانتی		در مواردی که ایراد تولیدی باشد هیچ یک از موارد فوق مشاهده نمی گردد.

ردیف	نشانه ایراد	علت	نوع تعویض	تصویر	توضیحات
۱	خروج باد از تایر	ورود جسم خارجی در تایر	غیر گارانتی		ویژه تایرهای رادیال تیوبلس
۲	تخریب تایر	حرکت بر روی لاستیک پنچر شده	غیر گارانتی		از اولین نشانه های حرکت بر روی پنچری ، سایش و تغییر رنگ قسمت داخلی تایر می باشد
					در اثر حرکت بر روی پنچری لبه های رینگ ، دیواره تایر را تخریب می نماید
					در صورت حرکت زیاد خودرو بر روی تایر پنچر دیواره تایر از بدنه آن جدا می گردد
۳	دفرمگی و کندگی طوقه تایر	خارج نمودن ناصحیح تایر از رینگ	غیر گارانتی		ایراد مذکور به دلیل تعویض ناصحیح تایر و یا استفاده از ابزارهای نامناسب ایجاد می گردد